

LAUDO CAUTELAR

MODELO DO VEÍCULO: **FORD RANGER XLSCD4A22C**



CONFORME COM APONTAMENTO



USE O LEITOR
DO CELULAR



LAUDO



CONSULTA



LAUDO



CONSULTA

Nº LAUDO: 823323
DATA EMISSÃO: 30/01/2026

CNPJ: 07.172.382/0008-56

ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR LAMARTINE PINTO AVELAR QUADRA03 LOTE 01

BAIRO: LOTEAMENTO COPACABANA

MUNICÍPIO: CATALÃO

ESTADO: GO

BRASIL
PZX2021

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME COM A PONTAMENTO

INFORMAÇÕES CONSULTA

Fabricante Veículo: I

Placa Consulta:	PXZ2021
Data da Vistoria:	30/01/2026
Dados Proprietário:	UMUARAMA TOYOTA CATALÃO - GO
Nome Vistoriador:	VICTOR FIDELIS VAZ
Dados Solicitante:	07.172.382/0008-56
Unidade Vistoria:	GOIANIA
Modelo Veículo:	FORD RANGER XLSCD4A22C
Chassi Veículo:	8AFAR23N1HJ423388
Renavam:	01090693734

Cor Veículo:	PRETA
Ano de Fabricação:	2016
Ano do Modelo:	2017
Motor:	QJ2UHJ423388
Câmbio:	
UF:	GO
Capacidade:	108
Combustível:	DIESEL
KM:	183087

CONCLUSÃO GRÁFICA



Consultas (11 itens verificados)



Pintura (19 itens verificados)




Estrutura (25 itens verificados)

- Outros Estados
- Cred Bdv li (Bin)
- Cred Agregados
- Cadastro Veículo
- Cred Parecer Tec.
- Cred Hist Rf
- Siscsv

- Capô
- Lateral Traseira Direita
- Porta Traseira Direita
- Teto
- Porta Dianteira Direita
- Para-Lama Dianteiro Esquerdo
- Caixa De Ar Esq.

- Coluna Central Esquerda
- Longarina Dianteira Direita
- Longarina Dianteira Esquerda
- Longarina Traseira Direita
- Longarina Traseira Esquerda
- Coluna Dianteira Direita
- Coluna Dianteira Esquerda



FRENTE 45°




TRASEIRA 45°

	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA CATALÃO - GO			FONTE CONSULTA: 		
	CNPJ: 07.172.382/0008-56	ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR LAMARTINE PINTO AVELAR QUADRA03 LOTE 01				
Nº LAUDO: 823323	DATA EMISSÃO: 30/01/2026	BAIRO: LOTEAMENTO COPACABANA	MUNICÍPIO: CATALÃO	ESTADO: GO		

Análise e Originalidade de Pintura

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME COM A PONTAMENTO



Legenda: ● Pintura Original ● Pintura Queimada ● Riscado ● Repintura ● Amassado ● Repintura com massa ● Quebrado



Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise	Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise
1 - Capô		●	2 - Lateral Traseira Direita		●
3 - Porta Traseira Direita		●	4 - Teto		●
5 - Porta Dianteira Direita		●	6 - Paralamas Dianteiro Esquerdo		●
7 - Caixa De Ar Esquerdo		●	8 - Caixa De Ar Direito		●
9 - Porta Dianteira Esquerda		●	10 - Porta Traseira Esquerda		●
11 - Lateral Traseira Esquerda		●	12 - Paralamas Dianteiro Direito		●
13 - Coluna Dianteira Direita		●	14 - Coluna Dianteira Esquerda		●
15 - Coluna Traseira Direita		●	16 - Coluna Traseira Esquerda		●
17 - Tampa Do Porta Malas		●	18 - Coluna Central Direita		●
19 - Coluna Central Esquerda		●			

Observações: A análise acima apresentada é restrita a espessura da pintura atual do veículo. Através de aparelho metrológico certificado e calibrado é coletada a distância em microns (μ) da película de tinta até a base ferrosa ou não ferrosa do veículo (exceto plástico e fibra). Não analisamos avarias ou substituição de peças. Imagens do veículo meramente ilustrativas.

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME COM APONTAMENTO

Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados

Observações Estrutura



Peça	Análise
1 - Coluna central esquerda	OK
3 - Longarina dianteira esquerda	OK
5 - Longarina traseira esquerda	OK
7 - Coluna Dianteira Esquerda	OK
9 - Caixa de Ar Direito	OK
11 - Painel traseiro	OK
13 - Torre de amortecedor diant. Direito	OK
15 - Torre de amortecedor tras. Direito	470 - OK
17 - Coluna Traseira Direita	OK
19 - Caixa de estepe	425 - OK
21 - Caixa de Roda Dianteira Esquerda	434 - OK
23 - Caixa de Roda Traseira Esquerda	443 - OK
25 - Assoalho Esquerdo	470 - OK

Peça	Análise
2 - Longarina dianteira direita	OK
4 - Longarina traseira direita	OK
6 - Coluna Dianteira Direita	OK
8 - Coluna central direita	OK
10 - PAINEL FRONTAL	Ok
12 - Caixa de Ar Esquerdo	OK
14 - Torre de amortecedor diant. Esquerdo	ok
16 - Torre do amortecedor tras. Esquerdo	461 - OK
18 - Coluna Traseira Esquerda	OK
20 - Caixa de Roda Dianteira Direita	417 - OK
22 - Caixa de Roda Traseira Direita	400 - OK
24 - Assoalho Direito	408 - OK

	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA CATALÃO - GO		FONTE CONSULTA:  	
	CNPJ: 07.172.382/0008-56	ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR LAMARTINE PINTO AVELAR QUADRA03 LOTE 01		BRASIL PXZ2021
Nº LAUDO: 823323	DATA EMISSÃO: 30/01/2026	BAIRRO: LOTEAMENTO COPACABANA	MUNICÍPIO: CATALÃO	ESTADO: GO

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME COM A PONTAMENTO

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI E NUMERAÇÃO DO MOTOR

Nº do chassi (Base Nacional BIN)

8AFAR23N1HJ423388

Nº do chassi (Veículo)

8AFAR23N1HJ423388



Nº do motor (Base Nacional BIN)

QJ2UHJ423388

Nº do motor (Veículo)

QJ2UHJ423388



NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR LEITURA DE ODÔMETRO, CÂMBIO, AIRBAG'S E
ACEITAÇÃO POR CIA DE SEGUROS.



	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA CATALÃO - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
	CNPJ: 07.172.382/0008-56	ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR LAMARTINE PINTO AVELAR QUADRA03 LOTE 01				
Nº LAUDO: 823323	DATA EMISSÃO: 30/01/2026	BAIRO: LOTEAMENTO COPACABANA	MUNICÍPIO: CATALÃO	ESTADO: GO		

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME COM APONTAMENTO

ANÁLISE DE ORIGINALIDADE DA ESTRUTURA

PAINEL CORTA FOGO

OK

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

Nº do motor

OK

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

Nº do chassi

OK

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DAS ETIQUETAS AUTODESTRUTÍVEIS (ETA)

Etiqueta (eta) coluna lado direito

ORIGINAL

ETIQUETA "ETA" - COMPARTIMENTO DO MOTOR

AUSENTE

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS

Gravação do vidro porta dianteira direita

ORIGINAL

Gravação do vidro porta traseira direita

ORIGINAL

Gravação do chassi vidro vigia traseiro direito

NÃO APLICÁVEL

Gravação vidro porta dianteira esquerda

ORIGINAL

Gravação do chassi vidro para-brisa

Não original

Gravação vidro porta traseira esquerda

ORIGINAL

Gravação vidro traseiro

Sem gravação

IDENTIFICAÇÃO DE ORIGINALIDADE DA PLAQUETA DE CHASSI

Plaqueta chassi dianteira

ORIGINAL

CONCLUSÃO

Conclusão Final

CONFORME COM APONTAMENTO

OBSERVAÇÕES


LAUDO CONFORME COM APONTAMENTO - VIDRO TRASEIRO SEM GRAVAÇÃO, ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR AUSENTE.



	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA CATALÃO - GO			FONTE CONSULTA:  LAUDO	 CONSULTA
	CNPJ: 07.172.382/0008-56	ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR LAMARTINE PINTO AVELAR QUADRA03 LOTE 01			
Nº LAUDO: 823323	DATA EMISSÃO: 30/01/2026	BAIRO: LOTEAMENTO COPACABANA	MUNICÍPIO: CATALÃO	ESTADO: GO	 BR

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME COM A PONTAMENTO


FOTOS



HODÔMETRO



PLACA



PAINEL CORTA FOGO



COMPARTIMENTO DO MOTOR




CRLV



ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



GRAVAÇÃO DO VIDRO PARA-BRISA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA CATALÃO - GO			FONTE CONSULTA:  LAUDO	 CONSULTA
	CNPJ: 07.172.382/0008-56	ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR LAMARTINE PINTO AVELAR QUADRA03 LOTE 01			
Nº LAUDO: 823323	DATA EMISSÃO: 30/01/2026	BAIRRO: LOTEAMENTO COPACABANA	MUNICÍPIO: CATALÃO	ESTADO: GO	

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME COM A PONTAMENTO

FOTOS



PAINEL INTERNO




QUADRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



QUADRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA



CAIXA DE AR ESQUERDA




GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO



PAINEL TRASEIRO



LONGARINA TRASEIRA ESQUERDA



LONGARINA TRASEIRA DIREITA



DIAGONAL DIANTEIRA ESQUERDA



7 / 9

WWW.PITSTOPVISTORIA.COM.BR




		EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA CATALÃO - GO			FONTE CONSULTA: BRASIL PXZZ2021	 LAUDO	 CONSULTA
		CNPJ: 07.172.382/0008-56	ENDEREÇO: AVENIDA DOUTOR LAMARTINE PINTO AVELAR QUADRA03 LOTE 01				
Nº LAUDO: 823323	DATA EMISSÃO: 30/01/2026	BAIRRO: LOTEAMENTO COPACABANA	MUNICÍPIO: CATALÃO	ESTADO: GO			

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME COM A PONTAMENTO


FOTOS



DIAGONAL TRASEIRA DIREITA




CAIXA DE AR DIREITA




QUADRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA



QUADRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA



CHECK LIST - PIT STOP



ETIQUETA DA COLUNA



LAUDO



CONSULTA


CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME COM APONTAMENTO




CONFORME COM APONTAMENTO

Prezado cliente, você acaba de contratar um laudo da Pit Stop - Cautelar Particular, emitido pela UMUARAMA - GO. Esta é a garantia de procedência de seu veículo, onde foram analisados e aprovados itens de identificação como codificação do chassi, numeração do motor, etiquetas de identificação, análise da presença de danos estruturais, histórico de leilão, sinistros, entre outros.

Data da vistoria: 30/01/2026	Nº da Vistoria: 823323	Razão Social: UMUARAMA TOYOTA CATALÃO - GO	Placa: PXZ2021
Marca/modelo: I / FORD RANGER XLSCD4A22C	Endereço: AVENIDA ANTÔNIO CARLOS PANIAGO		



FRENTE 45°



TRASEIRA 45°





RESULTADO ENCONTRADO PARA:
PXZ2021
MARCA/MODELO:
I/FORD RANGER XLSCD4A22C

ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:
2016/2017
ORIGEM DE EMPLACAMENTO:
MINAS GERAIS



0 IMPEDITIVOS DE CIRCULAÇÃO

5 PONTOS DE ALERTA

RESUMO DAS CONSULTAS

 OUTROS ESTADOS ⚠️	 CRED BDV II (BIN) ⚠️	 CRED AGREGADOS ✅	 CADASTRO VEÍCULO ✅	 CRED PARECER TEC. ✅	 CRED HIST RF ✅	 SISCSV ✅	 LEILÃO BASE COMERCIAL ✅
 LEILÃO PLUS ✅	 CRED IND. SINISTRO ✅	 CRED DECODIFICADOR + FIPE ✅	 SISCSV - SINISTRO ⚪				

DADOS DO VEÍCULO

PLACA: PXZ2021	COR: PRETA	TIPO: CAMINHONETE
COMBUSTÍVEL: DIESEL	PROCEDÊNCIA: IMPORTADO	POTÊNCIA: 160CV

- ✅ Verifique se o número do motor e o número do chassi são iguais aos impressos fisicamente no veículo. Os locais mais comuns onde você pode encontrar esses códigos estão na parte inferior do para-brisa, sob o capô na área do compartimento do motor, entre outros.
- ⚠️ No Brasil existem milhares de órgãos autuadores. Isso dificulta a busca pelas informações, pois a maioria deles não informa o Detran ou RENAINF. Orientamos que na compra do veículo faça um [termo \(termo de responsabilidade\)](#), onde o vendedor se faz obrigado a quitar qualquer débito ao período anterior da aquisição.
- Órgão consultado por: Detran

OUTROS ESTADOS

PLACA: PXZ2021	MUNICÍPIO: CATALAO
CHASSI: 8AFAR23N1HJ423388	UF: GO
PROCEDÊNCIA: IMPORTADA	SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO
ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 06/12/2019	COR: PRETA
MARCA: I/FORD RANGER XLSCD4A22C	ANO DE FABRICAÇÃO: 2016
ANO DO MODELO: 2017	COMBUSTÍVEL: DIESEL
TIPO: CAMINHONETE	CATEGORIA: PARTICULAR

DADOS DO PROPRIETÁRIO - OUTROS ESTADOS

PROPRIETÁRIO: MARCIO FLORISBELO MENDES

RESTRIÇÕES - OUTROS ESTADOS

RESTRIÇÃO 1: ALIENACAO FIDUCIARIA	RESTRIÇÃO 2: SEM RESTRICAO
RESTRIÇÃO 3: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 4: SEM RESTRICAO

DÉBITOS - OUTROS ESTADOS

DÉBITOS IPVA LICENCIAMENTO: EXISTE DEBITO IPVA.	DÉBITOS DE MULTAS: NAO EXISTE DEBITO.
---	---------------------------------------

VALOR TOTAL DÉBITO IPVA: 3.767,10

VALOR TOTAL DÉBITO LICENCIAMENTO: 263,39

VALOR TOTAL DÉBITO MULTAS: 0,00

VALOR TOTAL DÉBITO DPVAT: 0,00



ATENÇÃO NA COMPRA

CRED BDV II (BIN)

PLACA: PXZ2021

PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRA

CHASSI: 8AFAR23N1HJ423388

Nº DO MOTOR: QJ2UHHJ423388

RENAVAM: 01090693734

COR: PRETA

ANO DE FABRICAÇÃO: 2016

ANO DO MODELO: 2017

MUNICÍPIO/UF: CATALAO/GO

QTD. DE PASSAGEIROS: 5

CAPACIDADE DE CARGA: 108

ESPÉCIE: ESPECIAL

CARROCERIA: ABERTA/CABINE DUPLA

CÂMBIO:

Nº DE EIXOS: 2

TERCEIRO EIXO:

EIXO TRASEIRO DIF:

CILINDRADAS: 2198

CHASSI REMARCADO: NORMAL

SEGMENTO: COMERCIAL LEVE

SUB SEGMENTO: CL - PICK-UP GRANDE

TIPO DO VEÍCULO: CAMINHONETE

CMT: 595

COMBUSTÍVEL: DIESEL

MARCA/MODELO: FORD/I/FORD RANGER XLSCD4A22C

PBT: 320

POTÊNCIA: 160

SITUAÇÃO: CIRCULACAO

OCORRÊNCIA: NAO

RESTRIÇÕES BASE NACIONAL

RESTRIÇÃO 1: ALIENACAO FIDUCIARIA

RESTRIÇÃO 2: NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 3: NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 4: NADA CONSTA

RESTRIÇÃO 5: NADA CONSTA



ATENÇÃO NA COMPRA

CRED AGREGADOS

PLACA: PXZ2021

CHASSI: 8AFAR23N1HJ423388

ORIGEM EMPLACAMENTO: MINAS GERAIS

MUNICIPIO/UF: CATALAO/GO

FABRICANTE: FORD

MARCA/MODELO: I/FORD RANGER XLSCD4A22C

ANO DE FABRICAÇÃO: 2016

ANO DO MODELO: 2017

TIPO: CAMINHONETE

ESPÉCIE: ESPECIAL

CILINDRADAS: 2198

POTÊNCIA: 160

Nº DE EIXOS: 2

EIXO TRASEIRO DIF:

CAPACIDADE DE CARGA: 108

SEGMENTO: COMERCIAL LEVE

SUB SEGMENTO: CL - PICK-UP GRANDE

PASSAGEIROS: 5

SITUAÇÃO: CIRCULAÇÃO

COR: PRETA

COMBUSTÍVEL: DIESEL	N° DO MOTOR (FABRÍL): QJ2UHHJ423388
N° DO MOTOR ATUALIZADO: -	CAIXA DE CAMBIO:
MONTAGEM: 1	CARROCERIA/TIPO: 134
PESO BRUTO: 320	TERCEIRO EIXO:
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO: 595	RENAVAM:

CADASTRO VEÍCULO	
PLACA: PXZ2021	CHASSI: 8AFAR23N1HJ423388
ANO DE FABRICAÇÃO: 2016	ANO DO MODELO: 2017
COMBUSTÍVEL: DIESEL	TIPO: CAMINHONETE
ESPÉCIE: ESPECIAL	CARROCERIA: 134
FABRICANTE: FORD	SEGMENTO: COMERCIAL LEVE
SUB SEGMENTO: CL - PICK-UP GRANDE	MODELO: RANGER
MARCA/MODELO: I/FORD RANGER XLSCD4A22C	COR: PRETA
TANQUE DE COMBUSTÍVEL:	URBANO:
RODOVIARIO:	

CRED PARECER TEC.		
	RESULTADO: NÃO IDENTIFICADO QUALQUER APONTAMENTO PARA O VEÍCULO INFORMADO PARA ESTE NÍVEL DE INFORMAÇÃO. ISSO QUER DIZER, QUE ESTE VEÍCULO PROVAVELMENTE TERÁ ACEITAÇÃO EM SEGUROS E/OU FINANCIAMENTOS, COM PRÊMIO DE 100% DA TABELA FIPE.	 SEM RISCO

CRED HIST RF	
RESULTADO: NENHUM REGISTRO ENCONTRADO	 SEM RISCO

SISCSV

DADOS DO VEÍCULO	
PLACA:	CHASSI:
ANO FABRICAÇÃO:	ANO MODELO:
CMC:	CMT:
TIPO CARROCERIA CÓDIGO:	TIPO CARROCERIA:
CATEGORIA CÓDIGO:	CHASSI SÉRIE:
CILINDRADAS:	COMBUSTÍVEL CÓDIGO:
COMBUSTÍVEL:	COR CÓDIGO:
COR:	ESPÉCIE:
INDICADOR ALARME:	INDICADOR ROUBO/FURTO:
LOTAÇÃO:	MARCA/MODELO CÓDIGO:
MARCA/MODELO:	MUNICÍPIO EMPLACAMENTO CÓDIGO:

MUNICÍPIO EMPLACAMENTO:	QTD. EIXOS:
PBT:	POTÊNCIA:
Nº IDENTIFICAÇÃO PROPRIETÁRIO:	SITUAÇÃO:
TIPO VEÍCULO CÓDIGO:	TIPO VEÍCULO:
UF JURISDIÇÃO:	INDICADOR COMUNICAÇÃO DE VENDA:
INDICADOR LEILÃO:	INDICADOR MULTA RENAINF:
INDICADOR PENDÊNCIA EMISSÃO:	INDICADOR RECALL 1:
INDICADOR RECALL 2:	INDICADOR RECALL 3:
INDICADOR RECALL MONTADORA:	RESTRIÇÃO 1 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 1:	RESTRIÇÃO 2 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 2:	RESTRIÇÃO 3 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 3:	RESTRIÇÃO 4 CÓDIGO:
RESTRIÇÃO 4:	INDICADOR RESTRIÇÃO RENAJUD:
RESTRIÇÃO RFB INDICADOR:	RESTRIÇÃO RFB:
PROCEDÊNCIA:	INDICADOR OSTENTA PIV:
TIPO ARRENDATÁRIO CÓDIGO:	TIPO ARRENDATÁRIO:
Nº CARROCERIA:	REMARCAÇÃO CHASSI CÓDIGO:
REMARCAÇÃO CHASSI:	DATA EMISSÃO CRV:
DATA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:	ORGÃO RFB CÓDIGO:
ORGÃO RFB:	Nº EIXO AUXILIAR:
Nº EIXO TRASEIRO:	NATUREZA FATURADO:
UF FATURADO:	NATUREZA IMPORTADOR:
DESCRIÇÃO DOC IMPORTADOR:	PAÍS TRANSFERÊNCIA CÓDIGO:
PAÍS TRANSFERÊNCIA:	DOC PROPRIETÁRIO INDICADO TIPO:
DOC PROPRIETÁRIO INDICADO:	TIPO PROPRIETÁRIO CÓDIGO:
TIPO PROPRIETÁRIO:	NOME ARRENDATÁRIO:
Nº IDENTIFICAÇÃO ARRENDATÁRIO:	Nº CÂMBIO:
Nº DECLARAÇÃO IMPORTAÇÃO:	Nº ID FATURAMENTO:
Nº ID IMPORTADOR:	Nº MOTOR:
POSSUIDOR NOME:	POSSUIDOR DOCUMENTO:
POSSUIDOR ORIGEM:	Nº DOC PROPRIETÁRIO:
NOME PROPRIETÁRIO:	REGISTRO ADUANEIRO:
RENAVAM:	USUÁRIO É PRINCIPAL CONDUTOR:
USUÁRIO É PRINCIPAL POSSUIDOR:	USUÁRIO FOI PRINCIPAL CONDUTOR:
PERMITE BAIXAR CRVL DIGITAL:	



SEM RISCO

RESULTADO: REGISTROS NAO FORAM LOCALIZADOS



SEM RISCO

LEILÃO PLUS

RESULTADO: NENHUM REGISTRO LOCALIZADO



SEM RISCO

CRED IND. SINISTRO

RESULTADO: NADA CONSTA



SEM RISCO

CRED DECODIFICADOR + FIPE

CHASSI: 8AFAR23N1HJ423388	FABRICANTE: FORD
ANO DE FABRICAÇÃO: 2016	ANO DO MODELO: 2017
COMBUSTÍVEL: DIESEL	QUANTIDADE DE EIXOS: 2
TIPO DA CARROCERIA: CAB DUPLA	REGIÃO GEOGRÁFICA: ARGENTINA / CHILE / EQUADOR / PERU / VENEZUELA
PAÍS: ARGENTINA	LOCAL DA FÁBRICA: PACHECO - ARGENTINA
MARCA: FORD	MODELO: FORD RANGER XLSCD4A22C
VERSÃO:	MOTOR: 2.2
PESO BRUTO: 320	

CÓDIGOS FIPE

CÓDIGO: 003421-5

COMBUSTÍVEL: D	MARCA: FORD	MODELO: RANGER XLS 2.2 4X4 CD DIESEL AUT.
----------------	-------------	---



SEM RISCO

FIPE

CÓDIGO FIPE: 003421-5

