



NºDOCUMENTO
849090

LAUDO CAUTELAR

MODELO DO VEÍCULO: **CCROSS XRE 20**



CONFORME



USE O LEITOR
DO CELULAR
PARA ABRIR O
QR-CODE



LAUDO



CONSULTA



EMITIDO POR:
UMUARAMA TOYOTA CALDAS NOVAS - GO

CNPJ:
07.172.382/0009-37

ENDEREÇO:
R PICO DA NEBLINA QUADRAGL LOTE 1A

FONTE
CONSULTA:

BRASIL
SDC3H07

Nº LAUDO:
849090

DATA EMISSÃO:
23/03/2026

BAIRO:
JARDIM SERRANO

MUNICÍPIO:
CALDAS NOVAS

ESTADO:
GO



LAUDO



CONSULTA

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

INFORMAÇÕES CONSULTA

Fabricante Veículo: TOYOTA

Placa Consulta: SDC3H07
Data da Vistoria: 23/03/2026
Dados Proprietário: UMUARAMA TOYOTA CALDAS NOVAS - GO
Nome Vistoriador: LUIZ GUSTAVO DA SILVA LIMA
Dados Solicitante: 07.172.382/0009-37
Unidade Vistoria: GOIANIA
Modelo Veículo: CCROSS XRE 20
Chassi Veículo: 9BRK3AAG9R0119463
Renavam: 01361386786

Cor Veículo: CINZA
Ano de Fabricação: 2023
Ano do Modelo: 2024
Motor: AD12929
Câmbio: 1W0823708743
UF: GO
Capacidade: 42
Combustível: ALCOOL/GASOLINA
KM: 72489

CONCLUSÃO GRÁFICA



Consultas (11 itens verificados)

- Outros Estados
- Cred Bdv li (Bin)
- Cred Agregados
- Cadastro Veículo
- Cred Parecer Tec.
- Cred Hist Rf
- Siscsv



Pintura (19 itens verificados)

- Capô
- Lateral Traseira Direita
- Porta Traseira Direita
- Teto
- Porta Dianteira Direita
- Para-Lama Dianteiro Esquerdo
- Caixa De Ar Esq.



Estrutura (25 itens verificados)

- Coluna Central Esquerda
- Longarina Dianteira Direita
- Longarina Dianteira Esquerda
- Longarina Traseira Direita
- Longarina Traseira Esquerda
- Coluna Dianteira Direita
- Coluna Dianteira Esquerda





FRENTE 45°




TRASEIRA 45°



		EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA CALDAS NOVAS - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
		CNPJ: 07.172.382/0009-37	ENDEREÇO: R PICO DA NEBLINA QUADRAGL LOTE 1A				
Nº LAUDO: 849090	DATA EMISSÃO: 23/03/2026	BAIRO: JARDIM SERRANO	MUNICÍPIO: CALDAS NOVAS	ESTADO: GO			

Análise e Originalidade de Pintura

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME



Legenda: ● Pintura Original ● Pintura Queimada ● Riscado ● Repintura ● Amassado ● Repintura com massa ● Quebrado

Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise	Peça	Espessura (μ) Mín/Max	Análise
1 - Capô		●	2 - Lateral Traseira Direita		●
3 - Porta Traseira Direita		●	4 - Teto		●
5 - Porta Dianteira Direita		●	6 - Paralamas Dianteiro Esquerdo		●
7 - Caixa De Ar Esquerdo		●	8 - Caixa De Ar Direito		●
9 - Porta Dianteira Esquerda		●	10 - Porta Traseira Esquerda		●
11 - Lateral Traseira Esquerda		●	12 - Paralamas Dianteiro Direito		●
13 - Coluna Dianteira Direita		●	14 - Coluna Dianteira Esquerda		●
15 - Coluna Traseira Direita		●	16 - Coluna Traseira Esquerda		●
17 - Tampa Do Porta Malas		●	18 - Coluna Central Direita		●
19 - Coluna Central Esquerda		●			


Observações: A análise acima apresentada é restrita a espessura da pintura atual do veículo. Através de aparelho metrológico certificado e calibrado é coletada a distância em microns (μ) da película de tinta até a base ferrosa ou não ferrosa do veículo (exceto plástico e fibra). Não analisamos avarias ou substituição de peças. Imagens do veículo meramente ilustrativas.



	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA CALDAS NOVAS - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
	CNPJ: 07.172.382/0009-37	ENDEREÇO: R PICO DA NEBLINA QUADRAGL LOTE 1A				
Nº LAUDO: 849090	DATA EMISSÃO: 23/03/2026	BAIRO: JARDIM SERRANO	MUNICÍPIO: CALDAS NOVAS	ESTADO: GO		

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

Análise e Originalidade de Estrutura e Agregados



Observações Estrutura



Peça

Análise

1 - Coluna central esquerda	● OK
3 - Longarina dianteira esquerda	● OK
5 - Longarina traseira esquerda	● OK
7 - Coluna Dianteira Esquerda	● OK
9 - Caixa de Ar Direito	● OK
11 - Painel traseiro	● OK
13 - Torre de amortecedor diant. Direito	● OK
15 - Torre de amortecedor tras. Direito	● 470 - OK
17 - Coluna Traseira Direita	● OK
19 - Caixa de estepe	● 425 - OK
21 - Caixa de Roda Dianteira Esquerda	● 434 - OK
23 - Caixa de Roda Traseira Esquerda	● 443 - OK
25 - Assoalho Esquerdo	● 470 - OK

Peça

Análise

2 - Longarina dianteira direita	● OK
4 - Longarina traseira direita	● OK
6 - Coluna Dianteira Direita	● OK
8 - Coluna central direita	● OK
10 - PAINEL FRONTAL	● Ok
12 - Caixa de Ar Esquerdo	● OK
14 - Torre de amortecedor diant. Esquerdo	● ok
16 - Torre do amortecedor tras. Esquerdo	● 461 - OK
18 - Coluna Traseira Esquerda	● OK
20 - Caixa de Roda Dianteira Direita	● 417 - OK
22 - Caixa de Roda Traseira Direita	● 400 - OK
24 - Assoalho Direito	● 408 - OK



		EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA CALDAS NOVAS - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
		CNPJ: 07.172.382/0009-37	ENDEREÇO: R PICO DA NEBLINA QUADRAGL LOTE 1A				
Nº LAUDO: 849090	DATA EMISSÃO: 23/03/2026	BAIRO: JARDIM SERRANO	MUNICÍPIO: CALDAS NOVAS	ESTADO: GO			

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI E NUMERAÇÃO DO MOTOR

Nº do chassi (Base Nacional BIN)

9BRK3AAG9R0119463

Nº do chassi (Veículo)

9BRK3AAG9R0119463

Nº do motor (Base Nacional BIN)

AD12929

Nº do motor (Veículo)

AD12929

NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR LEITURA DE ODÔMETRO, CÂMBIO, AIRBAG'S E
ACEITAÇÃO POR CIA DE SEGUROS.



PÁG 1

WWW.PITSTOPVISTORIA.COM.BR



		EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA CALDAS NOVAS - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
		CNPJ: 07.172.382/0009-37	ENDEREÇO: R PICO DA NEBLINA QUADRAGL LOTE 1A				
Nº LAUDO: 849090	DATA EMISSÃO: 23/03/2026	BAIRO: JARDIM SERRANO	MUNICÍPIO: CALDAS NOVAS	ESTADO: GO			

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

ANÁLISE DE ORIGINALIDADE DA ESTRUTURA

PAINEL CORTA FOGO

OK

ANÁLISE DE ORIGINALIDADE DE PINTURA

PARA-CHOQUE DIANTEIRO

ORIGINAL

PARA-CHOQUE TRASEIRO

ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

Nº do motor

OK

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

Nº do chassi

OK

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DAS ETIQUETAS AUTODESTRUTÍVEIS (ETA)

ETIQUETA "ETA" - COMPARTIMENTO DO MOTOR

ORIGINAL

Etiqueta (eta) coluna lado direito


ORIGINAL



PÁG 1

WWW.PITSTOPVISTORIA.COM.BR



		EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA CALDAS NOVAS - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
		CNPJ: 07.172.382/0009-37	ENDEREÇO: R PICO DA NEBLINA QUADRAGL LOTE 1A				
Nº LAUDO: 849090	DATA EMISSÃO: 23/03/2026	BAIRO: JARDIM SERRANO	MUNICÍPIO: CALDAS NOVAS	ESTADO: GO			

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

(VIS) CONDIÇÃO DA GRAVAÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS**Gravação do vidro porta dianteira direita**

ORIGINAL

Gravação do chassi vidro vigia traseiro direito

ORIGINAL

Gravação vidro porta dianteira esquerda

ORIGINAL

Gravação do chassi vidro vigia traseiro esquerdo

ORIGINAL

Gravação do vidro porta traseira direita

ORIGINAL

Gravação vidro traseiro

ORIGINAL

Gravação vidro porta traseira esquerda

ORIGINAL

Gravação do chassi vidro para-brisa

esta meio apagada, mas parece original

IDENTIFICAÇÃO DE ORIGINALIDADE DA PLAQUETA DE CHASSI**Plaqueta chassi dianteira**

ORIGINAL

CONCLUSÃO**Conclusão Final**




CONFORME



PÁG 1

WWW.PITSTOPVISTORIA.COM.BR



	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA CALDAS NOVAS - GO		FONTE CONSULTA:		 LAUDO	 CONSULTA
	CNPJ: 07.172.382/0009-37	ENDEREÇO: R PICO DA NEBLINA QUADRAGL LOTE 1A				
Nº LAUDO: 849090	DATA EMISSÃO: 23/03/2026	BAIRO: JARDIM SERRANO	MUNICÍPIO: CALDAS NOVAS	ESTADO: GO		

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME


FOTOS



HODÔMETRO



PLACA



PAINEL CORTA FOGO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



CRLV



ETIQUETA DO COMPARTIMENTO DO MOTOR



LONGARINA DIANTEIRA DIREITA



GRAVAÇÃO DO VIDRO PARA-BRISA



LONGARINA DIANTEIRA ESQUERDA



PÁG 1

WWW.PITSTOPVISTORIA.COM.BR



		EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA CALDAS NOVAS - GO		FONTE CONSULTA: 		 LAUDO	 CONSULTA
		CNPJ: 07.172.382/0009-37	ENDEREÇO: R PICO DA NEBLINA QUADRAGL LOTE 1A				
Nº LAUDO: 849090	DATA EMISSÃO: 23/03/2026	BAIRO: JARDIM SERRANO	MUNICÍPIO: CALDAS NOVAS	ESTADO: GO			

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

FOTOS



PAINEL INTERNO



QUADRO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA



QUADRO DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA



CAIXA DE AR ESQUERDA



GRAVAÇÃO DO VIDRO TRASEIRO



PAINEL TRASEIRO



PÁG 1



WWW.PITSTOPVISTORIA.COM.BR



	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA CALDAS NOVAS - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
	CNPJ: 07.172.382/0009-37	ENDEREÇO: R PICO DA NEBLINA QUADRAGL LOTE 1A				
Nº LAUDO: 849090	DATA EMISSÃO: 23/03/2026	BAIRO: JARDIM SERRANO	MUNICÍPIO: CALDAS NOVAS	ESTADO: GO		

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

FOTOS



DIAGONAL TRASEIRA DIREITA




CAIXA DE AR DIREITA



QUADRO DA PORTA TRASEIRA DIREITA



QUADRO DA PORTA DIANTEIRA DIREITA



CHECK LIST - PIT STOP



ETIQUETA DA COLUNA




	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA CALDAS NOVAS - GO			FONTE CONSULTA: 		
	CNPJ: 07.172.382/0009-37	ENDEREÇO: R PICO DA NEBLINA QUADRAGL LOTE 1A				
Nº LAUDO: 849090	DATA EMISSÃO: 23/03/2026	BAIRO: JARDIM SERRANO	MUNICÍPIO: CALDAS NOVAS	ESTADO: GO	LAUDO	CONSULTA

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME

FOTOS



ADICIONAL 4



ADICIONAL 5



PÁG 1

WWW.PITSTOPVISTORIA.COM.BR



	EMITIDO POR: UMUARAMA TOYOTA CALDAS NOVAS - GO			FONTE CONSULTA: 	 LAUDO	 CONSULTA
	CNPJ: 07.172.382/0009-37	ENDEREÇO: R PICO DA NEBLINA QUADRAGL LOTE 1A				
Nº LAUDO: 849090	DATA EMISSÃO: 23/03/2026	BAIRO: JARDIM SERRANO	MUNICÍPIO: CALDAS NOVAS	ESTADO: GO		

CAUTELAR PARTICULAR - CONFORME



CONFORME

Prezado cliente, você acaba de contratar um laudo da Pit Stop - Cautelar Particular, emitido pela UMUARAMA - GO. Esta é a garantia de procedência de seu veículo, onde foram analisados e aprovados itens de identificação como codificação do chassi, numeração do motor, etiquetas de identificação, análise da presença de danos estruturais, histórico de leilão, sinistros, entre outros.

Data da vistoria:
23/03/2026

Nº da Vistoria:
849090

Razão Social:
**UMUARAMA
TOYOTA CALDAS
NOVAS - GO**

Placa:
SDC3H07

Marca/modelo:
**TOYOTA / CCROSS
XRE 20**

Endereço:
AVENIDA ANTÔNIO CARLOS PANIAGO



FRENTE 45°



TRASEIRA 45°



PÁG 1

WWW.PITSTOPVISTORIA.COM.BR



CONSULTADO EM: 23/03/2026 ÀS 14:14

RESULTADO DA CONSULTA: CONSULTA PITSTOP



TOYOTA

RESULTADO ENCONTRADO PARA:

SDC3H07

MARCA/MODELO:

TOYOTA/CCROSS XRE 20

ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO:

2023/2024

ORIGEM DE EMPLACAMENTO:

NÃO LOCALIZADO



0 IMPEDITIVOS DE CIRCULAÇÃO

7 PONTOS DE ALERTA

RESUMO DAS CONSULTAS



OUTROS ESTADOS



CRED BDV II (BIN)



CRED AGREGADOS



CADASTRO VEÍCULO



CRED PARECER TEC.



CRED HIST RF



SISCSV



LEILÃO BASE
COMERCIAL



LEILÃO PLUS



CRED IND. SINISTRO



CRED DECODIFICADOR
+ FIPE



SISCSV - SINISTRO



DADOS DO VEÍCULO

PLACA: SDC3H07

COR: CINZA

TIPO: UTILITARIO

COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA

PROCEDÊNCIA: NACIONAL

POTÊNCIA: 177CV



Verifique se o número do motor e o número do chassi são iguais aos impressos fisicamente no veículo. Os locais mais comuns onde você pode encontrar esses códigos estão na parte inferior do para-brisa, sob o capô na área do compartimento do motor, entre outros.



No Brasil existem milhares de órgãos autuadores. Isso dificulta a busca pelas informações, pois a maioria deles não informa o Detran ou RENANF. Orientamos que na compra do veículo faça um [termo \(termo de responsabilidade\)](#) onde o vendedor se faz obrigado a quitar qualquer débito ao período anterior da aquisição.

Órgão consultado por: Detran

OUTROS ESTADOS

PLACA: SDC3H07	MUNICÍPIO: MORRINHOS
CHASSI: 9BRK3AAG9R0119463	UF: GO
PROCEDÊNCIA: NACIONAL	SITUAÇÃO: EM CIRCULACAO
ULTIMA ATUALIZAÇÃO: 07/11/2023	COR: CINZA
MARCA: TOYOTA/CCROSS XRE 20	ANO DE FABRICAÇÃO: 2023
ANO DO MODELO: 2024	COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA
TIPO: UTILITARIO	CATEGORIA: PARTICULAR

DADOS DO PROPRIETÁRIO - OUTROS ESTADOS

PROPRIETÁRIO: CRISTOVAM VELOSO JUNIOR

RESTRIÇÕES - OUTROS ESTADOS

RESTRIÇÃO 1: ALIENACAO FIDUCIARIA	RESTRIÇÃO 2: SEM RESTRICAO
RESTRIÇÃO 3: SEM RESTRICAO	RESTRIÇÃO 4: SEM RESTRICAO

DÉBITOS - OUTROS ESTADOS

DÉBITOS IPVA LICENCIAMENTO: EXISTE DEBITO IPVA.	DÉBITOS DE MULTAS: EXISTE DEBITO DE MULTAS.
VALOR TOTAL DÉBITO IPVA: 4.698,14	VALOR TOTAL DÉBITO LICENCIAMENTO: 274,61
VALOR TOTAL DÉBITO MULTAS: 553,79	VALOR TOTAL DÉBITO DPVAT: 0,00



ATENÇÃO NA COMPRA

CRED BDV II (BIN)

PLACA: SDC3H07	PROCEDÊNCIA: NACIONAL
CHASSI: 9BRK3AAG9R0119463	Nº DO MOTOR: AD12929
RENAVAM: 01361386786	COR: CINZA
ANO DE FABRICAÇÃO: 2023	ANO DO MODELO: 2024
MUNICÍPIO/UF: MORRINHOS/GO	QTD. DE PASSAGEIROS: 5
CAPACIDADE DE CARGA: 42	ESPÉCIE: MISTO
CARROCERIA: NAO APLICAVEL	CÂMBIO: 1W0823708743
Nº DE EIXOS: 2	TERCEIRO EIXO:
EIXO TRASEIRO DIF:	CILINDRADAS: 1987
CHASSI REMARCADO: NORMAL	SEGMENTO: NAO IDENTIFICADO
SUB SEGMENTO: NÃO IDENTIFICADO	TIPO DO VEÍCULO: UTILITARIO
CMT: 254	COMBUSTÍVEL: ALCOOL/GASOLINA
MARCA/MODELO: TOYOTA/TOYOTA/CCROSS XRE 20	PBT: 184

POTÊNCIA: 177

SITUAÇÃO: CIRCULACAO

OCORRÊNCIA: NAO

RESTRIÇÕES BASE NACIONAL

RESTRIÇÃO 1: ALIENACAO FIDUCIARIA

RESTRIÇÃO 2: NADA CONSTA