



LAUDO CAUTELAR VEICULAR - PEQUENO PORTE

Placa:	SYP3F06	Estado:	MG
Renavam:	1380788282		
Marca/Modelo:	VW/VIRTUS MB		
Ano de Fabricação:	2023	Modelo:	2024
Cor:	Cinza		
Combustível:	Alcool / Gasolina		
Número do Chassi:	9BWDH6BZORP017755		
Número do Motor:	DHS680169		
Município:	UBERLÂNDIA		

Odômetro:	113.864
Emplacamento:	MINAS GERAIS

Solicitante Laudo:	Saga - Compra
Proprietário Veículo:	FABIO HENRIQUE DA SILVA MAFRA

Conferente:	KAREN BENITH
Inspetor Técnico:	DEIVID SILVA
Unidade:	MATRIZ: UBERLÂNDIA

DIANTE DE UMA ANALISE TÉCNICA CONSTATOU-SE QUE:

A Identificação Alfanumérica do Chassi/Monobloco:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração (Chassi ORIGINAL).
- ✓ Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.

A Identificação Alfanumérica do Número do Motor:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração.
- ✓ Motor em Conformidade com a BIN (Base de Identificação Nacional).

As Etiquetas On-Line/Autodestrutivas OBRIGATÓRIAS:

Coluna da Porta: ✓ Etiqueta Original. Compartimento do Motor: ✓ Etiqueta Original.

A Identificação da Gravação dos Vidros:

Dianteiro (Para-Brisas) ✓ Vidro Original.
Porta Diant. Esquerda: ✓ Vidro Original.
Porta Tras. Esquerda: ✓ Vidro Original.
Lateral Tras. Esquerda: ✓ Vidro Original.
Vidro Traseiro: ✓ Vidro Original.

Porta Diant. Direita: ✓ Vidro Original.
Porta Tras. Direita: ✓ Vidro Original.
Lateral Tras. Direita: ✓ Vidro Original.

Este Veículo Foi Arrematado em Leilão? ✓ Não, Veículo NÃO Foi Arrematado em Leilão.

Conclusão do Laudo: ! VEÍCULO APROVADO COM OBSERVAÇÕES

Tendo em vista as observações e constatações do Inspetor técnico, infere-se que: O Veículo citado acima foi examinado, e encontrava-se com a numeração do chassi e do motor convergentes com a BIN (Base de Identificação Nacional) dentro dos padrões da montadora, determinando assim sua veracidade lícita.

Observações: VEÍCULO POSSUI RETOQUES DE PINTURA, POSSUI AVARIA NA CAIXA DE AR DO LADO DIREITO E NA PORTA TRASEIRA DIREITA.

✓ ITENS OBRIGATÓRIOS

Situação: Equipamentos Obrigatórios OK

Condições do QRCode e da Placa	
CRCode: Não Violado	Placa: Mercosul

Situação da Placa: A PLACA ESTÁ OK

Resumo da Situação do Veículo no Sistema

Tem Multas/Autuações?	! Existe Multa(s)/Autuação(s)
O IPVA está quitado?	! NÃO, não está pago nenhuma parce
O DPVAT está pago?	✓ Não Foi gerado Débitos de DPVAT
licenciamento pago?	! O Licenciamento NÃO está pago
Existe Alienação?	! Sim, Consta Alienação
Roubo ou Furto Ativo?	✓ Não consta Roubo/Furto Ativo
Comunicado de Venda?	✓ Não Existe Comunicado de Venda
Veículo está Licenciado?	! NÃO, Veículo NÃO está Licenciado

Conferente: KAREN BENITH

Inspetor Técnico: DEIVID SILVA

IMPORTANTE: Declaramos que este laudo foi emitido de acordo com os procedimentos operacionais estabelecidos pela ÁGUA PERÍCIAS. Sobre tudo as Informações obtidas pelos Inspetores Técnicos, foram comparadas as da BIN (Base de Identificação Nacional) por meio de banco de dados conceituados e também obtidas por EMPRESAS LEILOEIRAS e SEGURADORAS, sendo ELAS totalmente responsáveis pelas informações contidas nas consultas em anexo. A DG VISTORIAS VEICULARES LTDA, assume através deste, TOTAL RESPONSABILIDADE pelos itens examinados nos veículo acima; entretanto quaisquer modificações, alterações e /ou substituições FUTURAS realizadas, Especialmente dos itens examinados (Motor, Chassi, Etiquetas, vidros e reparos estruturais), ANULA a conclusão final deste DOCUMENTO.




Placa: SYP3F06

Modelo: VW/VIRTUS MB

Ano: 2023

Modelo: 2024

Detalhe da Situação Estrutural



Legenda

● Original

● Avariado / Pequenos Danos

● Reparado / Soldado / Substituído



Placa: SYP3F06

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

Foto da Traseira e da Placa: **SYP3F06**



Macro Foto Nº Chassi: **9BWDH6BZ0RP017755**



Foto do Número do Motor: **DHS680169**



Odômetro do Veículo: **113.864**



Itens Obrigatórios: Equipamentos Obrigatórios OK



Foto Frente do Veículo: VW/VIRTUS MB



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG

Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



Placa: SYP3F06

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

➡ Etiqueta Obrigatória da Coluna da Porta



➡ Etiqueta Obrigatória do Compartimento do Motor



➡ Foto do Tampa Porta Malas Aberta



➡ Foto Interna do Veículo



➡ Macro Foto do QR Code/Lacre da Placa



➡ Foto da Traseira Reta do Veículo






FOTOS COMPLEMENTARES DO VEÍCULO


➡ Foto das Condições do vidro dianteiro (Para-brisa)




➡ Foto do Compartimento do Motor (Capô Aberto)



➡ Foto da Etiqueta de Troca de Óleo



➡ Foto do Painel do Carro LIGADO (LUZES)



➡ Foto da Etiqueta do Cinto de Segurança



➡ Foto COMPLEMENTAR



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG
Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



REDECAR ESSENCIAL PLUS >



RESUMO ANALÍTICO DO VEÍCULO

VW/VIRTUS MB

2023 - 2024



PLACA: SYP3F06
RENAVAM: 1380788282
Nº DO CHASSI: 9BWDH6BZ0RP017755
Nº DO MOTOR: DHS680169
COMBUSTÍVEL: Alcool / Gasolina
COR DO VEÍCULO: Cinza
MUNICÍPIO: UBERLÂNDIA
ESTE VEÍCULO TEM: 3 ANOS DE USO



É MUITO IMPORTANTE VOCÊ SABER...

Existe Multas/Autuações? **Sim Existe, Multa(s) ou Autuações**
O IPVA está Quitado? **NÃO, não está pago nenhuma parcela**
O Seguro DPVAT está Pago? **Não Foi gerado Débitos de DPVAT**
O Licenciamento está Pago? **O Licenciamento NÃO está pago**
O Veículo está Licenciado? **NÃO, Veículo NÃO está Licenciado**
O veículo está Alienado? **SIM, Veículo encontra-se Alienado**
Este Veículo Já Foi à Leilão? **Não, Este veículo não foi à Leilão**
Qual estado foi emplacado? **MINAS GERAIS**

Gráfico Comparativo da Kilometragem Estimada do Veículo

Baixa - 30000 - KM Rodados

Media - 45000 - KM Rodados

Alta - 60000 KM Rodados

LEGENDA DA CONSULTA

Situação OK Requer Atenção Restrição ou Impedimento Não Disponível Sistema Fora do Ar

Informações da BASE Nacional (SENATRAN)

Atenção, Consta Restrições do SENATRAN

Informações da Base Estadual (DETRAN)

Atenção! Consta Restrições na Base Estadual

Estado do Primeiro Emplacamento - 0KM

Veículo no Estado de Origem

Proprietário(a) Atual do Veículo

Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo

Não Existe Comunicado de Venda ATIVO

Veículo com Chassi Original (Normal)

Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão

Existe(m) Débito/Imposto(s) para o Veículo

Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto

Não existe Recall para este Veículo

Processos - Base Não Disponível

Existe Multa/Autuação(s) para este Veículo





Informações da BASE Nacional (SENATRAN)					Data: 21/02/2026	
Placa: SYP3F06		Marca/Modelo: VW/VIRTUS MB		Ano: 2023	Modelo: 2024	Cor: Cinza
Combustível: Alcool / Gasolina		Renavan: 1380788282		Estado: MG	Município: UBERLÂNDIA	
Tipo: Automovel	Potência: 116	Cilindradas: 999	Nº Chassi: 9BWDH6BZ0RP017755		Motor Fabril: DHS680169	

Atenção, Consta Restrições do SENATRAN						Data: 21/02/2026
Resultado: Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE NACIONAL (DENATRAN)						
Restrição-1: ALIENACAO FIDUCIARIA	Existe restrição judicial RENAJUD?	Não				
Restrição-2: Não há	Existe comunicação de venda ativa?	Não				
Restrição-3: Não há	Ostenta placa novo padrão?	Não				
Restrição-4: Não há	Existe restrição PGFN?	Não				

Informações da Base Estadual (DETRAN)						Data: 21/02/2026
Placa: <i>SYP3F06</i>		Marca/Modelo: <i>VW/VIRTUS MB</i>		Ano: <i>2023</i>	Modelo: <i>2024</i>	Cor: <i>Cinza</i>
Combustível: <i>Alcool / Gasolina</i>		Renavan: <i>1380788282</i>		Estado: <i>MG</i>	Município: <i>UBERLÂNDIA</i>	
Nº DE EIXOS: <i>2</i>	Potencia: <i>116</i>	Cilindradas: <i>999</i>	Nº Chassi: <i>9BWDH6BZ0RP017755</i>	<i>Consta Chassi NORMAL no Sistema</i>		
Capacidade de Carga: <i>0</i>		Espécie: <i>Passageiro</i>		Tipo: <i>Automovel</i>		
Motor BIN: <i>DHS680169</i>		Motor Atual: <i>DHS680169</i>		Situação: <i>CIRCULAÇÃO</i>		

Atenção! Consta Restrições na Base Estadual						Data: 21/02/2026
Resultado: Foi encontrado Algum tipo de RESTRIÇÃO para essa placa do veículo na BASE ESTADUAL (DETRAN)						
Existe Restrições no DETRAN? Sim Existe algum tipo de restrição no Estado, (Licenciamento, IPVA, Etc...)						

Estado do Primeiro Emplacamento - OKM						Data: 21/02/2026
Resultado:	O Veículo teve o seu primeiro emplacamento no estado de MINAS GERAIS					

Veículo no Estado de Origem						Data: 21/02/2026
Resultado:	O Veiculo encontra-se emplacado atualmente no estado de: MINAS GERAIS					

Proprietário(a) Atual do Veículo						Data: 21/02/2026
Resultado:	Este Veículo tem como proprietário o Sr(a): FABIO HENRIQUE DA SILVA MAFRA					

Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo						Data: 21/02/2026
Resultado:	Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.					

Não Existe Comunicado de Venda ATIVO Data: 21/02/2026

Não Existe Comunicado de Venda Ativo para esse veículo.

Veículo com Chassi Original (Normal) Data: 21/02/2026

Resultado: Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.

Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão Data: 21/02/2026

Resultado: Não Foi encontrado NENHUM registro nas bases consultadas.

Existe(m) Débito/Imposto(s) para o Veículo Data: 21/02/2026

Resultado: Atenção!!! - Em nossas bases CONSTA DÉBITOS de Imposto ou taxas para este veículo.

O IPVA está Pago?

NÃO, não está pago nenhuma parcela

O DPVAT está Pago?

Não Foi gerado Débitos de DPVAT

O Licenciamento está Pago?

O Licenciamento NÃO está pago

Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto Data: 21/02/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.

Não existe Recall para este Veículo Data: 21/02/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de RECALL pendente nas bases consultadas.



Parecer Técnico de SEGURADORA

Data:

Não Consta PARECER TÉCNICO DESFAVORÁVEL para este veículo nas seguradoras consultadas.



Existe Multa/Autuação(s) para este Veículo

Resultado: Nas BASES consultadas, Existe(m) Multa(s)/Autuação(ões) para a placa deste veículo, Veja Relação Abaixo:

Autuação(ões) - DETRAN - DENATRAN - DNIT - PRF

Cod.	Data	Descrição das Autuações	Valor
554-11	17/01/26	ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTACAO I	R\$ 195,23

Multa(as) - DETRAN - DENATRAN - DNIT - PRF

Cod.	Data	Descrição das Multas	Valor
------	------	----------------------	-------

Valor das Autuações: R\$ 195,23

Valor Total dos Débitos: R\$ 195,23

* Os Valores das INFRAÇÕES acima relacionadas são em caráter informativo e estão para o pagamento até a data do vencimento; sendo assim, as multas já vencidas sofrerão reajuste na emissão do boleto junto ao órgão autuador

