



## LAUDO CAUTELAR VEICULAR - PEQUENO PORTE

|                    |                         |         |      |
|--------------------|-------------------------|---------|------|
| Placa:             | PYW5009                 | Estado: | MG   |
| Renavam:           | 1106700420              |         |      |
| Marca/Modelo:      | HYUNDAI/HB20S 1.0M COMF |         |      |
| Ano de Fabricação: | 2016                    | Modelo: | 2017 |
| Cor:               | PRATA                   |         |      |
| Combustível:       | ALCOOL / GASOLINA       |         |      |
| Número do Chassi:  | 9BHBG41CAHP709228       |         |      |
| Número do Motor:   | F3LAGU677074            |         |      |
| Município:         | UBERLÂNDIA              |         |      |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Odômetro:     | 183.467      |
| Emplacamento: | MINAS GERAIS |

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Solicitante Laudo:    | Saga - Citroen            |
| Proprietário Veículo: | GLEIDSON ACASSIO DOS REIS |

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Conferente:       | PATRICIA RAMOS     |
| Inspetor Técnico: | DEIVID SILVA       |
| Unidade:          | MATRIZ: UBERLÂNDIA |

## DIANTE DE UMA ANALISE TÉCNICA CONSTATOU-SE QUE:

## A Identificação Alfanumérica do Chassi/Monobloco:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração (Chassi ORIGINAL).
- ✓ Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.

## A Identificação Alfanumérica do Número do Motor:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração.
- ✓ Motor em Conformidade com a BIN (Base de Identificação Nacional).

## As Etiquetas On-Line/Autodestrutivas OBRIGATÓRIAS:

Coluna da Porta: ✓ Etiqueta Original. Compartimento do Motor: ✓ Etiqueta Original.

## A Identificação da Gravação dos Vidros:

- Dianteiro (Para-Brisas) ⚠ Vidro Não Original (Grav. Paralela).
- Porta Diant. Esquerda: ✓ Vidro Original.
- Porta Tras. Esquerda: ✓ Vidro Original.
- Lateral Tras. Esquerda: ✓ Vidros Inexistentes.
- Vidro Traseiro: ✓ Vidro Original.
- Porta Diant. Direita: ✓ Vidro Original.
- Porta Tras. Direita: ✓ Vidro Original.
- Lateral Tras. Direita: ✓ Vidros Inexistentes.

Este Veículo Foi Arrematado em Leilão? ✓ Não, Veículo NÃO Foi Arrematado em Leilão.

## Conclusão do Laudo: ⚠ VEÍCULO APROVADO COM OBSERVAÇÕES

Tendo em vista as observações e constatações do Inspetor técnico, infere-se que: O Veículo citado acima foi examinado, e encontrava-se com a numeração do chassi e do motor convergentes com a BIN (Base de Identificação Nacional) dentro dos padrões da montadora, determinando assim sua veracidade lícita.

Observações: VEÍCULO POSSUI RETOQUE GERAL DE PINTURA.

✓ ITENS OBRIGATÓRIOS

Situação: Equipamentos Obrigatórios OK

|                                     |
|-------------------------------------|
| Condições do Lacre e da Placa       |
| Lacre: Não Violado Placa: Refletiva |

Situação da Placa: TROCAR A PLACA

## Resumo da Situação do Veículo no Sistema

- Tem Multas/Autuações? ✓ Não Existe(m) Multa(s)
- O IPVA está quitado? ✓ SIM, o IPVA está quitado
- O DPVAT está pago? ✓ Não Foi gerado Débitos de DPVAT
- licenciamento pago? ✓ SIM, o Licenciamento está Pago
- Existe Alienação? ✓ Não Consta Alienação
- Roubo ou Furto Ativo? ✓ Não consta Roubo/Furto Ativo
- Comunicado de Venda? ✓ Não Existe Comunicado de Venda
- Veículo está Licenciado? ✓ SIM, Veículo está Licenciado

— Patrícia Ramos —

— Deivid Silva —

## IMPORTANTI

obtidas pelos Inspetores Técnicos, foram comparadas as da BIN (Base de Identificação Nacional) por meio de banco de dados conceituados e também obtidas por EMPRESAS LEILOEIRAS e SEGURADORAS, sendo ELAS totalmente responsáveis pelas informações contidas nas consultas em anexo. A DG VISTORIAS VEICULARES LTDA, assume através deste, TOTAL RESPONSABILIDADE pelos itens examinados no veículo acima; entretanto quaisquer modificações, alterações e/ou substituições FUTURAS realizadas, Especialmente dos itens examinados (Motor, Chassi, Etiquetas, vidros e reparos estruturais), ANULA a conclusão final deste DOCUMENTO.




Placa: PYW5009

Modelo: HYUNDAI/HB20S 1.0M COMF

Ano: 2016

Modelo: 2017

## Detalhe da Situação Estrutural



### Legenda

● Original

● Avariado / Pequenos Danos

● Reparado / Soldado / Substituído





Placa: PYW5009

## ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

Foto da Traseira e da Placa: **PYW5009**



Macro Foto Nº Chassi: **9BHBG41CAHP709228**



Foto do Número do Motor: **F3LAGU677074**



Odômetro do Veículo: **183.467**



Itens Obrigatórios: Equipamentos Obrigatórios OK



Foto Frente do Veículo: **HYUNDAI/HB20S 1.0M COMF**



**EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290**

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG

Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000





Placa: PYW5009

## ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

➔ Etiqueta Obrigatória da Coluna da Porta



➔ Etiqueta Obrigatória do Compartimento do Motor




➔ Foto do Tampa Porta Malas Aberta



➔ Foto Interna do Veículo



➔ Macro Foto do QR Code/Lacre da Placa



➔ Foto da Traseira Reta do Veículo



**EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290**

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG

Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000






Placa: PYW5009

## FOTOS COMPLEMENTARES DO VEÍCULO


➡ Foto das Condições do vidro dianteiro (Para-brisa)



➡ Foto do Compartimento do Motor (Capô Aberto)



➡ Foto da Etiqueta de Troca de Óleo



➡ Foto do Painel do Carro LIGADO (LUZES)



➡ Foto da Etiqueta do Cinto de Segurança



➡ Foto da Gravação do Vidro Para-Brisas



**EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290**

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG  
Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



**REDECAR ESSENCIAL PLUS >**



## RESUMO ANALÍTICO DO VEÍCULO

**HYUNDAI/HB20S 1.0M COMF 2016 - 2017**



PLACA: PYW5009  
RENAVAM: 1106700420  
Nº DO CHASSI: 9BHBG41CAHP709228  
Nº DO MOTOR: F3LAGU677074  
COMBUSTÍVEL: ALCOOL / GASOLINA  
COR DO VEÍCULO: PRATA  
MUNICÍPIO: UBERLÂNDIA  
ESTE VEÍCULO TEM: 10 ANOS DE USO



### É MUITO IMPORTANTE VOCÊ SABER...

Existe Multas/Autuações? **Não Possui Autuações ou Multas**  
O IPVA está Quitado? **SIM, o IPVA está quitado**  
O Seguro DPVAT está Pago? **Não Foi gerado Débitos de DPVAT**  
O Licenciamento está Pago? **SIM, o Licenciamento está Pago**  
O Veículo está Licenciado? **SIM, Veículo está Licenciado**  
O veículo está Alienado? **Não, não tem Gravame para o Veículo**  
Este Veículo Já Foi à Leilão? **Não, Este veículo não foi à Leilão**  
Qual estado foi emplacado? **MINAS GERAIS**

### Gráfico Comparativo da Kilometragem Estimada do Veículo

Baixa - 100000 - KM Rodados

Media - 150000 - KM Rodados

Alta - 200000 KM Rodados

### LEGENDA DA CONSULTA

Situação OK Requer Atenção Restrição ou Impedimento Não Disponível Sistema Fora do Ar

Informações da BASE Nacional (SENATRAN)

Não Possui Restrições no (SENATRAN)

Informações da Base Estadual (DETRAN)

Não Consta Restrições na Base Estadual

Estado do Primeiro Emplacamento - 0KM

Veículo no Estado de Origem

Proprietário(a) Atual do Veículo

Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo

Não Existe Comunicado de Venda ATIVO

Veículo com Chassi Original (Normal)

Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão

Não Consta Débito/Imposto para o Veículo

Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto

Não existe Recall para este Veículo

Processos - Base Não Disponível

Não Consta Multa/Autuação(s) no Veículo





## Informações da BASE Nacional (SENATRAN) Data: 26/05/2026

Placa: PYW5009 Marca/Modelo: HYUNDAI/HB20S 1.0M COMF Ano: 2016 Modelo: 2017 Cor: PRATA  
Combustível: ALCOOL / GASOLINA Renavan: 1106700420 Estado: MG Município: UBERLÂNDIA  
Tipo: AUTOMOVEL Potência: 80 Cilindradas: 998 Nº Chassi: 9BHBG41CAHP709228 Motor Fabril: F3LAGU677074

## Não Possui Restrições no (SENATRAN) Data: 26/05/2026

Resultado: Não Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE NACIONAL (DENATRAN)

|                     |                                    |     |
|---------------------|------------------------------------|-----|
| Restrição-1: Não há | Existe restrição judicial RENAJUD? | Não |
| Restrição-2: Não há | Existe comunicação de venda ativa? | Não |
| Restrição-3: Não há | Ostenta placa novo padrão?         | Não |
| Restrição-4: Não há | Existe restrição PGFN?             | Não |

## Informações da Base Estadual (DETRAN) Data: 26/05/2026

Placa: PYW5009 Marca/Modelo: HYUNDAI/HB20S 1.0M COMF Ano: 2016 Modelo: 2017 Cor: PRATA  
Combustível: ALCOOL / GASOLINA Renavan: 1106700420 Estado: MG Município: UBERLÂNDIA  
Nº DE EIXOS: 2 Potencia: 80 Cilindradas: 998 Nº Chassi: 9BHBG41CAHP709228 *Consta Chassi NORMAL no Sistema*  
Capacidade de Carga: 0 Espécie: PASSAGEIRO Tipo: AUTOMOVEL  
Motor BIN: F3LAGU677074 Motor Atual: F3LAGU677074 Situação: CIRCULAÇÃO

## Não Consta Restrições na Base Estadual Data: 26/05/2026

Resultado: Não Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE ESTADUAL (DETRAN)

Existe Restrições no DETRAN? Não Existe Restrições no Estado para esse Veículo

## Estado do Primeiro Emplacamento - OKM Data: 26/05/2026

Resultado: O Veículo teve o seu primeiro emplacamento no estado de MINAS GERAIS

## Veículo no Estado de Origem Data: 26/05/2026

Resultado: O Veiculo encontra-se emplacado atualmente no estado de: MINAS GERAIS

## Proprietário(a) Atual do Veículo Data: 26/05/2026

Resultado: Este Veículo tem como proprietário o Sr(a): GLEIDSON ACASSIO DOS REIS

## Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo Data: 26/05/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.





**Não Existe Comunicado de Venda ATIVO**

Data: 26/05/2026

Não Existe Comunicado de Venda Ativo para esse veículo.



**Veículo com Chassi Original (Normal)**

Data: 26/05/2026

Resultado: Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.



**Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão**

Data: 26/05/2026

Resultado: Não Foi encontrado NENHUM registro nas bases consultadas.



**Não Consta Débito/Imposto para o Veículo**

Data: 26/05/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum débito de IPVA, SEGURO DPVAT e LICENCIAMENTO para este veículo nas Bases consultada.

**O IPVA está Pago?**

SIM, o IPVA está quitado

**O DPVAT está Pago?**

Não Foi gerado Débitos de DPVAT

**O Licenciamento está Pago?**

SIM, o Licenciamento está Pago



**Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto**

Data: 26/05/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.



**Não existe Recall para este Veículo**

Data: 26/05/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de RECALL pendente nas bases consultadas.







**Parecer Técnico de SEGURADORA**

Data:

Não Consta PARECER TÉCNICO DESFAVORÁVEL para este veículo nas seguradoras consultadas.



**Não Consta Multa/Autuação(s) no Veículo**

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de de MULTAS/AUTUAÇÕES nas bases consultadas.

