



LAUDO CAUTELAR VEICULAR - PEQUENO PORTE

Placa:	OZY4777	Estado:	MG
Renavam:	1022206335		
Marca/Modelo:	HYUNDAI/HB20 1.6M COMF		
Ano de Fabricação:	2014	Modelo:	2015
Cor:	Preta		
Combustível:	Alcool / Gasolina		
Número do Chassi:	9BHBG51DAFP327742		
Número do Motor:	F4FAEU051769		
Município:	UBERABA		

Odômetro:	195.549
Emplacamento:	Distrito Federal
Solicitante Laudo:	Saga - Seminovos
Proprietário Veículo:	ANA VITORIA FERREIRA ELIAS REIS
Conferente:	KAREN BENITH
Inspetor Técnico:	DEIVID SILVA
Unidade:	MATRIZ: UBERLÂNDIA

DIANTE DE UMA ANALISE TÉCNICA CONSTATOU-SE QUE:

A Identificação Alfanumérica do Chassi/Monobloco:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração (Chassi ORIGINAL).
- ✓ Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.

A Identificação Alfanumérica do Número do Motor:

- ✓ NÃO Apresentava Indícios Evidentes de Adulteração.
- ✓ Motor em Conformidade com a BIN (Base de Identificação Nacional).

As Etiquetas On-Line/Autodestrutivas OBRIGATÓRIAS:

Coluna da Porta: ✓ Etiqueta Original. Compartimento do Motor: ✓ Etiqueta Original.

A Identificação da Gravação dos Vidros:

- | | |
|--|---|
| Dianteiro (Para-Brisas) ✓ Vidro Original. | Porta Diant. Direita: ✓ Vidro Original. |
| Porta Diant. Esquerda: ✓ Vidro Original. | Porta Tras. Direita: ✓ Vidro Original. |
| Porta Tras. Esquerda: ✓ Vidro Original. | Lateral Tras. Direita: ✓ Vidros Inexistentes. |
| Lateral Tras. Esquerda: ✓ Vidros Inexistentes. | |
| Vidro Traseiro: ✓ Vidro Original. | |

Este Veículo Foi Arrematado em Leilão? ✓ Não, Veículo NÃO Foi Arrematado em Leilão.

Conclusão do Laudo: ! VEÍCULO APROVADO COM OBSERVAÇÕES

Tendo em vista as observações e constatações do Inspetor técnico, infere-se que: O Veículo citado acima foi examinado, e encontrava-se com a numeração do chassi e do motor convergentes com a BIN (Base de Identificação Nacional) dentro dos padrões da montadora, determinando assim sua veracidade lícita.

Observações: VEÍCULO POSSUI AVARIA NO PAINEL TRASEIRO CONFORME FOTO EM ANEXO.

✓ ITENS OBRIGATÓRIOS

Situação: Equipamentos Obrigatórios OK

Condições do Lacre e da Placa

Lacre: Não Violado Placa: Refletiva

Situação da Placa: TROCAR A PLACA

Resumo da Situação do Veículo no Sistema

Tem Multas/Autuações?	✓ Não Exite(m) Multa(s)
O IPVA está quitado?	! NÃO, não está pago nenhuma parce
O DPVAT está pago?	✓ Não Foi gerado Débitos de DPVAT
licenciamento pago?	! O Licenciamento NÃO está pago
Existe Alienação?	! Sim, Consta Alienação
Roubo ou Furto Ativo?	✓ Não consta Roubo/Furto Ativo
Comunicado de Venda?	✓ Não Existe Comunicado de Venda
Veículo está Licenciado?	! NÃO, Veículo NÃO está Licenciado

Conferente: KAREN BENITH

Inspetor Técnico: DEIVID SILVA




Placa: OZY4777

Modelo: HYUNDAI/HB20 1.6M COMF

Ano: 2014

Modelo: 2015

Detalhe da Situação Estrutural



Legenda

● Original

● Avariado / Pequenos Danos

● Reparado / Soldado / Substituído



Placa: OZY4777

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

Foto da Traseira e da Placa: **OZY4777**



Macro Foto Nº Chassi: **9BHBG51DAFP327742**



Foto do Número do Motor: **F4FAEU051769**



Odômetro do Veículo: **195.549**



Itens Obrigatórios: Equipamentos Obrigatórios OK



Foto Frente do Veículo: **HYUNDAI/HB20 1.6M COMF**



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG

Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



Placa: OZY4777

ANEXO DE FOTOS DO VEÍCULO

➔ Etiqueta Obrigatória da Coluna da Porta




➔ Etiqueta Obrigatória do Compartimento do Motor




➔ Foto do Tampa Porta Malas Aberta



➔ Foto Interna do Veículo



➔ Macro Foto do QR Code/Lacre da Placa



➔ Foto da Traseira Reta do Veículo



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG

Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000

FOTOS COMPLEMENTARES DO VEÍCULO

➡ Foto das Condições do vidro dianteiro (Para-brisa)



➡ Foto do Compartimento do Motor (Capô Aberto)



➡ Foto da Etiqueta de Troca de Óleo



➡ Foto do Painel do Carro LIGADO (LUZES)



➡ Foto da Etiqueta do Cinto de Segurança



➡ Foto COMPLEMENTAR



EMPRESA CREDENCIADA DE VISTORIA (ECV) - PORTARIA CET ECVS 1290

AV PRINCESA ISABEL, 468 - CENTRO - UBERLÂNDIA/MG
Fale Conosco - WHATSAPP (34) 3214-3234 | 99797-6000



REDECAR ESSENCIAL PLUS >



RESUMO ANALÍTICO DO VEÍCULO

HYUNDAI/HB20 1.6M COMF 2014 - 2015



PLACA: OZY4777
RENAVAM: 1022206335
Nº DO CHASSI: 9BHBG51DAFP327742
Nº DO MOTOR: F4FAEU051769
COMBUSTÍVEL: Alcool / Gasolina
COR DO VEÍCULO: Preta
MUNICÍPIO: UBERABA
ESTE VEÍCULO TEM: 12 ANOS DE USO



É MUITO IMPORTANTE VOCÊ SABER...

Existe Multas/Autuações? Não Possui Autuações ou Multas
O IPVA está Quitado? NÃO, não está pago nenhuma parcela
O Seguro DPVAT está Pago? Não Foi gerado Débitos de DPVAT
O Licenciamento está Pago? O Licenciamento NÃO está pago
O Veículo está Licenciado? NÃO, Veículo NÃO está Licenciado
O veículo está Alienado? SIM, Veículo encontra-se Alienado
Este Veículo Já Foi à Leilão? Não, Este veículo não foi à Leilão
Qual estado foi emplacado? Distrito Federal

Gráfico Comparativo da Kilometragem Estimada do Veículo

Baixa - 120000 - KM Rodados

Media - 180000 - KM Rodados

Alta - 240000 KM Rodados

LEGENDA DA CONSULTA

Situação OK Requer Atenção Restrição ou Impedimento Não Disponível Sistema Fora do Ar

Informações da BASE Nacional (SENATRAN)

Atenção, Consta Restrições do SENATRAN

Informações da Base Estadual (DETRAN)

Atenção! Consta Restrições na Base Estadual

Estado do Primeiro Emplacamento - 0KM

Veículo Fora do Estado de Origem

Proprietário(a) Atual do Veículo

Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo

Não Existe Comunicado de Venda ATIVO

Veículo com Chassi Original (Normal)

Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão

Existe(m) Débito/Imposto(s) para o Veículo

Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto

Não existe Recall para este Veículo

Processos - Base Não Disponível

Não Consta Multa/Autuação(s) no Veículo





Informações da BASE Nacional (SENATRAN)

Data: 11/05/2026

Placa: **OZY4777** Marca/Modelo: **HYUNDAI/HB20 1.6M COMF** Ano: **2014** Modelo: **2015** Cor: **Preta**
Combustível: **Alcool / Gasolina** Renavan: **1022206335** Estado: **MG** Município: **UBERABA**
Tipo: **Automovel** Potência: **128** Cilindradas: **1591** Nº Chassi: **9BHBG51DAFP327742** Motor Fabril: **F4FAEU051769**



Atenção, Consta Restrições do SENATRAN

Data: 11/05/2026

Resultado: Foi encontrado Restrições para essa placa do veículo na BASE NACIONAL (DENATRAN)

Restrição-1: ALIENACAO FIDUCIARIA	Existe restrição judicial RENAJUD?	Não
Restrição-2: Não há	Existe comunicação de venda ativa?	Não
Restrição-3: Não há	Ostenta placa novo padrão?	Não
Restrição-4: Não há	Existe restrição PGFN?	Não



Informações da Base Estadual (DETRAN)

Data: 11/05/2026

Placa: **OZY4777** Marca/Modelo: **HYUNDAI/HB20 1.6M COMF** Ano: **2014** Modelo: **2015** Cor: **Preta**
Combustível: **Alcool / Gasolina** Renavan: **1022206335** Estado: **MG** Município: **UBERABA**
Nº DE EIXOS: **2** Potencia: **128** Cilindradas: **1591** Nº Chassi: **9BHBG51DAFP327742** *Consta Chassi NORMAL no Sistema*
Capacidade de Carga: *Espécie: Passageiro* Tipo: *Automovel*
Motor BIN: **F4FAEU051769** Motor Atual: **F4FAEU051769** Situação: **CIRCULAÇÃO**



Atenção! Consta Restrições na Base Estadual

Data: 11/05/2026

Resultado: Foi encontrado Algum tipo de RESTRIÇÃO para essa placa do veículo na BASE ESTADUAL (DETRAN)

Existe Restrições no DETRAN? **Sim** Existe algum tipo de restrição no Estado, (Licenciamento, IPVA, Etc...)



Estado do Primeiro Emplacamento - OKM

Data: 11/05/2026

Resultado: O Veículo teve o seu primeiro emplacamento no estado de Distrito Federal



Veículo Fora do Estado de Origem

Data: 11/05/2026

Resultado: O Veiculo encontra-se emplacado atualmente no estado de: MINAS GERAIS



Proprietário(a) Atual do Veículo

Data: 11/05/2026

Resultado: Este Veículo tem como proprietário o Sr(a): **ANA VITORIA FERREIRA ELIAS REIS**



Não Existe queixa de Roubo e Furto Ativo

Data: 11/05/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.



Não Existe Comunicado de Venda ATIVO Data: 11/05/2026

Não Existe Comunicado de Venda Ativo para esse veículo.

Veículo com Chassi Original (Normal) Data: 11/05/2026

Resultado: Efetuada a Pesquisa da Ficha de Montagem do Veículo; Constata-se que o Chassi era Original de Fábrica.

Veículo NÃO foi Arrematado em Leilão Data: 11/05/2026

Resultado: Não Foi encontrado NENHUM registro nas bases consultadas.

Existe(m) Débito/Imposto(s) para o Veículo Data: 11/05/2026

Resultado: Atenção!!! - Em nossas bases CONSTA DÉBITOS de Imposto ou taxas para este veículo.

O IPVA está Pago?

NÃO, não está pago nenhuma parcela

O DPVAT está Pago?

Não Foi gerado Débitos de DPVAT

O Licenciamento está Pago?

O Licenciamento NÃO está pago

Veículo NÃO Possui Histórico Roubo/Furto Data: 11/05/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro nas bases consultadas.

Não existe Recall para este Veículo Data: 11/05/2026

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de RECALL pendente nas bases consultadas.



Parecer Técnico de SEGURADORA

Data:

Não Consta PARECER TÉCNICO DESFAVORÁVEL para este veículo nas seguradoras consultadas.



Não Consta Multa/Autuação(s) no Veículo

Resultado: Não Foi encontrado nenhum registro de de MULTAS/AUTUAÇÕES nas bases consultadas.

