

LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR



DATA: 18/05/2026 HORA: 15:00:24

CONFIDENCIAL P/ CPF: NÃO INFORMADO
ORTOVEL



LAUDO Nº: 6

PLACA	RFA7G58	CIDADE / UF	BELO HORIZONTE / MG
COR	BRANCA	MARCA / MODELO	JEEP
RENAVAM	NÃO INFORMADO	CHASSI	988611126LK325896
ANO / MODELO	2020 / 2020	COMBUSTÍVEL	DIESEL
MOTOR	552616748946175	CÂMBIO	000
Nº DO LACRE	000	UNIDADE VISTORIADORA	UBERLANDIA / MG
CRLV	000		



Q POR OCASIÃO DOS EXAMES, O VEÍCULO ENCONTRA-SE COM:

A NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CHASSI:

GRAVAÇÃO SEM VESTÍGIOS APARENTES DE ADULTERAÇÃO E DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

A NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR:

GRAVAÇÃO SEM VESTÍGIOS APARENTES DE ADULTERAÇÃO E DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

ETIQUETA COMPARTIMENTO DO MOTOR:

ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

ETIQUETA COMPARTIMENTO DA PORTA:

ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

Q ANÁLISE DOS VIDROS / ORIGINALIDADE:

DIANTEIRO (PARA - BRISA):

ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

PORTA ESQUERDA DIANTEIRA:

ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

PORTA ESQUERDA TRASEIRA:

ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

PORTA DIREITA DIANTEIRA:

ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

PORTA DIREITA TRASEIRA:

ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

TRASEIRA:

ORIGINAL/DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE










DATA: 18/05/2026 HORA: 15:00:24

CONFIDENCIAL P/ CPF: NÃO INFORMADO
ORTOVEL



LAUDO Nº: 6



38 - Tampa porta malas

46 - Para-lama traseiro esquerdo

60 - Porta traseira direita

LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR




DATA: 18/05/2026 HORA: 15:00:24

CONFIDENCIAL P/ CPF: NÃO INFORMADO
ORTOVEL



LAUDO Nº: 6



DIANTEIRA




LATERAL



MOTOR



CHASSI



HODOMETRO



PLACA



LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR





DATA: 18/05/2026 HORA: 15:00:24

CONFIDENCIAL P/ CPF: NÃO INFORMADO
ORTOVEL



LAUDO Nº: 6



LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR



DATA: 18/05/2026 HORA: 15:00:24

CONFIDENCIAL P/ CPF: NÃO INFORMADO
ORTOVEL



LAUDO Nº: 6

OBSERVAÇÃO:

REPARO:Paralama traseiro esquerdo,Porta malas,Porta traseira direita
Parabrisa não original gravação ok

UBERLÂNDIA, 18 DE MAIO DE 2026 - 15:00:38HS

EMITIDO POR: TOTAL VISTORIA
RG: 00000000

VISTORIADOR(A): LUCAS RODRIGUES DE MACEDO
RG: MG20632518

IMPORTANTE: O presente Laudo possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto do exame, e não substitui em hipótese alguma, eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe ao exato momento da realização dos exames, em razão de que a **TOTAL VISTORIA UBERLÂNDIA LTDA**, CNPJ **42.547.849/0001-20** não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e /ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem no chassi, motor, câmbio e suas respectivas numerações identificadoras, bem como, outras que afetem a segurança do veículo (reformas estruturais). A **TOTAL VISTORIA UBERLÂNDIA LTDA**, não se responsabiliza por informações de Bases de Dados privadas de **SEGURADORAS**, que possam negar ou impedir a futura contratação de seguro para o veículo. **O presente laudo é válido por 30 dias.**

Critério de avaliação das seguradoras:

Ao receber este laudo, o cliente fica ciente de que as companhias de seguro possuem seus próprios métodos e critérios de avaliação do risco para aceitação ou não de automóveis, por esse motivo informamos que o critério de avaliação da vistoriadora bem como o resultado final da vistoria, independe da aceitação ou não da seguradora.

A Contratada se compromete a cumprir todas as leis, regras e regulamentos aplicáveis aos dados pessoais tratados em razão da execução do presente Contrato, incluindo a Lei 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD).

AVENIDA AFONSO PENA, 4054 - BRASIL - CEP 38400-710 - UBERLÂNDIA / MG
TELEFONE: (34) 99916-8047



DATA: 18/05/2026 HORA: 14H55

CONFIDENCIAL P/ CNPJ: 42.547.849/0001-20



INFORMAÇÕES DO VEÍCULO



PLACA	RFA7G58	PROCEDÊNCIA	NACIONAL
CHASSI	988611126LK325896 (Normal)	Nº DO MOTOR	552616748946175
RENAVAM	01228778040	TIPO	UTILITARIO
COR	BRANCA	ANO / MODELO	2020 / 2020
FABRICANTE	JEEP/RENEGADE LNGTD AT D	MUNICÍPIO / UF	UBERLANDIA / MG
MARCA	JEEP/RENEGADE LNGTD AT D	CAP. PASSAG.	5
COMBUSTÍVEL	DIESEL	POTÊNCIA	170
CAP. DE CARGA	NÃO INFORMADO	ESPÉCIE	MISTO
CARROCERIA	97407787	CAIXA CÂMBIO	NÃO INFORMADO
EIXO	NÃO INFORMADO	EIXO AUXILIAR	NÃO INFORMADO
EIXO TRASEIRO	NÃO INFORMADO	CILINDRADAS	1956
REMARC. CHASSI	NADA CONSTA	PESO BRUTO	2.03
SITUAÇÃO	CIRCULACAO	ATUALIZAÇÃO	25/09/2025

RESTRIÇÕES

ROUBO E FURTO	VEÍCULO NÃO INDICA OCORRÊNCIA ATIVA DE ROUBO/FURTO		
RESTRIÇÃO 01	INTENCAO VENDA	RESTRIÇÃO 02	COMUNICACAO DE VENDA
RESTRIÇÃO 03	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 04	NADA CONSTA



Comunicado / Venda

CONSTA COMUNICACAO DE VENDA ATIVA



Kart Veículo

NÃO FOI LOCALIZADO ALTERAÇÕES DAS CARACTERISTICAS!



Renajud Detalhado

VEICULO NÃO POSSUI RESTRIÇÃO



Recall de Veículo

(NÃO) EXISTE RECALL PARA O VEÍCULO



Gravame

VEICULO SEM RESTRICOES ATIVAS NA BASE SNG

INFORMAÇÕES DETRAN - MG

BASE DE DADOS INDISPONIVEL NO MOMENTO DA CONSULTA
Aguarde atualização automática e abra a consulta novamente

INFORMAÇÕES / BASE ESTADUAL

MARCA / MODELO	JEEP / RENEGADE LNGTD AT D	MUNICÍPIO / UF	UBERLANDIA - MG
FABRICAÇÃO	2020 / 2020	COR	BRANCA
PLACA	RFA7G58	RENAVAM	01228778040
CHASSI	988611126LK325896	MOTOR	552616748946175

RESTRIÇÕES BASE ESTADUAL			
DÉBITO MUNICIPAIS	0,00	DÉBITO IPVA	0,00
DÉBITO RENAINF	0,00	DÉBITO DEBDER	0,00
DÉBITO DERSA	0,00	DÉBITO DETRAN	0,00
DÉBITO LICENCIAMENTO	0,00	DÉBITO DPVAT	0,00
ADMINISTRATIVA	INTENCAO VENDA	JUDICIAL	NADA CONSTA
TRIBUTÁRIA	NADA CONSTA	RESRENAJUD	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 1	COMUNICACAO DE VENDA	RESTRIÇÃO 2	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 3	INTENCAO VENDA	RESTRIÇÃO 4	NADA CONSTA
RESTRIÇÃO 5	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 6	NADA CONSTA

TABELA FIPE			
MODELO	RENEGADE LONGITUDE 2.0 4X4 TB DIESEL AUT	MARCA	JEEP
VALOR	R\$ 93.857,00	COMBUSTÍVEL	NÃO INFORMADO
ANO FABRICAÇÃO	2020	ANO MODELO	2020
CÓDIGO FIPE	017037-2	REFERÊNCIA	MAIO/2026

DECODIFICADOR			
CHASSI	988611126LK325896	MARCA	JEEP
MODELO	RENEGADE LONGITUDE AT D	MONTADORA	JEEP
VEÍCULO	RENEGADE LONGITUDE AT D	VERSÃO	LONGITUDE
CLASSIFICAÇÃO	NACIONAL	COMBUSTÍVEL	NÃO INFORMADO
ANO MODELO	2020	ANO FABRICAÇÃO	2020
PAÍS	BRASIL	REGIÃO GEOGRÁFICA	BRASIL / PARAGUAI / COLOMBIA / URUGUAI

INFORMAÇÃO DE SINISTRO	
NADA CONSTA	

OUTRAS INFORMAÇÕES DE SINISTROS	
NÃO EXISTE INDÍCIO DE SINISTRO	



FÁCIL ACEITAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO PERANTE O MERCADO

FAROL Principais características:
Verificação do veículo nas Bases de Dados dos maiores provedores de informação do mercado, e fornecer uma análise prévia sobre o eventual risco de aceitação do veículo, indicando se o mesmo seria de fácil, média ou difícil comercialização perante o mercado.
Obs: Em alguns casos o veículo poderá ter a aceitação saneada mediante emissão de laudo regulatório oficial (padrão INMETRO).



Venda Remarketing

NÃO EXISTE OCORRÊNCIA DE REMARKETING PARA O VEÍCULO!



Leilão 01

NÃO EXISTE OCORRÊNCIA DE LEILÃO PARA ESTE VEÍCULO!



Leilão 02

NÃO EXISTE OCORRÊNCIA DE LEILÃO PARA ESTE VEÍCULO!



Leilão 03

NÃO EXISTE OCORRÊNCIA DE LEILÃO PARA ESTE VEÍCULO!

INFORMAÇÕES / PROPRIETÁRIOS

PROPRIETÁRIO ATUAL

ORTOVEL VEICULOS E PECAS LTDA

BASE HISTÓRICA PROPRIETÁRIOS

ANO	2025	NOME	ORTOVEL VEICULOS E PECAS
DATA	25/09/2025	CIDADE / UF	MG
ANO	2026	NOME	ORTOVEL VEICULOS E PECAS LTDA
DATA	18/05/2026	CIDADE / UF	UBERLANDIA - MG
ANO	2026	NOME	ORTOVEL VEICULOS E PECAS LTDA
DATA	18/05/2026	CIDADE / UF	UBERLANDIA - MG
ANO	2026	NOME	ORTOVEL VEICULOS E PECAS
DATA	18/05/2026	CIDADE / UF	UBERLANDIA - MG

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação das transações comerciais do CNPJ: 42.547.849/0001-20, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor, incluindo a Lei 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD). A responsabilidade da Rede Cred Auto limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações. As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao CNPJ: 42.547.849/0001-20. Em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. O CNPJ: 42.547.849/0001-20 declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras, o veículo sendo cadastrado em outro estado pode haver vícios ocultos, restrições débitos ou bloqueios que só irão constar no prontuário do veículo no momento da transferência efetiva para o estado.



[Início](#) / [Veículos](#) / [Consulta de situação do veículo](#)

 Consulta de situação do veículo

Segunda-feira, 18 de Maio de 2026 - 15 horas e 03 minutos

Este Veículo não tem Autuação e não tem Multas.

RFA7G58

Dados do Veículo

Placa:	RFA7G58
Chassi:	988611126LK325896
Renavam:	01228778040
IPVA Pago:	2026
Parcela:	3
Seguro DPVAT Ano Atual Pago:	Não
Seguro DPVAT Anos Anteriores Pago:	2025: Não 2024: Não
Município:	UBERLANDIA
Ano de Fabricação:	2020
Ano Modelo:	2020
Marca:	Tipo nao cadastrado / UTILITARI JEEP/RENEGADE LNGTD AT D
Taxa Licenciamento Paga:	2026
Data Licenciamento:	25/09/2025
Situação Licenciamento:	VEICULO LICENCIADO PARA O ANO 2025
Comunicação de venda:	Veículo possui comunicação de venda



Situação do Veículo

Restrições

- Veiculo possui comunicacao de venda ativa.
- SEM RESTRICAO

Licenciamento - Ano Atual

O veículo não possui pendências. O CRLV encontra-se em processo de emissão digital e estará disponível para [impressão no portal do Detran-MG](#).
O documento também poderá ser acessado no aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT).

Licenciamento - Ano Anterior

O veículo não possui pendências. O CRLV encontra-se em processo de emissão digital e estará disponível para [impressão no portal do Detran-MG](#).
O documento também poderá ser acessado no aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT).

 Mais Opções

 [Exibir histórico de multas - Veículos](#)

➤ [Consultar Outro Veículo](#)

 Se tiver problemas ao consultar o motivo do não licenciamento do veículo, acesse nosso [Fale Conosco](#).

Qualquer dúvida sobre o serviço, acesse o [Fale Conosco](#).

