



CONTROLE DE QUALIDADE ANUAL DE MAMOGRAFIA

20201215/163223

DATA ENSAIO: 10/12/2020

DATA EMISSÃO: 10/12/2020

01| CONTRATANTE

Razão Social:	IIPMMI - Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen	CNPJ:	60.194.990/0022-00
Nome Fantasia:	Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen		
Endereço:	Av Coronel Marcos Konder nº 1111, Centro - Itajaí/SC - Cl	EP: 88309-	-480

02| EQUIPAMENTO AVALIADO

	Procedimento Avaliado:	Controle de	Sala: Sa		Sala Mamografia	
	Equipamento:	MARCA	MODELO	Nº S	ÉRIE	PATRIMÔNIO
		SIEMENS	Mammomat	100	159	767700

03| PADRÕES UTILIZADOS

Analisador:	X2 Base Unit		
	MARCA	MODELO	Nº SÉRIE
	RaySafe	8251010-6	228517
Sensor Externo:	X2 R/F Sensor		
	MARCA	MODELO	Nº SÉRIE
	RaySafe	8251010-6	231609
	Rastreabilidade:	LABPROSAUD-C160-18, LABPROSAUD-C161-18	

04| METODOLOGIA


Os ensaios foram realizados baseando-se no procedimento de ensaio interno Nº PE-001 Revisão 001.

OBSERVAÇÃO:


A incerteza expandida de medição relatada e declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k =2, o qual para uma distribuição t com graus de liberdade efetivos (veff = infinito), corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza de medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.

Este relatório só deve ser reproduzido por completo. A reprodução em partes só é permitida mediante autorização por escrito da Safety Soluções em Radioproteção. Os resultados apresentados neste relatório de ensaio referem-se exclusivamente aos corpos de prova (equipamentos) avaliados, nas condições especificadas. Este relatório atente os requisitos estabelecidos pela norma NBR ISO/IEC 17025.













20201215/163223

DATA ENSAIO: 10/12/2020 DATA EMISSÃO: 10/12/2020

A I QUALIDADE DA IMAGEM DIÁRIO

Periodicidade: Teste de aceitação, diário e após reparos.

Tolerância: Fibra ≤ 0,75 mm; Microcalcificação ≤ 0,32 mm; Massa ≤ 0,75

Nível de Suspensão: Não cumprir um dos requistos.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 2.

Tensão (kVp):	28	Corrente x tempo (mAs):	90	FC	2	
Técnica:			Auto Time				
Objetos id	dentificados na	a imagem:	Número de objetos:				
Número	de Fibras Visu	ualizadas	4				
Número de Mi	icrocalcificaçõ	es Visualizadas	3				
Número	de Massas Vis	ualizadas	4				
R	esultado (C/No	C):	Conforme				

B | VALORES REPRESENTATIVOS DE DOSE GLANDULAR MÉDIA

Periodicidade: Teste de aceitação, bienal ou após reparos.

Tolerância: Vide tabela.

Resolução Normativa N°002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabelas 2 e G.

ESPESSURA (cm)		Gy)			
Mama Equivalente PMMA	Valor Médio Medido	k	U95	Referência	Resultado (C/NC)
45 mm	2,19	2	7,3	2	Nível de Suspensão

EXATIDÃO E REPRODUTIBILIDADE

C | EXATIDÃO DO INDICADOR DA TENSÃO DO TUBO

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: ≤ 2kV. Nível de Suspensão: > 4kV

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 2.

D | REPRODUTIBILIDADE DA TENSÃO DO TUBO

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: ≤ 1kV. Nível de Suspensão: > >2kV


Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 2.

E | EXATIDÃO DO TEMPO DE EXPOSIÇÃO

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: ≤ 1,5s para um simulador de 4,5 cmPMMA. Nível de Suspensão: 2s

Resolução Normativa N°002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 2.





+55 (48) 3181-0368



contato@safetyrad.com.br | www.safetyrad.com.br








20201215/163223

DATA ENSAIO: 10/12/2020

DATA EMISSÃO: 10/12/2020

Foco [F	F/FG]	FC	CO FINO		[Distância Fo	oco De	tector [cm]	60	
VALO	DRES NOMII	VAIS				VALOR	ES MEI	DIDOS			
			k	(erma		Τe	empo		Te	nsão	
Tensão	Corrente	г							Tensão		
[kVp]	[mA]	[mAs]	Kerma [mGy]	k	U95	Tempo [ms]	k	U95	[kVp]	k	U95
			9,554	K	095	1475,0	K	095	25,3	K	090
		4.0	9,555	0.0	1.0	1475,0	0.0	1.0	25,3		1.6
		40	9,555	2,0	1,8	1475,0	2,0	1,9	25,3	2,0	1,6
			9,554			1475,0			25,3		
		7,675			1180,0			25,3			
25	-	32	7,677	2,0	1,8	1180,0	2,0	1,9	25,3	2,0	1,6
			7,672	,-	, -	1180,0		, -	25,3	- '	,
			7,675			1180,0			25,3		
			5,975 5,970			921,8 921,8			25,3 25,3	1 1	
		25	5,975	2,0	1,8	921,8	2,0	1,9	25,3	2,0	1,6
			5,975			921,8			25,3	1	
			10,890			1439,0			27,3		
		36	10,870	2,0	1,8	1439,0	2,0	1,9	27,3	2,0	1,6
			10,880	2,0	1,0	1439,0	2,0	1,5	27,3	2,0	1,0
			10,880			1439,0			27,3		
			8,445			1118,0			27,3	4	
27	-	28	8,442 8,441	2,0	1,8	1118,0 1118,0	2,0	1,9	27,3 27,3	2,0	1,6
			8,442			1118,0			27,3	1	
			6,622			878,0			27,3	2,0	
		22	6,621	2.0	1.0	878,0	2.0	1,9	27,3		1,6
		22	6,625	2,0	1,8	878,0	2,0		27,3		1,0
			6,623			878,0			27,3		
			11,853			1375,0			29,3	4	
		32	11,852	2,0	1,8	1375,0	2,0	1,9	29,3	2,0	1,6
			11,851			1375,0			29,3 29,3	-	
			11,850 7,411			1375,0 858,1			29,3		
			7,413			858,1			29,3		
29	-	20	7,411	2,0	1,8	858,1	2,0	1,9	29,3	2,0	1,6
			7,411			858,1			29,3		
			4,059			470,6			29,2		
		11	4,056	2,0	1,8	470,6	2,0	1,9	29,2	2,0	1,6
			4,059	2,0	.,0	470,6	2,0	.,,5	29,2	∠,∪	.,0
	Dogvio Móvimo		4,059	da Mari	22.0	470,6	100 to 0		29,2		
	Desvio Máximo		Taxa	de Kerr 0,2	па		empo 0,0			nsão	
	Reprodutibilidade (%) Exatidão (%)		Não	O,Z Aplicá	رجا			اد	0,0		
	ado Exatidão	(C/NC)		Aplica		Não Aplicável Não Aplicável			1,2 Conforme		
	do Reproduti			Aplica			forme	~I		forme	
ricourtat	ao rieproduti	Silidade	INGU	Арпса		501	HOHITIC		0011	TOTTIC	














20201215/163223

DATA ENSAIO: 10/12/2020


DATA EMISSÃO: 10/12/2020

Foco [Ff	F/FG]	FOC	CO GROSSO D			Distância Foco Detector [cm] 60							
	RES NOMII	VAIS				VALORI			-				
Tensão Corrente			ŀ	Kerma		Te	empo			Ter	ısão		
[kVp]	[mA]	[mAs]	Kerma			Tempo			Ten	são			
			[mGy]	k	U95	[ms]	k	U95	[k\	/p]	k	U95	
			11,080		000	709,4		0.00		5,3	- 13	0.50	
		100	11,140	0.0	1.0	714,2	0.4	4.0		5,3	0.0	1.6	
		100	11,150	2,0	1,8	713,8	2,4	4,0		5,3	2,0	1,6	
			11,080			709,4				5,3			
			11,080			571,8				5,3			
26	_	80	8,917	2,0	1,8	571,6	2,0	1,9		5,3	2,0	1,6	
20		00	8,921	2,0	1,0	571,7	2,0	1,5		5,3	2,0	1,0	
			8,925			571,8				5,3			
			6,235			398,6				5,3			
		56	6,231	2,0	1,8	399,0	2,0	1,9		5,3	2,0	1,6	
			6,235			398,6				5,3			
			6,231			399,1 692,7				5,3			
	90			12,550 12,510			690,6				3,4 3,4		
		90	12,550	2,0	1,8	692,7	2,1	2,3		3,4	2,0	1,6	
			12,510			690,8				3,4			
			12,550			542,9			28		2,0		
0.0		71	9,809	0.0	1.0	542,4	0.0	1.0		3,4		1.6	
28	-	71	9,812	2,0	1,8	543,1	2,0	1,9		3,4	2,0	1,6	
	Į.		9,809			542,4			28				
			6,891			380,6		1,9	28	3,4	2,0	1,6	
		50	6,903	2,0	1,8	381,2	2,0			3,4			
		00	6,891	2,0	1,0	380,6	2,0	1,5	28				
			6,903			380,3			28				
			13,410			652,1			30				
		80	13,420	2,0	1,8	652,2	2,0	2,0	30		2,0	1,6	
			13,410			652,1			30				
			13,420 13,410			653,1 513,8			30 30				
			10,580			513,9			30				
30	-	63	10,580	2,0	1,8	513,8	2,0	1,9	30		2,0	1,6	
			10,560			513,9			30				
			6,664			324,8			30				
		40	6,667	0.0	7.0	324,8	0.0	1.0	30		0.0	1.6	
			6,664	2,0	1,8	324,8	2,0	1,9	30		2,0	1,6	
			6,673			324,6		30,5					
De	esvio Máxim	0	Taxa	de Keri	ma	Te	empo			Ten	são		
Repr	Reprodutibilidade (%)			0,6		0,7			0,0				
	Exatidão (%)		Não	Aplicá	/el	Não A	Aplicáve	el	1,7				
Resulta	do Exatidão	(C/NC)	Não Aplicável			Não Aplicável			Conforme				
Resultac	lo Reproduti	bilidade	Não	Aplicá	/el	Con	forme			Conf	orme		













20201215/163223

DATA ENSAIO: 10/12/2020

DATA EMISSÃO: 10/12/2020

G | REPRODUTIBILIDADE DO CONTROLE AUTOMÁTICO DE EXPOSIÇÃO (CAE)

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: ≤ 10%. Nível de Suspensão: > 15%

Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de18/05/2015, Tabela 2.

	Valores	Nominais	Valores Medidos				
Local	Tensão [kVp]	[mAs] Selecionado	[mAs] Indicado	Dose [mGy]	k	U95	
AEC 1	28,0	-	62,0	0,279	2,0	1,8	
AEC 2	28,0	-	62,2	0,278	2,0	1,8	
AEC 3	28,0	-	62,1	0,278	2,0	1,8	
AEC 4	28,0	-	0,278	2,0	1,8		
	Re		0,	50			
	Resultado	Reprodutibilio	dade (C/NC):		Conforme		

HI COMPENSAÇÃO DO CAE PARA DIFERENTES ESPESSURAS

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.


Tolerância: ≤ 15%. Nível de Suspensão: > 20%

Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de18/05/2015, Tabela 2.

	Valores	Nominais	Valores Medidos			
Expessura PMMA [cm]	Tensão [kVp]	[mAs] Selecionado	[mAs] Indicado	Dose [mGy]	k	U95
2,0	28,0	-	15,7	0,302	2,0	1,8
4,0	28,0	-	62,2	0,278	2,0	1,8
5,0	28,0	0,278	2,0	1,8		
	С	8	,4			
	Resultad	Conforme				











20201215/163223 DATA ENSAIO: 10/12/2020

DATA EMISSÃO: 10/12/2020

I | Camada Semi-redutora (CSR)

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: 0,31 ≤ CSR (mmAl) ≤ 0,40 à 28 kV com combinação Mo/Mo.

Nível de Suspensão: ≤ 0,28 à 28 kv, com combinação Mo/Mo. Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de18/05/2015, Tabela 2

	VAL	ORES NOMIN	VAIS		VALORES	MEDIDOS	
GERADOR	Tensão [kV]	Corrente [mA]	mAs	Tensão [kV]	Tempo [ms]	Dose [mGy]	CSR [mmAl]
	28,0	-	90	28,4	692,7	12,550	0,318
	28,0	-	90	28,4	690,6	12,510	0,318
	28,0	-	90	28,4	692,7	12,550	0,318
	28,0	-	90	28,4	690,8	12,510	0,318
nciò	28,0	-	71	28,4	542,9	9,812	0,319
quê	28,0	-	71	28,4	542,4	9,809	0,319
Fre	28,0	-	71	28,4	543,1	9,812	0,319
Alta Frequência	28,0	-	71	28,4	542,4	9,809	0,319
	28,0	-	50	28,4	380,6	6,891	0,318
	28,0	-	50	28,4	381,2	6,903	0,317
	28,0	-	50	28,4	380,6	6,891	0,318
	28,0	-	50	28,4	380,3	6,903	0,317
		RESULTADO		Média	k	U95	
		HLOUL FADC	0,318	2,0	7,8		
	RES	JLTADO [C	/NC]			Conforme	

J | EXATIDÃO DO SISTEMA DE COLIMAÇÃO

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: ≤ 5 mm. Nível de Suspensão: > 10 mm.

Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de18/05/2015, Tabela 2.


Coincidência entre campo de radiação e o detector de imagem

Campo	Desv. Parede Toráxica (mm)	Desv. Direita (mm):	Desv. Esquerda (mm):	Desv. Atras (mm):	Resultado
Campo 18 x 24	4,7	4,5	-1,5	3,6	Conforme


Coincidência entre campo de radiação e o campo luminoso

	Campo	Desv. Parede Toráxica (mm)	Desv. Direita (mm):	Desv. Esquerda (mm):	Desv. Atras (mm):	Resultado
Car	mpo 18 x 24	1,5	1,4	3,3	1,0	Conforme













20201215/163223

DATA ENSAIO: 10/12/2020

DATA EMISSÃO: 10/12/2020

M | SISTEMA DE COMPRESSÃO AUTOMÁTICO

Periodicidade: teste de aceitação, anual ou após reparos

Tolerância: 11kg ≤ Força de compressão ≤ 18kgf. Nível de suspensão: > 30 kgf ou < 9kgf

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 2.

Força Nominal [kgf]	Força Medida [kgf]	k	U95	Resultado
15,0	14,8	2	1,6	Conforme

N I ALINHAMENTO DA BANDEJA DE COMPRESSÃO

Periodicidade: Teste de aceitação, semestral ou após reparo.

Tolerância: ≤ 5mm. Nível de Suspensão: >10mm.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 2.

Campo	Desv. Parede Toráxica (mm)	Desv. Direita (mm):	Desv. Esquerda (mm):	Desv. Atras (mm):	Resultado
Campo 18 x 24	22,6	20,1	20.6	19,8	Conforme

O | INDICAÇÃO DA ESPESSURA DA MAMA COMPRIMIDA

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: ≤ 5mm. Nível de suspensão: > 10mm.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 2.

Espessura Nominal [mm]	Espessura Medida [mm]	Erro [mm]	k	U95	Resultado
20	20	0,0	2,0	1,8	Conforme
40	40	0,0	2,0	1,8	Conforme
50	50	0,0	2,0	1,8	Conforme

I CONTATO TELA FILME

Periodicidade: Teste de aceitação, semestral ou após reparos.

Tolerância: Sem perda de uniformidade.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 2.

Resultado: Conforme






+55 (48) 3181-0368



contato@safetyrad.com.br | www.safetyrad.com.br







20201215/163223 DATA ENSAIO: 10/12/2020

DATA EMISSÃO: 10/12/2020

Q | ARTEFATOS NA IMAGEM

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: Imagens sem artefatos.

Resolução Normativa N°002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 2.

Resultado: Conforme

R | INTEGRIDADE DOS CHASSIS E CASSETES

Periodicidade: Teste de aceitação e anual. Tolerância: Chassi e cassetes íntegros.

Resolução Normativa N°002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 2.

Resultado: Conforme

S | UNIFORMIDADE DA IMAGEM

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: ≤ 10%. Nível de Suspensão: >20%.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 1.

T | DIFERENÇA DE SENSIBILIDADE ENTRE AS PLACAS DE FÓSFORO

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: ≤ 20%.

Nível de Suspensão: >40%.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 1.


Tensão Utilizada [kVp]: 26 Corrente-Tempo [mAs] 11 Corrente Utilizada [mA]: - Dist. Foco Filme [cm] 65

Protocolo Utilizado: Flat Field 200

IP	Tamanho	ROI	Sinal	Desv. Pad.	RSR	Artefato	Uniformidade [%]	Resultado Uniformidade	Resultado Integridade	Desvio Sensibilidade	Resultado Sensibilidade
		SE	22633	57	397,07						
		SD	22942	55	417,127	Conforme 2,87 Conforme Conforme	2,87 Conforme		Conforme	93,5	Conforme
N1	18 x 24	С	22906	71	322,62			Conforme			
		ΙE	22082	58	380,724						
		ID	23108	72	320,944						
		SE	22550	57	395,614				Conforme Conforme	96,7	
		SD	22956	51	450,118	Conforme					
N2	18 x 24	С	22970	67	342,836		1,46	Conforme			Confome
		ΙE	22736	70	324,8						
		ID	23214	57	407,263						



(\bowtie)	contato@safetyrad.com.br	www.safetyrad.com.br
	- ,	· ·







20201215/163223

DATA ENSAIO: 10/12/2020

DATA EMISSÃO: 10/12/2020

U | RAZÃO CONTRASTE RUÍDO (CNR)

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: Resolução Normativa N°002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 3.

Protocolo	kVp	mAs	Corrente	DFD (cm)		
Flat Fie	26	11	-	60		
Identificação do IP	lentificação do IP (cm x cm)		Tamanho Nominal [cm]		Tamanho Medido [cm]	
N1	18 x 24	1	2	1	2	
N2 18 x 24		12		12		
Resultado					orme	

V | EFETIVIDADE DO CICLO DE APAGAMENTO

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: Ausência de imagem residual.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 2.

Protocolo	de Leitura	kVp	mAs	Corrente	DFD (cm)
CO	28	40	-	65	
Identificação do IP	Tamanho do IP (cm x cm)	Resultado			
1N	18x24	Conforme			

W | DISTORÇÃO GEOMÉTRICA


Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: ≤ 2%. Nível de Suspensão: >4%.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 1.

Protocolo	kVp	mAs	Corrente	DFD (cm)	
Flat Fie	26	11	-	60	
Identificação do IP	Tamanho do IP (cm x cm)			Tamanho [cı	o Medido m]
N1	18 x 24	1	2	1	2
N2 18 x 24		12		12	
Resultado					orme











20201215/163223

DATA ENSAIO: 10/12/2020

DATA EMISSÃO: 10/12/2020

X | PARECER TÉCNICO


Segundo a Resolução Normativa N° 002/DIVS/SES (ERRATA Publicada no DOE/SC N° 20.654 de 13/11/2017), o teste que apresentou não conformidade:

B) VALORES REPRESENTATIVOS DE DOSE GLADULAR MÉDIA: DOSE ACIMA DOS LIMITES ESTABELECIDOS


OBSERVAÇÕES:

- 1) A validade do relatório é de 1 ano.
- 2) O Responsável deve manter o relatório arquivado e a disposição da autoridade sanitária local.

Y | GRÁFICOS



O gráfico apresentou resposta positiva e de acordo com o comportamento esperado, característico de um equipamento Alta Frequencia.



O gráfico apresentou resposta positiva e de acordo com o comportamento esperado, característico de um equipamento Alta Frequencia.







R. Soldado Abelardo Mendonça Sobrinho, 211, Sala 02, Carvalho, Itajai, SC, CEP 88307-620





20201215/163223

DATA ENSAIO: 10/12/2020

DATA EMISSÃO: 10/12/2020

Z | FOTOS















RENATO D. PACIÊNCIA
ESPECIALISTA EM FÍSICA DO RADIODIAGNÓSTICO





R. Soldado Abelardo Mendonça Sobrinho, 211, Sala 02, Carvalho, Itajai, SC, CEP 88307-620