

202157/9657

DATA ENSAIO: 07/05/2021 DATA EMISSÃO: 07/05/2021

### 01| CONTRATANTE

Razão Social:	IPMMI - Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen	CNPJ:	60.194.990/0022-00			
Nome Fantasia:	Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen					
Endereço:	Av Coronel Marcos Konder nº 1111, Centro - Itajaí/SC - CEP: 88309-480					

### 02| EQUIPAMENTO AVALIADO

Procedimento Avaliado:	Controle de Qu	Sala:	Centro Cirurgico		
Equipamento:	MARCA	MODELO	Nº SI	ÉRIE	PATRIMÔNIO
	SIEMENS	Cios Select	130	)25	15906

### 03| PADRÕES UTILIZADOS

Analisador:	X2 Base Unit		
	MARCA	MODELO	Nº SÉRIE
	RaySafe	8251010-6	228517
Sensor Externo:	X2 R/F Sensor		
	MARCA	MODELO	Nº SÉRIE
	RaySafe	8251010-6	231609
	Rastreabilidade:	LABPROSAUD-C160-18, LABPROSAUD-C161-18	

### 04| METODOLOGIA


Os ensaios foram realizados baseando-se no procedimento de ensaio interno Nº PE-001 Revisão 001.

#### OBSERVAÇÃO:

A incerteza expandida de medição relatada e declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k =2, o qual para uma distribuição t com graus de liberdade efetivos (veff = infinito), corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza de medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.

Este relatório só deve ser reproduzido por completo. A reprodução em partes só é permitida mediante autorização por escrito da Safety Soluções em Radioproteção. Os resultados apresentados neste relatório de ensaio referem-se exclusivamente aos corpos de prova (equipamentos) avaliados, nas condições especificadas. Este relatório atente os requisitos estabelecidos pela norma NBR ISO/IEC 17025.











2021*5*7/9657

DATA ENSAIO: 07/05/2021 DATA EMISSÃO: 07/05/2021

## A | ABSORÇÃO PRODUZIDA PELA MESA OU PORTA CHASSI

Periodicidade: Teste de aceitação ou após reparos. Tolerância: ≤ 1,2 mmAl à 100 kVp. Nível de Suspensão: > 1,5 mmAl à 100 kVp. Resolução Normativa N°002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 5.

Não Aplicável;

## B | MÍNIMA DISTÂNCIA FOCO-PELE

Periodicidade: teste de aceitação e após manutenções Tolerância: ≥ 38 cm p/ equipamentos fixos e ≥ 30 cm p equipamentos móveis. Resolução Normativa N°002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 5.

Valor Medido (cm): 30

Resultado: Conforme

\*C = Conforme, NC = Não Conforme

## C | SAIOTE PLUMBÍFERO

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos. Tolerância: atenuação ≥ 0,5 mmPb à 100 kV. Nível de Suspensão: < 0,25 mmPb à 100 kV.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 5.

Atenuação Saiote (mmPb):

Resultado: Não Possui

\*C = Conforme. NC = Não Conforme

## D | SINAL SONORO NO MODO "ALTO NÍVEL"

Periodicidade: Teste de aceitação, anual e após manutenções. Tolerância: Existência de sinal sonoro no modo "alto nível". Resolução Normativa N°002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 5.


Resultado: Conforme

\*C = Conforme, NC = Não Conforme











202157/9657

DATA ENSAIO: 07/05/2021 DATA EMISSÃO: 07/05/2021

## E | MÁXIMA TAXA DE KERMA NO AR

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: ≤ 50 mGy/min.

Nível de Suspensão: ≥ 100 mGy/min.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 5.

Isocent	tro [cm]	-	Altura da Me	esa [cm]	81	SID [cm]	100	DFP [cm]	53
Técnica	Fluoroscopia Normal					Filtração Nominal [mmAl]			mmAl
	VALOR	ES NOMINAIS		VAL	ORES MED	IDOS		_	
Campo [cm]	Modo	Tensão [kVp]	Corrente [mA]	Taxa de Kerma [mGy/min]	k	U95		Resultado	
	LOW	64,0	23,7	4,844	2	1,8			
23	NORMAL	67,4	6,6	12,200	2	1,8		Conforme	
	HIGH	79,8	8,4	18,140	2	1,8			
	LOW	66,4	23,6	8,624	2	1,8			
17	NORMAL	72,8	7,9	18,920	2	1,8	Conforme		
	HIGH	79,4	7,5	22,980	2	1,8			

## F | EXATIDÃO E REPRODUTIBILIDADE

#### F.1 | EXATIDÃO DO INDICADOR DA TENSÃO DO TUBO

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.


Tolerância: ≤ 10%. Nível de Suspensão: > 20%

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 5.

Foco (	FF/FG)	Ú	nico					Dis	stância Foco	Detector [c	m]		98						
	\	/alores Selecio	nados						Valores Medic	os									
	Técnica	Campo [cm]	Tensão [kVp]	Corrente [mA]	Taxa de Kerma [mGy/min]	k	U95	Tempo [s]	k	U95	Tensão [kVp]	k	U95						
					1,27			4,196			60,2								
			60	1,8	1,28	2,00 1,80 —	4,229	2,00	1,90	60,7	2,00	1,65							
			00	1,0	1,27	2,00	1,00	4,130	1,50	60,8		1,00							
0PI/					1,27			4,096			60,0								
FLUOROSCOPIA		nal <b>23</b> 82	<b>23</b> 82			11,21			4,132			82,1							
10R(	Normal			l <b>23</b> 8.	82	7,0	11,23	2,00	1,80	2,965	2,02	2,07	82,3	2,00	1,61				
FLL	Nominal				20	02	02	02	02	02	02	20 02	1,0	11,22	2,00	1,00	3,198	3,198	2,01
					11,22			2,232			82,4								
					14,28			2,865			95,9								
			94	6,3	14,27	2,00	1,80	2,732	2,00	1,94	95,9	2,00	1,61						
			54	0,0	14,28	2,00	1,00	2,532	2,00	1,54	96,3	2,00	1,01						
					14,30			3,399			96,0								
												Tensão							
	Exatidão (%)										2,15								
				Res	sultado (C/	NC)					Conforme								









202157/9657

DATA ENSAIO: 07/05/2021 DATA EMISSÃO: 07/05/2021

### G | CAMADA SEMI-REDUTORA (CSR)

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: Tabela A da Resolução Normativa 002/DIVS/SES de18/05/2015.

Nível de Suspensão: 20% menor que os valores da tabela A. Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de18/05/2015, Tabela 8.

	VALORES	NOMINAIS	VALORES MEDIDOS						
GERADOR	Tensão [kV]	Corrente [mA]	Tensão [kV]	Tempo [ms]	Dose [mGy]	Semi [mmAl]	К	Incerteza [U95]	
Alta Freq.	60,0	1,8	60,4	4,2	0,088	3,69	2,0	7,8	
	RESULTADO [C/NC] C								

<sup>\*</sup>C = Conforme, NC = Não Conforme

# H | REPRODUTIBILIDADE DO CONTROLE AUTOMÁTICO DE INTENSIDADE


Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.


Tolerância: ≤ 10%. Nível de Suspensão: > 20%

Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de18/05/2015, Tabela 5.

Distânc Dete		98							
Va	alores Nom	inais	-	s					
Tensão [kVp]	Corrente [mA]	mAs	Cu[mm]	Tensão [kVp]	Tempo (ms)	Taxa de Dose (uGy/min)			
65,5	4,7	-	1	-	-	198,6			
72,1	8,4	-	2	-		142,5			
65,5	4,7	-	1	-	-	196,2			
72,1	8,4	-	2	-	-	149,2			
65,5	4,7	-	1	-	-	197,1			
72,1	8,4	-	2	-		146,8			
	Reprodutibilidade (%):								
	Resultado Reprodutibilidade (C/NC):								

<sup>\*</sup>C = Conforme, NC = Não Conforme









202157/9657

DATA ENSAIO: 07/05/2021 DATA EMISSÃO: 07/05/2021

### II DOSE E TEMPO

#### I.1 | EXATIDÃO DO INDICADOR DE PRODUTO KERMA X ÁREA (Pka)

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: ≤ 20%.

Nível de Suspensão: > 40%.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 4.

#### I.2 | EXATIDÃO DO TEMPO DE EXPOSIÇÃO

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: ≤ 10%. Nível de Suspensão: > 20%

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 5.

#### 1.3 | VALORES DE TAXA DE DOSE NOS MODOS BAIXO, NORMAL E ALTO


Periodicidade: teste de aceitação, anual ou após reparos. Tolerância: Taxa Kerma baixo / Taxa Kerma normal ≤ 0,5.

Nível de suspensão: Taxa Kerma baixo / Taxa Kerma normal >1,0. Resolução Normativa N°002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 5.

Técnica:		Fluos	oscopia		Modo:	Noi	rmal	Campo:		23,0	
SID (cm):	1	100,0 ISOCENTRO (cm):			-	- Altura da mesa(cm) 81,0					
		Valores	Indicados					Valores I	Medidos		
Taxa de Kerma [mGy/min]	Kerma [mGy]	PKA [μGy*m²]	Tensão [kVp]	Corrente [mA]	Tempo [ms]	Tensão (kVp)	Tempo [ms]	Taxa de Kerma [mGy/min]	Kerma [mGy]	Área do campo [m²]	PKA [μGy*m²]
17,20	2,80	44,27	67,3	6,6	10000	67,80	10090	12,21	2,05	0,0096	19,68
17,20	2,80	44,40	67,3	6,6	10000	67,70	10130	12,21	2,06	0,0096	19,74
17,20	2,80	43,66	67,3	6,6	10000	67,80	9954	12,21	2,02	0,0096	19,43
17,20	2,80	43,80	67,3	6,6	10000	67,70	9990	12,20	2,03	0,0096	19,49
	Resultados					Tensão (kVp)	Tempo (ms)	Taxa de Kerma (mGy/min)	Kerma (mGy)	Área do campo (m²)	PKA (µGy*m²)
	Desvio Máximo da Exatidão (%):					-0,67	-0,41	29,03	27,14	-	55,52
	Resultado (C/NC):						Conforme	Conforme	Conforme	-	Nível de Suspensão

Técnica:		Fluos	oscopia		Modo:	No	rmal	Campo:		17,0	
SID (cm):	100,0 ISOCENTRO (cm):			-	- Altura da mesa(cm) 81,0						
		Valores	Indicados					Valores I	Medidos		
Taxa de Kerma [mGy/min]	Kerma [mGy]	PKA [µGy*m²]	Tensão [kVp]	Corrente [mA]	Tempo [ms]	Tensão (kVp)	Tempo [ms]	Taxa de Kerma [mGy/min]	Kerma [mGy]	Área do campo [m²]	PKA [μGy*m²]
26,70	4,40	38,55	73,4	7,9	10000	74,40	10190	18,96	3,23	0,006	20,34
26,70	4,30	38,04	73,4	7,9	10000	74,50	10060	19,00	3,19	0,006	20,09
26,70	4,40	38,55	73,4	7,9	10000	74,40	10190	18,98	3,23	0,006	20,37
26,70	4,30	38,19	73,4	7,9	10000	74,50	10090	19,00	3,20	0,006	20,17
	Resultados					Tensão (kVp)	Tempo (ms)	Taxa de Kerma (mGy/min)	Kerma (mGy)	Área do campo (m²)	PKA (µGy*m²)
	Desvio Máximo da Exatidão (%):					-1,43	-1,33	28,90	26,13	-	47,19
	Resultado (C/NC):						Conforme	Conforme	Conforme	-	Nível de Suspensão









202157/9657

DATA ENSAIO: 07/05/2021 DATA EMISSÃO: 07/05/2021

## KĮ RESOLUÇÃO ESPACIAL

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: > 1,0 pl/mm para campos > 25 cm e > 1,2 para campos ≤ 25cm.

Nível de Suspensão: < 0,6 pl/mm para campos >25 cm e < 0,8 pl/mm para campos ≤ 25 cm.

Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de18/05/2015, Tabela 5.

Valores medidos: indicar a ferramenta utilizada e o resultado numérico encontrado.

SID	100	Г	)FF	8			
Técnica			Fluoroscopia				
	Campo [cm]		Campo [cm]				
	23		17				
MODO	pl/mm	kVp / mA	MODO	pl/mm	kVp / mA		
Low 10P/s	2,5	44,5 / 3,9	Low 10P/s	3,4	47,9 / 4,6		
Normal	2,5	51 / 0,4	Normal	3,4	54,5 / 0,5		
High	2,5	54,5 / 0,5	High	3,4	56,4 / 0,8		
Resultado:	Con	forme	Resultado: Conforme				

## LI RESOLUÇÃO ESPACIAL DE BAIXO CONTRASTE

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.


Tolerância: < 4% pl/mm para campos > 25 cm e < 3 % para campos ≤ 25cm.

Nível de Suspensão: < 6% pl/mm para campos >25 cm e < 5% pl/mm para campos ≤ 25 cm.


Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de18/05/2015, Tabela 5.

SID	100	С	)FF	98			
Técnica			Fluoroscopia				
	Campo [cm]		Campo [cm]				
	23		17				
MODO	Discos	kVp / mA	MODO	Discos	kVp / mA		
Low	4 de 3%	57,3 / 20	Low	4 de 3%	59,2 / 23,6		
Normal	4 de 3%	60,9 / 2,1	Normal	4 de 3%	63,1 / 3		
High	4 de 3%	63,3 / 3	High	4 de 3%	64,6 / 4,4		
Resultado:	Cor	forme	Resultado:	Conf	orme		











202157/9657

DATA ENSAIO: 07/05/2021 DATA EMISSÃO: 07/05/2021

# MI ALINHAMENTO DO EIXO CENTRAL DO FEIXE DE RAIOS X

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: ≤ 1,5°. Nível de Suspensão: ≥ 3°.

Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de18/05/2015, Tabela 5.

Desvio:

Resultado: Conforme

### NI EXATIDÃO DO SISTEMA DE COLIMAÇÃO

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: 0,85≤campo medido/campo indicado>1,0. Nível de Suspensão: > 1,2.

Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de18/05/2015, Tabela 5.

Colimação nominal [cm]	Colimação medida [cm]	Razão		
23,00	21,00	0,91		
17,00	15,50	0,91		
Nomir	Nominal:			
Médi	a:	21,00		
	Colimação	Limitação do campo		
Razão Máxima:	Razão Máxima: 0,91			
Resultado:	Conforme	Conforme		

### O| Qualidade da imagem

Periodicidade: Teste de aceitação, semanal e após reparos.

Tolerância: Item 39(e).

Nível de Suspensão: Item 39(e).

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 4.

Não Aplicável, teste realizado semanalmente pelo serviço.

### PI PARECER TÉCNICO


Segundo a Resolução Normativa N° 002/DIVS/SES (ERRATA Publicada no DOE/SC N° 20.654 de 13/11/2017), o teste realizado que apresentou não conformidade é o de "EXATIDÃO DO INDICADOR DE PRODUTO KERMA X ÁREA (Pka)". O restante dos testes encontra-se conforme.

1) EXATIDÃO DO INDICADOR DE PRODUTO KERMA X ÁREA (Pka), tem tolerância de 20% e nível se suspensão 40%. Tanto o campo de 23cm quanto o campo de 17cm encontra-se fora das exigências legais e em nível de suspensão, conforme item (I.1) e tabelas Item (I). Favor providenciar ajuste.


#### OBSERVAÇÕES:

- 1) A validade do relatório é de 1 ano.
- 2) O Responsável deve manter o relatório arquivado e a disposição da autoridade sanitária local.














202157/9657

DATA ENSAIO: 07/05/2021 DATA EMISSÃO: 07/05/2021

## Q| GRÁFICOS




O gráfico apresentou resposta positiva e de acordo com o comportamento esperado, característico de um equipamento Alta Frequência.

### RI FOTOS







RENATO D. PACIÊNCIA

ESPECIALISTA EM FÍSICA DO RADIODIAGNÓSTICO



+55 (48) 3181-0368



contato@safetyrad.com.br | www.safetyrad.com.br



R. Soldado Abelardo Mendonça Sobrinho, 211, Sala 02, Carvalho, Itajai, SC, CEP 88307-620