

DATA ENSAIO: 07/06/2019

DATA EMISSÃO: 07/06/2019

01| CONTRATANTE

	Razão Social:	RADUS RADIOLOGIA E MAMOGRAFIA SS LTDA CNPJ: 29.637.502/0001-00		
	Nome Fantasia:	RADUS RADIOLOGIA E MAMOGRAFIA		
Endereço: Rua Vereador Guilherme Niebuhr nº 101, Centro - Brusque/SC - CEP: 88350-110				

02| EQUIPAMENTO AVALIADO

Procedimento Avaliado:	Controle de	Sala: Sala de Mamografia			
Equipamento:	MARCA	MARCA MODELO Nº SÉRIE		ÉRIE	PATRIMÔNIO
	HOLOGIC LORAD M-IV		18008147305		-

03| PADRÕES UTILIZADOS

Analisador:	X2 Base Unit							
	MARCA	MODELO	Nº SÉRIE					
	RaySafe	8251010-6	228517					
Sensor Externo:	X2 R/F Sensor	X2 R/F Sensor						
	MARCA	MODELO	Nº SÉRIE					
	RaySafe	8251010-6	231609					
	Rastreabilidade:	LABPROSAUD-C160-18, LABPROSAUD-C161-18						

04I METODOLOGIA


Os ensaios foram realizados baseando-se no procedimento de ensaio interno Nº PE-001 Revisão 001.

OBSERVAÇÃO:


A incerteza expandida de medição relatada e declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência k =2, o qual para uma distribuição t com graus de liberdade efetivos (veff = infinito), corresponde a uma probabilidade de abrangência de aproximadamente 95%. A incerteza de medição foi determinada de acordo com a publicação EA-4/02.

Este relatório só deve ser reproduzido por completo. A reprodução em partes só é permitida mediante autorização por escrito da Safety Soluções em Radioproteção. Os resultados apresentados neste relatório de ensaio referem-se exclusivamente aos corpos de prova (equipamentos) avaliados, nas condições especificadas. Este relatório atente os requisitos estabelecidos pela norma NBR ISO/IEC 17025.











DATA ENSAIO: 07/06/2019 DATA EMISSÃO: 07/06/2019

A | QUALIDADE DA IMAGEM DIÁRIO

Periodicidade: Teste de aceitação, diário e após reparos.

Tolerância: Fibra ≤ 0,75 mm; Microcalcificação ≤ 0,32 mm; Massa ≤ 0,75

Nível de Suspensão: Não cumprir um dos requisitos.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 2.

Tensão (kVp):	28	Corrente x tempo (mAs):		91	FC	CCD		
Técnica:			Auto Time					
Objetos identificados na imagem:			Número de objetos:					
Número	de Fibras Visu	ıalizadas	5					
Número de Mi	icrocalcificaçõ	es Visualizadas	4					
Número	Número de Massas Visualizadas			5				
Resultado (C/NC):			Conforme					

C | VALORES REPRESENTATIVOS DE DOSE GLANDULAR MÉDIA

Periodicidade: Teste de aceitação, bienal ou após reparos.

Tolerância: Vide tabela.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabelas 2 e G.

ESPESSURA (cm)	Dose Glandular (mGy)					
Mama Equivalente PMMA	Valor Médio Medido	k	U95	Referência	Resultado (C/NC)	
45 mm	1,37	2	7,3	2	Conforme	

EXATIDÃO E REPRODUTIBILIDADE

D | EXATIDÃO DO INDICADOR DA TENSÃO DO TUBO

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: ≤ 2kV. Nível de Suspensão: > 4kV

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 2.

E | REPRODUTIBILIDADE DA TENSÃO DO TUBO

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: ≤ 1kV. Nível de Suspensão: > >2kV

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 2.


F | EXATIDÃO DO TEMPO DE EXPOSIÇÃO

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.


Tolerância: ≤ 1,5s para um simulador de 4,5 cm PMMA. Nível de Suspensão: 2s

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 2.












DATA ENSAIO: 07/06/2019
DATA EMISSÃO: 07/06/2019

Foco [FI	F/FG]	FOC	O GROSS	0		Distância Fo	oco De	tector	cm]	60	
VALC	DRES NOMI	NAIS				VALOR	ES MEI	DIDOS	-		
			Kerma			Τe	empo		Te	nsão	
Tensão [kVp]	Corrente [mA]	Tempo [ms]							Tensão		
[K A b]	[111/	[III3]	Kerma	lz.	U95	Tempo	l.	U95	[kVp]	le le	U95
			[mGy] 8,599	k	095	[ms] 799,2	k	095	26,2	k	095
			8,613			799,3			26,2	1	
		71	8,599	2,0	1,8	799,2	2,0	1,9	26,2	2,0	1,6
			8,613			799,3	1		26,2		
			8,599			599,4			26,2		
26		63	6,441	2,0	1,8	599,4	2,0	1,9	26,2	2,0	1,6
20	_	03	6,450	2,0	1,0	599,4	2,0	1,9	26,2	2,0	1,0
			6,441			599,4			26,2		
			4,294			399,6			26,2	4	
		50	4,300	2,0	1,8	399,6	2,0	1,9	26,2	2,0	1,6
			4,294			399,6			26,2	-	, -
			4,300 16,130			399,6 1201,0			26,2 28,1	_	
		16,130			1201,0	1	28,1	1			
		90	16,130	2,0	1,8	1200,0	2,0	2,0	28,1	2,0	1,6
			16,130			1200,0	1		28,1	1	
			16,130			999,8			28,1		
28		80	13,450	2,0	1,8	1001,0	2,0	2,0	28,1	2,0	1,6
20		00	13,410	2,0	1,0	999,8	2,0	2,0	28,1	2,0	1,0
			13,450			1001,0			28,1		
			10,740			800,1			28,1		
		63	10,730	2,0	1,8	799,1	2,0	2,0	28,1	2,0	1,6
			10,740			800,1			28,1 28,1		
			10,730 13,910			799,1 849,7			30,1		
			13,950			849,7			30,1	1	
		63	13,910	2,0	1,8	849,7	2,0	1,9	30,1	2,0	1,6
			13,950			849,7	1		30,1	1	
			13,910			649,9			30,1		
30	_	50	10,670	2,0	1,8	649,8	2,0	1,9	30,1	2,0	1,6
30		30	10,650	2,0	1,0	649,9	2,0	1,5	30,1	2,0	1,0
			10,670			649,8			30,1		
			8,183			499,4			30,1	4	
		40	8,208	2,0	1,8	499,4	2,0	1,9	30,1	2,0	1,6
			8,183 8,208			499,4			30,1	1	
Desvio Máximo			de Keri	m a	499,4 Tempo		30,1 Tensão				
	Reprodutibilidade (%)		Taxe	0,31	TTG .		0,13		0,00		
	Exatidão (%)			Aplicá	vel		0,13			0,00	
	Resultado Exatidão (C/NC)			Aplicá			nforme			forme	
	do Reproduti			onforme			nforme			forme	
. recartae	.o reproduct		30			001			0011	. 511110	








R. Soldado Abelardo Mendonça Sobrinho, 211, Sala 02, Carvalho, Itajai, SC, CEP 88307-620



DATA ENSAIO: 07/06/2019 DATA EMISSÃO: 07/06/2019

Foco [F	F/FG]	FC	CO FINO) istância Fo	oco De	tector [cm]	60	
VALC	DRES NOMI	NAIS				VALORI	ES ME	DIDOS			
Tana 2	Corrente	Tanana	ŀ	Kerma		Te	empo		Ter	ısão	
Tensão [kVp]	[mA]	Tempo [ms]	Kerma [mGy]	k	U95	Tempo [ms]	k	U95	Tensão [kVp]	k	U95
		32	4,059 4,061 4,059 4,061	2,0	1,8	1332,0 1332,0 1332,0 1332,0	2,0	1,9	26,3 26,3 26,3 26,3	2,0	1,6
26	-	25	3,054 3,056 3,054 3,056	2,0	1,8	1001,0 1002,0 1001,0 1002,0	2,0	2,0	26,3 26,4 26,3 26,4	2,0	1,6
		18	2,012 2,016 2,012 2,016	2,0	1,8	659,6 660,6 659,6 660,6	2,0	2,0	26,3 26,3 26,3 26,3	2,0	1,6
		40	4,404 4,416 4,404 4,416	2,0	1,8	1160,0 1161,0 1160,0 1161,0	2,0	2,0	28,3 28,3 28,3 28,3	2,0	1,6
28	-	- 32	3,271 3,273 3,271 3,273	2,0	1,8	860,3 860,4 860,3 860,4	2,0	1,9	28,3 28,3 28,3 28,3	2,0	1,6
		25	2,020 2,021 2,020 2,021	2,0	1,8	530,3 530,3 530,3 530,3	2,0	1,9	28,3 28,3 28,3 28,3	2,0	1,6
		28	4,632 4,640 4,632 4,640	2,0	1,8	1001,0 1001,0 1001,0 1001,0	2,0	1,9	30,3 30,3 30,3 30,3	2,0	1,6
30	-	20	3,381 3,383 3,381 3,383	2,0	1,8	730,4 730,4 730,4 730,4	2,0	1,9	30,3 30,3 30,3 30,3	2,0	1,6
		14	1,856 1,862 1,856 1,862	2,0	1,8	400,4 400,4 400,4 400,4	2,0	1,9	30,3 30,3 30,3 30,3	2,0	1,6
	esvio Máxim		Taxa	de Kerr	ma		empo			ısão	
	odutibilidad			0,32),15		0,00		
	Exatidão (%)			Aplicá			0,15		1,22		
	do Exatidão	` /		Aplicáv			forme			orme	
Resultac	do Reproduti	bilidade	Сс	nforme	2	Cor	forme		Conf	orme	





contato@safetyrad.com.br | www.safetyrad.com.br



DATA ENSAIO: 07/06/2019 DATA EMISSÃO: 07/06/2019

G | REPRODUTIBILIDADE DO CONTROLE AUTOMÁTICO DE EXPOSIÇÃO (CAE)

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: ≤ 10%. Nível de Suspensão: > 15%

Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de18/05/2015, Tabela 2.

	Valores	s Nominais	Valores Medidos			
Local	Local Tensão [mAs] [kVp] Selecionado		[mAs] Indicado	Dose [mGy]	k	U95
AEC 1	28,0	63,0	61,0	0,291	2,0	1,80
AEC 2	28,0	63,0	61,0	0,291	2,0	1,80
AEC 3	28,0	63,0	61,0	0,290	2,0	1,80
AEC 4	28,0	63,0	0,291	2,0	1,80	
	Re		0	,7		
	Resultado		Conf	orme		

HI COMPENSAÇÃO DO CAE PARA DIFERENTES ESPESSURAS

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: ≤ 15%. Nível de Suspensão: > 20%

Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de18/05/2015, Tabela 2.

	Valores	s Nominais	Valores Medidos			
Expessura PMMA [cm]	MMA [kVn] Selecionado		[mAs] Dose Indicado [mGy]		k	U95
2,0	28,0	12,0	12,0	0,201	2,0	1,80
4,0	28,0	63,0	61,0	0,202	2,0	1,80
5,0	28,0	130,0	125,0	0,209	2,0	1,80
	C		4,0			
	Resultad	Conforme				



+55 (48) 3181-0368

contato@safetyrad.com.br | www.safetyrad.com.br

R. Soldado Abelardo Mendonça Sobrinho, 211, Sala 02, Carvalho, Itajai, SC, CEP 88307-620



RELATÓRIO DE ENSAIO controle de qualidade diário de mamografia

DATA ENSAIO: 07/06/2019 DATA EMISSÃO: 07/06/2019

I | Camada Semi-redutora (CSR)

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: 0,31 ≤ CSR (mmAl) ≤ 0,40 à 28 kV com combinação Mo/Mo.

Nível de Suspensão: ≤ 0,28 à 28 kv, com combinação Mo/Mo. Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de18/05/2015, Tabela 2

	VAL	ORES NOMI	VAIS		VALORES	MEDIDOS	
GERADOR	Tensão [kV]	Corrente [mA]	mAs	Tensão [kV]	Tempo [s]	Dose [mGy]	CSR [mmAl]
	28,0	-	90	28,1	1,201	16,130	0,334
	28,0	-	90	28,1	1,200	16,130	0,334
	28,0	-	90	28,1	1,201	16,130	0,334
σ.	28,0	-	90	28,1	1,200	16,130	0,334
Alta Frequência	28,0	-	80	28,1	1,000	13,410	0,335
duê	28,0	-	80	28,1	1,001	13,450	0,334
Fre	28,0	-	80	28,1	1,000	13,410	0,335
Ŋta	28,0	-	80	28,1	1,001	13,450	0,334
	28,0	-	63	28,1	0,800	10,740	0,335
	28,0	-	63	28,1	0,799	10,730	0,335
	28,0	-	63	28,1	0,800	10,740	0,335
	28,0	-	63	28,1	0,799	10,730	0,335
		RESULTADO		Média	k	U95	
		HESUL TADO	0,335	2,0	7,8		
	RES	JLTADO [C		Conforme			

J | EXATIDÃO DO SISTEMA DE COLIMAÇÃO


Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos. Tolerância: ≤ 5 mm. Nível de Suspensão: > 10 mm.

Resolução Normativa Nº 002/DIVS/SES de18/05/2015, Tabela 2.


Coincidência entre campo de radiação e o detector de imagem

Campo	Desv. Parede Toráxica (mm)	Desv. Direita (mm):	Desv. Esquerda (mm):	Desv. Atras (mm):	Resultado
Campo 18 x 24	1,42	3,62	-1	1,77	Conforme
Campo 24 x 30	3,84	4,41	4,12	3,9	Conforme











DATA ENSAIO: 07/06/2019
DATA EMISSÃO: 07/06/2019

Coincidência entre campo de radiação e o campo luminoso

Campo	Desv. Parede Toráxica (mm)	Desv. Direita (mm):	Desv. Esquerda (mm):	Desv. Atras (mm):	Resultado
Campo 18 x 24	1,42	1,06	0	1,77	Conforme
Campo 24 x 30	1	3,41	4,9	0	Conforme

K | SISTEMA DE COMPRESSÃO AUTOMÁTICO

Periodicidade: teste de aceitação, anual ou após reparos

Tolerância: 11kg ≤ Força de compressão ≤ 18kgf. Nível de suspensão: > 30 kgf ou < 9kgf

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 2.

Força Nominal [kgf]	Força Medida [kgf]	k	U95	Resultado
14	13,7	2	1,6	Conforme

L | ALINHAMENTO DA BANDEJA DE COMPRESSÃO

Periodicidade: Teste de aceitação, semestral ou após reparo.

Tolerância: ≤ 5mm. Nível de Suspensão: >10mm.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 2.

	Campo	Desv. Parede Toráxica (mm)	Desv. Direita (mm):	Desv. Esquerda (mm):	Desv. Atras (mm):	Resultado
	Campo 18 x 24	15,8	15,7	13,3	13,3	Conforme
ľ	Campo 24 x 30	17,2	17,3	14,2	14,1	Conforme

M | INDICAÇÃO DA ESPESSURA DA MAMA COMPRIMIDA

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: ≤ 5mm. Nível de suspensão: > 10mm.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 2.

Espessura Nominal [mm]	Espessura Medida [mm]	Erro [mm]	k	U95	Resultado
20	21	1	2	1,8	Conforme
40	42	2	2	1,8	Conforme
50	52	2	2	1,8	Conforme





contato@safetyrad.com.br | www.safetyrad.com.br

R. Soldado Abelardo Mendonça Sobrinho, 211, Sala 02, Carvalho, Itajai, SC, CEP 88307-620



DATA ENSAIO: 07/06/2019 DATA EMISSÃO: 07/06/2019

N | ARTEFATOS NA IMAGEM

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: Imagens sem artefatos.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 2.

Resultado: Conforme

I INTEGRIDADE DOS CHASSIS E CASSETES

Periodicidade: Teste de aceitação e anual. Tolerância: Chassi e cassetes íntegros. Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 2.

Resultado: Conforme

P | UNIFORMIDADE DA IMAGEM

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos. Tolerância: ≤ 10%. Nível de Suspensão: >20%. Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 1.

Resultado: Conforme

Q | DIFERENÇA DE SENSIBILIDADE ENTRE AS PLACAS DE FÓSFORO

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: ≤ 20%.

Nível de Suspensão: >40%.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 1.






+55 (48) 3181-0368



contato@safetyrad.com.br | www.safetyrad.com.br





DATA ENSAIO: 07/06/2019 DATA EMISSÃO: 07/06/2019

IP	Tamanho	ROI	Sinal	Desv. Pad.	RSR	Artefato	Uniformidade [%]	Resultado Uniformidade	Resultado Integridade	Desvio Sensibilidade	Resultado Sensibilidade
		12h	333,35	157,45	2,11718	Conforme	13,58955097	Conforme	Conforme	86,87862366	conforme
		3h	331,49	156,78	2,11436						
877	24 x 30	С	375	167,33	2,24108						
		6h	301,07	155,17	1,94026						
		9h	309,77	154,74	2,00187						
		12h	342,88	159,03	2,15607		12,859315	Conforme	Conforme	89,79036867	conforme
		3h	340,24	158,91	2,14109						
860	24x 30	С	375,58	166,91	2,25019	Conforme					
		6h	302,79	152,73	1,98252						
		9h	302,44	153,49	1,97042						
		12h	334,29	159,59	2,09468	Conforme	13,3742577	Conforme	Conforme	92,62706929	conforme
	24 x 30	3h	334,26	159,18	2,09989						
161		С	362,36	171,52	2,11264						
		6h	284,37	148,17	1,91921						
		9h	282,79	147,54	1,9167						
		12h	375,16	171,19	2,19148	Conforme			Conforme	96,42857143	
		3h	376,22	170,59	2,2054						
154	24 x 30	С	412,42	177,48	2,32375		13,39004394	Conforme			Conforme
		6h	327,78	166,72	1,96605						
		9h	327,01	168,33	1,94267						

R | VEDAÇÃO DA CÂMARA ESCURA

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos

Tolerância: Sem entrada de luz externa. Nível de Suspensão: Velando filme.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 2.

Não Aplicável.





+55 (48) 3181-0368



(x) contato@safetyrad.com.br | www.safetyrad.com.br





DATA ENSAIO: 07/06/2019 DATA EMISSÃO: 07/06/2019

S I EFETIVIDADE DO CICLO DE APAGAMENTO

Periodicidade: Teste de aceitação, anual ou após reparos.

Tolerância: Ausência de imagem residual.

Resolução Normativa Nº002/DIVS/SES de 18/05/2015, Tabela 2.

Protocolo	de Leitura	kVp	mAs	Corrente	DFD (cm)	
C	CD	28	40	-	60	
Identificação do IP	Tamanho do IP (cm x cm)		Resu	Itado		
877	24 x 30	Conforme				


T | PARECER TÉCNICO

Segundo a Resolução Normativa N° 002/DIVS/SES (ERRATA Publicada no DOE/SC N° 20.654 de 13/11/2017), todos os testes realizados apresentaram conformidade. Sendo assim o equipamento avaliado pode operar com legitima observação e cuidados no que tange a radioproteção.

OBSERVAÇÕES:

- 1) A validade do relatório é de 1 ano.
- 2) O Responsável deve manter o relatório arquivado e a disposição da autoridade sanitária local.

U I GRÁFICOS



O gráfico apresentou resposta positiva e de acordo com o comportamento esperado, característico de um equipamento Alta frequência.



+55 (48) 3181-0368

contato@safetyrad.com.br | www.safetyrad.com.br

R. Soldado Abelardo Mendonça Sobrinho, 211, Sala 02, Carvalho, Itajai, SC,

CEP 88307-620



DATA ENSAIO: 07/06/2019 DATA EMISSÃO: 07/06/2019

V | FOTOS









RENATO D. PACIÊNCIA ESPECIALISTA EM FÍSICA DO RADIODIAGNÓSTICO

+55 (48) 3181-0368





