

Montería, 01 de julio de 2026

## **ALMACÉN E INVENTARIOS**

GIT Administrativo

Territorial Norte

Cordial saludo

En atención a la solicitud de concepto técnico sobre una Tablet, realizada por la funcionaria Daniela Bolívar Padilla a través de la mesa de servicios, y una vez revisada la Tablet que se describe a continuación:

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| <b>Marca:</b>               | Coin               |
| <b>Modelo:</b>              | 1200AS+            |
| <b>IMEI</b>                 | 350710410046643    |
| <b>Serial:</b>              | 1200AS2311FEA04665 |
| <b>Placa de Inventario:</b> | 350710410046643    |

**Pruebas realizadas:** Durante la revisión técnica del dispositivo se efectuaron las siguientes verificaciones:

Inspección física: Se evidenció fractura de la pantalla como consecuencia de un golpe.

Visualización de imagen: La pantalla enciende y muestra imagen.

Prueba de carga: Se verificó que el dispositivo recibe carga de manera normal al conectarse al cargador.

Prueba de funcionalidad táctil: No fue posible realizar una validación funcional completa, debido a que el panel táctil no responde adecuadamente a las pulsaciones, impidiendo la interacción normal con el sistema operativo.

**Diagnóstico:** El dispositivo **presenta fractura en la pantalla**, afectando el funcionamiento del panel táctil. Aunque la pantalla conserva la capacidad de visualizar imágenes y el equipo recibe carga correctamente, la respuesta táctil es deficiente, lo que impide el uso normal del dispositivo y limita la realización de pruebas funcionales adicionales.

**Conclusión:** El dispositivo **NO** se encuentra en condiciones aptas para garantizar un funcionamiento operativo confiable, debido a la fractura presente en la pantalla.

Cordialmente,




**Cesar Alexis Serpa Hoyos**

Profesional Universitario

DANE Montería

## Registro Fotográfico



Ticket MDS: [https://mesadeservicio.dane.gov.co/index.php?redirect=ticket\\_169750](https://mesadeservicio.dane.gov.co/index.php?redirect=ticket_169750)

---

### Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Dirección Territorial Norte - Barranquilla  
Calle 72 No. 58 - 61, Piso 1 y 2  
Teléfono (605) 3601524 - 3535415  
[www.dane.gov.co](http://www.dane.gov.co) / [contacto@ dane.gov.co](mailto:contacto@ dane.gov.co)