

**RELATÓRIO N° 8467/26****Natureza do Trabalho:** SONDAGEM DE RECONHECIMENTO DE SOLO (SPT)**Cliente:** Angelin Engenharia Ltda**Obra:** Baia**Local:** Fazenda Santa Monica – Itu/SP

Apresentamos abaixo os resultados dos serviços executados na obra supramencionada.

1. DOS SERVIÇOS:

Foram executados **(02) dois** furos de sondagem de reconhecimento de solo totalizando **15,54** metros.

As sondagens foram executadas por percussão, de acordo com o procedimento técnico descrito na **NBR 6.484/2020**. “As amostras foram colhidas por meio de um amostrador de diâmetro interno de 1 3/8” (35mm) e externo de 2” (51mm) TIPO TERZAGHI – PECK - S.P.T.

2. DOS RELATÓRIOS ANEXOS:

Planta de locação dos furos de sondagens com respectivo R.N.;

Perfil transversal provável do subsolo pelos furos executados, com indicação dos seguintes elementos:

- a) Cotas com relação ao RN.
- b) Números de golpes de um peso de 65 Kg, caindo em queda livre de uma altura de 75 centímetros, necessários para cravar no solo o amostrador descrito, um comprimento de 30 centímetros ou outro indicado no perfil.

Observações:

- a) Não acusou nível d'água.
- b) Porém, num furo de maior diametro, poderá ocorrer a percolação de água subterrânea pela propriedade de capilaridade do solo.
- c) O nível d'água poderá surgir ou variar devido a ocorrência de chuvas após a execução das sondagens.


Sorocaba, 11 de junho de 2026.


ENGº JOÃO RODRIGO CAMARGO DE OLIVEIRA
CREA/SP 5070400592

COORDENADAS UTM DOS PONTOS DA SONDAGEM DE SOLO

SP.01 23K 255011.00 m E 7436569.00 m S

SP.02 23K 255048.00 m E 7436493.00 m S



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:



(SP.01)



(SP.02)



ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES S/C LTDA

ESTACA TIPO STRAUSS - ESCAVADAS
TUBULÕES A CÉU ABERTO - SONDAGENS

João Rodrigo C. De Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 5070400592

SOLO FIRME ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES LTDA CNPJ: 54.678.651/0001-64

SONDAGEM A PERCUSSÃO

Cliente: ANGELIN ENGENHARIA LTDA
Destinação da Obra: Baia
Local: Fazenda Santa Monica – Itu/SP

SP.01

Início: 11/06/2026
Término: 11/06/2026
Cota: -

Profun- didade (m)	Perfil Geológico	Consistência* ou Compacidade**	Descrição do Solo	M E T R O	Número de Golpes	SPT	A M O S T R A	Gráfico SPT	N.A. Estab. (m)
1,45			ARGILA ARENOSA, AMARELA ESCURA.		$\frac{2}{15} \frac{2}{15} \frac{2}{15}$	4	1		
		MOLE	ARGILA ARENOSA, VERMELHA CLARA.		$\frac{2}{15} \frac{2}{15} \frac{2}{15}$	4	2		
					$\frac{2}{15} \frac{3}{15} \frac{2}{15}$	5	3		
5,45					$\frac{2}{15} \frac{2}{15} \frac{3}{15}$	5	4		
		MÉDIA			$\frac{3}{15} \frac{4}{15} \frac{5}{15}$	9	5		
6,45		MUITO RIJA	ARGILA ARENOSA, CINZA ESCURA.		$\frac{9}{15} \frac{10}{15} \frac{12}{15}$	22	6		
7,09		DURA	ARGILA ARENOSA, AMARELA CLARA, COM PRESENÇA PEDRAS. FURO INTERROMPIDO POR EXISTÊNCIA DE PEDRA, ROCHA OU MATAÇÃO		$\frac{45}{9} - -$	45/9	7		
							8		
							9		
							10		
							11		
							12		
							13		
							14		
							15		
							16		
							17		
							18		
							19		
Leitura	Intervalo/Data	N.A. (m)	Método	Início (m)	Fim (m)	Lavagem por tempo - 10 min	Obs.: (Perfil Provável do Subsolo) – NAO ACUSOU NÍVEL D'ÁGUA.POREM, NUM FURO DE MAIOR DIAMETRO, PODE OCORRER A PERCOLAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA PELA PROPRIEDADE DE CAPILARIDADE DO SOLO.		
1	-	-	T. Cavadeira	-	-	Prof. de Início (m):			
2	-	-	T. Espiral	0,00	7,09	Estágio 1 (m):			
3	-	-	Lavagem	-	-	Estágio 2 (m):			
						Estágio 3 (m):			
Data	11/06/2026	Rel.	8467/26	Des.	Jennifer	Esc.	1 : 100	Folha	1/1
Equipe: Rafael/Adailton						Resp. Técnico: Engº João Rodrigo C. de Oliveira			



ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES S/C LTDA

ESTACA TIPO STRAUSS - ESCAVADAS
TUBULÕES A CÉU ABERTO - SONDAGENS

João Rodrigo C. De Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 5070400592


SOLO FIRME ENGENHARIA DE FUNDAÇÕES LTDA CNPJ: 54.678.651/0001-64

SONDAGEM A PERCUSSÃO

Cliente: ANGELIN ENGENHARIA LTDA
Destinação da Obra: Baia
Local: Fazenda Santa Monica – Itu/SP

SP.02

Início: 11/06/2026
Término: 11/06/2026
Cota: -

Profun- didade (m)	Perfil Geológico	Consistência* ou Compacidade**	Descrição do Solo	M E T R O	Número de Golpes	SPT	A M O S T R A	Gráfico	N.A. Estab. (m)	
								SPT 10 20 30 40		
0,80		MÉDIA	ARGILA ARENOSA COM ATERRO, AMARELA CLARA.		8 5 4 15 15 15	9	1			
1,45			ARGILA ARENOSA, AMARELA CLARA.		4 3 4 15 15 15	7	2			
3,45			ARGILA ARENOSA, VERMELHA CLARA.		5 6 6 15 15 15	12	3			
		RIJA	ARGILA BASTANTE ARENOSA, VERMELHA CLARA.	7 6 7 15 15 15	13	4				
7 7 10 15 15 15				17	5					
DURA		11 15 17 15 15 15		32	6					
		18 18 18 15 15 15		36	7					
8,45				20 21 24 15 15 15	45	8				
						9				
						10				
						11				
						12				
						13				
						14				
						15				
						16				
						17				
						18				
						19				
Leitura	Intervalo/Data	N.A. (m)	Método	Início (m)	Fim (m)	Lavagem por tempo - 10 min	Obs.: (Perfil Provável do Subsolo) – NAO ACUSOU NÍVEL D'ÁGUA.POREM, NUM FURO DE MAIOR DIAMETRO, PODE OCORRER A PERCOLAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA PELA PROPRIEDADE DE CAPILARIDADE DO SOLO.			
1	—	—	T. Cavadeira	—	—	Prof. de Início (m):				—
2	—	—	T. Espiral	0,00	8,45	Estágio 1 (m):				—
3	—	—	Lavagem	—	—	Estágio 2 (m):				—
						Estágio 3 (m):	—			
Data	11/06/2026	Rel.	8467/26	Des.	Jennifer	Esc.	1 : 100	Folha	1/1	
Resp. Técnico: Engº João Rodrigo C. de Oliveira										
Equipe: Rafael/Adailton										