WaterPath
MONITORAMENTO AMBIENTAL

REL. AE2FF82BD9
01/10/2026 a 28/10/2026
Gerado: 28/10/2026 09:22
Por: Emissor de teste

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO

Rio de teste

Recife / PE

RISCO DA ÚLTIMA COLETA

Moderado - nível 2

Coleta #3 - 20/10/2026 09:00 (Brasília)

01 ABRANGÊNCIA DO RELATÓRIO

3 coletas no período; 1 com risco válido, 2 sem análise integrada e 0 com risco indisponível.

Última coleta: #3, em 20/10/2026 09:00 (Brasília). Moderado - nível 2.

Riscos válidos: 0 baixos, 1 moderados e 0 altos. Contagem por coleta, sem média dos níveis.

02 SÍNTESE DO PERÍODO

Motivos registrados na análise da última coleta:

Sinal visual: resíduos.

03 MOTIVOS DE ATENÇÃO REGISTRADOS

Coleta #3 (20/10/2026 09:00): Sinal visual: resíduos.

04 INDICADORES DA ÚLTIMA COLETA

Coleta #3; responsável: Responsável da coleta. Ponto: Não informado, Não informado; profundidade: Não informado m.

Indicador	Valor	Disponibilidade
Temperatura	24,3 °C	Medido
pH	7,2 pH	Medido
Condutividade elétrica	312 µS/cm	Medido
Oxigênio dissolvido	6,5 mg/L	Medido
Sólidos suspensos totais	Não medido	Não informado
Carbono orgânico total	Não medido	Não informado
Fósforo total	Não medido	Não informado


RELATÓRIO DE MONITORAMENTO


Rio de teste

Recife / PE

05 EVOLUÇÃO DAS MEDIÇÕES E RISCOS

Tabela com 3 das 3 coletas, das mais recentes para as mais antigas. Os totais e motivos de atenção consideram todo o período. Gráficos usam o contexto da última coleta; valores ausentes não são interpolados.





Coleta / data	pH	Condutividade	Oxigênio dissolvido	Risco
#3 20/10/2026 09:00	7,2 pH	312 µS/cm	6,5 mg/L	Moderado - nível 2
#2 10/10/2026 09:00	7,2 pH	312 µS/cm	6,5 mg/L	Sem análise integrada
#1 01/10/2026 09:00	7,2 pH	312 µS/cm	6,5 mg/L	Sem análise integrada

06 METAIS PESADOS

Apresentação de até 3 coletas mais recentes. Medições e estimativas têm origem identificada. Variações usam a referência retornada pela análise; ausência de informação não significa concentração zero.

As referências de comparação podem ter origem em medições e modelo. Não são limites regulatórios nem uma conclusão de conformidade.

Coleta / metal	Concentração	Origem	Variação	Referência da variação
#3 / Fe	0,18 mg/L	Estimado	Indeterminada	Sem referência

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO

Rio de teste

Recife / PE


07 EVIDÊNCIAS VISUAIS

Imagens originais e anotadas das 1 análises selecionadas. As detecções descrevem sinais visuais na fotografia, sem quantificar a contaminação de todo o corpo hídrico.

Coleta	Classe detectada	Quantidade
#3	Lixo	2

Coleta #3 - análise #2

Imagem original



Detecções da IA



08 METODOLOGIA E LIMITES DE INTERPRETAÇÃO

Documento de apoio ao monitoramento. A classificação de risco provém da análise integrada persistida: nível 1 baixo, 2 moderado e 3 alto. Não corresponde a IQA ou laudo de potabilidade.

A regra de triagem usa sinais visuais, pH, oxigênio dissolvido e histórico de alertas. Metais estimados e suas variações são apresentados separadamente e não determinam diretamente esse nível de risco.

Medições censuradas aparecem com '<' e não entram como valores exatos nos gráficos. Unidades são preservadas. As datas são apresentadas no horário de Brasília.