



Contrôle raccordement assainissement
35 RUE DE LA FERRONNERIE ZA BEL AIR
12000 RODEZ
25/06/2026

Service de l'assainissement collectif de Rodez Agglomération

Rapport du contrôle du raccordement au réseau d'assainissement

Adresse de la construction contrôlée :

N° : 35 RUE DE LA FERRONNERIE ZA BEL AIR

Bâtiment :

Commune : RODEZ

CP : 12000

N° de parcelle :

Section :

Référence du permis de construire (si connue) :

Date de la construction (si connue) :

Date de contrôle : 25/06/2026

Moyens de contrôle utilisé : Test coloration

Le délai de raccordement autorisé par l'article L 1331-1 du code de la santé publique
est expiré : Oui

Caractéristique du réseau d'assainissement public : Séparatif

Utilisation d'eau (susceptible d'entraîner un rejet au réseau d'assainissement) d'une autre provenance que
le réseau public d'eau potable : Non

Si oui, préciser (provenance, présence d'un compteur, n° de compteur, raccordement, etc) :

Avis technique figurant au document d'urbanisme disponible :

RACCORDEMENT :

REGARD EAU USEE

Présence : Non

Accessible : Non

Conforme aux préconisations du règlement de Service Assainissement : Non

Présence d'une fosse déconnectée :

Non

Présence d'un dispositif anti-refoulement pour les locaux situés à un niveau plus bas que la voirie :

Non

REGARD EAU PLUVIALE

Présence : Non

Accessible : Non

Conforme aux préconisations du règlement de Service Assainissement : Non

PRESENCE D'OUVRAGES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES (bassin de rétention, puits d'infiltration, etc) :

Si oui, lesquels, et préciser les dimensions, le volume, le diamètre de la canalisation de vidange, etc (lorsqu'ils sont connus et mesurables)

REGARD EAU UNITAIRE :

Présence : Non

Accessible : Non

Conforme aux préconisations du règlement de Service Assainissement : Non

Déconnexion effective des surfaces imperméables déclarées non raccordées au réseau public Non

PRESENCE D'UNE PISCINE : Non

Raccordement des eaux de lavage des filtres, pédiluves, conforme au règlement de Service : Non

Raccordement des eaux de vidange conforme au règlement de Service : Non

CONFORMITE DU RACCORDEMENT : Non conforme

Observations :

Raccordé en unitaire sur le réseau public EU
Manque les regards de branchements EU et EP ou non accessibles lors du passage

Préconisations si l'installation est non conforme :

Séparer les eaux pluviales des eaux usées
Poser ces regards de branchements ou les rendre accessible

Délai de mise en conformité : Immédiat

Pièce jointe : croquis

Le règlement de service public de l'assainissement collectif est disponible sur le site internet de Rodez Agglomération, <http://www.rodezagblo.fr> à la rubrique "PRESERVER"

Ce rapport a été élaboré par Veolia à partir de son constat visuel et des renseignements fournis par le client sous sa responsabilité et dont il garantit l'exactitude.

Tous ouvrages ou installations non mentionnés au rapport de visite et au schéma joint sont considérés comme enterrés et/ou non signalés ou inaccessibles lors de la visite de contrôle. Lesdits ouvrages ou installations sont alors réputés non contrôlés sans que la responsabilité de Veolia puisse être recherchée; que la découverte à posteriori de tels ouvrages ou installations soient susceptible ou non de remettre en cause le constat et la conformité des installations du bâtiment. Corrélativement, la responsabilité de Veolia ne saurait être recherchée dans l'hypothèse des dommages de toute nature susceptibles de survenir du fait de l'existence ou du fonctionnement desdits ouvrages.

Le tracé et l'implantation des installations figurant au schéma ont un caractère indicatif. Le schéma ne prétend pas correspondre notamment aux données figurant au cadastre, à la Conservation des Hypothèques.

Le rapport est limité aux locaux et aux éléments rendus accessibles lors de la visite.

Le client doit prendre connaissance des informations contenues au rapport de visite et aviser sans délai Veolia d'éventuelles omissions, erreurs ou anomalies par rapport à la réalité.

En cas de non-conformité, les informations contenues dans ce rapport ne dispensent pas l'entrepreneur choisi éventuellement par le client ni de son obligation de conseil et d'information, ni de solliciter préalablement aux travaux le cas échéant, les autorisations administratives nécessaires.

La conception et la mise en conformité des installations s'effectuent aux frais du client et sous sa responsabilité.

Si la construction est déclarée non-conforme, une contre-visite doit être demandée après les travaux de mise en conformité.

La durée de validité de ce rapport est de 5 ans mais il est déclaré caduc en cas de réalisation d'aménagement ou de modifications entre temps.

Visa du délégataire :




VEOLIA
EAU

Rue de la Ferronnerie
Z.A. de Bel Air
12000 RODEZ
☎ 05 65 76 12 12
Fax 05 65 76 12 13

Rue de la ferronnerie

Réseau Public EP
Réseau Public EU



Légendes du croquis :

- Iscentes EU (Eaux Usées)
- Iscentes EP (Eaux Pluviales)
- ite Siphonide
- chon disconnecteur
- l à passage direct
- acé Incertain EU, EP et unitaire
- ille ☒ Bonde

ADRESSE : 35 rue de la ferronnerie 12000 RODEZ

R RODEZ
AGGLOMÉRATION

VEOLIA
EAU
Rue de la Ferronnerie
Z.A. de Bel Air
12000 RODEZ
☎ 05 65 76 12 12
Fax 05 65 76 12 13

Le 25/06/26

VEOLIA
EAI