

平潭综合实验区自然资源与生态环境局

平潭综合实验区自然资源与生态环境局关于 平潭海洋国际会展中心(展示展览中心、门卫 1-门卫6及地下室)竣工规划条件核实公示

平潭海洋国际会展中心麒麟大道（原福平大道）南侧，鹿原南路（原平岚一路）东侧。我局于2019年1月9日核发该项目建设工程规划许可证，编号为：建字第350128201900006号。

经核对相关报批材料并现场踏勘，发现该项目实地配建绿地面积及位置，机动车泊位位置及面积、非机动车泊位面积及位置与原审批不一致等问题（详见附件）。调整后，整个项目的各项指标均符合土地出让合同及相关规范、规定要求。

依据《中华人民共和国城乡规划法》第四十三条和第五十条、《福建省城乡规划信息公开公示暂行办法》第二十一条规定，现将该项目事宜在项目现场及网站（平潭综合实验区党工委、管委会网站 <http://www.pingtan.gov.cn>）进行公示，征求利害关系人意见。公示时间为2024年11月27日至2024年12月10日。如有意见，请于公示期内书面反馈至平潭综合实验区自然资源与生态环境局建设工程规划管理处。反馈材料中请注明真实姓名、联系电话、联系地址，如反馈意见信息不准确或不完整，且无法及时进一步核对有

关情况的，视为无效意见。反馈超出公示期的，视为无效意见，不予采纳。公示无异议后，我局拟对项目进行竣工规划条件核实。

附注：

1. 附图仅为拟通过核实示意图。

2. 相关内容可查阅平潭综合实验区党工委、管委会网站公示公告栏 (<http://www.pingtan.gov.cn>)。

3. 区自然资源与生态环境局办公地点：平潭综合实验区金井湾商务营运中心7号楼7层。

4. 联系人：施工，联系方式：0591-23163343，电子邮箱：zystjjgc@163.com。

平潭综合实验区自然资源与生态环境局

2024年11月26日




实地建设与规划审批不一致的说明

1、展示展览中心一层

- ① 1A-F 轴交 1/A-F 至 1A-1 轴位置门廊围合至套内使用，导致建筑及计容面积增大约 0.42 平方米；


设计施工图






说明:因实地建设过程中考虑到门厅进出的便利性,该部位门廊根据实际使用需求进行优化调整,导致该区域建筑面积略有增大。

② 1D-15 至 1D-17 轴交 1D-K 轴位置门廊围合至套内使用,导致建筑及计容面积增大
约 0.55 平方米;






说明:因实地建设过程中考虑到门厅进出的便利性,该部位门廊根据实际使用需求进行优化调整,导致该区域建筑面积略有增大。


③ 1A-4 至 1A-6 轴交 1A-A 至 1A-B 轴位置门廊长度减小约 0.5 米,导致建筑及计容面积增大约 0.69 平方米;






说明:因实际施工过程中考虑到门厅的整体美感,结合整体建筑外轮廓,该部位门廊根据实际使用需求进行优化调整,导致该区域建筑面积略有增大。


④ 1B-3 至 1B-5 轴交 1B-A 至 1B-B 轴位置门廊长度减小约 0.5 米,导致建筑及计容面积增大约 0.69 平方米;






说明:因实际施工过程中考虑到门厅的整体美感,结合整体建筑外轮廓,该部位门廊根据实际使用需求进行优化调整,导致该区域建筑面积略有增大。


⑤ 1C-3 至 1C-5 轴交 1B-A 至 1B-B 轴位置门廊长度减小约 0.5 米,导致建筑及计容面积增大约 0.55 平方米;






说明:因实际施工过程中考虑到门厅的整体美感,结合整体建筑外轮廓,该部位门廊根据实际使用需求进行优化调整,导致该区域建筑面积略有增大。

⑥ 1D-8 至 1D-11 轴交 1D-A 至 1D-B 轴位置门廊长度减小约 0.5 米,导致建筑及计容面积增大约 0.57 平方米;







说明:因实际施工过程中考虑到门厅的整体美感, 结合整体建筑外轮廓, 该部位门廊根据实际使用需求进行优化调整, 导致该区域建筑面积略有增大。

2、展示展览中心二层设备夹层


①轴 1A-3 至 1A-4 轴交轴 1A-J 至轴 1A-K 位置洽谈室及电梯机房北侧上空原审批挑空, 实地倒板, 形成封闭空间;






说明：因前期设计考虑到设备安装需求，挑空区域倒板处理，后期实际建设过程中该区域取消设备安装。

②轴 1B-1 至轴 1B-7 交轴 1A-H 至轴 1A-J 位置不上人屋面上增加两个设备间，导致建筑及计容面积增大大约 50.02 平方米。






说明:因实际使用需求,该区域需要设置电箱,同时增加两个配电间进行封闭,保护该区域配电箱和设备。

3、地下一层


①轴 1D-17 至轴 1D-19 交轴 1D-J 位置设备间墙体内收 1.61 米,导致机动车库面积增大,设备用房面积减小(约 5.06 平方米)。







说明：该区域为地下车库出入口转弯位置，考虑到方便酒店大型送货车辆通行，在不影响使用功能的前提下，该部位地下室墙体进行局部内收。

②轴 1D-20 至轴 1D-21 交轴 2-E 至 2-G 轴位置增建设备间，占用审批 1 个机动车位位置，导致机动车库面积减少，设备用房面积增大（约 10.57 平方米）。




说明:因前期设计未考虑人防构件堆放场所,应人防办要求,需要在地下室人防区域增加几个构件间。

③轴 4-15 至轴 1/2-7 交轴 2-D 至 2-E 轴位置增建设备间，导致机动车库面积减少，设备用房面积增大（约 8.44 平方米）。



说明:因前期设计未考虑人防构件堆放场所，应人防办要求，需要在地下室人防区域增加几个构件间。


4、门卫 1~6 原报批面积测算中未计算（无相关审批单体施工图，仅总平图中标注位置），实地已建设，导致建筑、计容及占地面积增大约 89.29 平方米。



说明:因前期设计上未明确门卫具体做法，只在平面图中有标注，后期才出具相应深化图纸，导致门卫 1~6 原报批面积测算中未计算，实地已建设，导致建筑、计容及占地面积增大约 89.29 平方米。

5、绿化对比（红色为审批绿化，绿色为实测绿化），原审批部分绿化面积计算错误（少计算）（审批绿化面积：13345.13 m²，实测绿化面积：31353.03 m²）

绿地对比图




说明:因实际使用需求,后期绿化面积进行深化调整,导致绿化轮廓变化,总绿化面积满足规划要求。

6、原审批非机动车停车泊位合计 2733 辆(地上 2233 辆,地下 500 辆),实测地面非机动车位依据审批总平面图非机动车位按 $1.5 \text{ m}^2/\text{辆}$ 折算,实地共计建设 2944 辆(地上 2529 辆,地下 415 辆)。

说明:非机动车位总体数量满足规划要求。

7、审批地面机动车位总图指标表注记 220 辆（总图图面统计 230 辆），实地地面机动车位 226 辆。


地面机动车位与非机动车位情况分析



说明:由于本项目为自持自营物业,停车位不对外出租出售,目前停车位满足运营需求。

8、审批地下机动车位 657 辆，实地地下机动车位 654 辆，地下充电车位充电桩未安装。

地下机动车位情况分析图



说明:本项目为自持自营物业，充电桩未建设不影响现阶段的运营，建设单位承诺后期增设充电桩设备。

9、原审批总图建筑退距退让至屋檐线，实地屋檐线轮廓做大，导致建筑竣工详图中部分屋檐线退让用地红线标红。




说明:因展厅建筑造型多变,屋面轮廓高低起伏,实际施工过程中,檐口安装难度极大,存在一些允许范围内的施工误差,经设计复核,误差均满足规划要求。

10、门卫6实测室内地坪高程为4.47米(原审批 ± 0 高程为4.15米(1985国家高程基准))。

说明:因该门卫地处低洼位置,为避免周围雨水倒灌,施工过程中提高地面高程。

11、展示展览中心原审批建筑高度24.00米,实测建筑高度24.39米(建筑高度计算至斜屋面檐口位置)



说明:实际施工过程中,檐口龙骨安装难度较大,为适应整体造型弧度要求,局部进行微调,实测建筑高度满足出让合同的要求。