TORNA
REHABILITACIÓN URBANA

INFORME DE VISITA TÉCNICA

Edificio Rolher

Carrera 10 # 13-22 · Bogotá

FECHA Domingo 18 de octubre de 2026

HORA 9:00 a. m.

VISITA Y FOTOS Daniela Céspedes · Torna



RESUMEN DE LA VISITA

Estructura y redes listas para el nuevo uso

1. **Estructura intervenida y actualizada a la NSR-10**
   Columnas y vigas intervenidas y recubiertas en los niveles inferiores.

2. **Redes eléctricas nuevas**
   Tableros, tomas, tubería y luminarias nuevas.

3. **Redes hidráulicas nuevas**
   Listas para extenderse a los puntos que se necesiten.

OTRAS OBSERVACIONES

- Pisos superiores con pintura y pañete desprendidos.
- Cubierta con manto impermeabilizante y tanques de agua.
- Fachada en piedra con valor arquitectónico.

DOCUMENTOS POR SOLICITAR AL PROPIETARIO

- Estudio y licencia del reforzamiento (NSR-10).
- Certificación RETIE · planos hidrosanitarios.









Una fachada en piedra que vale la pena conservar





LO QUE SE VIO

Piedra, curvas y ventanas en franja: piezas que le dan identidad al edificio.

El primer piso está cerrado con cortinas metálicas, grafiti y afiches. Recuperar la fachada es parte del valor del proyecto.

Estructura intervenida y actualizada para cumplir la NSR-10




Columnas y vigas recubiertas y pintadas.



Pórtico de concreto de sección amplia.



Muros y vanos intervenidos en el sótano.



Escalera curva original, pieza para conservar.

Redes eléctricas nuevas



Tablero y tubería nuevos en el primer piso.



Tablero, interruptor y toma junto a los locales.



Tablero y toma en pisos superiores.



Tablero junto al punto fijo.

Redes hidráulicas nuevas, listas para extenderse

Instaladas para llevarlas a los puntos que defina el nuevo diseño.



Tubería nueva a la vista sobre vigas y muros.



Recorridos por el perímetro de la planta libre.



Tanques de almacenamiento de agua en la cubierta.


Plantas libres que solo necesitan acabados



Planta libre con buena luz natural.



Pintura y pañete desprendidos.



Escalera de concreto del punto fijo.



Escalera con baldosa original.

Cubierta impermeabilizada, con vista a los cerros



Manto impermeabilizante en toda la losa.



Remates del manto en los muros de borde.



Vista a Monserrate desde la terraza.



Terraza amplia con potencial de uso común.

En el corazón del Centro, junto a TransMilenio



Calle peatonal frente al edificio.



Esquina con acceso a TransMilenio.



Corredor de TransMilenio visto desde la cubierta.



Avenida y edificios vecinos del Centro.