

Дилер: 43945/01

Модель: 330D XDR A

Идентификационный номер транспортного средства: WBA5W110 [REDACTED]

Внутризаводское обозначение серии: G20

Код модели: 5W21

Ключ кодов моделей: 5W21

Транспортное средство**BMW 330D XDR A, 195кВт**

WBA5W110 [REDACTED]

Внутризаводское
обозначение серии

G20

Цвет

schwarz 2

Уровень интеграции,
текущий

S18A-22-11-527

Начало гарантии

5 декабря 2019 г.



Имеются технические акции.

Технические акции

Статус	Номер акции	Описание	Резервирование
Открыто	10011190700	Замена радиатора системы рециркуляции отработавших газов Локальный номер акции: SK	

Куланц на основании VIN

Статус	Номер акции	Описание
Открыто	1SACC011056	Радиатор системы рециркуляции отработавших газов Bx7 Локальный номер акции: -
Открыто	1SACC023714	Датчик давления наддува P22 Локальный номер акции: -

Специальная информация

Статус	Номер акции	Описание

Открыто	1INFO711056	Bx7 Nx7 - Kühlmittelstand bei jedem Werkstattaufenthalt prüfen Локальный номер акции: -
---------	-------------	---

Ограничения гарантии

Отсутствуют ограничения гарантии.

⚠ Ограничения, специфичные для конкретного рынка, в настоящее время не отображаются.
Проверьте их в WDF/WXE через S-Gate.

Диагностика в режиме реального времени

ⓘ Для диагностики в режиме реального времени нет сервисных решений. X

Сервисные договоры

Нет доступных договоров BSI

Информация о неисправности, ремонтная зона/сервисное консультирование

Информация о неисправностях отсутствует.

Навигационная карта

Инсталлированная карта	Ключ деблокировки (а...)	Самая новая содержащаяся в абонементе дорожная карта	Самая новая платная навигационная карта
------------------------	--------------------------	--	---

Road Map EUROPE Live 2019-2 (уровень: 01.12.2022)	Ключ деблокировки действителен для навигационных карт с датой выпуска до 30.11.2022 (SWID: 01552211).	Road Map EUROPE Live 2022-4	-
---	---	-----------------------------	---

Данные транспортного средства

Тип транспортного средства	Легковой автомобиль
Марка	BMW
Модель	330D XDR A
Кузов	LIM
VIN (7-значный)	FJ07569
VIN (17-значный)	WBA5W110 [REDACTED]

Внутризаводское обозначение серии G20

Рулевое управление	LL
Двигатель	B57O
Номер двигателя	51045868
Доочистка отработавших газов	EURO6, WLTP, DG, PI/CI, M, N1 I
Коробка передач	AUT
Номер коробки передач	0213203WY9
Головное устройство серийный номер	ALB314K1089336
Привод	ALLR
Уровень интеграции, заводской	S18A-19-11-520
Дата изготовления	04.11.2019
Завод-изготовитель	Muenchen
Дата поставки	08.11.2019
Поставляющий дилер	Niederlassung Hamburg, Hamburg, DE
Транспортное средство в экспортном исполнении	EUR
Код лака	668
Код обивки	МАН7
Код модели	5W21
Базовый тип	5W11
Ключ кодов моделей	5W21

Дополнительное оборудование

Дополнительное оборудование с завода:

- 01AG Увеличенный топливный бак
- 01CB Объем CO2
- 01S1 17" л/с д. V-образные спицы 776
- 0205 автоматическая коробка передач
- 0230 дополнительный объем для EU
- 0255 Спортивное рулевое колесо с НПБ кожа
- 02PA Фиксатор колесного болта
- 02VB Индикация давления в шинах
- 0302 Система сигнализации
- 0316 Автоматический привод багажной двери
- 03AC Тягово-сцепное устройство
- 0428 Знак аварийной остановки и аптечка
- 0430 Внтр./нар.зерк.с затемнением

Установленное позже дополнительное оборудование:

- 05AC Автоматическое включение дальнего света
- FRFK RKF HO Flash

0431 Внутр.зеркало с автоматич.затемнением
 0465 Сист.с люком д.перевозки длинном.предм.
 0481 Спортивное сиденье
 0488 Поясничная опора водителя и перед.пасс.
 0493 Пакет мест хранения
 0494 Система обогр.сиден.водителя/перед.пасс.
 04AT Декоративные планки черные блестящие
 04UR Сопровождающее освещение салона
 0534 Автоматическая система
 кондиционирования
 0548 Спидометр
 05A1 LED Fog lights
 05A4 С/д фары с расширенным объемом
 функций
 05AQ Active Guard Plus
 05AU Driving Assistant
 05DA Деактивизация НПБ переднего пассажира
 05DC Подголовники Зд, откидные
 05DM Система парковки
 0610 Дисплей на лобовом стекле
 0654 Принимающий модуль DAB
 06AE Teleservices
 06AF ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ ПО
 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
 06AK Connected Drive Services
 06C4 Connected Package Professional
 06NW Телефония с беспроводной зарядкой
 06U3 BMW Live кокпит Professional
 06WD WLAN Hotspot
 0760 Shadow-Line с зеркальным блеском
 07LD Modell Sport Line
 0801 Экспортное исполнение для Германии
 0851 Языковая версия немецкий
 0879 Бортовая документация, немецкий
 08EK Dummy-SALAPA
 08KB Интервал замены масла 24 мес./25 000 км
 08R9 Хладагент R1234yf
 08TF Активная защита пешеходов
 09D6 Fahrerlebnis paket de
 A090 Аккумулятор AGM 90 ампер-час

Версия программного обеспечения ЭБУ

Указание: Допустимые сопряжения CAL ID/CVN в т/с EURO.

ЭБУ	Класс ЭБУ	CAL ID	CVN
DDE	DDE	0F661B3E	0F661B3E
		1209BA3C	1209BA3C
		13D3251E	13D3251E
		13D3251E00000000	13D3251E
		152AA12C	152AA12C
		1673D8A8	1673D8A8

		1A21CB64	1A21CB64
		2D0EB42D	2D0EB42D
		2D0EB42D00000000	2D0EB42D
		3674FD67	3674FD67
		3D366341	3D366341
		49C86AFE	49C86AFE
		5571C179	5571C179
		57011ADD	57011ADD
		57011ADD00000000	57011ADD
		5E8846B6	5E8846B6
		81CDB6C8	81CDB6C8
		878FCE68	878FCE68
		878FCE6800000000	878FCE68
		8B24DE21	8B24DE21
		A03DFB2C	A03DFB2C
		A06165C8	A06165C8
		A785E1F1	A785E1F1
		AA3E9055	AA3E9055
		AE8E0C0E	AE8E0C0E
		BCCF638A	BCCF638A
		BD4A88B8	BD4A88B8
		C58890B0	C58890B0
		D73398F9	D73398F9
		DD9EED54	DD9EED54
		F937F1F9	F937F1F9
		FD806098	FD806098
		FD80609800000000	FD806098
DME1	DME	030784BF	030784BF
		1209BA3C	1209BA3C
		152AA12C	152AA12C
		1A21CB64	1A21CB64
		3674FD67	3674FD67
		3D366341	3D366341
		4785C127	4785C127
		8B24DE21	8B24DE21
		A06165C8	A06165C8
		A9273D7B	A9273D7B

	AA3E9055	AA3E9055
	BD4A88B8	BD4A88B8
	C58890B0	C58890B0

Истории транспортного средства

Дата	Тип	Пробег	Дилер	Обзор
— 01.12.2022	Ключ	217501 км	31585 Autohaus Michael Schmidt GmbH, Wolfratshausen	Ключ 10

Описание: TUEV HU EXTERN / Haupt Abgasuntersuchung Diesel 2 jährig

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Предварительная сервисная проверка для техосмотра
(только для рынка Германии) 5 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. | 00 00 671

Проверка автомобиля в рамках приемки 1 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. | 00 52 054

Бересты для основного обследования
Ед. раб. вр. I - 1 ед. раб вр.

Abgasuntersuchung Diesel 2 Jährig Endrohrmessung 6 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. I -

— Задание

Описание: Rasseln am Auspuff

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Снятие и установка/замена катализатора 11 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. | 18 31 535

Проверка рекламации клиента и диагностирование 3 ед. раб вр.
причины (механика)
Ед. раб. вр. | 00 59 731

Замена серводвигателя подпорного клапана 2 ед. раб вр.
отработавших газов
Ед. раб. вр. | 18 31 661

распорная втулка 1
Деталь | 18 30 7 560 815

RP катализатор SCR с заслонкой глушителя 1
Деталь | 18 30 8 599 486

Гайка с буртиком 6
Деталь | 07 11 9 906 089

Болт с шестигранной головкой с шайбой 10
Деталь | 07 11 9 905 750

— Задание

Описание: SEW

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

— 01.12.2022 Гарантия 217511 км 31585 Задание:
Autohaus Exhaust-
Michael gas
Schmidt blockage
GmbH, flap before
Wolfratshausen rear silencer
Unpleasant noises

— Задание: Exhaust-gas blockage flap before rear silencer Unpleasant noises

Описание: Exhaust-gas blockage flap before rear silencer Unpleasant noises

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Проверка рекламации клиента и диагностирование 3 ед. раб вр.
причины (механика)
Ед. раб. вр. | 00 59 731

Снятие и установка/замена катализатора 11 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. | 18 31 535

Замена серводвигателя подпорного клапана
отработавших газов
Ед. раб. вр. | 18 31 661

2 ед. раб вр.

Exhaust-gas blockage flap before rear silencer Unpleasant
noises
Результат | 18 30 07 39 00

RP катализатор SCR с заслонкой глушителя
Деталь | 18 30 8 599 486

1

распорная втулка
Деталь | 18 30 7 560 815

1

Болт с шестигранной головкой с шайбой
Деталь | 07 11 9 905 750


10

Гайка с буртиком
Деталь | 07 11 9 906 089

6

— 14.11.2022 Ключ 212248 км 31585 Ключ 10
Autohaus Michael Schmidt GmbH, Wolfratshausen

— 14.11.2022 Сервисное обслуживание 212248 км 31585 Вручную
Autohaus Michael Schmidt, Wolfratshausen



— 14.11.2022 Ремонт 212251 км 31585 Задание
Autohaus Michael Schmidt GmbH, Wolfratshausen Задание
Задание
Задание
Задание
Задание
Задание
Задание
Задание

— Задание

Описание: Fahrzeugüberprüfung im Rahmen der Annahme / Fahrzeugüberprüfung im Rahmen der Annahme

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Проверка автомобиля в рамках приемки
Ед. раб. вр. | 00 52 054

1 ед. раб вр.

- Задание

Описание: 10013850300 (SK)- G0x G1x G2x G3x B57O Steuergerät

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Программирование блоков управления
Ед. раб. вр. | 00 72 342

10 ед. раб вр.

- Задание

Описание: sew

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Service consultation at vehicle with Service Ticket
Ед. раб. вр. | 00 52 049

2 ед. раб вр.

- Задание

Описание: Standardumfang

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО в обычном объеме
Ед. раб. вр. | 00 00 105

2 ед. раб вр.

- Задание

Описание: Bremsflüssigkeit

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО "Тормозная жидкость"
Ед. раб. вр. | 00 00 618

4 ед. раб вр.

Тормозная жидкость DOT4 LV, с низк.вязк.
Деталь | 83 13 2 184 843

1

- Задание

Описание: Gasdruckfedern für Frontklappe prüfen

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Снятие и установка/замена обоих газонаполненных
амортизаторов капота
Ед. раб. вр. | 51 23 766

1 ед. раб вр.

— Задание

Описание: knacken beim abstellen

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Проверка рекламации клиента и диагностирование
причины (механика)
Ед. раб. вр. I 00 59 731

3 ед. раб вр.

- | | | | | |
|---|---------------------|-----------|--|--|
| — | 14.11.2022 Гарантия | 212251 км | 31585
Autohaus
Michael
Schmidt
GmbH,
Wolfratshausen | Задание:
G0x G1x G2x
G3x B570
Programming
control units
(DDE) |
|---|---------------------|-----------|--|--|

- Задание: G0x G1x G2x G3x B57O Programming control units (DDE)

Описание: G0x G1x G2x G3x B57O Programming control units (DDE)

Оценивается как повторный визит: Нет


Дословное заявление клиента:

Программирование блоков управления

8 ед. раб вр.

G0x G1x G2x G3x B57O Programming control units (DDE)
Результат | 00 13 85 03 00

- 25.08.2022 Ключ 196551 км 31585 Autohaus Michael Schmidt GmbH, Wolfratshausen Ключ 10



- | | | | | | |
|---|------------|---------------------------|-----------|--|----------------|
| — | 25.08.2022 | Сервисное
обслуживание | 196348 км | 31585
Autohaus
Michael
Schmidt GmbH | Автоматическое |
|---|------------|---------------------------|-----------|--|----------------|

130 03/2024 ✓		130 03/2024 ✓			10/2022 10/2022		28000 03/2026

- 25.08.2022 Ремонт 196560 км 31585 Задание
Autohaus Michael Schmidt GmbH, Задание
Michael Schmidt GmbH, Задание
Zadanie
Wolfratshausen

— Задание

Описание: Kostenlose Positionen / Kostenlose Positionen / Ko / Kostenlose Positionen

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Проверка автомобиля в рамках приемки 1 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. | 00 52 054

Инициализация системы контроля давления в шинах 1 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. | 36 11 003

!!! unknown BMW-Id 0011393 Fahrzeug ohne 1 ед. раб вр.
Berechnung waschen !!!
Ед. раб. вр. | 00 11 393

!!! unknown BMW-Id 0011391 Fussraum aussaugen !!! 1 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. | 00 11 391

— Задание

Описание: Standardumfang

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО в обычном объеме 2 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. | 00 00 105

— Задание

Описание: Motoröl

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО по регламенту Oelservice 3 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. | 00 00 610

К-т сменного элемента масляного фильтра 1
Деталь | 11 42 7 826 799

BMW Engine Oil LL04 5W30 6.5
Деталь | 83 21 2 405 948

Концентрат средства для очистки стекол 1
Деталь | 83125A1A683

Гнездо кнопки 1
Деталь | 66 12 6 912 985

Антифриз с антик.свойств.Frostox HT-12 0.5
Деталь | 83195A42DF3

— Задание

Описание: Mikrofilter (ggf. weiter Zusatzarbeit(en) beachten)

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО "Микрофильтр" 2 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. | 00 00 616

Микрофильтр/фильтр с активирован.углем 1
Деталь | 64 11 9 382 886

Фильтр салона чист.средство для корпуса 1
Деталь | 83 19 2 451 455


— Задание

Описание: SEW

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

— 24.08.2022 Ключ 196348 км 31585 Remote
Autohaus KeyRead
Michael
Schmidt
GmbH,
Wolfratshausen



— 12.04.2022 Гарантия 168990 км 31585 Задание: Fuel
Autohaus lines/connections,
Michael underbody
Schmidt Leaking

GmbH,
Wolfratshausen

Задание: Mirror
electronics,
exterior mirror
Water ingress /
condensate

- Задание: Fuel lines/connections, underbody Leaking

Описание: Fuel lines/connections, underbody Leaking

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Замена переднего трубопровода подвода топлива
Ед. раб. вр. | 16 12 558

17 ед. раб вр.

Проверка рекламации клиента и диагностирование
причины (механика)
Ед. раб. вр. | 00 59 731

3 ед. раб вр.

Fuel lines/connections, underbody Leaking
Результат | 16 12 08 48 00

Фильтр трубопровода подвода топлива
Деталь | 16 12 7 458 378

1

- Задание: Mirror electronics, exterior mirror Water ingress / condensate

Описание: Mirror electronics, exterior mirror Water ingress / condensate

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Поддержка напряжения в бортовой сети/подзарядка
аккумуляторной батареи бортовой сети
Ед. раб. вр. | 61 21 528

1 ед. раб вр.

Выполнение проверки автомобиля
Ед. раб. вр. | 00 00 556

3 ед. раб вр.

Проверка рекламации клиента и диагностирование
причины (кузов)
Ед. раб. вр. | 00 59 733

3 ед. раб вр.

Замена обоих наружных зеркал на дверях спереди
Ед. раб. вр. | 51 16 522

12 ед. раб вр.

Mirror electronics, exterior mirror Water ingress /
condensate
Результат | 67 13 02 50 00

Стекло панорамного зеркала с обогревом П
Деталь | 51 16 9 492 756

1

Наружное зеркало с обогревом П
Деталь | 51 16 9 854 786

1

Наружное зеркало с обогревом Л
Деталь | 51 16 9 854 785


1

Стекло панорамного зеркала с обогревом Л

1


— 11.04.2022 Ключ 168979 км 31585 Ключ 10

Autohaus
Michael
Schmidt
GmbH,
Wolfratshausen




— 11.04.2022 Сервисное обслуживание 168979 км 31585 Вручную

Autohaus
Michael
Schmidt,
Wolfratshausen



— 08.04.2022 Ключ 168776 км 31585 Remote KeyRead

Autohaus
Michael
Schmidt
GmbH,
Wolfratshausen





- 08.04.2022 Ремонт 168990 км 31585 Задание
Autohaus Michael Schmidt GmbH, Wolfratshausen Задание
Задание
Задание
Задание
Задание
Задание
Задание
Задание
Задание
Задание
- Задание

Описание: Standardumfang

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО в обычном объеме 2 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. | 00 00 105

- Задание

Описание: Fahrzeug-Check

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО "Диагностика автомобиля" 6 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. | 00 00 624

- Задание

Описание: Spiegelheizung rechts o.F/Spiegel klappen nicht

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Замена обоих наружных зеркал на дверях спереди 12 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. | 51 16 522

Проверка рекламации клиента и диагностирование причинны (электрооборудование)
Ед. раб. вр. | 00 59 732 3 ед. раб вр.

Выполнение проверки автомобиля 3 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. | 00 00 556

Поддержка напряжения в бортовой сети/подзарядка аккумуляторной батареи бортовой сети
Ед. раб. вр. | 61 21 528 1 ед. раб вр.

Деталь | 51 41 7 325 082

Стекло панорамного зеркала с обогревом Л Деталь 51165A07757	1
Наружное зеркало с обогревом Л Деталь 51 16 9 854 785	1
Наружное зеркало с обогревом П Деталь 51 16 9 854 786	1
Стекло панорамного зеркала с обогревом П Деталь 51 16 9 492 756	1

— Задание

Описание: Motoröl

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО по регламенту Oelservice Ед. раб. вр. 00 00 610	3 ед. раб вр.
Средство для очистки стекол с антифризом Деталь 83 12 2 413 061	2.5
К-т сменного элемента масляного фильтра Деталь 11 42 7 826 799	1
BMW Engine Oil LL04 5W30 Деталь 83 21 2 405 948	6.5

— Задание

Описание: Kraftstofffilter

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Обслуживание топливного фильтра Ед. раб. вр. 00 00 604	5 ед. раб вр.
Сменный элемент топливного фильтра Деталь 13 32 8 591 019	1
Гайка шестигранная с шайбой Деталь 07 14 7 311 066	2

— Задание

Описание: Luftfiltereinsatz

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО сменного элемента воздушного фильтра Ед. раб. вр. 00 00 602	1 ед. раб вр.
Сменный элемент фильтра	1

Деталь | 13 71 8 594 535

— Задание

Описание: Mikrofilter (ggf. weiter Zusatzarbeit(en) beachten)

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО "Микрофильтр"	2 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. 00 00 616	
Гнездо кнопки	1
Деталь 66 12 6 912 985	
Фильтр салона чист.средство для корпуса	1
Деталь 83 19 2 451 455	
Микрофильтр/фильтр с активирован.углем	1
Деталь 64 11 9 382 886	

— Задание

Описание: Kostenfrei

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Проверка автомобиля в рамках приемки	0 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. 00 52 054	
Зона транспортного обслуживания клиентов, автомобили которых находятся в ремонте	1 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. 00 99 200	

!!! unknown BMW-Id 0011393 Fahrzeug ohne Berechnung waschen !!!	2 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. 00 11 393	

— Задание

Описание: sew

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

— Задание


Описание: Kraftstoffleitung

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Проверка рекламации клиента и диагностирование причины (механика)	3 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. 00 59 731	
Фильтр трубопровода подвода топлива	1
Деталь 16 12 7 458 378	

— 03.12.2021 Сервисное обслуживание 142890 км 31585 Autohaus Michael Schmidt, Wolfratshausen Вручную



— 02.12.2021 Ключ 142890 км 31585 Autohaus Michael Schmidt GmbH, Wolfratshausen Ключ 10



— 02.12.2021 Ремонт 142895 км 31585 Autohaus Michael Schmidt GmbH, Wolfratshausen Задание

— Задание

Описание: Standardumfang

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

TO в обычном объеме
Ед. раб. вр. | 00 00 105

2 ед. раб вр.

— Задание

Описание: Bremse hinten

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

TO "Задние тормозные механизмы"
Ед. раб. вр. | 00 00 614

8 ед. раб вр.

Снятие и установка/замена тормозных дисков задних
колес
Ед. раб. вр. | 34 21 932

3 ед. раб вр.

Болт Torx с шайбой
Деталь | 34 10 8 838 589

4

Болт с внутренним шестигранником
Деталь | 34 21 1 161 806

2

Торм. диск облегч. констр. вентилир. П
Деталь | 34 21 6 882 246

1

Торм. диск облегч. констр. вентилир. Л
Деталь | 34 21 6 882 245

1

Паста для тормозных накладок
Деталь | 83 19 2 158 851

2

Ср-во очистки тормозн. сист.,без ацетона
Деталь | 83 19 2 413 695

1

Рем.к-т торм.накладок, безасбестовых
Деталь | 34 20 6 888 831

1

Датчик износа тормозных накладок Зд
Деталь | 34 35 6 870 354

1

— Задание

Описание: Kostenlose Positionen / Kostenlose Positionen / Ko / Kostenlose Positionen

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Инициализация системы контроля давления в шинах
Ед. раб. вр. | 36 11 003

1 ед. раб вр.

Проверка автомобиля в рамках приемки
Ед. раб. вр. | 00 52 054

1 ед. раб вр.

!!! unknown BMW-Id 0011391 Fussraum aussaugen !!!
Ед. раб. вр. | 00 11 391

1 ед. раб вр.

— Задание

Описание: SEW

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

— Задание

Описание: Bremse vorne

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО "Передние тормозные механизмы"
Ед. раб. вр. | 00 00 612

7 ед. раб вр.

Снятие и установка/замена тормозных дисков
передних колес
Ед. раб. вр. | 34 11 613

3 ед. раб вр.

Болт Torx с шайбой 4
Деталь | 34 10 6 864 424

Болт с внутренним шестигранником 2
Деталь | 34 21 1 161 806


Торм.диск облегч.констр. вентилируемый 2
Деталь | 34 11 6 860 909

Датчик износа тормозных накладок Пд 1
Деталь | 34 35 6 870 349


Ремонтный комплект разжимной пружины 2
Деталь | 34 11 6 883 731

Рем.к-т торм.накладок, безасбестовых 1
Деталь | 34 10 6 898 192


— 22.11.2021 Ключ 140679 км 31585 Remote
Autohaus KeyRead
Michael
Schmidt
GmbH,
Wolfratshausen



— 17.11.2021 Ключ 140417 км 31585 Ключ 10
Autohaus
Michael
Schmidt
GmbH,
Wolfratshausen



— 17.11.2021 Сервисное обслуживание 140417 км 31585 Вручную
Autohaus
Michael
Schmidt,
Wolfratshausen



— 17.11.2021 Ремонт 140421 км 31585 Задание
 Autohaus Задание
 Michael Задание
 Schmidt Задание
 GmbH, Задание
 Wolfratshausen Задание

— Задание

Описание: Kostenlos Positionen

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Проверка автомобиля в рамках приемки	1 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. 00 52 054	

Поддержка напряжения в бортовой сети/подзарядка	1 ед. раб вр.
аккумуляторной батареи бортовой сети	
Ед. раб. вр. 61 21 528	

!!! unknown BMW-Id 0011393 Fahrzeug ohne	2 ед. раб вр.
Berechnung waschen !!!	
Ед. раб. вр. 00 11 393	

— Задание

Описание: Service Motoröl (SRP)

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО в обычном объеме	2 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. 00 00 105	

ТО по регламенту Oelservice	3 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. 00 00 610	

Антифриз для радиатора	0.5
Деталь 83 19 2 218 347	

К-т сменного элемента масляного фильтра	1
Деталь 11 42 7 826 799	

BMW Engine Oil LL04 5W30	6.5
Деталь 83 21 2 405 948	

— Задание

Описание: Service Mikrofilter (SRP)

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО "Микрофильтр" 2 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. | 00 00 616

Микрофильтр/фильтр с активирован.углем 1
Деталь | 64 11 9 382 886

— Задание

Описание: TA 00 41 09 02 00 Seitenwände vorne prüfen

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Проверка обоих передних крыльев, повторное 3 ед. раб вр.
крепление кожухов обеих колесной ниши
Ед. раб. вр. | 00 71 614

Вытяжная заклепка с буртиком 6
Деталь | 51755A383B7

— Задание

Описание: sew

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

— Задание

Описание: Zusatzarbeit AdBlue auffüllen

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Дополнительная операция: доливка AdBlue 2 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. | 00 00 667

Diesel exhaust fluid AdBlue 1
Деталь | 83 19 0 441 139

—	17.11.2021 Гарантия	140421 км	31585 Autohaus Michael Schmidt GmbH, Wolfratshausen	Задание: G20 G21 Checking and if necessary reworking front side panel
---	---------------------	-----------	--	--

Дословное заявление клиента:

ТО в обычном объеме
Ед. раб. вр. | 00 00 105

2 ед. раб вр.

Концентрат средства для очистки стекол
Деталь | 83125A1A683

1

— Задание

Описание: Motoröl

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО по регламенту Oelservice
Ед. раб. вр. | 00 00 610

3 ед. раб вр.

BMW Engine Oil LL04 5W30
Деталь | 83 21 2 405 948

6.5

К-т сменного элемента масляного фильтра
Деталь | 11 42 8 583 898

1

— Задание

Описание: Kraftstofffilter

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Обслуживание топливного фильтра
Ед. раб. вр. | 00 00 604

5 ед. раб вр.

Гайка шестигранная с шайбой
Деталь | 07 14 7 311 066

2

Сменный элемент топливного фильтра
Деталь | 13 32 8 591 019

1

— Задание

Описание: Luftfiltereinsatz

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО сменного элемента воздушного фильтра
Ед. раб. вр. | 00 00 602

1 ед. раб вр.

Сменный элемент фильтра
Деталь | 13 71 8 594 535

1

— Задание

Описание: Mikrofilter (ggf. weiter Zusatzarbeit(en) beachten)

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО "Микрофильтр"
Ед. раб. вр. | 00 00 616

2 ед. раб вр.

Микрофильтр/фильтр с активирован.углем
Деталь | 64 11 9 382 886

1

— Задание

Описание: Fahrzeug-Check

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО "Диагностика автомобиля"
Ед. раб. вр. | 00 00 624

6 ед. раб вр.

— Задание

Описание: Kostenlose Positionen / Kostenlose Positionen / Ko / Kostenlose Positionen

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Проверка автомобиля в рамках приемки
Ед. раб. вр. | 00 52 054

1 ед. раб вр.

!!! unknown BMW-Id 0011391 Fussraum aussaugen !!!
Ед. раб. вр. | 00 11 391

1 ед. раб вр.


— Задание

Описание: sew


Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

— 30.03.2021 Ключ 92800 км 31585 Ключ 10
Autohaus
Michael
Schmidt
GmbH,
Wolfratshausen



— 30.03.2021 Сервисное обслуживание 92800 км 31585 Автоматическое
Autohaus
Michael
Schmidt
GmbH,
Wolfratshausen



—	30.03.2021 Ремонт	92807 км	31585	Задание
			Autohaus	Задание
			Michael	Задание
			Schmidt	Задание
			GmbH, Wolfratshausen	

— Задание

Описание: Kostenlos Positionen

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Проверка автомобиля в рамках приемки 1 ед. раб. вр.
Ед. раб. вр. | 00 52 054

— Задание

Описание: ersetzen (Bremsbeläge ausgebaut) (SRP)

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО в обычном объеме 2 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. | 00 00 105

ТО "Задние тормозные механизмы" 8 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. I 00 00 614

Рем.к-т торм.накладок, безасбестовых 1
Деталь | 34 20 6 888 831

Рем.к-т торм.накладок, безасбестовых
Деталь | 34 20 6 888 831

Рем.к-т торм.накладок, безасбестовых
Деталь | 34 20 6 888 831

Рем.к-т торм.накладок, безасбестовых
Деталь | 34 20 6 888 831

Рем.к-т торм.накладок, безасбестовых
Деталь | 34 20 6 888 831

Рем.к-т торм.накладок, безасбестовых
Деталь | 34 20 6 888 831

Рем.к-т торм.накладок, безасбестовых
Деталь | 34 20 6 888 831

Рем.к-т торм.накладок, безасбестовых
Деталь | 34 20 6 888 831

Рем.к-т торм.накладок, безасбестовых
Деталь | 34 20 6 888 831

Рем.к-т торм.накладок, безасбестовых
Деталь | 34 20 6 888 831

— Задание

Описание: sew

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

— Задание

Описание: ersetzen (Bremsbeläge hinten ausgebaut) (SRP)

Оценивается как повторный визит: Нет


Дословное заявление клиента:

!!! unknown BMW-Id 0011393 Fahrzeug ohne
Berechnung waschen und Fußraum aussaugen !!!
Ед. раб. вр. | 00 11 393

2 ед. раб вр.


— 17.02.2021 Ключ 84125 км 31585 Ключ 10

Autohaus
Michael
Schmidt
GmbH,
Wolfratshausen



— 17.02.2021 Сервисное обслуживание 84125 км 31585 Вручную

Autohaus
Michael
Schmidt,
Wolfratshausen



— 17.02.2021 Ремонт 84134 км 31585 Задание

Autohaus
Michael
Schmidt
GmbH,
Wolfratshausen

Задание
Задание
Задание
Задание
Задание

— Задание

Описание: Kostenlos Positionen

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Проверка автомобиля в рамках приемки
Ед. раб. вр. | 00 52 054

1 ед. раб вр.

Поддержка напряжения в бортовой сети/подзарядка
аккумуляторной батареи бортовой сети
Ед. раб. вр. | 61 21 528

1 ед. раб вр.

!!! unknown BMW-Id 0011391 Fussraum aussaugen !!!
Ед. раб. вр. | 00 11 391

0 ед. раб вр.

— Задание

Описание: Beide Wischerblätter ersetzen (SRP)

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО в обычном объеме 2 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. | 00 00 105

ТО по регламенту Oelservice 3 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. | 00 00 610

Гнездо кнопки 1
Деталь | 66 12 6 912 985

К-т сменного элемента масляного фильтра 1
Деталь | 11 42 8 583 898

BMW Engine Oil LL04 5W30 6.5
Деталь | 83 21 2 405 948

— Задание

Описание: Service Microfilter

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО "Микрофильтр" 2 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. | 00 00 616

Микрофильтр/фильтр с активирован.углем 1
Деталь | 64 11 9 382 886

— Задание

Описание: Wischerblätter ersetzen

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Замена обеих щеток стеклоочистителя 1 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. | 61 61 541


Комплект щеток стеклоочистителя 1
Деталь | 61 61 9 478 361

— Задание

Описание: SEW

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:



—	22.10.2020	Ключ	56974 км	31585 Autohaus Michael Schmidt GmbH, Wolfratshausen	Ключ 10
—	22.10.2020	Сервисное обслуживание	56974 км	31585 Autohaus Michael Schmidt GmbH, Wolfratshausen	Автоматическое
—	22.10.2020	Ремонт	56976 км	31585 Autohaus Michael Schmidt GmbH, Wolfratshausen	Задание
—	22.10.2020	Задание	56976 км	31585 Autohaus Michael Schmidt GmbH, Wolfratshausen	Задание
—	22.10.2020	Задание	56976 км	31585 Autohaus Michael Schmidt GmbH, Wolfratshausen	Задание
—	22.10.2020	Задание	56976 км	31585 Autohaus Michael Schmidt GmbH, Wolfratshausen	Задание
—	22.10.2020	Задание	56976 км	31585 Autohaus Michael Schmidt GmbH, Wolfratshausen	Задание
—	22.10.2020	Задание	56976 км	31585 Autohaus Michael Schmidt GmbH, Wolfratshausen	Задание
—	22.10.2020	Задание	56976 км	31585 Autohaus Michael Schmidt GmbH, Wolfratshausen	Задание

Описание: Kostenlose Positionen

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Проверка автомобиля в рамках приемки
Ед. раб. вр. | 00 52 054

0 ед. раб вр.

Поддержка напряжения в бортовой сети/подзарядка
аккумуляторной батареи бортовой сети
Ед. раб. вр. | 61 21 528

1 ед. раб вр.

!!! unknown BMW-Id 6300010 Lichttest 2020
durchgeführt !!!
Ед. раб. вр. | 63 00 010

1 ед. раб вр.

!!! unknown BMW-Id 0011393 Fahrzeug ohne
Berechnung waschen und Fußraum aussaugen !!!
Ед. раб. вр. | 00 11 393

2 ед. раб вр.

— Задание

Описание: Service Motoroel

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО в обычном объеме
Ед. раб. вр. | 00 00 105

2 ед. раб вр.

ТО по регламенту Oelservice
Ед. раб. вр. | 00 00 610

3 ед. раб вр.

К-т сменного элемента масляного фильтра
Деталь | 11 42 8 583 898

1

Гнездо кнопки
Деталь | 66 12 6 912 985

1

BMW Engine Oil LL04 5W30
Деталь | 83 21 2 405 948

6.5

— Задание

Описание: Service Luftfilter

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО сменного элемента воздушного фильтра
Ед. раб. вр. | 00 00 602

1 ед. раб вр.

Сменный элемент фильтра
Деталь | 13 71 8 594 535

1

— Задание

Описание: Service Kraftstofffilter

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Обслуживание топливного фильтра
Ед. раб. вр. | 00 00 604

5 ед. раб вр.

Сменный элемент топливного фильтра
Деталь | 13 32 8 591 019

1

— Задание

Описание: Service Microfilter

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО "Микрофильтр"

2 ед. раб вр.

— Задание

Описание: Service Fahrzeugcheck

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО "Диагностика автомобиля"
Ед. раб. вр. | 00 00 624

6 ед. раб вр.

Средство для очистки стекол с антифризом
Деталь | 83 12 2 413 061

2

— Задание


Описание: sew

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

— 30.07.2020 Ключ 39697 км 31585 Ключ 10

Autohaus
Michael
Schmidt
GmbH,
Wolfratshausen



— 29.07.2020 Ремонт 39697 км 31585 Задание

Autohaus
Michael
Schmidt
GmbH,
Wolfratshausen

Задание

Задание

— Задание

Описание: kostenlos

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Проверка автомобиля в рамках приемки
Ед. раб. вр. | 00 52 054

0 ед. раб вр.

!!! unknown BMW-Id 0011393 Fahrzeug ohne
Berechnung waschen und Fußraum aussaugen !!!
Ед. раб. вр. | 00 11 393

2 ед. раб вр.

— Задание

Описание: Programmieren

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Выполнение проверки автомобиля
Ед. раб. вр. | 00 00 006

4 ед. раб вр.

Поддержка напряжения в бортовой сети/подзарядка
аккумуляторной батареи бортовой сети
Ед. раб. вр. | 61 21 528

1 ед. раб вр.

Снятие и установка или замена электрического
шпиндельного привода для багажной двери справа
Ед. раб. вр. | 51 24 851

6 ед. раб вр.

Диагностика транспортного средства — выполнение
тестового модуля
Ед. раб. вр. | 61 00 006

18 ед. раб вр.

Шпиндельный привод багажной двери
Деталь | 51 24 7 430 644

1

—	29.07.2020 Гарантия	39697 км	31585 Autohaus Michael Schmidt GmbH, Wolfratshausen	Задание: Electric spindle drive (drive unit), rear lid (automatic rear lid actuation) Permanent failure
---	---------------------	----------	--	--

— Задание: Electric spindle drive (drive unit), rear lid (automatic rear lid actuation) Permanent failure

Описание: Electric spindle drive (drive unit), rear lid (automatic rear lid actuation) Permanent
failure

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Снятие и установка или замена электрического
шпиндельного привода для багажной двери справа
Ед. раб. вр. | 51 24 851

6 ед. раб вр.

Снятие и установка блока управления привода крышки
багажника
Ед. раб. вр. | 61 35 696

2 ед. раб вр.

Диагностика транспортного средства — выполнение
тестового модуля
Ед. раб. вр. | 61 00 006

12 ед. раб вр.

Поддержка напряжения в бортовой сети/подзарядка
аккумуляторной батареи бортовой сети
Ед. раб. вр. | 61 21 528

1 ед. раб вр.

Выполнение проверки автомобиля
Ед. раб. вр. | 00 00 006


4 ед. раб вр.

Electric spindle drive (drive unit), rear lid (automatic rear lid
actuation) Permanent failure
Результат | 51 24 23 12 00

Шпиндельный привод багажной двери
Деталь | 51 24 7 430 644

1


— 27.07.2020 Ключ 38876 км 31585 Ключ 10
Autohaus Michael Schmidt GmbH, Wolfratshausen



— 18.05.2020 Ключ 27422 км 31585 Ключ 10
Autohaus Michael Schmidt GmbH, Wolfratshausen



— 18.05.2020 Сервисное обслуживание 27422 км 31585 Автоматическое
Autohaus Michael Schmidt GmbH, Wolfratshausen



—	18.05.2020 Ремонт	27426 км	31585	Задание
			Autohaus	Задание
			Michael	Задание
			Schmidt	Задание
			GmbH,	Задание
			Wolfratshausen	

— Задание

Описание: kostenlos

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Проверка автомобиля в рамках приемки	0 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. 00 52 054	

Обслуживание за 24 часа	1 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. 00 99 310	

Поддержка напряжения в бортовой сети/подзарядка аккумуляторной батареи бортовой сети	1 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. 61 21 528	

!!! unknown BMW-Id 0011393 Fahrzeug ohne Berechnung waschen und Fußraum aussaugen !!!	0 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. 00 11 393	

— Задание

Описание: Service Motoroel

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО по регламенту Oelservice	3 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. 00 00 610	

ТО в обычном объеме	2 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. 00 00 105	

К-т сменного элемента масляного фильтра	1
Деталь 11 42 8 583 898	

BMW Engine Oil LL04 5W30	6.5
Деталь 83 21 2 405 948	

Гнездо кнопки	1
Деталь 66 12 6 912 985	

— Задание

Описание: Service Microfilter

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО "Микрофильтр"	2 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. 00 00 616	

Микрофильтр/фильтр с активирован.углем
Деталь | 64 11 9 382 886

1

- Задание

Описание: Fenserheber

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Выполнение проверки автомобиля 3 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. | 00 00 556

Поиск неисправности в электрических/ электронных 4 ед. раб вр.
системах
Ед. раб. вр. | 61 00 009

- Задание

Описание: sew

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

— 18.05.2020 Гарантия 27426 км 31585 Задание:
Autohaus Drive unit,
Michael front
Schmidt window
GmbH, regulators
Wolfratshausen incorrect
connection /contact

- Задание: Drive unit, front window regulators incorrect connection /contact

Описание: Drive unit, front window regulators incorrect connection /contact

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Поиск неисправности в электрических/ электронных 4 ед. раб вр.
системах
Ед. раб. вр. | 61 00 009

Поддержка напряжения в бортовой сети/подзарядка 1 ед. раб вр.
аккумуляторной батареи бортовой сети
Ед. раб. вр. | 61 21 528

Выполнение проверки автомобиля 3 ед. раб вр.
Ед. раб. вр. | 00 00 556

Drive unit, front window regulators incorrect connection
/contact

Результат | 67 62 01 79 00

— 27.12.2019 Ремонт 1 км 00886 Задание

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Handlingkosten angel. WKR
Деталь I 99 99 8 888 310

Локально 1

— 04.12.2019 Ремонт 1 км 00886 Задание
Задание

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента: Serienradbolzen lt Gutachten verwenden-Gutachten wurde besorgt und liegt bei,

Sommerräder ab-und Winterräder anbauen V
Ед. раб. вр. I AZ36 00 7 6 ед. раб вр.

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

— 29.11.2019 Ремонт 1 км 00886 Задание
Задание

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента: Sommerräder ab-und Sommerräder wieder anbauen-
angelieferte Winterräder,können nicht mit den originalen
Radschrauben befestigt werden- zu kurz!,Winterräder ins Fz.
gelegt- Unterlagen auf das Armatur...

Sommerräder ab-und Sommerräder wieder an
Ед. раб. вр. I AZ36 00 7 6 ед. раб вр.

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Handlingpauschale angelieferter Radsatz
Деталь | 99 99 8 888 310

Локально

1