

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 1310IN 活塞磨损、重量组和识别标记

信息

重量组和识别标记




信息

- 只能提供 *Porsche* 配件目录中 X 尺寸组的原始活塞。
- 请注意不同的重量组。

识别标记:

- 1 - 活塞
- 2 - 活塞（进气侧）上的数据矩阵编码
- 3 - 保时捷零件号
- 4 - 尺寸组（只有尺寸组 X 可用作更换）
- 5 - 制造商徽标
- 6 - 重量组
- 7 - 进气侧的箭头标记（可在新活塞上看见）



活塞上的标记

重量组:

重量组	整个活塞, 981 2.7 升 - Ø 89 mm MA1.22	整个活塞, 981 3.4 升 - Ø 97 mm MA1.23
-	520 – 526 g	516 – 522 g
+	526 – 532 g	522 – 528 g

检查活塞磨损情况

检查活塞磨损情况



警告

腐蚀性液体

- 小心化学烧伤

→ 避免与腐蚀性液体接触。

→ 穿戴个人防护装备。

- 确保通风良好。
- 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。



信息

- 在清洁活塞时，小心第一个环槽上的硬层。
 - 小心第二个环槽上的扭转锁。
1. 首先使用溶剂石脑油或丙酮清洁已卸下的活塞。要确定尺寸组（刻在活塞顶上），必须小心地除去积碳。
 - 1.1. 为此，我们建议使用超声波浴或铜刷清洁活塞顶。



信息

- 如果超出磨损极限，则必须更换活塞。
2. 用外部千分尺在活塞体上指定的测量点检查活塞直径 **-D-**。

从活塞体下边缘算起的测量点，尺寸 **X = 15 mm**。



检查活塞体直径

指定测量点所允许的最大磨损为 **100 µm (= 0.1 mm)**。如果超出了该测量值，就必须更换活塞。下表列出了基准测量值。

尺寸组：

尺寸组（单位：mm）	MA1.22 发动机	MA1.23 发动机	磨损（单位：mm）
I	88.964 - 88.976	96.964 - 96.976	最多 0.1
X	88.974 - 88.986	96.974 - 96.986	最多 0.1
II	88.984 - 88.996	96.984 - 96.996	最多 0.1

活塞环和活塞环槽：

活塞环：

3. 检查活塞环是否有磨损迹象。

3.1. 对活塞环末端间隙的测量在气缸中进行。

名称	环末端间隙 (单位: mm)	说明
第一个活塞环	< 0.4 mm	气缸中的测量
第二个活塞环	< 1.0 mm	气缸中的测量, 检查开口末端 (扭转锁)
第三个活塞环	< 0.8 mm	气缸中的测量

活塞环:

名称	尺寸 (单位: mm)
环槽 1	1.2 + 0.15
环槽 2	1.5 + 0.15
环槽 3	2.0 + 0.15

活塞销:

- 检查是否有磨损和撕裂迹象。
- **MA1.22/MA1.23 发动机:** 使用外部千分尺检查尺寸: 直径 = 22.0 – 0.02 mm。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99