

ELÉTRICA & ART

CNPJ 32.858.892/0001-52 - IM 67358/0001

Rua José Alves Maciel, 40 - Aviação
Praia Grande - São Paulo – SP – CEP 11702-400
Fone (13) 99768-5853
WhatsApp (13) 99768-5853
Email eletrica.art.ltda@gmail.com


Laudo técnico descritivo execução de elétrica

Laudo técnico elaborado pelo Eletricista Rafael Ângelo Sammarco na data 29/08/2023.

1-SOLICITANTE

Lais Oliveira Cardoso, RG: 113.702-92, referente ao imóvel situado no Bairroltararé, São Vicente /SP, na Rua: Leopoldo Mota e Silva nº40, CEP: 11320- 240, apartamento 81.

Segue a baixo a localização do imóvel.



R. Leopoldo Mota e Silva, 40 - Itararé

2 - OBJETTIVO

Comprovação e atestamento de reparo de rede elétrica

3 - METODOLOGIA DO REPARO

No momento de avaliação para execução do serviço **REFERENTE AO APARTAMENO 81** foi constatada uma emenda, o qual é totalmente errado de acordo com as normas vigentes na **NR 10 e NBR5410**. Ao constatar essa anomalia foi feita a remoção da instalação e refeito o sistema elétrico, saindo do quadro de distribuição até a caixa intermediaria do corretor (a qual se torna uma caixa de passagem tendo utilidade para distribuição da infraestrutura elétrica para os apartamentos).

Embasamento técnico

NR10 – instalações em serviços de eletricidade Nbr5410- instalações elétricas de baixa tensão



Imagem 1

Imagem 1: referente ao serviço concluido no quadro de djuntor do imóvel.




Imagem 2

Imagem 2: representação da ementa executada com o conector esplit bolt.



Imagem 3

Imagem 3: apresentando o cabeamento passado sem emenda.




Imagem 4

Imagem 4: Foto apresenta as emendas isoladas

Praia Grande, 29 de Agosto de 2023

Elétrica & ART. **Síndica**: Lais Oliveira Cardoso

CNPJ: 32.858.892/0001-52 RG: 113.702-92