

CONTRÔLE QUALITÉ DE SITE WEB

Xénia Van Outryve — psychologue clinicienne

Site vitrine d'une psychologue clinicienne en Brabant wallon. Vérification des **9 pages** du build du 9 septembre 2026 (version recomposée, servie en local), puis **seconde passe après corrections** le même jour : liens, robots.txt, sitemap, llms.txt, balises, accessibilité, mise en page desktop et mobile, cookies, mentions légales, exposition serveur.

<https://xenia.chris-ia.com/>

4

CONSTATS

0

CRITIQUES

0 / 21

LIENS CASSÉS

96 / 100

SCORE SANTÉ

Sommaire

1	Synthèse	3
2	Liste de tâches	5
3	Constats de gravité haute	6
H1	Le portrait est un emplacement « à venir » visible du public	6
4	Constats de gravité moyenne	7
M1	En-têtes de sécurité écrits dans nginx.conf, absents en ligne jusqu'au redéploiement	7
M3	Sitemap et canoniques pointent vers un domaine non déposé	7
5	Constats de gravité basse	8
B1	Mentions légales : l'adresse de l'éditrice manque encore	8
6	Cookies et traceurs	9
7	Vérifié et conforme	10
8	Pages parcourues	11
9	Score santé	12
10	Méthode et limites	13

1

Synthèse

Un site sain, prêt à être redéployé. Aucun lien cassé sur 21 vérifiés, aucune erreur console sur les 9 pages, aucun cookie ni script tiers, aucune police externe, un seul h1 par page, des textes alternatifs partout, un menu mobile complet et aucun débordement en 1366 comme en 375 px.

La première passe relevait 8 constats ; **5 ont été corrigés le jour même** et revérifiés sur le build (film mobile de 163 Ko au lieu de 6,9 Mo, image de partage de 42 Ko au lieu de 503, favicon.ico, schémas Service et fil d'Ariane sur les pages d'offre, hébergeur nommé dans les mentions). Restent le **portrait « à venir »** et l'**adresse de l'éditrice**, qui dépendent de la cliente, le **nom de domaine** à trancher, et les **en-têtes de sécurité**, écrits dans la configuration nginx mais effectifs au prochain redéploiement.

9

PAGES PARCOURUES

21

· 0 cassé
LIENS VÉRIFIÉS

0

ERREURS CONSOLE

0


COOKIES DÉPOSÉS

■ 0 critique ■ 1 haute ■ 2 moyennes ■ 1 basse ■ 10 points conformes

Score santé selon le barème /qa de gstack (huit catégories pondérées).

Le site contrôlé

Accueil en 1366 px après la traversée épinglée : hero en deux colonnes, médaillon aquarelle. Astro statique servi par nginx ; chargement mesuré à 151 ms en local, 24 requêtes, aucune ressource tierce.



À corriger en premier

1

Redéployer la maquette. Les en-têtes de sécurité et le masquage de la version nginx sont dans nginx.conf ; ils ne seront visibles en ligne qu'après reconstruction de l'image.
Noveo — commit, push, puis GET /deploy sur Coolify maquettes.

2

Obtenir la photo de la cliente. Le portrait est le seul contenu « à venir » visible du public, sur l'accueil et sur À propos ; le cadre est prêt à la recevoir.
Client — une photo sur fond clair, cadrage buste.

3

Trancher le nom de domaine. Canoniques et sitemap visent xeniavanoutryve.be, non déposé : rien n'est indexable tant que la décision n'est pas prise.
Client, puis Noveo (une variable dans astro.config.mjs) et Search Console.

- 4 Compléter l'adresse de l'éditrice.** Les mentions légales nomment désormais l'hébergeur ; l'adresse de siège de la cliente manque encore.
Client — adresse à communiquer, une ligne à ajouter.

2

Liste de tâches

Dans l'ordre de traitement conseillé. Effort : **S** moins d'une heure, **M** une demi-journée, **L** une journée ou plus. « Noveo » = intervention dans le site ou sur le serveur ; « Client » = information ou décision à fournir.

N°	TÂCHE	OÙ	GRAVITÉ	EFFORT	QUI
☐ H1	Fournir et intégrer le portrait	Accueil + À propos	HAUTE	S	NOVEO + CLIENT
☐ M1	Redéployer, puis vérifier les entêtes en ligne	Coolify maquettes	MOYENNE	S	NOVEO
☐ M3	Trancher le domaine, puis mettre à jour astro.config.mjs	astro.config.mjs	MOYENNE	S	NOVEO + CLIENT
☐ B1	Ajouter l'adresse de l'éditrice	src/pages/mentions-legales.astro	BASSE	S	NOVEO + CLIENT

3

Constats de gravité haute

H1 Le portrait est un emplacement « à venir » visible du public


HAUTE

Où : Accueil, section « Qui je suis » · page À propos

Le cadre organique du portrait affiche le symbole du logo et la mention « Portrait à venir » sur les deux pages, avec un `aria-label` qui le dit aussi aux lecteurs d'écran. C'est le seul contenu inachevé du site : il est propre, mais il reste un placeholder tant que la photo n'arrive pas.

Le composant accepte déjà une image : il suffit de lui passer le fichier fourni par la cliente, sans retoucher la mise en page.

Correction · Demander à la cliente une photo sur fond clair (cadrage buste, au moins 1 000 px de large), la convertir en WebP et la passer en `prop src` du composant Portrait, sur l'accueil et sur À propos.



Le cadre attend la photo — seule mention « à venir » du site.

4

Constats de gravité moyenne

M1 En-têtes de sécurité écrits dans nginx.conf, absents en ligne jusqu'au redéploiement

MOYENNE

Où : Réponses HTTP de `https://xenia.chris-ia.com/`

Lus sur la maquette en ligne avant correction : `Server: nginx/1.31.3` et `Cache-Control: no-cache`, rien d'autre — ni `Strict-Transport-Security`, ni `X-Frame-Options`, ni `X-Content-Type-Options`, ni `Referrer-Policy`, ni `Permissions-Policy`.

Le fichier `nginx.conf` du dépôt les déclare maintenant (avec `server_tokens off`), répétés dans chaque bloc `location` qui pose son propre `add_header`, puisqu'un `add_header` local annule ceux du bloc `server`. La syntaxe n'a pas pu être testée en local (Docker arrêté) : à vérifier au premier déploiement, puis relire les en-têtes en ligne.

Correction · Reconstruire et redéploier l'image (Coolify maquettes), puis contrôler `curl -sI https://xenia.chris-ia.com/` : les cinq en-têtes doivent apparaître et `Server` ne doit plus porter de version.

M3 Sitemap et canoniques pointent vers un domaine non déposé

MOYENNE

Où : `robots.txt`, `sitemap-index.xml`, `<link rel="canonical">` et JSON-LD des 9 pages

Toutes les URL absolues visent `xeniavanoutryve.be`, un domaine provisoire que personne n'a déposé : le crawl du sitemap déclaré échoue (0 URL lisible) et les canoniques désignent des pages qui n'existent pas. C'est voulu tant que le nom n'est pas tranché — la maquette ne doit pas se faire indexer à la place du futur site — mais rien ne sera indexable avant la décision.

Le sitemap local, lui, est juste : index + 9 URL, exactement les 9 pages du build, la 404 exclue.

Correction · Faire trancher le nom de domaine par la cliente, le déposer, puis remplacer la valeur `site` dans `astro.config.mjs` (une seule ligne : canoniques, sitemap et JSON-LD suivent) et déclarer le site dans Search Console à la bascule.

5

Constats de gravité basse

B1 Mentions légales : l'adresse de l'éditrice manque encore

BASSE

Où : Page /mentions-légales/

La page nomme l'éditrice, son titre protégé, l'agrément, la TVA, le téléphone, l'e-mail et les trois lieux de consultation ; un bloc « Hébergement » a été ajouté (Noveo Digital, serveurs Hetzner Online GmbH, Union européenne). La politique de vie privée est cohérente avec le site (aucun cookie, aucun formulaire, plateformes de rendez-vous tierces citées).

Reste l'**adresse** de l'éditrice elle-même, distincte des cabinets où elle consulte : elle n'a pas été communiquée.

Correction · Demander l'adresse de siège à la cliente et l'ajouter au bloc « Éditrice du site ».

6

Cookies et traceurs

CONFORME EN L'ÉTAT

- Aucun cookie déposé, ni en première ni en tierce partie ; localStorage et sessionStorage vides.
- Aucun script externe, aucune police Google Fonts (polices auto-hébergées), aucun traceur ni bannière : 24 requêtes, toutes vers le site.
- Les itinéraires ouvrent une URL de recherche Google Maps (pas d'embed) : aucun cookie posé par le site.

À SURVEILLER

- Les liens « Rendez-vous sur Doctoranytime / Rosa » et « Itinéraire » mènent vers des services tiers qui posent leurs propres cookies une fois sur leur site — la page vie privée le dit déjà.


7

Vérifié et conforme

- ✓ **Corrigé le 9 septembre et revérifié** : film du hero servi en 640 × 360 (163 Ko) sur mobile, rien en mode économie de données ; image Open Graph en JPG de 42 Ko ; `favicon.ico` en 200 ; JSON-LD `Service` + `BreadcrumbList` sur les 4 pages d'offre (générés depuis les données) ; hébergeur nommé dans les mentions ; `llms.txt` enrichi (étapes, horaires, thèmes, FAQ) et daté.
- ✓ Liens : 21 liens et ressources vérifiés, 0 cassé ; 5 liens externes (Doctoranytime, Rosa, 3 itinéraires Google Maps) répondent.
- ✓ Console : 0 erreur sur les 9 pages en 1366 px et sur l'accueil en 375 px.
- ✓ SEO de base : titre unique (45 à 58 caractères) et description (139 à 157) par page, canonique par page, Open Graph et Twitter card, `lang="fr"`, un seul `h1` par page (le crawl en comptait 2 à 4 : ce sont les retours à la ligne du `h1`, confirmé au navigateur).
- ✓ robots.txt propre (sitemap déclaré, PDF de travail exclu), `llms.txt` présent (1,7 Ko), vraie page 404 (statut 404, page dédiée).
- ✓ Accessibilité : alt sur les 9 images, lien d'évitement, hamburger nommé « Ouvrir le menu », onglets du carrousel en boutons textuels, `prefers-reduced-motion` respecté, contenu complet sans JavaScript.
- ✓ Mise en page : aucun débordement horizontal en 1366 ni en 375 px (les blobs et le bandeau dépassent volontairement, coupés par `overflow: clip`) ; aucune image cassée, aucun widget vide.
- ✓ Menu mobile : le hamburger ouvre bien le menu, 28 liens visibles dont les 3 accompagnements, l'appel et les 3 villes.
- ✓ Coordonnées cohérentes : même téléphone, même e-mail et même TVA sur les 9 pages.
- ✓ Exposition : pas de WordPress, aucun chemin sensible (`.git`, `.env`, `xmlrpc`, `phpinfo`, `backup`) exposé, pas de listing.

Menu mobile

Le hamburger ouvre le menu en 375 px : les 7 entrées, le bouton de rendez-vous, l'appel et les trois villes.



8

Pages parcourues

PAGE	TITRE SERVI	H1	OG:IMAGE	DESCRIPTION
/	Xénia Van Outryve — Psychologue en Brabant wallon	oui	oui	157 car.
/approche/	Mon approche — Xénia Van Outryve, psychologue	oui	oui	141 car.
/accompagnements/adolescents-adultes/	Adolescents & Adultes — Xénia Van Outryve, psychologue	oui	oui	144 car.
/accompagnements/perinatalite-parentalite/	Périnatalité & Parentalité — Xénia Van Outryve	oui	oui	149 car.
/accompagnements/enfants-famille/	Enfants & Famille — Xénia Van Outryve, psychologue	oui	oui	146 car.
/nutrition-sante/	Nutrition & Santé — Xénia Van Outryve, psychologue	oui	oui	150 car.
/a-propos/	À propos — Xénia Van Outryve, psychologue clinicienne	oui	oui	153 car.
/lieux-contact/	Lieux & Contact — Xénia Van Outryve, psychologue	oui	oui	139 car.
/mentions-legales/	Mentions légales & vie privée — Xénia Van Outryve	oui	oui	152 car.

Les 9 pages du build sont dans le sitemap local (index + 9 URL) ; la 404 en est exclue. Aucune page hors sitemap.

9

Score santé

Barème du skill /qa de gstack : chaque catégorie part de 100 et perd 25 points par constat critique, 15 par constat haut, 8 par moyen, 3 par bas ; le total est la moyenne pondérée.

CATÉGORIE	POIDS	SCORE	CE QUI PÈSE
Console	15 %	100	0 erreur
Liens	10 %	100	0 cassé sur 21
Visuel	10 %	100	rien à signaler
Fonctionnel	20 %	92	M1
Expérience	15 %	89	M3, B1
Performance	10 %	100	rien à signaler
Contenu	5 %	85	H1
Accessibilité	15 %	100	rien à signaler
Total pondéré		96	

Méthode et limites

- Deux passes le 9 septembre 2026 : relevé initial, corrections, puis relevé complet à nouveau sur le build corrigé (crawl, exposition, navigateur, analyse). Les chiffres du rapport sont ceux de la seconde passe.
- Crawl HTTP des 9 URL du build du 9 septembre 2026, servi en local (`astro preview`, port 4339) : 9 pages distinctes, 21 liens et ressources vérifiés, sitemap, robots, llms.txt, chemins sensibles.
- Chromium headless : 9 pages en 1366 px (console, débordement, images, h1), accueil en 375 px (débordement, menu mobile, cookies, stockage, réseau, performance).
- Vérifications complémentaires en fenêtre réelle : hero mobile relu après l'intro de 2,6 s (le premier clic du script, pris pendant l'intro, montrait un hero vide — artefact de timing, texte à opacité 1 ensuite) ; les alertes « h1 multiple » et « lien mailto incohérent » du crawl sont des faux positifs (h1 coupé par ses retours à la ligne ; libellé « E-mail » suivi de l'adresse).
- En-têtes HTTP et version du serveur lus sur la maquette en ligne (<https://xenia.chris-ia.com>) ; TLS non testé en local.
- Non testé : envoi de formulaire (le site n'en a pas), outils payants (DataForSEO, Lighthouse API), positions réelles.