

Reporte Tecnico de Inspeccion

Fecha de emision: 10/07/2026 11:30:34

Placa: PCA1859	Inspector: Erick
Marca: Toyota	Modelo: hilux

ESTADO GENERAL DEL VEHICULO: GRAVE

Analisis y Diagnostico de IA:

El vehículo presenta un total de 7 daños detectados, lo que justifica su clasificación como 'Grave'. Los daños incluyen un cofre dañado en la zona central, lo que puede afectar la integridad estructural del vehículo. Además, se han detectado múltiples daños en el parabrisas, tanto en la zona central como en el lateral derecho, lo que compromete la seguridad vial y la visibilidad del conductor. La presencia de daños concurrentes en el parabrisas, un componente crítico de seguridad, obliga a catalogar el estado del vehículo como 'Grave'. Los guardafangos también presentan daños, lo que puede afectar la aerodinámica y la estabilidad del vehículo. La combinación de estos daños justifica la categorización del estado del vehículo como 'Grave', ya que compromete la seguridad y la integridad del vehículo.

Detalle de Anomalías Detectadas:

Foto / Origen	Tipo de Daño	Zona Afectada	Confianza
Video Project 4.mp4 (Seg. 0.0)	Cofre	Zona Central	76%
Video Project 4.mp4 (Seg. 6.6)	Parabrisas dañado	Zona Central	59%
Video Project 4.mp4 (Seg. 7.9)	Parabrisas dañado	Zona Central	71%
Video Project 4.mp4 (Seg. 9.2)	Guardafango	Zona Central	52%
Video Project 4.mp4 (Seg. 15.8)	Guardafango	Zona Central	49%
Video Project 4.mp4 (Seg. 22.4)	Parabrisas dañado	Lateral Derecho	65%
Video Project 4.mp4 (Seg. 29.0)	Parabrisas dañado	Lateral Derecho	52%

Registro Fotografico del Analisis

Foto 1: Video Project 4.mp4 (Seg. 0.0)



Fotografia Original



Captura Analizada (Bounding Boxes YOLO)

Foto 2: Video Project 4.mp4 (Seg. 6.6)



Fotografia Original




Captura Analizada (Bounding Boxes YOLO)

Foto 3: Video Project 4.mp4 (Seg. 7.9)



Fotografía Original




Captura Analizada (Bounding Boxes YOLO)

Foto 4: Video Project 4.mp4 (Seg. 9.2)



Fotografía Original



Captura Analizada (Bounding Boxes YOLO)

Foto 5: Video Project 4.mp4 (Seg. 15.8)



Fotografia Original




Captura Analizada (Bounding Boxes YOLO)

Foto 6: Video Project 4.mp4 (Seg. 22.4)



Fotografia Original




Captura Analizada (Bounding Boxes YOLO)

Foto 7: Video Project 4.mp4 (Seg. 29.0)



Fotografia Original



Captura Analizada (Bounding Boxes YOLO)