

Rapportnummer:225369



Bilaga 4.

GC-bro vid Dammtorpssjön

Förslag på åtgärd

BaTMan Knr: 182-11-1

IdNr2: K-811



BETONG & STÅLTEKNIK I STOCKHOLM AB

Andreas Nyberg

Urban Kärrfelt

1 Uppdrag

Betong och Stålteknik i Stockholm AB har på uppdrag av Nacka kommun upprättat förslag på åtgärd gällande ovan rubricerade objekt.

2 Status

Stålbalkarna, som är gammal räl, är mycket korroderade. Både liv och underfläns uppvisar grov korrosion med materialförlust. Även tvärgående stag mellan huvudbalkarna är korroderade. Huvudbalkarna måste bytas.



Foto 1, korrosion på huvudbalk.

Hur upplaget för huvudbalkarna ser ut är svårt att avgöra eftersom det är täckt med jord. Troligtvis ligger balkarna upplagda på större stenar.

Slitplank, reglar och räcke är partiellt slitet.

3 Åtgärd

Två alternativ har tagits fram. Antingen byggs en liknande bro som den befintliga eller så beställs en prefabricerad träbro.

För att få en liknande konstruktion som den befintliga görs följande.


Bron demonteras. Dagens landfästen, troligtvis byggda av större sten, gjuts samman till nya landfästen. Stålplattor fästs i landfästena för att fungera som glidytor för stålbalkarna. Stålplattorna gjuts fast med ingjutna studs. Stålplattorna har fasningar som fungerar som styrning för balkarna. Större stenar läggs som grusskifte.

NACKA KOMIRUN Miljöenheten 3 (4)

Ligger inga stenar som landfästen idag måste nya landfästen gjutas med armerad 3 betong.

Dagens stålbalkar byts mot nya IPE-balkar. För en spännvidd på ca 8 m måste enligt tabell en IPE 330 användas. Balkarna väger då ca 392 kg per balk. Tvärstag mellan stålbalkarna kan behövas för att motverka vippning.

Vinkelrätt mot stålbalkarna läggs träreglar. Ovanpå det lägg sedan längsgående reglar och slutligen slitplank. Mellan stålbalk och träregel läggs asfaltspapp. Räckesståndarna dras ned på sidan av stålbalkarna för att hålla träöverbyggnaden på plats. Se skiss 1 nedan.



Skiss 1, förslag på utförande

Marken intill landfästena kan behöva anpassas efter höjden på den nya bron.

Kostnaden för en sådan bro skulle hamna på ca 180 000:-

Ett alternativ är att beställa en bro helt i trä av tex Martinssons träbroar. En sådan bro skulle väga ca 2,5 ton. Kostnad för bro inklusive frakt till Stockholm ligger mellan 125-150 000:- Då tillkommer gjutning av landfästen samt att lyfta den på plats.