

ΡM

ирровде Villa Kai-Larsen infart	UPPDRAGSLEDARE Daniel Henricson	DATUM 2017-11-30
UPPDRAGSNUMMER	UPPRÄTTAD AV	
12601046	Daniel Henricson	

Infart villa Kummelnäs 1:860, servitut över naturmark

Bakgrund

Fastighetsägare till Kummelnäs 1:860 är Torsten Kai-Larsen, Fastighetsägaren planerar att uppföra ett bostadshus på fastigheten. Fastigheten är tänkt att nås via en ny infart mellan Drottningvägen 6 och 8. Delar av infartsvägen planeras att dras som servitut genom ett område som i detaliplanen betecknas som naturmark. Beskrivningen nedan redovisar planerad väg inom detta servitut.

Vägens utbredning

Vägens köryta från vägkant till vägkant planeras bli 3.0 m på den del som ligger i kurva.
Bredden är utformad för en stor personbil och kommer inte att möjliggöra transporter med
lastbil. Vägens profil och normalsektion anpassas så att utbredningen i plan minimeras och kan
hållas inom angivna gränser för servitutet. Avvattning av vägkroppen sker genom ett grunt dike i
innerkurvan och en låg bankslänt i ytterkurvan. Slänter utförs i lutning 1:2.

Vägen uppbyggnad

Vägen planeras få ett slitlager av grus för att passa in i naturmiljön, och matcha anslutande vägar i området. Preliminär vägöverbyggnad består av förstärkningslager 15 cm, obundet bärlager 10 cm och slitlager av grus 5 cm. Total överbyggnadstjocklek är 30 cm. Inom servitutet läggs vägmitt cirka 0,5 m över befintlig mark, vilket innebär en fyllning med cirka 0,2 m plus återfyllnad för avtagen matjord.


			1 (2)
Sweco Jaruvágsgatan 3 Box 1062 SE-551 10 Jonkóping, Sverige Telefon +66 (1986 95 60 00 Fax +46 8 15 14 53	Sweco Society AB Org.nr 556349-1688 Styrelsens säte: Stockholm	Daniel Henricson Uppürgsledare Traffkplanering Jonköping Telefon direkt 036-15 18 69	
www.sweco.se	En del av Sweco-koncernen	daniel.nenficson@sweco.se	

#t-82-50-5105 xoob.f0omerr

www.sweco.se SEDAHE p.027301172601046, wilsa kali-farren, inflarfi00007, anbestanaterialigum infart naturmark doop

Bilaga 3





82-50-5105 xoob,100men

2 (2) PM 2017-11-30

50-S10S xoob,10om

SEDAHE p:\27301\12601046_villa_kai-tarsen_infart\000\07_arbetsmaterial\pm infart naturmark.docx