Item No.	Quantity	Description	Part number	Revision
1	1	Első középső burkolat	P18101-6110-001	
2	2	Első középső burkolat konzol	P18101-6110-002	
3	4	Ragasztott csavarozási pont 2	P18101-6110-007	
4	1	Kamera ragasztott konzol	P18101-6110-004	
5	1	Nyomtató konzol	P18101-6110-005	
6	1	RFID olvasó konzol	P18101-6110-006	
7	1	Mozgásérzékelő szenzor konzol	P18101-6110-008	







A - A
1:1



B - B
1:1



C - C
1:1



D - D
1:1



E - E
1:1



F - F
1:1



G - G
1:1

Megjegyzések:
Felületkezelés: portalanítás és zsírtalanítás
Ragasztó: fém és kompozit ragasztására alkalmas ragasztó (pl.: Sikaflex-254)
A felragasztott alkatrészek furatainak ragasztótól mentesnek kell maradniuk
Ragasztó vastagság: ~1,5 mm
Ragasztás után a hézagokat és egyenetlenségeket rugalmas tömítőanyaggal kell kitölteni (pl.: Sikaflex-221)
Csiszolás után alapozás és fényezés

Tervező/Designer: ----	Felületkezelés/Surf. treatment: LÁSD A MEGJEGYZÉSEKET	Tömeg/Mass(kg): 5,0	Anyag/Material: ----	Méret/Size: ----
Elenőr/Approver: SIMON G.	Általános tűrések/ General tolerances: ISO 2768-m Alak- és helyzetűrések/ Geometric tolerances: ISO 2768-K Tűrések és illesztések/ Tolerances and fit classes: ISO 286	Verzió/Version: ----	Megnevezés/Description: ELSŐ KÖZÉPSŐ BURKOLAT RAGASZTOTT ÖSSZEÁLLÍTÁS FRONT MIDDLE COVER GLUED ASSEMBLY	
FKP-WELDER KFT. 1037 Budapest Bécsi út 85.	Általános élettörés/General edge cond.	Lap/Page: A0		
		Méretarány/ Scale: 1:5	Rajzszám/Drawing Number: P18101-6110-000	Lapszám/ Sheet: 1 of 1

P18101-6110-000_elso_középso_burkolat_ragasztott_osszeállítás / 06/28/2018