

DELFIN MOREIRA | MG

dossiê de tombamento de bem imóvel

**EDIFÍCIO DA ANTIGA ESTAÇÃO DE
DELFIN MOREIRA**



ABRIL DE 2008 | EXERCÍCIO DE 2009



FOLHA DE ROSTO



APRESENTAÇÃO

O presente trabalho consiste no **Dossiê de Tombamento da antiga Estação Ferroviária de Delfim Moreira**, localizada à Rua Paulino Faria, s/ nº, na sede do município de Delfim Moreira/MG. Faz parte de um conjunto de atividades desenvolvidas pelo município para registrar e proteger o seu patrimônio cultural. Este documento compõe o processo legal para a proteção deste bem e justifica seu valor arquitetônico, histórico e cultural para a comunidade local.

Como resultado desta pesquisa, obteve-se uma compilação de informações históricas, cartográficas, descritivas e iconográficas sobre a edificação, visando subsidiar o processo de tombamento do referido bem e orientar na sua preservação.

Esta é uma iniciativa da **Prefeitura Municipal de Delfim Moreira**, representada pela Secretaria de Turismo e pela Secretaria de Educação e Cultura, com o apoio do **Conselho Municipal do Patrimônio Cultural** e elaborado pela equipe técnica do grupo **Memória Arquitetura Ltda.**

Cópias deste estudo encontram-se disponíveis na Prefeitura Municipal de Delfim Moreira e também serão enviadas ao IEPHA/MG, uma vez que tal trabalho também compõe o conjunto de ações que garante os incentivos do ICMS Cultural conforme a Lei 13.803/2000.





SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	6
2	HISTÓRICO DO MUNICÍPIO	8
3	HISTÓRICO DO BEM CULTURAL & CONTEXTUALIZAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO	19
4	BIBLIOGRAFIA:	23
4	DESCRIÇÃO E ANÁLISE DO BEM CULTURAL E DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA	25
4.1	Tipologia das edificações ferroviárias	25
4.2	Entorno e situação	27
4.3	Descrição arquitetônica	29
5	DELIMITAÇÃO, DESCRIÇÃO E JUSTIFICATIVA DO PERÍMETRO DE TOMBAMENTO E DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA	48
5.1	Delimitação	48
5.2	Descrição	48
5.3	Justificativa	49
6	DELIMITAÇÃO, DESCRIÇÃO E JUSTIFICATIVA DO PERÍMETRO DE ENTORNO DE TOMBAMENTO E DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA	50
6.1	Delimitação	50
6.2	Descrição	50
6.3	Justificativa	52
7	DIRETRIZES DE INTERVENÇÃO / PRESERVAÇÃO	53
7.1	Diretrizes de intervenção para o bem tombado	53
7.2	Diretrizes de intervenção para o entorno do bem tombado	54
8	DOCUMENTAÇÃO CARTOGRÁFICA	55
8.1	Localização do município de Delfim Moreira	55
8.2	Localização do bem tombado	55
8.3	Levantamento métrico	56
8.4	Perímetro de tombamento e de entorno	59
9	FICHA DE INVENTÁRIO	61
10	LAUDO TÉCNICO DE ESTADO DE CONSERVAÇÃO	71
11	REFERÊNCIAS	81
12	EQUIPE TÉCNICA	82

ANEXOS:

- Parecer do Conselho sobre o tombamento
- Parecer técnico sobre o tombamento
- Cópia da ata da reunião do Conselho que aprova o tombamento
- Cópia da notificação de tombamento e recibo de notificação
- Cópia do Edital de Tombamento Provisório
- Cópia da ata de reunião do Conselho aprovando as delimitações, justificativas e diretrizes para o bem tombado e para o entorno Cópia da ata de reunião do Conselho decidindo pelo tombamento definitivo
- Cópia do Decreto de Tombamento
- Cópia da inscrição no Livro do Tombo
- Cópia da publicação do ato do tombamento
- Registro do edifício da Antiga Estação em nome da Prefeitura



1 INTRODUÇÃO

A antiga Estação Ferroviária de Delfim Moreira, localizada à Rua Paulino Faria, s/nº, é um exemplo da arquitetura da primeira metade do século XX, período em que o município de Delfim Moreira (ainda um distrito de Itajubá) iniciava sua participação na produção e exportação de marmelo. Os trilhos do trem e a estação ferroviária tiveram papel fundamental na consolidação da atividade na região.

O edifício representa o momento de maior prosperidade econômica do antigo povoado, além de recriar, no imaginário dos habitantes mais antigos, as transformações sociais e culturais decorrentes da implantação de um novo meio de transporte, rápido e eficiente, que alterou as noções de tempo e distância.

A estação ferroviária foi o portal de entrada daqueles que chegavam àquela localidade. Serviu, ainda, de inspiração para a denominação do distrito, na ocasião de sua emancipação político-administrativa, em 1938. Por todas estas razões, o prédio traduz parte da história local e revela sua importância para a preservação da identidade deste município. O transporte de cargas, assim como o embarque e desembarque de passageiros na estação, perdurou desde o ano da construção da estação até o ano de 1961. O edifício permaneceu vazio até a década de 70, quando passou a assumir usos que nada tinham a ver com a antiga atividade.

O tombamento da edificação mostra o reconhecimento municipal da função identitária deste bem e garante sua salvaguarda por várias gerações. Além disso, auxilia na proposição de novos projetos de uso cultural do prédio, como a proposta, já desenvolvida, de criação de um Centro Cultural, agregado a um Museu Municipal, após a restauração e revitalização do edifício.

O presente trabalho representa a síntese de estudos e pesquisas que envolvem aspectos históricos, construtivos, relatos orais, levantamentos em campo, dentre outros, cujo objetivo é registrar a origem e evolução do imóvel ao longo dos anos.

A metodologia utilizada na sua elaboração consta de várias etapas. A primeira delas foi o inventário do bem, no ano de 2007, juntamente com outras edificações do distrito sede de Delfim Moreira. Após esse primeiro levantamento, o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Delfim Moreira optou pelo tombamento da antiga Estação Ferroviária. Iniciou-se um levantamento bibliográfico mais detalhado do imóvel em questão. A partir daí, foi dado início aos levantamentos de campo. Profissionais das áreas de arquitetura e história pesquisaram *in loco* aspectos históricos, estilísticos e descritivos do bem, acompanhados por funcionários do



setor responsável da prefeitura. Nessa fase, foi realizado um amplo registro fotográfico e o levantamento planialtimétrico do imóvel, além de entrevistas com antigos moradores e funcionários da rede ferroviária. O passo seguinte foi a compilação dos dados coletados para a elaboração dos informes históricos e caracterizações arquitetônicas. Através do tratamento textual, fotográfico e elaboração de mapas e desenhos referentes ao objeto de estudo, obteve-se como resultado este documento.



2 HISTÓRICO DO MUNICÍPIO

Os estudos relativos à história de Delfim Moreira procuram definir sua formação a partir das entradas realizadas por bandeirantes dos séculos XVII e XVIII. Tais pesquisas alegam desconhecer a identidade das tribos indígenas que habitavam a região, apesar de constatarem a existência de cerâmicas e objetos pessoais referentes àquelas culturas nativas. Entretanto, interessa destacar que esses trabalhos apresentam divergências quanto à responsabilidade atribuída ao desbravamento das terras do atual município de Delfim Moreira: alguns preferem designar as primeiras entradas ao bandeirante Manoel de Borba Gato, enquanto outros conferem a ação ao sertanista Miguel Garcia Velho. Ainda que discordantes, ambas as incursões dirigidas por esses homens levaram ao descobrimento de ouro nas redondezas do sul do Estado, acelerando, portanto, a ocupação da região.

A versão notadamente aceita por autoridades municipais afirma a existência de um arrojado sargento-mor nos primeiros anos do século XVIII: Miguel Garcia Velho, oriundo de Taubaté e descobridor das minas de Itajubá¹, as quais se encontravam na Capitania de São Paulo. A princípio, o local foi denominado pelo ocupante como “Novo Descoberto de Itajubá”, pois se referia, segundo o Regimento das minas, a uma cata aberta, ou seja, à inexistência de concessão daquelas terras. Dessa forma, o bandeirante se estabeleceu nas redondezas com sua família, iniciando um longo processo de povoamento do território.

Em 1746, reavivaram-se as discussões acerca dos limites entre Minas e São Paulo. Após três anos de disputas territoriais, as fronteiras das duas Capitanias finalmente foram delimitadas pela Serra da Mantiqueira, tornando “Descoberto de Itajubá” parte do termo da Villa de São João d’El Rei, comarca do Rio das Mortes. Nessa conjuntura de formação do lugarejo, seus primeiros habitantes adotaram Nossa Senhora da Soledade como a padroeira local, adquirindo, em 1752, licença do Bispado de São Paulo² para a ereção de uma capela e altar portátil destinados a abrigar a imagem da santa de devoção e a realizar a administração dos Sacramentos. No ano seguinte, a capitania criou o curato de “Descoberto de Itajubá”, cujo primeiro cura fora o Padre Antônio da Silveira Cardoso.

Interessa lembrar que as mudanças das fronteiras entre os territórios mineiro e paulista levaram o Bispado de Mariana a tomar posse, temporariamente, de algumas paróquias de São Paulo, presentes na região que se constituía como sul de Minas. Todavia, continuaram os

¹ Esta última, por ocasião das entradas, recebeu o nome Tupi cujo significado remete à idéia de queda d’água, sendo traduzido literalmente como “o rio das pedras que do alto cai”. Tal denominação se referia à presença de uma cachoeira do rio Santo Antônio na localidade que foi chamada de “Itajubá Velho” – antiga denominação de Delfim Moreira.

² Apesar da transferência administrativa para a Capitania de Minas Gerais, a região permaneceu subordinada às ordens eclesiásticas paulistas.



habitantes de Itajubá sob a jurisdição paroquial da Freguesia de Nossa Senhora da Piedade³ até a criação da Arquidiocese de Pouso Alegre em 1900.

A atividade mineradora local mostrou-se pouco promissora desde o começo de seu exercício. Entretanto, enquanto permanecia a realização da extração do ouro, o lugarejo prosperava gradativamente, tornando-se a Freguesia de Nossa Senhora da Soledade de Itajubá em 1762⁴. De acordo com os estudos de Geraldino Campista, o arraial se constituía, na ocasião, como um “julgado”, ou seja, carente de pelourinho ou de privilégio de Vila, mas provido de justiça própria através de um juiz ordinário, um tabelião, um alcaide e um meirinho. No entanto, tal desenvolvimento logo sofreu o grande impacto da exaustão das minas, levando o povoado a um período de estagnação econômico-social. A ausência de atrativos e o difícil acesso a outras regiões da colônia contribuíram para que muitos habitantes deixassem o arraial, o qual passou a apresentar poucos moradores e pequenos estabelecimentos voltados à atividade de subsistência.



Vista parcial da cidade, s/d
Acervo Prof. Sérgio Ricardo de Faria



Matriz Nossa Senhora da Soledade, s/d
Acervo Prof. Sérgio Ricardo de Faria

Sendo assim, o declínio da extração do ouro incitou várias famílias a se retirarem para outras paragens da Capitania de Minas. Relatos do início do século XIX apontam para um significativo êxodo em direção às margens do Rio Sapucaí, comandada pelo padre Lourenço da Costa Moreira, o qual era vigário da Igreja de Nossa Senhora da Soledade de Itajubá. Em 1819, o clérigo, junto a outros fiéis, fundou uma capela em tributo a São José na região do atual município de Itajubá. Aos poucos, um povoado foi se formando em torno do templo,

³ Atual município de Lorena.

⁴ O local passou a ser conhecido popularmente como “Soledade de Itajubá”.



recebendo o nome popular de “arraial da Boa Vista” ou “Boa Vista do Sapucaí”. A existência dos dois aglomerados naquela proximidade gerou conflitos de ordem administrativa e religiosa, pois ambos os locais passaram a reivindicar a sede da paróquia de Nossa Senhora da Soledade⁵ e o status de Freguesia. Em 1832, a recente igreja construída no novo vilarejo conquistou o título almejado e foi, então, elevada a Matriz. Tais elementos acabaram suprimindo o povoado de Soledade de Itajubá à simples condição de curato.

O acontecimento rendeu à história de Delfim Moreira um curioso capítulo sobre a força da religiosidade local, tornando-se popularmente conhecido como o “Dia do Encontro”. Na ocasião das mudanças que favoreciam o arraial da Boa Vista, o Padre Lourenço iniciou um processo de requisição de objetos presentes no templo do antigo lugarejo em que atuava. Em 1832, o eclesiástico lançou-se junto a uma romaria em busca das peças sagradas, contando com a adesão maciça de seu novo povoado. Entretanto, os moradores de Soledade os esperaram com foices, garruchas, facas e chicotes, prontos para resistirem ao que consideravam o furto de seu patrimônio. Sendo assim, travou-se um embate entre os antigos habitantes de Delfim Moreira e Itajubá, finalizado com a rendição destes últimos.



Concretagem da Ponte do Encontro, s/d
Acervo Prof. Sérgio Ricardo de Faria

O estudo realizado por Guido Gilberto do Nascimento revela que tal confronto rendeu uma intensa luta, por parte do Padre Lourenço, para a extinção da primeira capela e a transferência do nome Itajubá para o povoado de Boa Vista. A partir de então, o pequeno arraial de Soledade foi popularmente chamado de “Itajubá velho”, enquanto a nova Freguesia passou a ser denominada como “Itajubá”. Interessa ressaltar o esforço investido pelos moradores do antigo lugarejo no intuito de manter os elementos que remetessem às suas raízes. A história

⁵ Em 1831, o povoado de Boa Vista foi elevado a Distrito de Paz, tendo erguido uma nova capela em homenagem a Nossa Senhora da Soledade que substituíra a outra dedicada a São José.



delfinense relata, portanto, a luta de seus habitantes pela superação de obstáculos e dificuldades que emergiram ainda no começo de sua formação.

Em 1842, o povoado recuperou os títulos de Igreja Matriz e Paróquia de Nossa Senhora da Soledade⁶, mas tornou-se um anexo de Itajubá seis anos depois: foi oficialmente considerado como distrito daquela região⁷. Relatos da época descrevem o desenvolvimento local a partir do templo religioso: uma pequena capela no alto da serra que abrigava a histórica imagem de Nossa Senhora da Soledade⁸. Segundo tais estudos, as poucas casas existentes foram erguidas no entorno daquele edifício, desenhando o traçado de três ruas as quais apresentavam poucas praças. O território abrigava ainda uma escola de ensino primário voltada apenas para homens, além de um hotel, um cemitério e algumas oficinas de artesanato.



Acima: desenvolvimento da cidade em torno da matriz; *Acima dir.*: atual praça Getúlio Vargas; *Ao lado*: Soledade Hotel e casarões do século XVIII. Fotos: década de 40

Acervo Prof. Sérgio Ricardo de Faria

No final do século XIX, as atividades econômicas estavam voltadas principalmente para a agricultura e pecuária de subsistência; todavia, a introdução do plantio de marmelos e de

⁶ Atualmente, a Paróquia encontra-se subordinada à Arquidiocese de Pouso Alegre, pertencendo ao setor da Mantiqueira.

⁷ Em 1844, a antiga Soledade foi elevada novamente à condição de Freguesia, pertencendo à comarca de Itajubá. Esta última, por sua vez, tornou-se Vila em 1848.

⁸ O pequeno templo exerceu suas atividades religiosas até o início do século XX, época em que foi erguida a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Soledade: edificada na década de 1920, sua torre passou a abrigar um magnífico relógio doado pelo português Manuel José Lebrão. A edificação permaneceu intacta até a os anos de 1960, quando o engenheiro Vicente Sanches constatou o perigo de desabamento. Assim, em 1968, a Igreja Matriz de Delfim Moreira foi amplamente reformada, alterando-se sua fachada e seu espaço interno.



outras frutas européias através do Barão de Bocaina⁹ alterou de maneira significativa o perfil econômico da região. A produção desses gêneros se tornou fonte de renda local, levando à instalação da primeira fábrica de doces por Antônio Ferraz, proprietário da Fazenda Alegria. A partir de então, teve início a exportação de frutas e marmelos para outras regiões do país, principalmente para a capital da República¹⁰.



Estação Delfim Moreira e Maria Fumaça, dec.40
Acervo Prof. Sérgio Ricardo de Faria



Casarões e Fábrica Mantiqueira ao fundo, dec.40
Acervo Prof. Sérgio Ricardo de Faria

O florescimento econômico levou o distrito ao desenvolvimento urbano e ao crescimento populacional, elementos que contribuíram para a instalação de um ramal ferroviário nas redondezas. Símbolo do progresso, a ferrovia também foi encarada na época como um marco da civilização, revolucionando o perfil dos meios de transporte de pessoas ou cargas. O ramal Delfim Moreira foi instalado no distrito em 1928, um ano após a inauguração de uma Estação que levava o mesmo nome. Tal denominação foi feita em homenagem ao Presidente da República Delfim Moreira da Costa Ribeiro, cujo mandato abarcou o período de novembro de 1918 a julho de 1919.

O trajeto da linha pertencente à Rede Sul-Mineira iniciava-se em Itajubá, com planos de ser prolongada até a cidade de Piquete em São Paulo. Tal projeto não foi consolidado, todavia, o ramal delfinense permaneceu largamente utilizado para a locomoção de passageiros e condução de produtos, principalmente doces e frutas¹¹ – como pêssegos, maçãs, ameixas e pêras. A partir de então, a região gradativamente desenvolveu atividades industriais e

⁹ Personalidade dedicada à política e ao comércio, Francisco de Paula Vicente de Azevedo, o Barão da Bocaina, tornou posse de terras na Serra da Mantiqueira em 1861, através das quais se tornou um fazendeiro modelo entre intelectuais brasileiros e estrangeiros. Em sua propriedade, Francisco introduziu a cultura de frutas européias e o plantio de 5.000 pés de marmelo – vindos diretamente de Portugal –, mostrando-se como um dos pioneiros também na implantação do trabalho livre. Outro fato interessante sobre este personagem da história mineira refere-se a uma doação de terras feita pelo Barão ao Ministério da Guerra em 1900. O território, localizado a 2.000 metros de altitude no Pico dos Cabritos, foi utilizado para a construção de um Sanatório do Exército, sendo logo desativado devido à dificuldade de acesso àquela região.

¹⁰ O transporte dos produtos era realizado em lombos de burros até a Estação de Lorena, onde o trem os levava até a Estação Barão de Mauá no Rio de Janeiro.

¹¹ Estes últimos eram exportados principalmente para as cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Jundiaí, Jaboticabal e outras que abrigavam fábricas de doces.



comerciais que influenciaram expressivamente no desenvolvimento local. Dessa forma, em 1938, um Decreto-lei estadual elevou o distrito itajubense à condição de cidade, criando o município de Delfim Moreira – nome inspirado na sua freqüentada Estação ferroviária – o qual permaneceu judicialmente subordinado à Comarca de Itajubá.



Fábrica Colombo, dec. 40
Acervo Prof. Sérgio Ricardo de Faria



Fábrica CICA, s/d
Acervo Prof. Sérgio Ricardo de Faria

Até a metade do século XX, várias fábricas se instalaram nas redondezas, entre elas a “Doces Mantiqueira”, “Fruticultores”, “Peixe”, “Frutiminas”, “Colombo”, “Cica” e outras, responsáveis pela criação de diversificados postos de trabalho na localidade, destacando os engenheiros, despoldadores, bóias-frias e outros. Criou-se, portanto, um complexo leque de atividades que agitaram não só a economia local, como a de suas imediações. Na década de 1950, o marmelo configurou-se como o principal produto da região, movimentando cerca de 51% do mercado delfinense. Nesse período, observava-se ainda a produção de derivados do leite, fumo, além do cultivo de batata, milho, cebola e ervilha, associados à criação de bovinos e suínos.

A paisagem citadina já revelava melhoramentos urbanos significativos à qualidade de vida da população: muitos logradouros públicos encontravam-se inteiramente ou parcialmente pavimentados, o município possuía rede de esgoto e de abastecimento de água, rede telefônica e, por fim, vários estabelecimentos particulares ou espaços públicos eram servidos de iluminação elétrica. A região também contava com uma agência bancária, um hotel, um cinema e vinte e duas instituições escolares de ensino fundamental e médio.



Centro e chaminé da Colombo, dec.40
Acervo Prof. Sérgio Ricardo de Faria



Agricultura e Indústria do Marmelo, s/d
Acervo Prof. Sérgio Ricardo de Faria


O início da década de 1960 representou o auge da comercialização de marmelo, cuja produção chegou aos milhões de quilos, tornando Delfim Moreira um ponto de referência na elaboração de uma das mais famosas guloseimas brasileiras: a marmelada. Naquela ocasião, o povoado de Queimada, pertencente ao município, apresentava quantidades significativas de marmelais, exibindo cerca de 600.000 pés nas suas imediações. Esse período foi marcado também por uma renovação urbana e pela ampla reforma da antiga Matriz, cujas obras foram iniciadas em 1968.

A dinamicidade econômica adquirida pelo distrito de Queimada suscitou em seus habitantes sentimentos libertários, levando, portanto, à organização de uma comissão de cidadãos que reivindicaram junto ao governador de Minas a independência administrativa da região. Sendo assim, em 1962, o território – até então pertencente a Delfim Moreira – se tornou o município de Marmelópolis. Tal acontecimento político certamente afetou a dinâmica delfinense, a qual já enfrentava alguns problemas relativos ao funcionamento das suas indústrias de doces.



Matriz de N. S. de Soledade
mar./ 2006

As décadas de 1970 e 1980 assinalaram a intensificação dessas dificuldades, representadas em ataques de pragas às lavouras, em incidentes produtivos, através de imprevistos técnicos, de endividamento e tantos outros contratempos de suma importância para a manutenção da atividade na região. Desenhou-se, portanto, um quadro social onde o desemprego local levou uma grande quantidade de pessoas a se retirarem de Delfim Moreira. De acordo com os dados da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, em 1970 a cidade abrigava 10.017 habitantes; porém, em dez anos, a mesma exibiu uma redução de 2.723 pessoas.



Fonte: IBGE

O município foi se recuperando gradativamente da crise e conseguiu superar os infortúnios de acordo com as possibilidades e os recursos naturais disponíveis. A atual economia citadina aposta na sua diversificação, explorando mais a pecuária, o artesanato¹² e pluralizando a agricultura, o comércio de mercadorias e o setor de serviços. Entre tais atividades, destacam-se: a piscicultura de trutas, a fruticultura, a produção de bebidas e derivados do leite, a criação de gado holandês e galináceos, a extração de minerais não metálicos, a cultura de batata, tomate, banana, mandioca e laranja e, por fim, a confecção de artigos em tricô, crochê, madeira, palha, bambu, lã de carneiro e outras.



Piscicultura Escocesa em Bicas de Cima
mar./ 2006



Indústria de Extração Vegetal no Charco
mar./ 2006

¹² As artesãs de Delfim Moreira, residentes nos bairros do Barreirinho e São Bernardo, desenvolveram a magnífica técnica do macramê, através da qual utilizam o abrolho para a confecção de peças em algodão, linho e cânhamo. O trabalho dessas anônimas artistas é reconhecido por toda a região e comercializado na Associação Delfinense de Artesãos.



A cidade também revelou um aumento de seus habitantes, atualmente residentes majoritariamente na área rural. Ao todo, somam-se cerca de 8.140 moradores, os quais possuem acesso à rede de esgoto, água, luz e telefonia. Os mesmos usufruem ainda de dois serviços de pousada e um bancário – este representado pela agência Itaú. A população conta inclusive com quatro estabelecimentos de saúde que atendem pelo SUS e doze instituições escolares do ensino fundamental e médio – onze delas são de ensino público municipal e estadual, além de uma prestigiada escola técnica. Na região central da cidade, encontra-se a Biblioteca Escolar Comunitária: estabelecimento que atende principalmente crianças e jovens, servindo como um centro cultural organizador de peças teatrais, exposições, campanhas de leitura, palestras e conferências. Seu acervo abriga jornais, revistas e livros doados pela população local.



Escola Estadual Marquês de Sapucaí - mar./ 2006



Fundação Roge
mar./ 2006



Pousada Solar da Mantiqueira
Foto: Acervo Prefeitura

Durante o ano, os turistas e a população, além de outros moradores das imediações, participam de variados eventos¹³ celebrados com quadrilhas, barraquinhas de doces e salgados, shows sertanejos, competições esportivas, bailes, novenas, procissões, concursos, gincanas e muitas outras atrações. Delfim Moreira também chegou a atrair muitos visitantes interessados em conhecer o famoso Mosteiro Santa Maria de Serra Clara atualmente desativado. Construído em 1957, o edifício encontra-se a 1.200 metros de altitude e caracteriza-se pela simplicidade e pobreza referentes à Regra Beneditina.

O município também cativa seus turistas através de sua grande riqueza natural, usufruída através de percursos de trilhas, banhos de cachoeira e passeios por parques. Além destes roteiros sugeridos pela Embratur, as autoridades citadinas indicam ainda: a ida ao Mirante Santo Cruzeiro, localizado a 1.800 metros de altitude no Bairro São Bernardo; a visita

¹³ Entre eles as principais são: a Festa Junina, Festa Julhina, Festa de São Vicente de Paula, Festa de São Sebastião, Festa da Nossa Senhora do Rosário, Festa do Padroeiro Sagrado Coração de Jesus, Festa da Nossa Senhora Aparecida, Festa de Nossa Senhora da Soledade e a Exposição Agropecuária, Industrial e Artesanal.



à Fazenda Boa Esperança, onde se encontram diversas quedas d'água, uma pequena praia natural e locais para a prática de *rapel* e outros esportes radicais; uma excursão à cachoeira Itagyba, a qual exhibe uma bela queda de 40 metros de altura; um percurso pelas diversas trilhas recomendadas para o *mountain bike*; e, por fim, uma caminhada no Parque Cruz das Almas, onde se encontram paisagens belíssimas composta por uma magnífica seqüência de picos.



Foto: Mariana Rabelo

Cachoeira Boa Esperança
mar./ 2006




Foto: Mariana Rabelo

Cachoeira do Itagybá
mar./ 2006

A pacata cidade de Delfim Moreira revela uma trajetória histórica de perdas e conquistas, a qual exhibe, com clareza, a força da comunidade na recuperação das crises e manutenção das vitórias. Ao longo do tempo, a dinâmica social, política e administrativa do município revelou a ânsia de seus habitantes por autonomia, manifestada em complexas buscas que atingem os dias atuais. Ainda que subordinado a Itajubá em algumas instâncias, o município gradativamente (re)constrói suas estruturas com ideais de independência, provando que a região é capaz conquistá-la explorando de maneira saudável suas riquezas naturais e culturais.

Fontes de pesquisa:

CAMPISTA, Geraldino. *Itajubá: 1703-1832 – Memória Histórica*. Rio de Janeiro: s/d.

DEAC. *Dicionário Escolar* – com o histórico do município de Marmelópolis. Acervo Cultural Mineiro. Belo Horizonte, 1993/1996.

DEL PRIORE, Mary (Org.). *500 Anos de Brasil – histórias e reflexões*. São Paulo: Scipione, 1999.

FERREIRA, Jurandyr Pires (org.). *Enciclopédia dos Municípios Brasileiros*. Rio de Janeiro: IBGE, 1959.



NASCIMENTO, Guido Gilberto. *Delfim Moreira – Achegas à sua formação histórica*. Lorena, SP, 2002.

VEIGA, Bernardo Saturnino da. (org.). *Almanach Sul-Mineiro*. Campanha: Typographia do Monitor Sul-Mineiro, 1874.

ZEMELLA, Mafalda P. *O abastecimento da Capitania das Minas Gerais no século XVIII*. São Paulo: HUCITEC, 1990.



3

HISTÓRICO DO BEM CULTURAL & CONTEXTUALIZAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO

Em meados do século XIX, o Brasil vivenciava o surgimento de sua primeira ferrovia: a “Estrada de Ferro Mauá”, planejada por Irineu Evangelista de Souza – o Barão de Mauá – e inaugurada em 1854. Na ocasião, a malha férrea nacional, apesar de revelar-se ainda incipiente, logo foi considerada como o maior símbolo do progresso brasileiro, destinada ao escoamento das produções agrícolas e à locomoção de pessoas. Nas décadas posteriores, acirraram-se as discussões acerca do investimento naquele meio de transporte, as quais convergiram para a idéia de que era imperativo à economia e à sociedade que as autoridades públicas planejassem alternativas eficientes para a integração do interior do país às regiões portuárias.

Com o advento da república, os governos passaram a priorizar projetos que atribuissem ao país uma imagem modernizadora. Assim, a partir do século XX, observa-se uma significativa expansão das estradas de ferro na região sudeste do Brasil, administradas por diferentes autarquias federais e estaduais. Em Minas Gerais, as principais linhas existentes encontravam-se sob o controle da “Rede Sul Mineira de Viação”, criada principalmente para estimular o desenvolvimento da produção agrícola regional. Sua abrangência destacava a parte sul do Estado, compreendendo, entre tantos ramais, a conexão Itajubá-Delfim Moreira.

A referida linha foi inaugurada em 1928 e contribuiu expressivamente para o florescimento econômico local, tornando-se um marco na história de ambas as localidades envolvidas¹⁴. Naquele período, o município de Delfim Moreira ainda revelava-se como um distrito itajubense que iniciava sua vocação como produtor/exportador de marmelo: proliferavam-se fazendas com grandes marmelais e pequenas estruturas industriais voltadas para a fabricação de doces derivados da fruta. Nesse sentido, a instalação da ferrovia assegurou a consolidação da atividade na região, auxiliando no deslocamento de funcionários, investidores e visitantes, e principalmente no transporte de produtos. O estabelecimento do ramal representou, portanto, um momento de prosperidade na história do povoado, quando (re)criaram-se novos hábitos e novas temporalidades, transformando as noções de distância e duração: desde a inauguração da linha, moradores e visitantes, empresários e trabalhadores passaram a contar com um rápido e eficiente meio de transporte, o qual deslocava inúmeras pessoas e mercadorias diariamente.

¹⁴ O trajeto da linha pertencente à Rede Sul-Mineira iniciava-se em Itajubá e encerrava-se em Delfim Moreira, apesar dos planos de ser prolongado até a cidade de Piquete em São Paulo. Tal projeto não foi consolidado, todavia, o ramal



Via férrea e vista parcial da cidade de Delfim Moreira. s/d.
FOTO: Acervo Prof. Sérgio Ricardo de Faria


Para a Rede Sul Mineira de Viação estabelecer o ramal Itajubá-Delfim Moreira foi necessário iniciar as obras daquela linha em meados da década de 1920, investindo na construção de uma estação ferroviária cuja estrutura fosse capaz de abrigar os passageiros e armazenar as cargas. Tal edificação fora concluída e inaugurada em 1927, recebendo o nome de “Delfim Moreira” em homenagem ao Presidente da República Delfim Moreira da Costa Ribeiro – homem que governou o país entre novembro de 1918 e julho de 1919. O imóvel passou a simbolizar uma gloriosa etapa do desenvolvimento local, tornando-se um ícone que serviria de inspiração para a denominação do distrito na ocasião de sua emancipação político-administrativa em 1938.

A estação ferroviária destacava-se na paisagem citadina por sua imponente fachada em estilo eclético que exibia, em seu alto, o antigo nome da região: “Soledade de Itajubá”. Construída em dois pavimentos, a edificação apresentava, no primeiro deles, um grande galpão para a recepção e armazenamento das cargas – a maioria eram frutas, correspondências e latas de doces oriundas das indústrias locais –, além de uma sala onde se encontravam a bilheteria, o telégrafo e o escritório administrativo. O segundo andar, por sua vez, compreendia a residência do gerente responsável pela linha, Sr. Jaime Carvalho, o qual se estabelecera no imóvel com a esposa Eunice Barros – professora primária da tradicional Escola Estadual Marquês de Sapucaí – e seus cinco filhos. Tal domicílio era composto por quartos e salas de uso exclusivo da família, revelando a cozinha, a despensa e o banheiro na parte


delfinense permaneceu largamente utilizado para a locomoção de passageiros e condução de produtos, principalmente doces, frutas e correspondências.



posterior do térreo, próximos a uma área externa¹⁵ utilizada para plantações de gêneros alimentícios de consumo doméstico.




Vista do trem a partir do alto da cidade. s/d.
FOTO: Acervo Prof. Sérgio Ricardo de Faria



Vista da estação ferroviária, locomotiva e vagões. s/d.
FOTO: Acervo Prof. Sérgio Ricardo de Faria

Naquele período, o entorno da estação ainda exibia um aspecto bucólico, caracterizado pelas ruas de terra e poucas moradias, as quais eram ofuscadas pela presença das indústrias de doces fixadas nos arredores da linha do trem. Adjacente ao edifício encontrava-se uma pequena casa destinada à residência do “guarda dos trilhos”: funcionário responsável em fiscalizar as cargas, comandar as composições do trem e direcionar as manobras dos vagões e da locomotiva. Por toda a sua ambientação, a localidade apresentava-se atraente a visitantes e moradores, tornando-se, ao longo do tempo, um peculiar espaço de socialização da cidade, onde ocorriam encontros de namorados, reuniões de jovens e agrupamento de crianças.



Destaque para a estação ferroviária aos fundos. s/d.
FOTO: Acervo Prof. Sérgio Ricardo de Faria

¹⁵ No projeto original da estação ferroviária, uma parte da área externa, localizada na lateral do edifício, estaria destinada à construção de um jardim; contudo, tais planos não foram concretizados e o terreno ficou disponível à família de Jaime Carvalho.



Até a metade do século XX, Delfim Moreira vivenciou uma época de progressivo desenvolvimento econômico, sustentado por um mercado de polpa de marmelo que tinha como produtores grandes empresas como a “Doces Mantiqueira”, “União”, “Peixe”, “Colombo” e “Cica”. Tal crescimento ancorava-se na intensa utilização do ramal ferroviário – então controlado pela Rede Mineira de Viação -, o qual servia para a condução de produtos e locomoção de comerciantes, funcionários e empresários. A linha contribuía expressivamente para a ampliação de um complexo leque de atividades que davam novos contornos à economia local, influenciando mudanças sociais que ajudavam a alterar a paisagem citadina. Contudo, suas instalações funcionaram somente até 1961, quando finalmente encerraram as atividades devido ao investimento do governo federal no desenvolvimento de rodovias regionais: projeto que levou ao abandono inúmeras estradas de ferro por todo o Brasil. Sendo assim, o período em questão foi marcado pela finalização dos trabalhos do ramal Itajubá-Delfim Moreira, tendo a estação ferroviária fechada suas portas ainda naquele ano¹⁶.

O edifício permaneceu vazio até a década de 1970, quando passou a abrigar a Cadeia da cidade. Em 1986, durante a gestão de Expedito Corrêa, a Prefeitura finalmente adquiriu a posse do imóvel, vendendo as partes laterais do terreno da estação ferroviária para particulares, os quais construíram residências nas proximidades da edificação. A partir da aquisição, o prédio se tornou delegacia (entre 1990 e 1993), Câmara Municipal (nos anos de 1993, e 2001 até os dias de hoje), Biblioteca Pública (de 1997 a 2000), Secretaria de Assistência Social (desde 2001), Instituto Mineiro de Agropecuária (a partir de 2001), Junta Militar (de 2005 à atualidade) e Secretaria de Turismo (de 2005 até o tempo presente).



Fachada da estação ferroviária.
FOTO: Sofia Cunha, fev. 2008.



Parte lateral da estação ferroviária.
FOTO: Sofia Cunha, fev. 2008.

¹⁶ Com o encerramento dos trabalhos, o gerente administrativo do ramal, Jaime Carvalho, foi transferido para a estação ferroviária de Santa Rita do Sapucaí, onde permaneceu com sua família até se aposentar.



Ao longo do tempo, e fundamentalmente na década de noventa, o imóvel sofrera inúmeras intervenções internas, com destaque para a troca de pisos, a retirada de paredes, a construção de um anexo (destinado a três banheiros e um lavatório, em 2002), além do fechamento e abertura de portas, para atender, principalmente, aos diversos usos ao qual foi submetido. Ainda assim, sua fachada permaneceu com características originais, despertando em antigos delfinenses as lembranças de um agradável período da história local. Com intuito de preservar tais memórias, a administração municipal desenvolveu, em 2005, um projeto de restauração e revitalização do edifício - assinado pela arquiteta Flávia Murad Tavares -, o qual fora recentemente enviado para o Fundo Estadual da Cultura. Caso seja aprovado pelo governo do Estado, a Prefeitura transformará o prédio em um atraente Centro Cultural agregado a um Museu Municipal, transferindo as diferentes repartições que ali funcionam atualmente.

A estação ferroviária de Delfim Moreira, ao longo do tempo, se tornou palco de relevantes acontecimentos citadinos, apresentando-se como testemunha de (trans)formações dos hábitos sociais, econômicos e culturais da localidade. Assim como outras edificações semelhantes, tal imóvel inaugurou as atividades de um importante ramal ferroviário, presenciando a revolução dos conceitos de espaço, tempo e velocidade a partir da atuação de um dos principais meios de transporte contemporâneos. Nesse sentido, a estação conquistou um papel central na vida de inúmeras gerações de delfinenses, caracterizando-se como um notável espaço de socialização que ajudou a (re)construir a encantadora história de Delfim Moreira.

BIBLIOGRAFIA:

FERREIRA, Jurandyr Pires (org.). *Enciclopédia dos Municípios Brasileiros*. Rio de Janeiro: IBGE, 1959.

LIMA, Pablo Luiz de Oliveira. *A máquina, tração do progresso*. Memórias da ferrovia no oeste de Minas: 1880 – 1930. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Minas Gerais: Maio, 2003.

MARQUES, Sérgio de Azevedo. *Privatização do sistema ferroviário brasileiro*. Rio de Janeiro: IPEA, 1996.

NASCIMENTO, Guido Gilberto. *Delfim Moreira – Achegas à sua formação histórica*. Lorena, SP, 2002.



Entrevistas realizadas:

ALCKIMIN, Ediméia Guimarães. Delfim Moreira, 12 de fevereiro de 2008. Entrevista concedida a Luciana Christina Cruz e Souza.

FARIA, Sérgio Ricardo de. Delfim Moreira, 12 de fevereiro de 2008. Entrevista concedida a Luciana Christina Cruz e Souza.

RIBEIRO, Dalmo Wilson. Delfim Moreira, 12 de fevereiro de 2008. Entrevista concedida a Luciana Christina Cruz e Souza.

RIBEIRO, Eliza Maria Marzillo. Delfim Moreira, 12 de fevereiro de 2008. Entrevista concedida a Luciana Christina Cruz e Souza.

Site consultado:

Disponível em: <<http://www.estacoesferroviarias.com.br>>. Acesso em 21 de março de 2008.



4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DO BEM CULTURAL E DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA

4.1 Tipologia das edificações ferroviárias

No início do século XIX, os primeiros edifícios ferroviários procuravam sintetizar a idéia de desenvolvimento e progresso prometida pelas ferrovias e por isso exploravam no uso de materiais e técnicas construtivas inovadoras. No Brasil, a ferrovia surge na segunda metade do século XIX. Representou uma referência na paisagem das cidades e teve papel de destaque no transporte do país até meados do século XX, período em que as rodovias ganham maior importância.

Com o advento das ferrovias, a velocidade para se transportar materiais e projetos através de países e continentes tornava-se acelerada. Alguns prédios tinham seus componentes produzidos em outros locais e trazidos para o canteiro de obras para serem montados, ou seja, chegavam praticamente prontos no local da obra. Esta técnica construtiva foi reproduzida no país devido à facilidade, rapidez e modernidade de aplicação. É o caso, por exemplo, da Estação da Luz, em São Paulo, com estrutura em ferro importada da Inglaterra, e da Estação Central de Belo Horizonte.

Existe uma semelhança significativa entre os projetos de edifícios ferroviários de diversas regiões brasileiras, no que diz respeito às técnicas construtivas e soluções espaciais. No entanto, observa-se uma diferenciação de soluções relativas ao aspecto formal da obra arquitetônica, predominando o estilo europeu.

De acordo com suas funções, os prédios ferroviários são divididos em categorias, como estações, armazéns, oficinas e prédios administrativos, entre outros. Cada categoria possui uma tipologia própria, apresentando algumas variações relacionadas a materiais empregados, solução estrutural e porte do edifício.

Com relação aos materiais empregados na construção das edificações das estações ferroviárias, podem ser definidos alguns tipos básicos: estruturas constituídas de ferro e/ou madeira; vedações em alvenaria de tijolos ou pedras autoportantes; telhas francesas ou zinco compondo as coberturas e esquadrias em madeira. Os acabamentos internos e externos diferenciam-se conforme a função e importância de cada ambiente: os pisos das estações são em ladrilho hidráulico ou tábua corrida, enquanto nos armazéns são em pedra ou cimento; em algumas fachadas e interiores são encontrados azulejos decorados; em algumas salas, as paredes receberam pinturas decorativas e, nas agências e escritórios, lambris de madeira. Nas



estações de grande porte, geralmente utilizavam-se materiais nobres como mármore e granitos.

O programa básico de uma estação é definido de acordo com seu porte. Um edifício de pequeno porte incluía sala do agente, do telégrafo, hall ou sala de espera – onde se encontra a bilheteria – e armazém. Muitas vezes, o agente residia no próprio prédio da estação.

Em edifícios de médio porte, além do programa básico das estações de pequeno porte, outras áreas eram incorporadas como bagageiro e pavimento superior com a casa do agente ou escritório. As estações deste porte eram erguidas em pólos ferroviários importantes do país.

O conjunto de edifícios das estações de grande porte, implantado nas capitais do país, abriga, além da função de terminal ferroviário, as administrações das ferrovias. Os ambientes de acesso dos passageiros têm dimensões generosas e as plataformas de embarque geralmente são protegidas por grandes coberturas. O saguão é o local para onde se voltam todas as dependências da estação, como a agência, sala de espera, bagageiro, bilheterias, etc. Serviços públicos (bancos, correio, etc.) também têm sua implantação voltada para o saguão, assim como as salas de funcionários da administração. Na maioria das vezes, o armazém é instalado em edifício anexo.


O edifício da oficina possui forma semelhante a construções industriais, com alterações em seu interior de acordo com as funções que eram desenvolvidas. Os pés direitos são altos, a estrutura geralmente é em madeira ou metálica sustentada por colunas em ferro fundido, com frontões triangulares que acompanham a inclinação da cobertura em telhas francesas ou zinco.

Os edifícios administrativos são desenvolvidos com soluções arquitetônicas diversas, em consonância com o estilo predominante da época da construção, podendo ter um ou mais pavimentos por onde se distribuem as salas de escritório, gabinetes, copas e sanitários.

No caso da Estação Ferroviária de Delfim Moreira, todas as funções concentravam-se em um único edifício, incluindo a residência do agente ferroviário, que ocupava o segundo pavimento e parte do primeiro.



4.2 Entorno e situação



Base cartográfica: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira, abr/2005.
Adaptação: Sofia Cunha, mar/2008.

LEGENDA

-  Antiga Estação Ferroviária
-  E. M. Marquês de Sapucaí
-  Antiga Fábrica Mantiqueira
-  Antiga Fábrica Colombo
-  Biblioteca Pública

A antiga estação ferroviária está localizada na esquina entre a Rua Paulino Faria e a Rua Aristóteles Soares da Costa, em uma das primeiras áreas ocupadas após a ocorrência dos assentamentos originais, nos terrenos acima da atual Matriz.

A Rua Paulino Faria foi criada no local onde se estendia a antiga linha férrea, percorrendo o distrito sede ao longo de toda sua extensão longitudinal. A Rua Aristóteles Soares da Costa é um via de pequena extensão, que serve de acesso à Chácara Lava-Pés, uma das construções de interesse histórico do município, inventariada em 2007.

No entorno da edificação em estudo, o uso residencial é predominante. Em um imóvel próximo se instala, atualmente, a Escola Estadual Marquês de Sapucaí, uma das mais importantes do município. Há, ainda, dois edifícios abandonados, onde funcionaram fábricas de doces de marmelo, durante o período de maior desenvolvimento econômico da localidade: a antiga Fábrica Colombo, inserida na própria Rua Paulino Faria, e a antiga fábrica Mantiqueira, na Rua José Antunes Pinto, situada atrás da Estação.



Rua Paulino Faria, tendo à esquerda o Prédio da Antiga Estação.
FOTO: Sofia Cunha, fev/2008.



Encontro entre as ruas Paulino Faria, Laudelino Marcondes Ribeiro e Aristóteles Soares da Costa.
FOTO: Sofia Cunha, fev/2008.

Trata-se de uma região pouco adensada, onde são predominantes as construções de um pavimento. As casas possuem afastamentos pequenos em relação às divisas, sendo também possível o alinhamento frontal com o logradouro público. Os fechamentos ocorrem em muros de alvenaria e gradis metálicos. Toda a região dispõe de infra-estrutura básica, como água tratada, rede de esgoto, energia elétrica e coleta de lixo.



Antiga Estação Ferroviária, vista da Rua Wenceslau Braz.
FOTO: Sofia Cunha, fev/2008.

O prédio em questão se insere no sopé de uma colina e apresenta visibilidade privilegiada, pois, além de situar em um terreno elevado em relação aos adjacentes (embora mais baixo que outras localidades, como a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Soledade), ele encontra-se em frente à Rua Wenceslau Brás, podendo ser avistada a partir desta e de pontos mais distantes, como a Rua Benedito Valadares e o adro da Igreja Matriz.

A Rua Paulino Faria é pavimentada com paralelepípedos entre a Rua Manoel José Lebrão e a frente da Estação. O restante exibe calçamento em blocos sextavados de concreto, assim como as ruas Aristóteles Soares da Costa, José Antunes Pinto e Laudelino Marcondes Ribeiro (ramificação da Rua Paulino Faria). As calçadas têm aproximadamente um metro e vinte centímetros de largura, sendo ocupadas apenas por postes de iluminação e placas de sinalização, sem a presença de árvores. Estas estão presentes apenas no interior dos quarteirões.

A Rua Paulino Faria tem mão-dupla e permite estacionamento paralelo em um dos lados (oposto ao do edifício analisado). A circulação diária de automóveis é significativa, pois a via atravessa toda a cidade no seu sentido longitudinal, interligando o centro urbano a bairros



rurais e também ao município de Marmelópolis, pela MG-350. O trânsito de pedestres tem maior volume nos horários de início e término das aulas na escola.

Analisando especificamente a situação do imóvel em questão, este se encontra implantado em terreno de ligeiro aclave, sendo que a inclinação maior ocorre junto ao limite posterior do terreno na Rua José Antunes Pinto. Na parte frontal da edificação, que se encontra no alinhamento do lote, o passeio sofre uma elevação, criando uma plataforma, acessada por rampas de alta declividade. Na fase ativa da linha férrea, esse desnível conformava a plataforma de embarque e desembarque. Atualmente, a área alteada condiciona o acesso do pedestre à edificação. O revestimento desses caminhos é feito com cimento no estado rústico nas extremidades e placas deste material no centro.

Há afastamentos laterais e posterior. O bem cumpre, em parte, a função de fechamento frontal do terreno, complementado por uma mureta de alvenaria com pequenos pilares intercalados a um gradil metálico pintado de branco, onde um pequeno portão dá acesso ao afastamento lateral direito. No lado direito há uma cerca de arame farpado, enquanto no lado oposto, a divisa é delimitada por tela metálica. O acesso ao lote é frontal, pela Rua Paulino Faria.

4.3 Descrição arquitetônica

Partido, volumetria e implantação



Antiga Estação Ferroviária de Delfim Moreira.
FOTO: Sofia Cunha, fev/2008.

A antiga Estação Ferroviária de Delfim Moreira, com elementos que remetem ao estilo eclético, localiza-se em um terreno de ligeiro aclave, no sopé de uma colina. Sua volumetria é vertical e conta com dois pavimentos superpostos, formando um volume único. O primeiro pavimento possui área maior que o segundo, fazendo com que algumas porções do edifício



(parte posterior e lateral esquerda) sejam mais baixas que as outras. Este andar, térreo, é formado pelo encontro perpendicular de dois blocos, resultando em um partido que se assemelha ao desenho da letra "L". O piso superior concentra-se apenas na porção frontal direita da edificação e tem formato quadrado.

A construção é alinhada frontalmente com a Rua Paulino Faria, sendo que nessa parte, o passeio sofre uma elevação de aproximadamente um metro em relação ao nível da rua, criando uma plataforma, acessada por duas rampas laterais de alta declividade, localizadas em lados extremos.



Rampa de acesso à plataforma, pela direita.
FOTO: Sofia Cunha, fev/2008.



Afastamento lateral direito.
FOTO: Sofia Cunha, fev/2008.



Afastamento posterior.
FOTO: Sofia Cunha, fev/2008.



Afastamento lateral esquerdo.
FOTO: Sofia Cunha, fev/2008.

Nas laterais e nos fundos do terreno, entretanto, o imóvel exhibe afastamentos. Nas laterais do terreno, os recuos são gramados, exceto pela presença de estreitos caminhos cimentados ao longo das fachadas. Nos fundos, o afastamento é completamente permeável. A edificação cumpre, em parte, a função de fechamento frontal do terreno, complementado por uma mureta de alvenaria com pequenos pilares intercalados a um gradil metálico pintado de



branco, onde um pequeno portão dá acesso ao afastamento lateral direito. No lado direito há uma cerca de arame farpado, enquanto no lado oposto, a divisa é delimitada por tela metálica.

O acesso ao lote é frontal, pela Rua Paulino Faria. Há entradas diretas para o edifício, através de três portas na fachada e uma entrada secundária, através de um portão metálico, que leva ao afastamento lateral direito. Um caminho cimentado rente à fachada conduz a duas portas laterais, que dão acesso ao mesmo cômodo.

A planta

O prédio da antiga Estação Ferroviária de Delfim Moreira apresenta três entradas principais, na fachada frontal, acessadas pela plataforma externa, à frente, que por sua vez é alcançada através de duas rampas laterais, nas extremidades opostas. Cada uma dessas três portas leva a um cômodo diferente. A da direita conduz a uma pequena sala que, durante o funcionamento da linha férrea, abrigava a sala de espera e bilheteria, e hoje abriga a sede do IMA (Instituto Mineiro de Agropecuária). A segunda abertura, central, dá acesso a um cômodo contíguo ao citado anteriormente, que originalmente se comunicava com ele, mas hoje a porta foi vedada. Tal cômodo funcionou, na época da estação, como sala do agente ferroviário e telégrafo. Hoje serve de ante-sala para a sala do Secretário de Turismo, fazendo parte da Secretaria. O terceiro vão de entrada da fachada, à esquerda, leva à maior sala do edifício, que já abrigou o armazém da Estação e hoje atende à Secretaria Municipal de Assistência Social. Uma divisória criou outra sala, menor, no seu interior. Essa grande sala também pode ser acessada pela lateral esquerda, onde há uma porta centralizada na fachada.

A sala do Secretário Municipal de Turismo, acessada por meio de uma ante-sala, tem comunicação também com o cômodo que abriga a Secretaria de Assistência Social. Na época da construção do edifício o agente ferroviário habitava o imóvel. Essa sala fazia parte da moradia, funcionando como sala de jantar. Entretanto, a comunicação com os outros cômodos residenciais foi interrompida.

A residência mencionada pertence hoje à Câmara Municipal de Delfim Moreira. Tem acesso independente, através de duas portas, na lateral direita do prédio, as quais levam à antiga sala de estar (visitas), que hoje serve apenas de vestíbulo. Este cômodo antecede o vão por onde é feita a circulação vertical, através de uma escada que leva ao segundo pavimento. Tal vão fazia a conexão com a sala de jantar (hoje sede da Secretaria Municipal de Turismo) através de duas portas. Ao fundo, conduz à parte posterior da antiga residência, formada pela cozinha e pelo banheiro, alcançados através de um pequeno corredor. Da cozinha, é possível chegar ao afastamento externo onde, junto à parede posterior, existe um tanque.




Um anexo, composto por três banheiros e um lavatório, foi erguido na parte posterior do edifício, junto ao cômodo da Secretaria de Assistência Social e à sala do Secretário de Turismo. Um dos banheiros é acessado por esta sala, enquanto os outros dois se voltam para a área do lavatório, que por sua vez é alcançada pelo cômodo da extremidade esquerda (Assistência Social).



Planta do primeiro pavimento.
Desenho: Sofia Cunha, mar/2008.

0 1 2 3 4 5 m

O segundo pavimento correspondia ao setor íntimo da casa e ocupa apenas a porção frontal direita da edificação. É acessado por uma escada com guarda-corpo de madeira, que termina em um pequeno hall. Este distribui para os demais aposentos do andar, que consistem em Secretaria da Câmara e Arquivo, nas extremidades posteriores, além do Plenário, que ocupa toda a parte frontal.



O sistema construtivo

O sistema construtivo da edificação consiste em alvenarias autoportantes de tijolos, típicos da produção arquitetônica ferroviária de pequeno e médio porte do início do século XX, com revestimento em reboco e pintura látex. Os tijolos são cerâmicos maciços, assentados em argamassa de cimento, conformando paredes de grande espessura.

A cobertura


A cobertura do primeiro pavimento tem uma importante contribuição para a composição do edifício. É formada por duas partes independentes, sendo uma à esquerda e uma na porção posterior, separadas pelo bloco do segundo pavimento, que parece “furar” a cobertura ao alcançar sua parte superior. A parte à esquerda (sala da Secretaria de Assistência Social) é composta por duas águas, com cumeeira paralela à via. Já o telhado posterior (cozinha) também apresenta duas águas, mas cumeeira perpendicular à rua. Ambos têm vedação em telha cerâmica plana, tipo francesa, com engradamento em madeira. Na lateral esquerda, o beiral é encoberto por guarda-pó de madeira. Na parte posterior, o beiral é simples. Já na fachada frontal, uma cobertura de meia água, sem forro, dá continuidade à parte principal do



telhado, porém com um ângulo de inclinação menor. Ocupa toda a extensão da fachada e é sustentada por sucessivas mãos-francesas de madeira.

Sobre o bloco do segundo pavimento, a cobertura corresponde a um manto de quatro águas, sem cumeeira. Sua vedação também é feita por telha cerâmica plana, tipo francesa, sobre estrutura de madeira. Os beirais são encobertos por guarda-pó de madeira.

O anexo dos banheiros corresponde a uma edícula com cobertura em meia água, mais baixa que a do volume principal, em telhas cerâmicas planas sobre estrutura de madeira.



Planta de cobertura.

Desenho: Sofia Cunha, mar/2008.



Vista da cobertura da antiga estação.
FOTO: Sofia Cunha, fev/2008.




Mãos-francesas que sustentam a cobertura.
FOTO: Sofia Cunha, fev/2008.



Guarda-pó de madeira sob o telhado superior.
FOTO: Sofia Cunha, fev/2008.

As fachadas



Fachada frontal.

Desenho: Sofia Cunha, mar/2008.

0 1 2 3 4 5 m

A **fachada frontal**, voltada para a Rua Paulino Faria, é assimétrica. A porção esquerda apresenta apenas um pavimento, enquanto a direita se distribui verticalmente em dois andares. O segundo pavimento parece furar a cobertura, que se projeta para frente ao longo de toda a fachada.



Fachada frontal.


FOTO: Sofia Cunha, fev/2008.

A parte inferior, que corresponde ao pavimento térreo, é formada por sete vãos, divididos em três grupos (cada qual referente a um cômodo). O primeiro grupo, à direita, consiste em uma única porta, de verga reta, com duas folhas de abrir em madeira almofadada, pintada na cor branca. Apresenta bandeira fixa, com esquadria de madeira e vedação em vidro. O segundo grupo, correspondente ao cômodo central, é composto por três vãos, sendo uma porta ladeada por duas janelas, todas com vergamento reto. A porta se assemelha à da direita, enquanto as janelas apresentam duas folhas de abrir, com esquadria de madeira, dividida em quatro quadros, sendo o inferior em madeira almofadada e os demais preenchidos com vidro. Tanto a porta quanto as janelas exibem bandeira fixa, com esquadria de madeira e vedação em vidro. O terceiro grupo, à esquerda, compreende também uma porta central e duas janelas, uma de



cada lado. Diferente dos outros vãos, estes possuem vergamento em arco pleno. A porta apresenta duas folhas de abrir em madeira almofadada, enquanto as janelas são fechadas por apenas uma folha de mesmo material, também de abrir. As bandeiras, presentes nos três vãos, são constituídas por ferro trabalhado, formando desenhos, sem vedação. Todos os sete vãos inferiores do frontispício apresentam relevo em massa na cor azul nas sobrevergas, em largas faixas que acompanham a forma do vergamento. Há ainda elementos em relevo, em forma quadrada, também pintados de azul, intercalando os vãos, sempre na altura dos peitoris das janelas. A base da construção é composta por reboco texturizado, pintado de branco e delimitado por um friso azul. O restante das superfícies recebe reboco liso com pintura branca.

A parte superior da fachada principal se separa da primeira pela cobertura em telha cerâmica, que se prolonga em meia água, sustentada por mãos-francesas em madeira pintada de branco. É composta por duas faces diferentes de um mesmo plano. A face esquerda é mais baixa e contém um único vão central, retangular, formado por duas janelas. Cada uma possui duas folhas de abrir, com esquadria de madeira, dividida em quatro quadros, sendo o inferior em madeira almofadada e os demais preenchidos com vidro, com bandeira fixa em madeira e vidro. A sobreverga apresenta relevo em massa, uma larga faixa que acompanha a forma reta da verga. Na altura do peitoril, um quadrado em massa de cada lado. Tais elementos em relevo são pintados em azul. O coroamento desta parte da fachada é formado por um beiral encoberto por guarda-pó de madeira, abaixo da cobertura em telha cerâmica plana. A face direita possui um vão idêntico ao da esquerda, porém com sobreverga de desenho mais rebuscado, que se une aos ornamentos da platibanda. Esta última é constituída por elementos verticais de secção quadrada, semelhantes a pilares, localizados nas extremidades, e terminados com seções maiores, análogas a capitéis. No espaço entre esses elementos, a alvenaria segue traços escalonados, terminando em um semicírculo central, com curvatura voltada para baixo.

**Fachada posterior.**

Desenho: Sofia Cunha, mar/2008.

0 1 2 3 4 5 m



Fachada posterior.
FOTO: Sofia Cunha, fev/2008.


A **fachada posterior**, também assimétrica, é composta por diversos planos. O primeiro plano se limita ao pavimento térreo. É composto por dois vãos, sendo uma porta, deslocada para a esquerda, e um óculo circular central, na parte superior da empena. A porta, de verga reta, tem vedação em uma folha de abrir em madeira, e bandeira fixa em madeira e vidro. A sobreverga é destacada com um relevo em massa, que acompanha o formato da porta, na cor azul. Também há relevo circundando o óculo, na mesma cor. O embasamento, assim

como na fachada frontal, apresenta reboco texturizado, pintado de branco e delimitado por um friso azul. Um tanque, à direita, interrompe esse tratamento. O restante da superfície recebe reboco liso com pintura branca. O limite superior desse plano é uma empena coroada com beirais simples.

O segundo plano é composto por duas partes, sendo a da direita edificada recentemente. Corresponde à parede do anexo, de um só pavimento, sem ornamentos e dotado de quatro aberturas. Estas são janelas altas, com esquadria metálica e vedação em vidro, com sistema de abertura em basculante. O coroamento é em beiral simples, da cobertura em meia-água de telha cerâmica. A segunda parte do plano, à esquerda, se estende pelos dois andares do prédio, por trás do plano mais avançado. No primeiro pavimento existem duas janelas, formadas por duas folhas de abrir, com esquadria de madeira, divididas em quatro quadros, sendo o inferior em madeira almofadada e os demais preenchidos com vidro, com bandeira fixa em madeira e vidro. Já o segundo exibe três vãos, sendo o da direita formado por duas janelas, similares às do andar térreo. O vão da esquerda é uma janela idêntica a elas. Já a janela central se assemelha às demais, embora sua vedação em duas folhas seja só em madeira. Uma faixa horizontal na cor azul divide o primeiro do segundo pavimento. Nessa parte do plano, a base encontra-se ornada por reboco texturizado, pintado de branco e delimitado por um friso azul. O coroamento se dá por guarda-pó de madeira, que esconde o beiral do telhado.

O próximo plano corresponde apenas ao primeiro pavimento, por trás do anexo. Por ser mais alto que este, sua forma se assemelha a um "L". À direita é visível uma janela, com fechamento em uma folha de abrir em madeira. Possui verga em arco pleno, com bandeira em ferro trabalhado, formando desenhos, sem vedação.

Em último plano encontra-se a platibanda da fachada frontal, vista por trás, com reboco liso pintado na cor branca.



Fachada lateral direita.

Desenho: Sofia Cunha, mar/2008.

0 1 2 3 4 5 m




Fachada lateral direita.

FOTO: Sofia Cunha, fev/2008.

A **fachada lateral direita** é formada por um único plano, assimétrico. O lado direito é o mais baixo, ocupando apenas o primeiro pavimento. É coroado por beiral simples, prolongamento do telhado, em telhas cerâmicas. Apresenta duas janelas de vergas retas. A parte central ocupa o primeiro e o segundo pavimentos, coroada por guarda-pó de madeira. Possui dois vãos de porta no primeiro e uma janela no segundo. Um friso horizontal na cor azul separa os dois pavimentos, percorrendo

também a última parte do plano, à esquerda. Esta é a parte mais alta, composta por dois vãos de janela no andar térreo e um vão com duas janelas no superior. Todos os vãos possuem vergas retas. As janelas possuem vedação em duas folhas de abrir, com esquadria de madeira, dividida em quatro quadros, sendo o inferior em madeira almofadada e os demais preenchidos com vidro. As portas são de uma folha de madeira, formadas por ripas verticais, pintadas em branco. Tanto as portas quanto as janelas exibem bandeira fixa, com esquadria de madeira e vedação em vidro. Os vãos da parte esquerda e central possuem, na altura do peitoril, um quadrado em massa de cada lado, pintado de azul. As sobrevergas de todos os vãos da fachada apresentam relevo em massa, que consiste em uma larga faixa, também em azul, que

acompanha a forma reta da verga, com exceção do vão superior esquerdo, cujo ornamento da sobreverga tem desenho mais rebuscado, que se une aos ornamentos da platibanda. Esta última é uma repetição da platibanda da fachada frontal. Sobre o conjunto de vãos da porção inferior esquerda, avista-se a inscrição do nome “Delfim Moreira” em tom amarelado, dentro de um retângulo de mesma cor. A base da construção é composta por reboco texturizado, pintado de branco e delimitado por um friso azul. O restante das superfícies recebe reboco liso com pintura branca. É possível avistar, à esquerda da fachada, a cobertura da plataforma, em meia água, sustentada por mãos-francesas de madeira.



Fachada lateral esquerda.
Desenho: Sofia Cunha, mar/2008.



Fachada lateral esquerda.
FOTO: Sofia Cunha, fev/2008.

A **fachada lateral esquerda** apresenta diversos planos, sendo o primeiro simétrico, ocupando apenas o primeiro pavimento. É composto por quatro vãos, sendo uma porta central, ladeada por duas janelas. O último vão corresponde a um óculo circular, centralizado na parte superior da empena. A porta é fechada por duas folhas de madeira almofadada branca. As janelas têm vedação também em duas folhas, porém formadas por ripas verticais de madeira na cor branca. Todos os vãos

apresentam verga em arco pleno, com bandeiras constituídas por ferro trabalhado, formando desenhos, sem vedação. As sobrevergas apresentam relevo em massa, que consiste em uma larga faixa, pintada na cor azul, que acompanha a forma da verga. Há relevo também em


torno do óculo, além de desenhos triangulares, um de cada lado da abertura. Uma faixa horizontal divide o plano da fachada em uma parte retangular inferior e uma parte triangular superior, definida pela empena do telhado, e coroada por beiral encoberto por guarda-pó de madeira. O embasamento deste plano apresenta reboco texturizado, pintado de branco e delimitado por um friso azul. O restante das superfícies recebe reboco liso com pintura branca.

Em segundo plano encontra-se o volume do anexo, mais baixo. Consiste em uma parede cega, coroada pela cobertura de meia água em telha cerâmica, inclinada em direção ao fundo, com beiral simples.

O terceiro plano percorre os dois pavimentos, por trás do plano mais avançado. Não possui aberturas e é coroado por guarda-pó de madeira, que esconde o beiral do telhado em telha cerâmica plana.

O próximo plano se refere à parte posterior da construção dotada de uma janela de verga reta, fechada por duas folhas de abrir, com esquadria de madeira, divididas em quatro quadros, sendo o inferior em madeira almofadada e os demais preenchidos com vidro. Exibe bandeira fixa em madeira e vidro e sobreverga em relevo na cor azul, em larga faixa que acompanha a forma reta da verga. É coroado por beiral simples, prolongamento do telhado, em telhas cerâmicas planas. Em último plano encontra-se a platibanda da fachada lateral direita, vista por trás, com reboco liso pintado na cor branca.

O interior do edifício



1. Parede interna, pintada de branco; 2. Banheiro original, com divisão de cores; 3. Banheiro do anexo, com azulejos até meia parede.
FOTOS: Sofia Cunha, fev/2008.

Internamente, o edifício é composto por ambientes simples, sem ornamentação ou pintura decorativa. As paredes internas são rebocadas e pintadas com tinta acrílica na cor branca. No banheiro da construção original, a parede é

dividida por um barrado em madeira pintada de branco, abaixo do qual a parede recebe pintura branca e, acima, é pintada de bege. O único cômodo que possui revestimento nas paredes é o banheiro que atende à Secretaria de Turismo, onde elas se encontram recobertas, até a altura do peitoril da janela, com azulejos retangulares nas cores branco e cinza. Os compartimentos que ocupam a porção frontal direita do primeiro pavimento possuem pé-direito com cerca de 4,80m. Já o grande cômodo à esquerda apresenta pé-direito mínimo de



4,80m e máximo de aproximadamente 6,30m, acompanhando a inclinação do telhado. A parte posterior, formada pela cozinha e pelo banheiro original, tem cerca de 3,60m de pé-direito mínimo, e máximo de 4,80m. Já os banheiros do anexo possuem forro situado a 3,00m do piso. Todo o segundo andar exibe pé-direito de 3,80m.

As portas internas do edifício, em sua maioria, são feitas de ripas verticais de madeira, pintadas na cor branca. Podem ser de uma folha, como é o caso da ligação entre as duas salas da Secretaria de Turismo, da porta que fecha o Arquivo da Câmara e das que levam aos banheiros do anexo, ou duas folhas, como o fechamento do banheiro original e a porta que faz a comunicação entre o plenário e o hall de escadas, no segundo pavimento. Algumas portas são mais recentes, feitas em madeira almofadada, pintada de azul claro. É o caso da porta entre a sala do IMA e o vestíbulo que antecede o cômodo da escada, no primeiro andar (cujo vão foi aberto posteriormente), e da porta que leva à secretaria da Câmara Municipal, no segundo pavimento (que teve somente a vedação substituída). Existem vãos que foram fechados com divisórias de madeira, com porta. No vão que interliga a sala do Secretário de Turismo e a sala da Secretaria de Assistência Social, a divisória é de madeira tipo prancheta, pintada na cor branca, com porta de abrir em mesmo material. Já o vão que leva à cozinha recebeu fechamento em divisória em ripas de madeira, em cor natural, com porta igual. Alguns vãos exibem bandeiras fixas, com esquadrias de madeira e vedação em vidro. No primeiro pavimento, o único que apresenta esse elemento é entre a sala do IMA e o cômodo que antecede a escada. Já no segundo, ele está presente em todos os vãos, mesmo aqueles cujas portas foram retiradas.



Porta interna em ripas de madeira.
FOTO: Sofia Cunha, fev/2008.



Vão que leva aos banheiros do anexo. Ao lado, uma janela tampada.
FOTO: Sofia Cunha, fev/2008.



Porta interna substituída, em madeira almofadada.
FOTO: Sofia Cunha, fev/2008.

No pavimento térreo, os pisos variam de acordo com o ambiente. Na sala do IMA, o piso é revestido em taco. Já na Secretaria de Turismo, a primeira sala é em lajota, enquanto a sala do Secretário apresenta cimento queimado na cor cinza, mesmo material presente no salão



que abriga a Secretaria de Assistência Social. O cômodo correspondente à entrada da antiga residência tem piso em tábua corrida. A escada possui degraus em madeira. Já o cômodo onde ela está inserida exibe piso revestido em placas cerâmicas, assim como a cozinha e o corredor que lava a ela. O piso do banheiro é revestido em cimento queimado vermelho. No anexo, todos os quatro cômodos apresentam piso coberto com azulejo retangular nas cores branco e cinza.



Sala do IMA, com piso em taco.
FOTO: Sofia Cunha, fev/2008.



Lajota na ante-sala da Secretaria de Turismo.
FOTO: Sofia Cunha, fev/2008.



Piso em cimento queimado, na Secretaria de Turismo.
FOTO: Sofia Cunha, fev/2008.



Secretaria de Assistência Social, com piso em cimento queimado.
FOTO: Sofia Cunha, fev/2008.



Piso em tábua corrida, na sala de entrada da antiga residência.
FOTO: Sofia Cunha, fev/2008.



Escada de madeira.
FOTO: Sofia Cunha, fev/2008.



Piso em cerâmica no cômodo da escada.
FOTO: Sofia Cunha, fev/2008.



Da esquerda para a direita: piso cerâmico na cozinha; banheiro original, em cimento queimado; banheiro do anexo, com azulejo.
FOTOS: Sofia Cunha, fev/2008.



No pavimento superior, todos os cômodos apresentam o mesmo piso, em tábuas corridas de madeira, presente também no patamar da escada.



Piso em tábua corrida nos cômodos superiores: Secretaria, Arquivo e Plenário, da esquerda para a direita.
FOTOS: Sofia Cunha, fev/2008.

Piso em tábua corrida no patamar da escada.
FOTO: Sofia Cunha, fev/2008.

**LEGENDA**

Taco




Cerâmica




Lajota




Cimento queimado vermelho



Cimento queimado cinza




Azulejo



Tábua corrida

0 1 2 3 4 5 m

Planta de pisos do primeiro pavimento.
Desenho: Sofia Cunha, mar/2008.



Planta de piso do segundo pavimento.
Desenho: Sofia Cunha, mar/2008.

Os cômodos que se encontram abaixo do segundo pavimento apresentam forro em tabuado de madeira, pintado na cor branca. O mesmo forro é existente nos banheiros do anexo e em todo o pavimento superior. O banheiro da construção original foi forrado com tábuas (que se diferenciam do restante por não estarem coladas umas às outras). Tanto a cozinha quanto o antigo armazém (hoje Secretaria de Assistência Social) não exibem forro, apresentando o telhado e o engradamento aparentes.



1.



2.



3.

1. Forro em tabuado de madeira do IMA; 2. Forro da Secretaria de Turismo, também em tabuado; 3. Telha vã, na Secretaria de Assistência Social.
FOTOS: Sofia Cunha, fev/2008.



4. Banheiro com forro em ripas de madeira; **5.** Telhado aparente na cozinha.
FOTOS: Sofia Cunha, fev/2008.

As intervenções

A partir da comparação entre o edifício atual e plantas antigas, juntamente com relatos orais, foi possível inferir as transformações que a antiga Estação Ferroviária de Delfim Moreira sofreu ao longo dos anos, desde sua construção, em 1927. Tendo em vista depoimentos de pessoas que trabalharam ou visitaram o prédio ao longo de seu funcionamento, pôde-se concluir que as transformações mais significativas só foram feitas depois que a Prefeitura tornou-se proprietária do espaço, em 1986. Nessa época, o terreno da estação teve sua extensão reduzida, já que uma faixa na lateral esquerda, de cerca de 3 metros de largura, foi vendida, sendo utilizada como acesso para uma edificação residencial nos fundos do terreno.



Marcas de portas tampadas no primeiro e no segundo pavimentos.
FOTOS: Sofia Cunha, fev/2008.



No interior do edifício, algumas alterações foram realizadas, principalmente no primeiro pavimento, para a adequação do espaço aos novos usos que lhe foram destinados. Essas transformações se resumiram ao fechamento de algumas portas e a abertura de outras. Na parede que separa o cômodo onde se insere a escada (que leva ao segundo pavimento) e a sala adjacente, onde funcionava a sala de jantar da antiga residência e que hoje

abriga a sala do Secretário de Turismo, existiam duas portas, uma em cada extremidade, cujos vãos foram fechados. Outra porta fechada foi a que fazia a comunicação entre as duas salas menores da parte frontal da planta, que serviam de sala de espera com bilheteria e sala do agente (junto com o telégrafo) e que hoje servem de espaço para a sede do IMA (Instituto Mineiro de Agropecuária) e para a ante-sala da Secretaria de Turismo, respectivamente. Um



vão foi aberto, entre o cômodo do antigo armazém (atual sede da Secretaria Municipal de Assistência Social) e a antiga sala de jantar da residência (sala do Secretário de Turismo).

Em 1990, ano em que começou a funcionar no local a Delegacia, foi feita uma nova intervenção, alterando o piso de três salas (que hoje servem de instalação para a Secretaria Municipal de Turismo e a Secretaria Municipal de Assistência Social). O ladrilho hidráulico da Secretaria de Assistência Social e da sala do Secretário de Turismo foi substituído por cimento queimado e o taco na ante-sala da Secretaria de Turismo foi retirado para a colocação de lajota.

Em 1993, ano em que a Câmara Municipal se mudou pela primeira vez para o prédio, foram feitas alterações de adaptação no segundo pavimento. Foram derrubadas duas paredes: uma na sala onde hoje funciona o Plenário, que era anteriormente dois quartos, e outra que dividia o atual arquivo. Foi fechada uma das portas que fazia a comunicação entre a o cômodo da escada e o novo cômodo (arquivo).



Indícios da retirada da parede no piso e no forro do Plenário.
FOTOS: Sofia Cunha, fev/2008.

Por volta de 2002, foi construído um anexo posterior, contíguo à sala do Secretário de Turismo e a da Secretaria de Assistência Social, para abrigar três banheiros e um lavatório.



Anexo posterior, construído por volta de 2002.
FOTO: Sofia Cunha, fev/2008.



Apesar das modificações internas, as fachadas principais (frontal e lateral direita) da antiga Estação ainda exibem suas características originais.


A fim de intensificar a preservação desse bem e, ao mesmo tempo, criar um espaço de convivência e divulgação de cultura para o município e região, foi feito, em 2005, um projeto de restauração e revitalização do edifício, assinado pela arquiteta e urbanista Flávia Murad Tavares. Tem como objetivo a criação do Centro Cultural de Delfim Moreira, um espaço para guardar e expor os registros históricos e culturais delfinenses. Com a criação desse centro, pretende-se que as ações de proteção sejam mais constantes e que a comunidade possa fazer parte desse processo de forma ativa. O projeto foi enviado para o Fundo Estadual da Cultura em 2007, mas ainda não foram obtidos os recursos necessários à sua implantação.

Quanto ao estado de conservação do imóvel, sua estrutura continua íntegra, sendo as patologias identificadas de ordem física, como o desgaste nas pinturas externas, manchas de sujidade e escurecimento das paredes, vidros quebrados, parte do madeiramento das portas ressecado e com ataque de insetos xilófagos, assim como o piso em tabuado, e presença de bolores nas envoltórias dos fundos. A cobertura encontra-se, em geral, em bom estado de conservação, embora sejam encontradas algumas telhas desalinhadas, na parte posterior da construção, correspondente à cozinha, além do desgaste do guarda-pó de madeira e do desprendimento da pintura em alguns pontos das calhas.

5

DELIMITAÇÃO, DESCRIÇÃO E JUSTIFICATIVA DO PERÍMETRO DE TOMBAMENTO

5.1 Delimitação



Perímetro de tombamento.
Base cartográfica: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira, abr/2005.
Adaptação: Sofia Cunha, abr/2008.

LEGENDA

- A** 18,21 metros
- B** 6,62 metros
- C** 11,44 metros
- D** 17,97 metros

--- Limite do perímetro de tombamento

5.2 Descrição

O perímetro de tombamento corresponde à área compreendida pela poligonal fechada **P1P7**, de arestas **2,70m (P1P2)**, **17,19m (P2P3)**, **28,97m (P3P4)**, **17,19m (P4P5)**, **2,70m (P5P6)**, e **28,97m (P6P7)**. A delimitação do perímetro é descrita a seguir e representada graficamente no desenho acima.

P1 indica o ponto situado na extremidade frontal direita da rampa lateral direita, que dá acesso à plataforma à frente da edificação. O ponto seguinte, **P2**, localiza-se a noroeste de **P1**, a uma distância de 2,70m.



P2 indica o vértice correspondente à extremidade posterior direita da rampa lateral direita, que dá acesso à plataforma, na interseção com o muro de divisa frontal do lote. Este ponto dista 17,19m do ponto seguinte, **P3**, localizado a noroeste do ponto descrito, no prolongamento da reta **P1P2**.

P3 é um ponto localizado na interseção entre o prolongamento da reta **P1P2** e uma reta imaginária paralela à fachada posterior da edificação, distante 2,70m desta. Esse ponto foi amarrado através do cruzamento de duas retas auxiliares *a* e *b*, encontrando-se a 18,21m do vértice conformado pelas fachadas frontal e lateral direita - reta auxiliar *a* -, e 6,62m do vértice formado pelas fachadas lateral direita e posterior - reta auxiliar *b*. Segue-se para o ponto **P4**, a nordeste, distante 28,97m de **P3**.

P4 indica a interseção entre o prolongamento de uma reta imaginária traçada paralelamente à fachada posterior da edificação (**P3P4**), distante 2,70m desta, e uma reta perpendicular a ela, no prolongamento da linha que define a parte mais baixa da rampa que dá acesso à plataforma à frente da edificação, pela esquerda. Esse ponto é amarrado pelo encontro de duas retas auxiliares *c* e *d*, distando 11,44m do vértice conformado pela extremidade posterior esquerda da edificação com sua fachada lateral esquerda - reta auxiliar *c* - e 17,97m do vértice formado pelas fachadas lateral esquerda e frontal - reta auxiliar *d*. O ponto seguinte, **P5**, localiza-se a uma distância de 17,19m de **P4**, a sudeste.

P5 indica o ponto correspondente à extremidade posterior esquerda da rampa lateral esquerda, que dá acesso à plataforma, na interseção com o muro de divisa frontal do lote. O próximo ponto, **P6**, se situa a 2,70m deste, na direção sudeste. A reta **P5P6** define a reta **P4P5**, em seu prolongamento.

P6 indica o vértice situado na extremidade frontal esquerda da rampa lateral que dá acesso à plataforma à frente da edificação, pela esquerda. Segue-se, então, para o ponto **P7**, que se localiza a 28,97m de **P6**, a sudoeste. A reta **P6P7** corresponde à linha frontal da plataforma da Estação, entre os pontos mais baixos das duas rampas laterais de acesso, no alinhamento com a via.

P7 = P1


5.3 Justificativa

O perímetro de tombamento definido justifica-se por incluir o prédio da Estação Ferroviária e a antiga plataforma de embarque e desembarque. Esse limite foi assim definido visto a importância de se preservar, além do prédio da estação, principal objeto desse tombamento, seu agenciamento externo, que remete ao uso original do prédio.

6

DELIMITAÇÃO, DESCRIÇÃO E JUSTIFICATIVA DO PERÍMETRO DE ENTORNO DE TOMBAMENTO

6.1 Delimitação



Perímetro de entorno de tombamento.

Base cartográfica: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira, abr/2005.

Adaptação: Sofia Cunha, abr/2008.

--- Limite do perímetro de tombamento

6.2 Descrição

O perímetro de entorno do tombamento corresponde à área compreendida pela poligonal fechada **P1P14**, descrita a seguir, de acordo com a representação gráfica acima.

P1 indica o vértice formado pela interseção dos eixos das ruas Deputado Manoel Costa e Wenceslau Braz, em ângulo de 107° . De **P1** segue-se para **P2**, a noroeste, seguindo pelo eixo da Rua Wenceslau Braz, a uma distância de 74,41m.

P2 corresponde a um ponto na ponte da Rua Wenceslau Braz, na interseção dos eixos desta rua com o Rio Lavrado, em ângulo de 85° . Segue-se, então, pelo leito do rio, para **P3**, a 216,52m no sentido oeste.



P3 indica o ponto formado pela interseção do leito do Rio Lavrado com uma ponte metálica para uso de pedestres, em ângulo de 94°. O ponto seguinte, **P4**, encontra-se 24,31m a norte de **P3**, seguindo pelo eixo de uma via pavimentada, equivalente ao prolongamento dessa ponte metálica, em direção à Rua Laudelino Marcondes Ribeiro.

P4 indica o vértice formado pela interseção dos eixos de uma via pavimentada, equivalente ao prolongamento da ponte metálica, com o eixo da Rua Laudelino Marcondes Ribeiro, em ângulo de 99°. O próximo ponto, **P5**, está situado a nordeste de **P4**, através do eixo da Rua Laudelino Marcondes Ribeiro, a uma distância de 134,05m.

P5 corresponde ao ponto formado pela interseção dos eixos das ruas Laudelino Marcondes Ribeiro e Paulino Faria, em ângulo de 18°. Segue-se, então, pelo eixo desta rua, para **P6**, a 134,79m no sentido oeste.

P6 indica o vértice formado pela interseção dos eixos da Rua Paulino Faria e de uma rua sem saída que se inicia nela, em ângulo de 32°. De **P6** segue-se para **P7** a 84,83m de distância, a nordeste, através do interior do quarteirão. A linha imaginária que liga **P6** a **P7** acompanha os limites dos lotes existentes.

P7 se refere ao ponto no eixo da Rua Aristóteles Soares da Costa, em sua extremidade final, já que se trata de uma rua sem saída. O próximo ponto, **P8**, está situado 15,78m a norte de **P7**, ao longo de uma linha imaginária paralela à fachada lateral direita da edificação em estudo.

P8 representa o vértice formado pela interseção de uma linha imaginária paralela à fachada lateral direita da antiga Estação Ferroviária, passando por **P7**, com outra linha imaginária, paralela a fachada posterior da edificação, distante 62,0m dessa última. O ponto seguinte, **P9**, encontra-se a leste de **P8**, a uma distância de 314,35m. Tal distância é percorrida através da Área de Proteção Ambiental, aos fundos da Estação.

P9 indica o ponto formado pela interseção de uma linha imaginária, paralela à fachada posterior da edificação, distante 62,0m dessa última, com o prolongamento da rua que leva à Chácara da Floresta, em ângulo de 87°. O ponto **P10** encontra-se 48,64m a sudeste de **P9**, seguindo pelo prolongamento dessa última rua.

P10 corresponde ao ponto no eixo da rua que leva à Chácara da Floresta, onde o logradouro faz uma curva de 90°. Segue-se, então, por esta rua, no sentido sul, para **P11**, situado a 32,29m.

P11 indica o vértice formado pela interseção do eixo da rua que leva à Chácara da Floresta com o eixo da Rua Paulino Faria, em ângulo de 93°. De **P11**, segue-se para **P12**, a sudoeste, seguindo pelo eixo desta última, a 19,11m de distância.



P12 indica o ponto formado pela interseção dos eixos das ruas Paulino Faria e Manoel José Lebrão, em ângulo de 100°. O ponto seguinte, **P13**, encontra-se a sudeste de **P12**, a uma distância de 151,27m, seguindo pelo eixo da Rua Manoel José Lebrão.

P13 representa o vértice formado pelo encontro dos eixos das ruas Manoel José Lebrão e Deputado Manoel Costa, em ângulo de 90°. O próximo ponto, **P14**, encontra-se a uma distância de 137,55m a oeste de **P13**, seguindo pelo eixo da Rua Deputado Manoel Costa.

P14 = P1

6.3 Justificativa

A antiga estação ferroviária localiza-se no sopé de uma colina, em uma das primeiras áreas ocupadas após a ocorrência dos assentamentos originais nos terrenos acima da atual Matriz. Trata-se de uma região pouco adensada, onde o uso residencial de um pavimento é predominante.

A delimitação do perímetro de entorno de tombamento justifica-se por abranger uma área de influência direta à Estação definindo, assim, as quadras adjacentes ao prédio, incluindo a antiga Fábrica Mantiqueira, situada em um terreno mais alto, posterior ao bem e avançando até a APA (Área de Preservação Ambiental) existente. Buscou-se compreender uma área que favoreça as visadas do prédio. Além das ruas que permitem visibilidade direta do imóvel, outras foram, juntamente com seus lotes, incluídas, pois caracterizam a paisagem do entorno e são responsáveis pela ambientação do bem. Assim, as diretrizes deste entorno irão prever a manutenção desta ambiência, para destacar, sempre que possível, o bem tombado.



7 DIRETRIZES DE INTERVENÇÃO / PRESERVAÇÃO

7.1 Diretrizes de intervenção para o bem tombado

Objetivando preservar e garantir o bom estado de conservação da antiga Estação Ferroviária de Delfim Moreira, foram traçadas as seguintes diretrizes de intervenção:

- Substituição das peças comprometidas do telhado;
- Tratamento e imunização de todo o madeiramento do edifício, principalmente dos pisos e portas;
- Recomposição da argamassa e do reboco das paredes externas, que se encontram em desprendimento;
- Colocação dos vidros para vedação que se encontram ausentes nas janelas;
- As folhas e esquadrias que foram retiradas bem como seus vidros de vedação devem ser recolocadas;
- Reabertura dos vãos que foram fechados e colocação das portas, semelhantes às originais;
- Repintura geral do imóvel obedecendo as suas cores originais;
- Tratamento periódico e limpeza das janelas e portas.
- Limpeza geral do edifício e manutenção periódica do mesmo;
- Reorganização da fiação elétrica pública, através da substituição da rede aérea pela subterrânea;
- Instalação de sistema de alarme e de segurança;
- Instalação de sistema contra incêndios;
- Inspeção e avaliação detalhada por técnicos especializados das instalações prediais, dando devida atenção à parte elétrica e às tubulações hidráulicas e sanitárias;
- Capina e poda dos afastamentos gramados.

Qualquer intervenção que o bem venha sofrer, assim como a remoção ou obra em qualquer elemento que compõe o agenciamento delimitado pelo perímetro de tombamento, deve ser avaliada e aprovada pelo Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Delfim Moreira e pelo órgão municipal competente.



A fim de intensificar a preservação desse bem e, ao mesmo tempo, criar um espaço de convivência e divulgação de cultura para o município e região, foi feito, em 2005, um projeto de restauração e revitalização do edifício, assinado pela arquiteta e urbanista Flávia Murad Tavares. Tem como objetivo a criação do Centro Cultural de Delfim Moreira, um espaço para guardar e expor os registros históricos e culturais delfinenses. Com a criação desse centro, pretende-se que as ações de proteção sejam mais constantes e que a comunidade possa fazer parte desse processo de forma ativa. O projeto foi enviado para o Fundo Estadual da Cultura em 2007, mas ainda não foram obtidos os recursos necessários à sua implantação.

7.2 Diretrizes de intervenção para o entorno do bem tombado


A área considerada de entorno de tombamento da antiga Estação Ferroviária de Delfim Moreira, tem as seguintes diretrizes de intervenção:

- Preservar a morfologia urbana, em especial a relação entre os espaços construídos e livres;
- Manter a escala volumétrica das edificações, preservando o destaque conferido ao bem tombado e a seu agenciamento externo;
- Manter as características estilísticas e formais, dos imóveis representativos da formação do povoado presentes na proximidade do bem tombado;
- Os projetos de reforma e intervenção no entorno tombado da edificação, bem como casos de desmembramento e remembramentos de lotes, deverão ser analisados por órgão municipal competente e pelo Conselho Municipal do Patrimônio Cultural de Delfim Moreira, com o objetivo de evitar alterações na conformação das visadas e na ambiência urbana e paisagística;
- O uso dos elementos de comunicação visual deverá ser regulamentado para garantir a boa qualidade da paisagem urbana;
- Aos fundos da Estação, tem início uma APA (Área de Preservação Ambiental) que está inserida nos dos limites do entorno. Dessa forma, deve-se seguir a Legislação Federal existente para tais zonas especiais.
- As áreas lindeiras ao Rio Lavrado devem obedecer as diretrizes da legislação nacional do meio ambiente quanto à ocupação, preservando os limites da Área de Preservação Permanente dispostos em lei.




8 DOCUMENTAÇÃO CARTOGRÁFICA

8.1 Localização do município de Delfim Moreira



8.2 Localização do bem tombado



Entorno imediato do bem tombado

Sem escala

Base cartográfica: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira, abr/2005.

Adaptação: Sofia Cunha, abr/2008.

LEGENDA



- | | | |
|---------------------|-------------------------|---|
| Cursos D'água | Edificações preservadas | Bem Tombado (antiga Estação Ferroviária) |
| Antiga Linha Férrea | Instituições de ensino | Edifícios das antigas fábricas |


Prefeitura Municipal de Delfim Moreira | Serviço Municipal de Turismo

Rua Paulino Faria, s/nº, Centro, cep 37.514.000 | Fone: (35) 3624.1640





8.3 Levantamento métrico






Planta do segundo pavimento.


Desenho: Sofia Cunha, mar/2008.



Fachada frontal.

Desenho: Sofia Cunha, mar/2008.






Fachada posterior.

Desenho: Sofia Cunha, mar/2008.




Fachada lateral direita.

Desenho: Sofia Cunha, mar/2008.



Fachada lateral esquerda.
Desenho: Sofia Cunha, mar/2008.

8.4 Perímetro de tombamento e de entorno



Perímetro de tombamento.


Base cartográfica: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira, abr/2005.

Adaptação: Sofia Cunha, abr/2008.

LEGENDA

- A** 18,21 metros
- B** 6,62 metros
- C** 11,44 metros
- D** 17,97 metros

--- Limite do perímetro de tombamento

**dossiê de tombamento | bem imóvel: ANTIGA ESTAÇÃO DE DELFIM MOREIRA | 2008**

Perímetro de entorno de tombamento.

Base cartográfica: Prefeitura Municipal de Delfim Moreira, abr/2005.

Adaptação: Sofia Cunha, abr/2008.

--- Limite do perímetro de tombamento



9 FICHA DE INVENTÁRIO



Fachada frontal da antiga estação ferroviária
FOTO: Sofia Cunha, fev/08



Vista lateral esquerda da antiga estação ferroviária
FOTO: Sofia Cunha, fev/08



Antiga plataforma de embarque e desembarque
FOTO: Sofia Cunha, fev/08

1. Município: Delfim Moreira	2. Distrito: Sede
3. Designação: Antiga Estação Ferroviária	4. Endereço: Rua Paulino Faria, s/ nº.
5. Propriedade: Pública: Prefeitura Municipal	6. Responsável: Prefeitura Municipal
7. Situação de ocupação: Própria	8. Uso atual: Repartições públicas municipais
9. Proteção legal existente: Inventário	10. Proteção legal proposta: Tombamento



11. Histórico:

Em meados do século XIX, o Brasil vivenciava o surgimento de sua primeira ferrovia: a “Estrada de Ferro Mauá”, planejada por Irineu Evangelista de Souza – o Barão de Mauá – e inaugurada em 1854. Na ocasião, a malha férrea nacional, apesar de revelar-se ainda incipiente, logo foi considerada como o maior símbolo do progresso brasileiro, destinada ao escoamento das produções agrícolas e à locomoção de pessoas. Nas décadas posteriores, acirraram-se as discussões acerca do investimento naquele meio de transporte, as quais convergiram para a idéia de que era imperativo à economia e à sociedade que as autoridades públicas planejassem alternativas eficientes para a integração do interior do país às regiões portuárias.

Com o advento da república, os governos passaram a priorizar projetos que atribuíssem ao país uma imagem modernizadora. Assim, a partir do século XX, observa-se uma significativa expansão das estradas de ferro na região sudeste do Brasil, administradas por diferentes autarquias federais e estaduais. Em Minas Gerais, as principais linhas existentes encontravam-se sob o controle da “Rede Sul Mineira de Viação”, criada principalmente para estimular o desenvolvimento da produção agrícola regional. Sua abrangência destacava a parte sul do Estado, compreendendo, entre tantos ramais, a conexão Itajubá-Delfim Moreira.

A referida linha foi inaugurada em 1928 e contribuiu expressivamente para o florescimento econômico local, tornando-se um marco na história de ambas as localidades envolvidas¹⁷. Naquele período, o município de Delfim Moreira ainda revelava-se como um distrito itajubense que iniciava sua vocação como produtor/exportador de marmelo: proliferavam-se fazendas com grandes marmelais e pequenas estruturas industriais voltadas para a fabricação de doces derivados da fruta. Nesse sentido, a instalação da ferrovia assegurou a consolidação da atividade na região, auxiliando no deslocamento de funcionários, investidores e visitantes, e principalmente no transporte de produtos. O estabelecimento do ramal representou, portanto, um momento de prosperidade na história do povoado, quando (re)criaram-se novos hábitos e novas temporalidades, transformando as noções de distância e duração: desde a inauguração da linha, moradores e visitantes, empresários e trabalhadores passaram a contar com um rápido e eficiente meio de transporte, o qual deslocava inúmeras pessoas e mercadorias diariamente.

Para a Rede Sul Mineira de Viação estabelecer o ramal Itajubá-Delfim Moreira foi necessário iniciar as obras daquela linha em meados da década de 1920, investindo na construção de uma estação ferroviária cuja estrutura fosse capaz de abrigar os passageiros e armazenar as cargas. Tal edificação fora concluída e inaugurada em 1927, recebendo o nome de “Delfim Moreira” em homenagem ao Presidente da República Delfim Moreira da Costa Ribeiro – homem que governou o país entre novembro de 1918 e julho de 1919. O imóvel passou a simbolizar uma gloriosa etapa do desenvolvimento local, tornando-se um ícone que serviria de inspiração para a denominação do distrito na ocasião de sua emancipação político-administrativa em 1938.

A estação ferroviária destacava-se na paisagem citadina por sua imponente fachada em estilo eclético que exibia, em seu alto, o antigo nome da região: “Soledade de Itajubá”. Construída em dois pavimentos, a edificação apresentava, no primeiro deles, um grande galpão para a recepção e armazenamento das cargas – a maioria eram frutas, correspondências e latas de doces oriundas das indústrias locais –, além de uma sala onde se encontravam a bilheteria, o telégrafo e o escritório administrativo. O segundo andar, por sua vez, compreendia a residência do gerente responsável pela linha, Sr. Jaime Carvalho, o qual se estabelecera no imóvel com a esposa Eunice Barros – professora primária da tradicional Escola Estadual Marquês de Sapucaí – e seus cinco filhos. Tal domicílio era composto por quartos e salas de

¹⁷ O trajeto da linha pertencente à Rede Sul-Mineira iniciava-se em Itajubá e encerrava-se em Delfim Moreira, apesar dos planos de ser prolongado até a cidade de Piquete em São Paulo. Tal projeto não foi consolidado, todavia, o ramal delfinense permaneceu largamente utilizado para a locomoção de passageiros e condução de produtos, principalmente doces, frutas e correspondências.



uso exclusivo da família, revelando a cozinha, a despensa e o banheiro na parte posterior do térreo, próximos a uma área externa¹⁸ utilizada para plantações de gêneros alimentícios de consumo doméstico.

Naquele período, o entorno da estação ainda exibia um aspecto bucólico, caracterizado pelas ruas de terra e poucas moradias, as quais eram ofuscadas pela presença das indústrias de doces fixadas nos arredores da linha do trem. Adjacente ao edifício encontrava-se uma pequena casa destinada à residência do “guarda dos trilhos”: funcionário responsável em fiscalizar as cargas, comandar as composições do trem e direcionar as manobras dos vagões e da locomotiva. Por toda a sua ambientação, a localidade apresentava-se atraente a visitantes e moradores, tornando-se, ao longo do tempo, um peculiar espaço de socialização da cidade, onde ocorriam encontros de namorados, reuniões de jovens e agrupamento de crianças.

Até a metade do século XX, Delfim Moreira vivenciou uma época de progressivo desenvolvimento econômico, sustentado por um mercado de polpa de marmelo que tinha como produtores grandes empresas como a “Doces Mantiqueira”, “União”, “Peixe”, “Colombo” e “Cica”. Tal crescimento ancorava-se na intensa utilização do ramal ferroviário – então controlado pela Rede Mineira de Viação –, o qual servia para a condução de produtos e locomoção de comerciantes, funcionários e empresários. A linha contribuía expressivamente para a ampliação de um complexo leque de atividades que davam novos contornos à economia local, influenciando mudanças sociais que ajudavam a alterar a paisagem citadina. Contudo, suas instalações funcionaram somente até 1961, quando finalmente encerraram as atividades devido ao investimento do governo federal no desenvolvimento de rodovias regionais: projeto que levou ao abandono inúmeras estradas de ferro por todo o Brasil. Sendo assim, o período em questão foi marcado pela finalização dos trabalhos do ramal Itajubá-Delfim Moreira, tendo a estação ferroviária fechado suas portas ainda naquele ano¹⁹.

O edifício permaneceu vazio até a década de 1970, quando passou a abrigar a Cadeia da cidade. Em 1986, durante a gestão de Expedito Corrêa, a Prefeitura finalmente adquiriu a posse do imóvel, vendendo as partes laterais do terreno da estação ferroviária para particulares, os quais construíram residências nas proximidades da edificação. A partir da aquisição, o prédio se tornou delegacia (entre 1990 e 1993), Câmara Municipal (nos anos de 1993, e 2001 até os dias de hoje), Biblioteca Pública (de 1997 a 2000), Secretaria de Assistência Social (desde 2001), Instituto Mineiro de Agropecuária (a partir de 2001), Junta Militar (de 2005 à atualidade) e Secretaria de Turismo (de 2005 até o tempo presente).

Ao longo do tempo, e fundamentalmente na década de noventa, o imóvel sofrera inúmeras intervenções internas, com destaque para a troca de pisos, a retirada de paredes, a construção de um anexo (destinado a três banheiros e um lavatório, em 2002), além do fechamento e abertura de portas, para atender, principalmente, aos diversos usos ao qual foi submetido. Ainda assim, sua fachada permaneceu com características originais, despertando em antigos delfinenses as lembranças de um agradável período da história local. Com intuito de preservar tais memórias, a administração municipal desenvolveu, em 2005, um projeto de restauração e revitalização do edifício - assinado pela arquiteta Flávia Murad Tavares –, o qual fora recentemente enviado para o Fundo Estadual da Cultura. Caso seja aprovado pelo governo do Estado, a Prefeitura transformará o prédio em um atraente Centro Cultural agregado a um Museu Municipal, transferindo as diferentes repartições que ali funcionam atualmente.

A estação ferroviária de Delfim Moreira, ao longo do tempo, se tornou palco de relevantes acontecimentos citadinos, apresentando-se como testemunha de (trans)formações dos hábitos sociais, econômicos e culturais da localidade. Assim como outras edificações

¹⁸ No projeto original da estação ferroviária, uma parte da área externa, localizada na lateral do edifício, estaria destinada à construção de um jardim; contudo, tais planos não foram concretizados e o terreno ficou disponível à família de Jaime Carvalho.

¹⁹ Com o encerramento dos trabalhos, o gerente administrativo do ramal, Jaime Carvalho, foi transferido para a estação ferroviária de Santa Rita do Sapucaí, onde permaneceu com sua família até se aposentar.



semelhantes, tal imóvel inaugurou as atividades de um importante ramal ferroviário, presenciando a revolução dos conceitos de espaço, tempo e velocidade a partir da atuação de um dos principais meios de transporte contemporâneos. Nesse sentido, a estação conquistou um papel central na vida de inúmeras gerações de delfinenses, caracterizando-se como um notável espaço de socialização que ajudou a (re)construir a encantadora história de Delfim Moreira.

12. Análise de entorno:

A antiga estação ferroviária está localizada na esquina entre a Rua Paulino Faria e a Rua Aristóteles Soares da Costa, em uma das primeiras áreas ocupadas após a ocorrência dos assentamentos originais, nos terrenos acima da atual Matriz.

A Rua Paulino Faria foi criada no local onde se estendia a antiga linha férrea, percorrendo o distrito sede ao longo de toda sua extensão longitudinal. A Rua Aristóteles Soares da Costa é um via de pequena extensão, que serve de acesso à Chácara Lava-Pés, uma das construções de interesse histórico do município, inventariada em 2007.

No entorno da edificação em estudo, o uso residencial é predominante. Em um imóvel próximo se instala, atualmente, a Escola Estadual Marquês de Sapucaí, uma das mais importantes do município. Há, ainda, duas construções abandonadas, onde funcionaram fábricas de doces de marmelo, durante o período de maior desenvolvimento econômico da localidade: a antiga Fábrica Colombo, inserida na própria Rua Paulino Faria, e a antiga fábrica Mantiqueira, na Rua José Antunes Pinto, situada atrás da Estação.

Trata-se de uma região pouco adensada, onde são predominantes as construções de um pavimento. As casas possuem afastamentos pequenos em relação às divisas, sendo também possível o alinhamento frontal com o logradouro público. Os fechamentos ocorrem em muros de alvenaria e gradis metálicos. Toda a região dispõe de infra-estrutura básica, como água tratada, rede de esgoto, energia elétrica e coleta de lixo.

O prédio em questão se insere no sopé de uma colina e apresenta visibilidade privilegiada, pois, além de situar em um terreno elevado em relação aos adjacentes (embora mais baixo que outras localidades, como a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Soledade), ele encontra-se em frente à Rua Wenceslau Brás, podendo ser avistada a partir desta rua e de pontos mais distantes, como a Rua Benedito Valadares e o adro da Igreja Matriz.

A Rua Paulino Faria é pavimentada com paralelepípedos entre a Rua Manoel José Lebrão e a frente da Estação. O restante exibe calçamento em blocos sextavados de concreto, assim como as ruas Aristóteles Soares da Costa, José Antunes Pinto e Laudelino Marcondes Ribeiro (ramificação da Rua Paulino Faria). As calçadas têm aproximadamente um metro e vinte centímetros de largura, sendo ocupadas apenas por postes de iluminação e placas de sinalização, sem a presença de árvores. Estas estão presentes apenas no interior dos quarteirões.

A Rua Paulino Faria tem mão-dupla e permite estacionamento paralelo em um dos lados (oposto ao do edifício analisado). A circulação diária de automóveis é significativa, pois a via atravessa toda a cidade no seu sentido longitudinal, interligando o centro urbano a bairros rurais e também ao município de Marmelópolis, pela MG-350. O trânsito de pedestres tem maior volume nos horários de início e término das aulas na escola.

Analisando especificamente a situação do imóvel em questão, este se encontra implantado em terreno de ligeiro aclive, sendo que a inclinação maior ocorre junto ao limite posterior do terreno na Rua José Antunes Pinto. Na parte frontal da edificação, que se encontra no



alinhamento do lote, o passeio sofre uma elevação, criando uma plataforma, acessada por rampas de alta declividade. Na fase ativa da linha férrea, esse desnível conformava a plataforma de embarque e desembarque. Atualmente, a área alteada condiciona o acesso do pedestre à edificação. O revestimento desses caminhos é feito com cimento no estado rústico nas extremidades e placas deste material no centro.

Há afastamentos laterais e posterior. A edificação cumpre, em parte, a função de fechamento frontal do terreno, complementado por uma mureta de alvenaria com pequenos pilares intercalados a um gradil metálico pintado de branco, onde um pequeno portão dá acesso ao afastamento lateral direito. No lado direito há uma cerca de arame farpado, enquanto no lado oposto, a divisa é delimitada por tela metálica. O acesso ao lote é frontal, pela Rua Paulino Faria.

13. Descrição:

A antiga Estação Ferroviária de Delfim Moreira, com elementos que remetem ao estilo eclético, localiza-se em um terreno de ligeiro auge, no sopé de uma colina. Sua volumetria é vertical e conta com dois pavimentos superpostos, formando um volume único. O primeiro pavimento possui área maior que o segundo, fazendo com que algumas porções do edifício (parte posterior e lateral esquerda) sejam mais baixas que as outras. Este andar, térreo, é formado pelo encontro perpendicular de dois blocos, resultando em um partido que se assemelha ao desenho da letra "L". O piso superior concentra-se apenas na porção frontal direita da edificação e tem formato quadrado.

A construção é alinhada frontalmente com a Rua Paulino Faria, sendo que nessa parte, o passeio sofre uma elevação de aproximadamente um metro em relação ao nível da rua, criando uma plataforma, acessada por duas rampas laterais de alta declividade, localizadas em lados extremos.

Nas laterais e nos fundos do terreno, entretanto, o imóvel exhibe afastamentos. Nas laterais do terreno, os recuos são gramados, exceto pela presença de estreitos caminhos cimentados ao longo das fachadas. Nos fundos, o afastamento é completamente permeável. A edificação cumpre, em parte, a função de fechamento frontal do terreno, complementado por uma mureta de alvenaria com pequenos pilares intercalados a um gradil metálico pintado de branco, onde um pequeno portão dá acesso ao afastamento lateral direito. No lado direito há uma cerca de arame farpado, enquanto no lado oposto, a divisa é delimitada por tela metálica.

O acesso ao lote é frontal, pela Rua Paulino Faria. Há entradas diretas para o edifício, através de três portas na fachada e uma entrada secundária, através de um portão metálico, que leva ao afastamento lateral direito. Um caminho cimentado rente à fachada conduz a duas portas laterais, que dão acesso ao mesmo cômodo.

O prédio da antiga Estação Ferroviária de Delfim Moreira apresenta três entradas principais, na fachada frontal, acessadas pela plataforma externa, à frente, que por sua vez é alcançada através de duas rampas laterais, nas extremidades opostas. Cada uma dessas três portas leva a um cômodo diferente. A da direita conduz a uma pequena sala que, durante o funcionamento da linha férrea, abrigava a sala de espera e bilheteria, e hoje abriga a sede do IMA (Instituto Mineiro de Agropecuária). A segunda abertura, central, dá acesso a um cômodo contíguo ao citado anteriormente, que originalmente se comunicava com ele, mas hoje a porta foi vedada. Tal cômodo funcionou, na época da estação, como sala do agente ferroviário e telégrafo. Hoje serve de ante-sala para a sala do Secretário de Turismo, fazendo parte da Secretaria. O terceiro vão de entrada da fachada, à esquerda, leva à maior sala do edifício, que já abrigou o armazém da Estação e hoje atende à Secretaria Municipal de Assistência Social. Uma divisória criou outra sala, menor, no seu interior. Essa grande sala também pode ser acessada pela lateral esquerda, onde há uma porta centralizada na fachada.

A sala do Secretário Municipal de Turismo, acessada por meio de uma ante-sala, tem comunicação também com o cômodo que abriga a Secretaria de Assistência Social. Na época



da construção do edifício o agente ferroviário habitava o imóvel. Essa sala fazia parte da moradia, funcionando como sala de jantar. Entretanto, a comunicação com os outros cômodos residenciais foi interrompida.

A residência mencionada pertence hoje à Câmara Municipal de Delfim Moreira. Tem acesso independente, através de duas portas, na lateral direita do prédio, as quais levam à antiga sala de estar (visitas), que hoje serve apenas de vestíbulo. Este cômodo antecede o vão por onde é feita a circulação vertical, através de uma escada que leva ao segundo pavimento. Tal vão fazia a conexão com a sala de jantar (hoje sede da Secretaria Municipal de Turismo) através de duas portas. Ao fundo, conduz à parte posterior da antiga residência, formada pela cozinha e pelo banheiro, alcançados através de um pequeno corredor. Da cozinha, é possível chegar ao afastamento externo onde, junto à parede posterior, existe um tanque.

Um anexo, composto por três banheiros e um lavatório, foi erguido na parte posterior do edifício, junto ao cômodo da Secretaria de Assistência Social e à sala do Secretário de Turismo. Um dos banheiros é acessado por esta sala, enquanto os outros dois se voltam para a área do lavatório, que por sua vez é alcançada pelo cômodo da extremidade esquerda (Assistência Social).

O segundo pavimento correspondia ao setor íntimo da casa e ocupa apenas a porção frontal direita da edificação. É acessado por uma escada com guarda-corpo de madeira, que termina em um pequeno hall. Este distribui para os demais aposentos do andar, que consistem em Secretaria da Câmara e Arquivo, nas extremidades posteriores, além do Plenário, que ocupa toda a parte frontal.

O sistema construtivo da edificação consiste em alvenarias autoportantes de tijolos, típicos da produção arquitetônica ferroviária de pequeno e médio porte do início do século XX, com revestimento em reboco e pintura látex. Os tijolos são cerâmicos maciços, assentados em argamassa de cimento, conformando paredes de grande espessura.

A cobertura do primeiro pavimento tem uma importante contribuição para a composição do edifício. É formada por duas partes independentes, sendo uma à esquerda e uma na porção posterior, separadas pelo bloco do segundo pavimento, que parece “furar” a cobertura ao alcançar sua parte superior. A parte à esquerda (sala da Secretaria de Assistência Social) é composta por duas águas, com cumeeira paralela à via. Já o telhado posterior (cozinha) também apresenta duas águas, mas cumeeira perpendicular à rua. Ambos têm vedação em telha cerâmica plana, tipo francesa, com engradamento em madeira. Na lateral esquerda, o beiral é encoberto por guarda-pó de madeira. Na parte posterior, o beiral é simples. Já na fachada frontal, uma cobertura de meia água, sem forro, dá continuidade à parte principal do telhado, porém com um ângulo de inclinação menor. Ocupa toda a extensão da fachada e é sustentada por sucessivas mãos-francesas de madeira. Sobre o bloco do segundo pavimento, a cobertura corresponde a um manto de quatro águas, sem cumeeira. Sua vedação também é feita por telha cerâmica plana, tipo francesa, sobre estrutura de madeira. Os beirais são encobertos por guarda-pó de madeira. O anexo dos banheiros corresponde a uma edícula com cobertura em meia água, mais baixa que a do volume principal, em telhas cerâmicas planas sobre estrutura de madeira.

A fachada frontal, voltada para a Rua Paulino Faria, é assimétrica. A porção esquerda apresenta apenas um pavimento, enquanto a direita se distribui verticalmente em dois andares. O segundo pavimento parece furar a cobertura, que se projeta para frente ao longo de toda a fachada.

A parte inferior da fachada, que corresponde ao pavimento térreo, é formada por sete vãos, divididos em três grupos (cada qual referente a um cômodo). O primeiro grupo, à direita, consiste em uma única porta, de verga reta, com duas folhas de abrir em madeira almofadada, pintada na cor branca. Apresenta bandeira fixa, com esquadria de madeira e vedação em vidro. O segundo grupo, correspondente ao cômodo central, é composto por três vãos, sendo uma porta ladeada por duas janelas, todas com vergamento reto. A porta se assemelha à da direita, enquanto as janelas apresentam duas folhas de abrir, com esquadria



de madeira, dividida em quatro quadros, sendo o inferior em madeira almofadada e os demais preenchidos com vidro. Tanto a porta quanto as janelas exibem bandeira fixa, com esquadria de madeira e vedação em vidro. O terceiro grupo, À esquerda, compreende também uma porta central e duas janelas, uma de cada lado. Diferente dos outros vãos, estes possuem vergamento em arco pleno. A porta apresenta duas folhas de abrir em madeira almofadada, enquanto as janelas são fechadas por apenas uma folha de mesmo material, também de abrir. As bandeiras, presentes nos três vãos, são constituídas por ferro trabalhado, formando desenhos, sem vedação. Todos os sete vãos inferiores da fachada apresentam relevo em massa na cor azul nas sobrevergas, em largas faixas que acompanham a forma do vergamento. Há ainda elementos em relevo, em forma quadrada, também pintados de azul, intercalando os vãos, sempre na altura dos peitoris das janelas. A base da construção é composta por reboco texturizado, pintado de branco e delimitado por um friso azul. O restante das superfícies recebe reboco liso com pintura branca.

A parte superior da fachada principal se separa da primeira pela cobertura em telha cerâmica, que se prolonga em meia água, sustentada por mãos-francesas em madeira pintada de branco. É composta por duas faces diferentes de um mesmo plano. A face esquerda é mais baixa e contém um único vão central, retangular, formado por duas janelas. Cada uma possui duas folhas de abrir, com esquadria de madeira, dividida em quatro quadros, sendo o inferior em madeira almofadada e os demais preenchidos com vidro, com bandeira fixa em madeira e vidro. A sobreverga apresenta relevo em massa, uma larga faixa que acompanha a forma reta da verga. Na altura do peitoril, um quadrado em massa de cada lado. Tais elementos em relevo são pintados em azul. O coroamento desta parte da fachada é formado por um beiral encoberto por guarda-pó de madeira, abaixo da cobertura em telha cerâmica plana. A face direita possui um vão idêntico ao da esquerda, porém com sobreverga de desenho mais rebuscado, que se une aos ornamentos da platibanda. Esta última é constituída por elementos verticais de secção quadrada, semelhantes a pilares, localizados nas extremidades, e terminados com seções maiores, análogas a capitéis. No espaço entre esses elementos, a alvenaria segue traços escalonados, terminando em um semicírculo central, com curvatura voltada para baixo.

Internamente, o edifício é composto por ambientes simples, sem ornamentação ou pintura decorativa. As paredes internas são rebocadas e pintadas com tinta acrílica na cor branca. No banheiro da construção original, a parede é dividida por um barrado em madeira pintada de branco, abaixo do qual a parede recebe pintura branca e, acima, é pintada de bege. O único cômodo que possui revestimento nas paredes é o banheiro que atende à Secretaria de Turismo, onde elas se encontram recobertas, até a altura do peitoril da janela, com azulejos retangulares nas cores branco e cinza.

No pavimento térreo, os pisos variam de acordo com o ambiente. Na sala do IMA, o piso é revestido em taco. Já na Secretaria de Turismo, a primeira sala é em lajota, enquanto a sala do Secretário apresenta cimento queimado na cor cinza, mesmo material presente no salão que abriga a Secretaria de Assistência Social. O cômodo correspondente à entrada da antiga residência tem piso em tábua corrida. A escada possui degraus em madeira. Já o cômodo onde ela está inserida exibe piso revestido em placas cerâmicas, assim como a cozinha e o corredor que lava a ela. O piso do banheiro é revestido em cimento queimado vermelho. No anexo, todos os quatro cômodos apresentam piso coberto com azulejo retangular nas cores branco e cinza.

Os cômodos que se encontram abaixo do segundo pavimento apresentam forro em tabuado de madeira, pintado na cor branca. O mesmo forro é existente nos banheiros do anexo e em todo o pavimento superior. O banheiro da construção original foi forrado com tábuas (que se diferenciam do restante por não estarem coladas umas às outras). Tanto a cozinha quanto o antigo armazém (hoje Secretaria de Assistência Social) não exibem forro, apresentando o telhado e o engradamento aparentes.

14. Intervenções:

Fachada posterior.

Desenho: Sofia Cunha, mar/2008.

0 1 2 3 4 5 m





A partir da comparação entre o edifício atual e plantas antigas, juntamente com relatos orais, foi possível inferir as transformações que a antiga Estação Ferroviária de Delfim Moreira sofreu ao longo dos anos, desde sua construção, em 1927. Tendo em vista depoimentos de pessoas que trabalharam ou visitaram o prédio ao longo de seu funcionamento, pôde-se concluir que as transformações mais significativas só foram feitas depois que a Prefeitura tornou-se proprietária do espaço, em 1986. Nessa época, o terreno da estação teve sua extensão reduzida, já que uma faixa na lateral esquerda do terreno, de cerca de 3 metros de largura, foi vendida, sendo utilizada como acesso para uma edificação residencial nos fundos do terreno.

No interior do edifício, algumas alterações foram feitas, principalmente no primeiro pavimento, para a adequação do espaço aos novos usos que lhe foram destinados. Essas transformações se resumiram ao fechamento de algumas portas e a abertura de outras. Na parede que separa o cômodo onde se insere a escada (que leva ao segundo pavimento) e a sala adjacente, onde funcionava a sala de jantar da antiga residência e que hoje abriga a sala do Secretário de Turismo, existiam duas portas, uma em cada extremidade, cujos vãos foram fechados. Outra porta fechada foi a que fazia a comunicação entre as duas salas menores da parte frontal da planta, que serviam de sala de espera com bilheteria e sala do agente (junto com o telégrafo) e que hoje servem de espaço para a sede do IMA (Instituto Mineiro de Agropecuária) e para a ante-sala da Secretaria de Turismo, respectivamente. Um vão foi aberto, entre o cômodo do antigo armazém (atual sede da Secretaria Municipal de Assistência Social) e a antiga sala de jantar da residência (sala do Secretário de Turismo).

Em 1990, ano em que começou a funcionar no local a Delegacia, foi feita uma nova intervenção, alterando o piso de três salas (que hoje servem de instalação para a Secretaria Municipal de Turismo e a Secretaria Municipal de Assistência Social). O ladrilho hidráulico da Secretaria de Assistência Social e da sala do Secretário de Turismo foi substituído por cimento queimado e o taco na ante-sala da Secretaria de Turismo foi retirado para a colocação de lajota.

Em 1993, ano em que a Câmara Municipal se mudou pela primeira vez para o prédio, foram feitas alterações de adaptação no segundo pavimento. Foram derrubadas duas paredes: uma na sala onde hoje funciona o Plenário, que era anteriormente dois quartos, e outra que dividia o atual arquivo. Foi fechada uma das portas que faziam a comunicação entre a o cômodo da escada e o novo cômodo (arquivo).

Por volta de 2002, foi construído um anexo posterior, contíguo à sala do Secretário de Turismo e a da Secretaria de Assistência Social, para abrigar três banheiros e um lavatório.

Apesar das modificações internas, as fachadas principais (frontal e lateral direita) da antiga Estação ainda exibem suas características originais.

A fim de intensificar a preservação desse bem e, ao mesmo tempo, criar um espaço de convivência e divulgação de cultura para o município e região, foi feito, em 2005, um projeto de restauração e revitalização do edifício, assinado pela arquiteta e urbanista Flávia Murad Tavares. Tem como objetivo a criação do Centro Cultural de Delfim Moreira, um espaço para guardar e expor os registros históricos e culturais delfinenses. Com a criação desse centro, pretende-se que as ações de proteção sejam mais constantes e que a comunidade possa fazer parte desse processo de forma ativa. O projeto foi enviado para o Fundo Estadual da Cultura em 2007, mas ainda não foram obtidos os recursos necessários à sua implantação.

15. Estado de conservação:

Bom

16. Análise do estado de conservação:

A estrutura da edificação continua íntegra, sendo as patologias identificadas de ordem física, como o desgaste nas pinturas externas, as manchas de sujidade e escurecimento das paredes e telhas das coberturas, além da presença de bolores nas envoltórias dos fundos.



17. Fatores de degradação:

As principais causas das patologias encontradas estão relacionadas às ações das intempéries, como a água pluvial e as diferenças de temperatura incidentes sobre materiais de distintas propriedades elásticas.

18. Medidas de Conservação:

Manutenção periódica dos aspectos físicos, estruturais e compositivos da edificação;

Contratação de um técnico especialista em caso de alterações estruturais e/ ou compositivas, assim como de ligações elétricas;

Instalação de sistema de combate e prevenção contra incêndios, mantendo-o sempre em perfeito funcionamento;

Aplicação de legislação urbana que impeça o adensamento;

Manutenção da rua e da calçada, prevendo a melhoria das condições de acessibilidade.

19. Referências documentais:

FERREIRA, Jurandyr Pires (org.). *Enciclopédia dos Municípios Brasileiros*. Rio de Janeiro: IBGE, 1959.

LIMA, Pablo Luiz de Oliveira. *A máquina, tração do progresso*. Memórias da ferrovia no oeste de Minas: 1880 – 1930. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em História da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Minas Gerais: Maio, 2003.

MARQUES, Sérgio de Azevedo. *Privatização do sistema ferroviário brasileiro*. Rio de Janeiro: IPEA, 1996.

NASCIMENTO, Guido Gilberto. *Delfim Moreira – Achegas à sua formação histórica*. Lorena, SP, 2002.

Entrevistas realizadas:

ALCKIMIN, Ediméia Guimarães. Delfim Moreira, 12 de fevereiro de 2008. Entrevista concedida a Luciana Christina Cruz e Souza.

FARIA, Sérgio Ricardo de. Delfim Moreira, 12 de fevereiro de 2008. Entrevista concedida a Luciana Christina Cruz e Souza.

RIBEIRO, Dalmo Wilson. Delfim Moreira, 12 de fevereiro de 2008. Entrevista concedida a Luciana Christina Cruz e Souza.

RIBEIRO, Eliza Maria Marzillo. Delfim Moreira, 12 de fevereiro de 2008. Entrevista concedida a Luciana Christina Cruz e Souza.

Site consultado:

Disponível em: <<http://www.estacoesferroviarias.com.br>>. Acesso em: 21 de março de 2008.

20. Informações complementares:

- - -



21. Ficha técnica:

Levantamento: Sofia Cunha (arquiteta), Luciana Souza (Historiadora), Luiz Antônio Magalhães Silva (Secretário de Turismo) – fevereiro de 2008.

Elaboração: Sofia Cunha (arquiteta), Luciana Souza (Historiadora)
março e abril de 2008.

Revisão: Joseana Costa (arquiteta) – abril de 2008.



10 LAUDO TÉCNICO DE ESTADO DE CONSERVAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO	Sofia Cunha	CREA: 07001513/LP
BEM TOMBADO	ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE DELFIM MOREIRA	
DOSSIÊ ENVIADO AO IEPHA EM	15 de abril de 2008	
LOCALIZAÇÃO	Rua Paulino Faria s/nº - Centro	
DATA	11 de fevereiro de 2008	
FOTÓGRAFO	Sofia Cunha de Oliveira Melo Franco	
Há obras de restauração em andamento?	☐ sim	☒ não
Há projeto aprovado por Lei de Incentivo à Cultura?	☐ sim	☒ não

ESTRUTURA	Estado de conservação		
	Bom	Regular	Ruim (necessitando intervenção)
autônoma de madeira	-	-	-
alvenaria de tijolos	100%	-	-
pedra	-	-	-
outros	-	-	-
observações e danos verificados	Não foi identificada nenhuma patologia estrutural que comprometa a estabilidade do conjunto.		



Fachada frontal da antiga estação ferroviária.
FOTO: Sofia Cunha, fev/08



COBERTURA	Estado de conservação		
	Bom	Regular	Ruim (necessitando intervenção)
estrutura do telhado (madeira)	100%	-	-
telhado (capa e bica, francesa, fibrocimento)	90%	10%	-
calhas / rufos / condutores	95%	5%	-
coroamento	90%	-	10%
outros	-	-	-
observações e danos verificados	A cobertura encontra-se, em geral, em bom estado de conservação. Foram identificadas algumas telhas desalinhadas, na parte posterior da construção, correspondente à cozinha. Além disso, há um escurecimento generalizado das telhas. O guarda-pó de madeira apresenta desgaste e início de deslocamento. As calhas exibem desprendimento da pintura em alguns pontos.		



Guarda-pó de madeira danificado.
FOTO: Sofia Cunha, fev/08



Telhado aparente na cozinha.
FOTO: Sofia Cunha, fev/08



ALVENARIAS	Estado de conservação		
	Bom	Regular	Ruim (necessitando intervenção)
pau-a-pique	-	-	-
Tijolo	90%	10%	-
pedra	-	-	-
outros	-	-	-
elementos artísticos aplicados	-	-	-
observações e danos verificados	Os únicos problemas encontrados nas alvenarias se referem a manchas escuras provocadas pela umidade, principalmente no embasamento das fachadas laterais e posterior e nas platibandas da fachada frontal e da lateral direita.		



Manchas escuras no embasamento da fachada lateral direita.
FOTO: Sofia Cunha, fev/08



Platibanda com manchas de umidade.
FOTO: Sofia Cunha, fev/08



REVESTIMENTO	Estado de conservação		
	Bom	Regular	Ruim (necessitando intervenção)
reboco	85%	15%	-
pintura	60%	30%	10%
outros (azulejos)	100%	-	-
elementos artísticos aplicados	-	-	-
observações e danos verificados	O reboco apresenta quebras nos detalhes do embasamento das fachadas. A pintura se encontra descolada da argamassa de revestimento em alguns pontos, além de manchas de umidade nas fachadas externas e sujidades generalizadas. Os azulejos, que revestem somente um dos banheiros, encontram-se em bom estado de conservação.		



Desprendimento do reboco na base da fachada frontal.
FOTO: Sofia Cunha, fev/08



Situação geral das paredes externas.
FOTO: Sofia Cunha, fev/08



Parede interna da cozinha.
FOTO: Sofia Cunha, fev/08



VÃOS E VEDAÇÕES	Estado de conservação		
	Bom	Regular	Ruim (necessitando intervenção)
portas	85%	10%	5%
janelas	80%	15%	5%
enquadramentos	-	-	-
ferragens	100%	-	-
outros	-	-	-
elementos artísticos aplicados	-	-	-
observações e danos verificados	As folhas de madeira dos vãos apresentam desgaste, assim como ressecamento da pintura. Algumas portas estão deterioradas devido à ação do tempo, havendo ausência de folhas em alguns vãos. Algumas janelas apresentam vidros quebrados, assim como algumas bandeiras fixas. Na parte externa, os fechamentos dos vãos exibem sujidades generalizadas. As bandeiras em ferro trabalhado encontram-se em bom estado.		



Porta interna substituída.
FOTO: Sofia Cunha, fev/2008.



Porta externa.
FOTO: Sofia Cunha, fev/2008.



Janela externa.
FOTO: Sofia Cunha, fev/2008.



Janela externa.
FOTO: Sofia Cunha, fev/2008.



PISOS	Estado de conservação		
	Bom	Regular	Ruim (necessitando intervenção)
tabuado	50%	30%	20%
taco de madeira	80%	20%	-
cerâmica	70%	30%	-
cimento queimado	80%	20%	-
outros (azulejo)	100%	-	-
elementos artísticos aplicados	-	-	-
observações e danos verificados	O piso em tabuado exibe indícios de ataques de insetos xilófagos, além de grande desgaste, presentes também no taco e na cerâmica. A pintura que a recobria já foi removida quase por completo. O cimento queimado exibe desgaste e algumas pequenas fissuras. O azulejo dos banheiros está em bom estado.		



Piso de tábuas corridas danificado.
FOTO: Sofia Cunha, fev/2008.



Cerâmica desgastada.
FOTO: Sofia Cunha, fev/2008.



FORROS	Estado de conservação		
	Bom	Regular	Ruim (necessitando intervenção)
esteira	-	-	-
tabuado de madeira	95%	5%	-
outros	-	-	-
elementos artísticos aplicados	-	-	-
observações e danos verificados	O forro em tabuado apresenta bom estado, com leve desgaste e algumas manchas de umidade nas extremidades.		



Forro em tabuado de madeira.
FOTO: Sofia Cunha, fev/2008.



1.



2.



3.

1. Forro em tabuado de madeira do IMA; 2. Forro da Secretaria de Turismo, também em tabuado; 3. Telha vã, na Secretaria de Assistência Social.
FOTOS: Sofia Cunha, fev/2008.



ELEMENTOS INTEGRADOS EXTERNOS / AGENCIAMENTO EXTERNO	Estado de conservação		
	Bom	Regular	Ruim (necessitando intervenção)
fechamento do lote / muro	60%	30%	10%
agenciamento externo (quintal)	50%	50%	-
outros (plataforma)	95%	5%	-
elementos artísticos aplicados	-	-	-
observações e danos verificados	O muro que faz o fechamento de parte do terreno exhibe manchas escuras de umidade no embasamento. A grade que o complementa possui desprendimento da pintura e manchas de ferrugem. O quintal gramado dos afastamentos está mal cuidado, com grama alta e sujeira. A plataforma apresenta leve desgaste e manchas de umidade.		



Quintal no afastamento posterior.
FOTO: Sofia Cunha, fev/2008.



Quintal no afastamento lateral direito.
FOTO: Sofia Cunha, fev/2008.



INSTALAÇÕES	Estado de conservação		
	Bom	Regular	Ruim (necessitando intervenção)
instalação elétrica	100%	-	-
instalação hidráulica	100%	-	-
outros	-	-	-
observações e danos verificados	Não foram encontrados danos referentes a este quadro.		



Banheiro da construção original.
FOTO: Sofia Cunha, fev/2008.



Banheiro do anexo.
FOTO: Sofia Cunha, fev/2008.



EXISTÊNCIA DE INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA NO PRÉDIO	Estado de conservação		
	Bom	Regular	Ruim (necessitando intervenção)
Instalação de equipamento de prevenção e combate a incêndio ☐ Sim ☒ Não	-	-	-
Sistema de Segurança ☐ Sim ☒ Não	-	-	-

USOS

As instalações da rede funcionaram desde sua criação, em 1927, até 1961, quando foram desativadas. O edifício permaneceu vazio até a década de 1970, quando passou a abrigar a Cadeia da cidade. Entre 1990 a 1993, o prédio se tornou delegacia; nos anos de 1993, e 2001 até os dias de hoje, Câmara Municipal; de 1997 a 2000, Biblioteca Pública; desde 2001, Secretaria de Assistência Social; a partir de 2001, Instituto Mineiro de Agropecuária; de 2005 à atualidade, Junta Militar; de 2005 até o tempo presente, Secretaria de Turismo. A manutenção e a preservação do imóvel da antiga Estação Ferroviária de Delfim Moreira são favorecidas por seu uso público, que promove a utilização do bem, ocasionando um interesse maior na sua proteção.

CONCLUSÃO

BEM CULTURAL	Estado de conservação		
	Bom	Regular	Ruim (necessitando intervenção)
Antiga Estação Ferroviária de Delfim Moreira	65%	25%	10%



11 REFERÊNCIAS

CAMPISTA, Geraldino. *Itajubá: 1703-1832 – Memória Histórica*. Rio de Janeiro: s/d.

DEAC. *Dicionário Escolar* – com o histórico do município de Marmelópolis. Acervo Cultural Mineiro. Belo Horizonte, 1993/1996.

DEL PRIORE, Mary (Org.). *500 Anos de Brasil – histórias e reflexões*. São Paulo: Scipione, 1999.

FERREIRA, Jurandyr Pires (org.). *Enciclopédia dos Municípios Brasileiros*. Rio de Janeiro: IBGE, 1959.

NASCIMENTO, Guido Gilberto. *Delfim Moreira – Achegas à sua formação histórica*. Lorena, SP, 2002.

VEIGA, Bernardo Saturnino da. (org.). *Almanach Sul-Mineiro*. Campanha: Typographia do Monitor Sul-Mineiro, 1874.

ZEMELLA, Mafalda P. *O abastecimento da Capitania das Minas Gerais no século XVIII*. São Paulo: HUCITEC, 1990.

Periódicos consultados:

“Município em Revista”. Produção da Secretaria Municipal de Delfim Moreira com assessoria da AMASP. s/d

Sites consultados:

www.almg.gov.br

www.ibge.gov.br

www.arquidiocese-pa.org.br



12 EQUIPE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DELFIM MOREIRA

Av. Presidente Tancredo Neves, 56 - Centro

Telefone: (35)3624.1213

Serviço Municipal de Turismo

Responsável: Luiz Antônio Magalhães Silva

Rua Paulino Faria, s/nº - Centro (antigo prédio da Estação Ferroviária)

Telefone: (35)3624.1640

E-mail: prefdelimturismo@yahoo.com.br

MEMÓRIA ARQUITETURA LTDA

Rua Grão Pará, 85/1301 Santa Efigênia

Belo Horizonte / MG cep 30.150.340

Tel.: (31) 3241.5594

e-mail: memoria@memoriaarquitetura.com.br

ARQUITETOS Alexandre Borim
(responsáveis técnicos)

Joseana Costa

Patrícia Pereira

Viviane Corrado

HISTORIADORES Luciana Christina Cruz e Souza

ARQUITETOS Sofia Cunha de Oliveira Melo Franco

ESTAGIÁRIOS Anna Helena Massêo

Edílson Borges

Fabiane Fonseca

Natália Beirão

Execução:

LEVANTAMENTO Luciana Christina Cruz e Souza
Luiz Antônio Magalhães Silva
Sofia Cunha de Oliveira Melo Franco

Fev. 2008

ELABORAÇÃO Luciana Christina Cruz e Souza
Sofia Cunha de Oliveira Melo Franco

Fev. e
mar.2008

REVISÃO Memória Arquitetura Ltda

Abril 2008

O Grupo **Memória Arquitetura** agradece a gentileza da comunicação de possíveis falhas e/ou omissões verificadas neste documento.