
5f992fd0-c851-4a66-b3cb-8ddc437a1002

Faltando muro no acesso externo a lixeira

Resolved



Descrição Tipo Fase Modelar o muro conforme o projeto legal Solicitação Marco 1 Prioridade Abertura Categoria Alta 2021-10-13T12:30:00+00:00 None Disciplinas Responsáveis Vencimento Sub-Categoria Arquitetura 2021-10-19T13:00:00+00:00 None Usuários Responsáveis Local bruno@chaconengenharia.com coordenacao@chaconengenharia.com None

Foi modelado conforme o

Ações

Ações	Descrição	Data Ação	Novo Vencimento	Responsável	Realizado por
	Conforme o projeto legal,				
	as duas paredes externas	3			
	devem ter 19 cm. Porém				
	conforme explicado pela				
	coordenação, os muros d	е			
	divisa tem 9 cm e as				
	paredes dos anexos tem	2021-10-26T14:10:44+00	:00	bruno@chaconengenhari	a.lcomo@chaconengenharia.com
	14 cm. Logo, a lixeira ser	á			
	modelada em 14 cm.				
	Quanto ao muro, não				
	poderá ser modelado, poi	S			
	já foi modelado na				
	implantação.				

projeto legal, com 19 cm,
mas o BEP diz que as
paredes devem ter 14 cm.

bruno@chaconengenharia.brumo@chaconengenharia.com

sem comentários 2021-10-13T12:30:00+00:00 coordenacao@chaconengentradaracao@chaconengentradaracao@chaconengentradaracao@chaconengentradaracao@chaconengentradaracao@chaconengentradaracao@chaconengentradaracao@chaconengentradaracao@chaconengentradaracao@chaconengentradaracao@chaconengentradaracao@chaconengentradaracao