
81d91ef8-5b6e-4488-9d31-7a57a12ea6bf

Abertura para entrada dos dutos de ar condicionado

Active



Descrição

Rever a locação das aberturas para entrada dos dutos de ar condionado nos dormitorios 1 e 2, as aberturas não estão seguindo nem o dimensionamento nem a posição correta

Prioridade Crítica

Disciplinas Responsáveis

Arquitetura

Usuários Responsáveis bruno@chaconengenharia.com

Tipo

Solicitação

Abertura

2021-09-17T19:07:35+00:00 Vencimento

sem data Autor

coordenacao@chaconengenharia.com

Fase

Marco 1

Categoria None

Sub-Categoria

None Local None

Ações

Ações Descrição Data Ação Novo Vencimento Responsável Realizado por

sem comentários 2021-09-17T19:07:35+00:00 coordenacao@chaconengentradaraarao@chaconengentrada.co