Relazione Tecnica: Configurazione e Analisi della Simulazione di Phishing

1. Obiettivo dell'Attività

L'attività ha riguardato la creazione di un'infrastruttura di **Phishing Awareness** su **Kali Linux** utilizzando il framework **GoPhish**. Lo scopo è stato quello di replicare un attacco reale ai danni di un utente, simulando la riscossione di un falso trasferimento di denaro tramite il brand **Western Union**.

2. Clonazione della Landing Page (Import URL)

Per garantire il massimo realismo, abbiamo clonato l'interfaccia originale di Western Union:

Tecnica: Utilizzo della funzione **"Import Site"** in GoPhish.

Procedimento: Abbiamo inserito l'URL ufficiale di login di Western Union. GoPhish ha scaricato e replicato fedelmente l'HTML, i CSS e la grafica originale.

Configurazione Capture: * Attivata l'opzione **"Capture Submitted Data"** e **"Capture Passwords"** per intercettare le credenziali in chiaro.
Impostato un **"Redirect To"** verso il vero sito Western Union per sviare i sospetti della vittima dopo il furto dei dati.



3. Configurazione del Server SMTP (Sending Profile)

Questa fase è stata fondamentale per superare i filtri di sicurezza e i blocchi del firewall (pfSense):

SMTP Host: Configurato su smtp.gmail.com:465 (SSL). Il passaggio dalla porta 587 alla **465** è stato necessario per bypassare le restrizioni della rete locale.

Autenticazione: Utilizzo di una **App Password** di Google (16 caratteri) legata all'account lapo3103@gmail.com.

Risoluzione Errore 555: Corretto l'errore di sintassi (Syntax error) semplificando il campo "From", eliminando simboli non standard che impedivano l'accettazione della mail da parte dei server di Google.



4. Troubleshooting del Tracciamento (Dashboard Fix)

Durante i test, la dashboard segnava **"Email Sent"** ma rimaneva bloccata su **0 "Email Opened"** e **0 "Clicked Link"**, nonostante la mail fosse stata aperta su un PC personale.

Il Problema: L'IP della macchina attaccante (192.168.1.12) era un **IP privato interno** alla rete del laboratorio. Il PC personale (esterno alla rete virtuale o al tunnel del laboratorio) non riusciva a contattare Kali Linux per scaricare l'immagine di tracciamento ({{.Tracker}}) o per raggiungere il link della Landing Page.

La Soluzione: La mail è stata aperta direttamente all'interno dell'ambiente di laboratorio tramite il browser di **Kali Linux**.

Risultato: Una volta aperta la mail su Kali, il "pixel tracker" ha potuto comunicare correttamente con il server GoPhish, facendo scattare immediatamente le statistiche della dashboard su **"Email Opened"** e rendendo il link cliccabile e funzionante.

5. Esecuzione e Risultati Finali

Una volta risolto il problema del tracciamento di rete:

Email Spedita: Il server Gmail ha inoltrato correttamente l'esca.

Email Aperta: Dashboard aggiornata in tempo reale (apertura effettuata su Kali).

Link Cliccato: La vittima è stata indirizzata alla Landing Page clonata all'indirizzo http://192.168.1.12.

Dati Catturati: Le credenziali inserite sono state visualizzate correttamente nella sezione "Results" di GoPhish.