




IndianOil


பயண இடர் மேலாண்மை (JRM) படிப்பு

செயற்கை நுண்ணறிவை (AI) பயன்படுத்துதல்

தூத்துக்குடி முனையம் - திருநெல்வேலி மாவட்ட கூட்டுறவு சங்கம்
பால்



மொத்த தூரம்: 60.01 கி.மீ; தொடக்கம்: (8.75759, 78.1896), முடிவு: (8.683357, 77.733464)



பயண இடர் மேலாண்மை ஆய்வுக்கு வருக.

1. பாதை வரைபடத்தின் கண்ணோட்டம்

தூத்துக்குடியின் துறைமுக நெடுஞ்சாலை முனையமான Q55Q+2VX இலிருந்து திருநெல்வேலியின் மார்ஷல் நாகர் பகுதிக்கு செல்லும் பாதை தோராயமாக 60.01 கி.மீ. நீளமானது. இந்தப் பயணம் பொதுவாக முக்கிய நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் சாலைகள் வழியாகச் செல்கிறது, இதில் தூத்துக்குடியை திருநெல்வேலியுடன் இணைக்கும் NH 138 அடங்கும். இந்தப் பாதை நகர்ப்புற மற்றும் கிராமப்புறப் பகுதிகள் வழியாகச் செல்கிறது, பல்வேறு போக்குவரத்து நிலைமைகள் மற்றும் சாலை உள்கட்டமைப்புகளுடன்.

2. வழக்கமான வானிலை நிலைமைகள் மற்றும் சாத்தியமான வானிலை தொடர்பான ஆபத்துகள்

இந்தப் பகுதி ஆண்டின் பெரும்பகுதியில் வெப்பமான மற்றும் ஈரப்பதமான காலநிலையைக் கொண்ட வெப்பமண்டல காலநிலையை அனுபவிக்கிறது. அக்டோபர் முதல் டிசம்பர் வரையிலான பருவமழைக் காலத்தில், பலத்த மழை பெய்யக்கூடும், இதனால் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்படவும், தெரிவுநிலை குறைவதற்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. கோடை மாதங்களில், அதிக வெப்பநிலை வாகன செயல்திறனையும், ஓட்டுநரையும் பாதிக்கலாம். ஆறுதல்.

3. போக்குவரத்து முறைகளின் பகுப்பாய்வு

- உச்ச நேரங்கள்: போக்குவரத்து நெரிசல் பொதுவாக காலை (காலை 8:00 - 10:00) மற்றும் மாலை (மாலை 5:00 - 7:00) நெரிசல் நேரங்களில் அதிகமாக இருக்கும், குறிப்பாக நகர்ப்புற மையங்களுக்கு அருகில்.
- போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படக்கூடிய பகுதிகள்: தூத்துக்குடி மற்றும் திருநெல்வேலி நகர எல்லைகளைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகள் நெரிசலுக்கு ஆளாகின்றன. உள்ளூர் மற்றும் நீண்ட தூரப் போக்குவரத்து நிறுவனங்கள் இரண்டும் இதைப் பயன்படுத்துவதால், NH 138 மெதுவாக நகரும் போக்குவரத்தையும் அனுபவிக்கலாம். தூர வாகனங்கள்.

4. சாலை தரம் மற்றும் உள்கட்டமைப்பு மதிப்பீடு

- சாலை தரம்: NH 138 பொதுவாக நன்கு பராமரிக்கப்படுகிறது, ஆனால் சில பிரிவுகளில் பள்ளங்கள் அல்லது சீரற்ற மேற்பரப்புகள் இருக்கலாம், குறிப்பாக மழைக்காலத்திற்குப் பிறகு.
- உள்கட்டமைப்பு: முக்கிய நெடுஞ்சாலைகளில் போதுமான அறிவிப்பு பலகைகள் மற்றும் விளக்குகள் உள்ளன, ஆனால் கிராமப்புற சாலைகளில் இந்த அம்சங்கள் இல்லாமல் இருக்கலாம். பாலங்கள் மற்றும் மேம்பாலங்கள் பொதுவாக நல்ல நிலையில் உள்ளன.

5. மாற்று வழிகளுக்கான பரிந்துரைகள்

அவசரநிலைகள் அல்லது சாலை மூடல்கள் ஏற்பட்டால், மாற்றுப் பாதையில் NH 138 க்கு இணையாகச் செல்லும் NH 44 ஐப் பயன்படுத்தலாம், ஆனால் கூடுதல் பயண நேரம் தேவைப்படலாம். உள்ளூர் சாலைகள் மாற்றுப்பாதைகளாகவும் செயல்படலாம், ஆனால் அவை கனரக வாகனங்களுக்கு ஏற்றதாக இருக்காது.

6. அபாயகரமான பொருள் போக்குவரத்தை பாதிக்கும் உள்ளூர் விதிமுறைகளின் சுருக்கம்

ஆபத்தான பொருட்களை கொண்டு செல்வதற்கு, தேவையான அனுமதிகளைப் பெறுதல் மற்றும் நியமிக்கப்பட்ட வழிகளைப் பின்பற்றுதல் உள்ளிட்ட குறிப்பிட்ட விதிமுறைகளைப் பின்பற்ற வேண்டும். குறிப்பிட்ட மணிநேரங்களில் அல்லது குறிப்பிட்ட பகுதிகளில், குறிப்பாக மக்கள் தொகை கொண்ட பகுதிகளுக்கு அருகில் கட்டுப்பாடுகள் பொருந்தக்கூடும்.

7. வரலாற்று சம்பவங்களின் கண்ணோட்டம்

சாலை நிலைமைகள் அல்லது ஓட்டுநர் தவறு காரணமாக கனரக வாகனங்கள் சம்பந்தப்பட்ட சம்பவங்கள் அவ்வப்போது நடந்துள்ளன. இருப்பினும், இந்த பாதையில் ஆபத்தான பொருட்கள் கசிந்ததற்கான குறிப்பிடத்தக்க வரலாறு எதுவும் இல்லை.

8. சுற்றுச்சூழல் பரிசீலனைகள் மற்றும் உணர்திறன் பகுதிகள்

இந்தப் பாதை விவசாய நிலங்கள் மற்றும் நீர்நிலைகளுக்கு அருகில் செல்கிறது, அவை மாசுபாட்டிற்கு ஆளாகின்றன. குறிப்பாக இந்தப் பகுதிகளுக்கு அருகில், கசிவுகள் அல்லது கசிவுகளைத் தடுக்க கவனமாக இருக்க வேண்டும்.

9. தகவல் தொடர்பு கவரேஜ் பகுப்பாய்வு

NH 138 இல் மொபைல் நெட்வொர்க் கவரேஜ் பொதுவாக நம்பகமானது, ஆனால் கிராமப்புறங்களில் அவ்வப்போது செயலற்ற மண்டலங்கள் இருக்கலாம். அவசர காலங்களில் செயற்கைக்கோள் தொலைபேசிகள் போன்ற மாற்று தொடர்பு முறைகளை வைத்திருப்பது நல்லது.

10. மதிப்பிடப்பட்ட அவசரகால பதில் நேரங்கள்

- நகர்ப்புறங்கள்: அவசரகால பதிலளிப்பு நேரம் பொதுவாக 15-30 நிமிடங்களுக்குள் இருக்கும்.
- கிராமப்புறங்கள்: தூரம் மற்றும் சாலை நிலைமைகள் காரணமாக பதிலளிப்பு நேரம் 45 நிமிடங்கள் அல்லது அதற்கு மேல் நீட்டிக்கப்படலாம்.

11. இடர் மதிப்பீட்டின் ஒட்டுமொத்த சுருக்கம்

தூத்துக்குடியிலிருந்து திருநெல்வேலி வரையிலான பாதை பொதுவாக ஆபத்தான பொருட்களை கொண்டு செல்வதற்கு பாதுகாப்பானது, குறிப்பாக பாதகமான வானிலை நிலவரங்களின் போது ஓட்டுநர்கள் விதிமுறைகளை கடைபிடித்து விழிப்புடன் இருந்தால். போக்குவரத்து நெரிசல், சாலை தர சிக்கல்கள் மற்றும் சாத்தியமான சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகள் ஆகியவை முக்கிய ஆபத்துகளில் அடங்கும். பாதுகாப்பு மற்றும் இணக்கத்தை உறுதி செய்வதற்கு தகவல் தொடர்பு சவால்கள் மற்றும் அவசரகால சூழ்நிலைகளுக்கு தயாராக இருப்பது அவசியம்.

இடர் மதிப்பீடு - திருப்பங்கள்

ஆபத்து வகை ஆபத்து நிலை ஒருங்கிணைப்புகள்			தொடக்கத்திலிருந்து பரிந்துரைக்கப்பட்ட வேக தூரம்	
0 திருப்பம்	நடுத்தரம்	8.75798, 78.18764	0.22 கி.மீ.	மணிக்கு 25-30 கி.மீ.

ஆபத்து வகை ஆபத்து நிலை ஒருங்கிணைப்புகள்			தொடக்கத்திலிருந்து பரிந்துரைக்கப்பட்ட வேக தூரம்	
1 திருப்பம்	உயர்	8.75369, 78.18579	0.62 கி.மீ	10-15 கி.மீ./மணி நேரம்
2 திருப்பம்	நடுத்தரம்	8.75581, 78.17055	2.11 கி.மீ.	மணிக்கு 25-30 கி.மீ.
3 திருப்பம்	நடுத்தரம்	8.75572, 78.17045	2.12 கி.மீ.	மணிக்கு 25-30 கி.மீ.
4 திருப்பம்	நடுத்தரம்	8.75569, 78.17029	2.14 கி.மீ.	மணிக்கு 25-30 கி.மீ.
5 திருப்பம்	நடுத்தரம்	8.75593, 78.16996	2.17 கி.மீ	மணிக்கு 25-30 கி.மீ.
6 திருப்பம்	உயர்	8.76968, 78.1244	7.29 கி.மீ	10-15 கி.மீ./மணி நேரம்
7 திருப்பம்	உயர்	8.76975, 78.12444	7.29 கி.மீ	10-15 கி.மீ./மணி நேரம்
8 திருப்பம்	நடுத்தரம்	8.7743, 78.116	8.30 கி.மீ	மணிக்கு 25-30 கி.மீ.
9 திருப்பம்	உயர்	8.78456, 78.10601	9.66 கி.மீ	10-15 கி.மீ./மணி நேரம்
10 திருப்பம்	நடுத்தரம்	8.78456, 78.10595	9.67 கி.மீ	மணிக்கு 25-30 கி.மீ.
11 திருப்பம்	உயர்	8.78392, 78.10469	9.78 கி.மீ	10-15 கி.மீ./மணி நேரம்
12 திருப்பம்	உயர்	8.78411, 78.10455	9.80 கி.மீ	10-15 கி.மீ./மணி நேரம்
13 திருப்பம்	உயர்	8.78253, 78.10148	10.07 கி.மீ	10-15 கி.மீ./மணி நேரம்
14 திருப்பம்	உயர்	8.7826, 78.10144	10.08 கி.மீ	10-15 கி.மீ./மணி நேரம்
15 திருப்பம்	நடுத்தரம்	8.71476, 77.76558	46.85 கி.மீ	மணிக்கு 25-30 கி.மீ.
16 திருப்பம்	உயர்	8.71471, 77.76547	46.86 கி.மீ	10-15 கி.மீ./மணி நேரம்
17 திருப்பம்	நடுத்தரம்	8.70616, 77.76608	46.90 கி.மீ	மணிக்கு 25-30 கி.மீ.
18 திருப்பம்	உயர்	8.66995, 77.75104	49.19 கி.மீ	10-15 கி.மீ./மணி நேரம்
19 திருப்பம்	உயர்	8.67003, 77.75098	49.19 கி.மீ	10-15 கி.மீ./மணி நேரம்
20 திருப்பம்	உயர்	8.67027, 77.75135	49.14 கி.மீ	10-15 கி.மீ./மணி நேரம்
21 திருப்பம்	நடுத்தரம்	8.67071, 77.7502	49.26 கி.மீ	மணிக்கு 25-30 கி.மீ.
22 திருப்பம்	உயர்	8.67111, 77.75008	49.26 கி.மீ	10-15 கி.மீ./மணி நேரம்
23 திருப்பம்	நடுத்தரம்	8.67331, 77.74428	49.84 கி.மீ	மணிக்கு 25-30 கி.மீ.
24 திருப்பம்	நடுத்தரம்	8.67368, 77.74407	49.86 கி.மீ	மணிக்கு 25-30 கி.மீ.
25 திருப்பம்	உயர்	8.67455, 77.74138	50.13 கி.மீ.	10-15 கி.மீ./மணி நேரம்
26 திருப்பம்	உயர்	8.67499, 77.74139	50.12 கி.மீ.	10-15 கி.மீ./மணி நேரம்
27 திருப்பம்	உயர்	8.68109, 77.73272	50.94 கி.மீ	10-15 கி.மீ./மணி நேரம்
28 திருப்பம்	உயர்	8.6829, 77.73277	50.90 கி.மீ	10-15 கி.மீ./மணி நேரம்

இடர் மதிப்பீடு - உயர மாற்றங்கள்

	ஆபத்து வகை	குறிப்பிட்ட ஆபத்து	ஆபத்து நிலை	ஆயத்தொலைவுகள்	உயரம் மாற்றம்	சாய்வு	பரிந்துரைக்கப்படுகிறது வேகம்
0	உயரம் மாற்றம்		தாழ்வாக ஏறுதல்	8.675427779517543, 77.7560383323562	31.56 மீ 5.21% 40-50 கி.மீ./மணிநேரம்		
1	உயரம் மாற்றம்		இறங்கு தாழ்வு	8.671159815964655, 77.75261182764002	-31.60 மீ -5.20% 40-50 கி.மீ/மணி நேரம்		

முக்கிய இடங்கள்

	வகை	பெயர்	ஆயத்தொலைவுகள்
0	எரிபொருள்	பாரத் பெட்ரோலியம்	8.7830083, 78.102818
1	மருத்துவமனை	நல்லதம்பி மருத்துவமனை	8.780109, 78.100623
2	பள்ளி SDR பள்ளி		8.7769647, 78.0941128
3	எரிபொருள்	இந்திய எண்ணெய்	8.7774578, 78.0906045
4	எரிபொருள்	இந்திய எண்ணெய்	8.7610736, 78.0733624
5	பள்ளி	அமிர்தா வித்யாலயம் மூத்த மேல்நிலைப் பள்ளி	8.763932, 78.0714607
6	மருத்துவமனை	ஷியாமலா முதியோர் இல்லம்	8.7461561, 78.0543008
7	மருத்துவமனை	ராது மருத்துவமனை	8.7442781, 78.0503965
8	எரிபொருள்	இந்திய எண்ணெய்	8.7408574, 78.0455784
9	பள்ளி	கார்மலைட் கான்வென்ட்	8.7413252, 78.0382475
10	கல்லூரிகள்	புனித மதர் தெரசா பொறியியல் கல்லூரி	8.7369064, 78.0142891
11	கல்லூரி	ராஜலட்சுமி கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி	8.7353194, 78.0095862
12	எரிபொருள்	இந்திய எண்ணெய்	8.7343517, 78.0031263
13	எரிபொருள்	இந்திய எண்ணெய்	8.7337182, 77.9497863

	வகை	பெயர்	ஆயத்தொலைவுகள்
14	எரிபொருள்	விஜய் ஃப்யூல் ஸ்டெஷன்	8.7361744, 77.9333232
15	கல்லூரி	குழந்தை இயேசு பொறியியல் கல்லூரி	8.7334076, 77.8813777
16	மருத்துவமனை	சூர்யா மருத்துவமனை	8.7154667, 77.848558
17	பள்ளி	ஐஐபி லட்சுமி ராமன் பள்ளி சிபிஎஸ்இ	8.7100654, 77.8077405
18	கல்லூரி	Ip குழும நிறுவனங்கள்	8.712585, 77.7994853
19	கல்லூரி	சாரதா மகளிர் கல்லூரி	8.7176801, 77.7907277
20	எரிபொருள்	இந்திய எண்ணெய்	8.7144055, 77.7799259
21	பள்ளி	ரோஸ் மேரி மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளி	8.7130401, 77.7793348
22	மருத்துவமனை	டாக்டர் அல்லாபிட்டிசை மருத்துவமனை	8.7157091, 77.7618563
23	கல்லூரி	திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் மருத்துவமனை	8.7145248, 77.7552633
24	மருத்துவமனை	செல்ல சூரியா மருத்துவமனை	8.7192645, 77.7645363
25	மருத்துவமனை	பி.எம்.கே சித்த மருத்துவமனை	8.7083213, 77.7699316
26	எரிபொருள்	ஹெச்பி	8.6797489, 77.7603767
27	மருத்துவமனை	அரசு மருத்துவமனை, ரெட்டியார்பட்டி	8.6735412, 77.7437318
28	மருத்துவமனை	ஜே.கே. மருத்துவமனை	8.6770516, 77.7412301
29	எரிபொருள்	பாரத் பெட்ரோலியம்	8.6783686, 77.7370378

STREET இன் படங்கள்



படம்: திருப்பம்; ஆபத்து நிலை: உயர்; ஆயத்தொலைவுகள்: 8.75369, 78.18579



படம்: திருப்பம்; ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்; ஆயத்தொலைவுகள்: 8.75581, 78.17055



படம்: திருப்பம்; ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்; ஆயத்தொலைவுகள்: 8.75572, 78.17045



படம்: திருப்பம்; ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்; ஆயத்தொலைவுகள்: 8.75569, 78.17029



படம்: திருப்பம்; ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்; ஆயத்தொலைவுகள்: 8.75593, 78.16996



படம்: திருப்பம்; ஆபத்து நிலை: உயர்; ஆயத்தொலைவுகள்: 8.76968, 78.1244



படம்: திருப்பம்; ஆபத்து நிலை: உயர்; ஆயத்தொலைவுகள்: 8.76975, 78.12444



படம்: திருப்பம்; ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்; ஆயத்தொலைவுகள்: 8.7743, 78.116



படம்: திருப்பம்; ஆபத்து நிலை: உயர்; ஆயத்தொலைவுகள்: 8.78456, 78.10601



படம்: திருப்பம்; ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்; ஆயத்தொலைவுகள்: 8.78456, 78.10595



படம்: திருப்பம்; ஆபத்து நிலை: உயர்; ஆயத்தொலைவுகள்: 8.78392, 78.10469



படம்: திருப்பம்; ஆபத்து நிலை: உயர்; ஆயத்தொலைவுகள்: 8.78411, 78.10455



படம்: திருப்பம்; ஆபத்து நிலை: உயர்; ஆயத்தொலைவுகள்: 8.78253, 78.10148



படம்: திருப்பம்; ஆபத்து நிலை: உயர்; ஆயத்தொலைவுகள்: 8.7826, 78.10144



படம்: திருப்பம்; ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்; ஆயத்தொலைவுகள்: 8.71476, 77.76558



படம்: திருப்பம்; ஆபத்து நிலை: உயர்; ஆயத்தொலைவுகள்: 8.71471, 77.76547



படம்: திருப்பம்; ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்; ஆயத்தொலைவுகள்: 8.70616, 77.76608



படம்: திருப்பம்; ஆபத்து நிலை: உயர்; ஆயத்தொலைவுகள்: 8.66995, 77.75104



படம்: திருப்பம்; ஆபத்து நிலை: உயர்; ஆயத்தொலைவுகள்: 8.67003, 77.75098



படம்: திருப்பம்; ஆபத்து நிலை: உயர்; ஆயத்தொலைவுகள்: 8.67027, 77.75135



படம்: திருப்பம்; ஆபத்து நிலை: உயர்; ஆயத்தொலைவுகள்: 8.67455, 77.74138



படம்: திருப்பம்; ஆபத்து நிலை: உயர்; ஆயத்தொலைவுகள்: 8.67499, 77.74139



படம்: திருப்பம்; ஆபத்து நிலை: உயர்; ஆயத்தொலைவுகள்: 8.68109, 77.73272



படம்: திருப்பம்; ஆபத்து நிலை: உயர்; ஆயத்தொலைவுகள்: 8.6829, 77.73277

விரிவான பயண இடர் மேலாண்மை (JRM) ஆய்வு, தொடக்கத்திலிருந்து இறுதி வரை பாதையின் ஆழமான பகுப்பாய்வை வழங்கியுள்ளது, முக்கியமான ஆபத்து புள்ளிகள், பரிந்துரைக்கப்பட்ட வேகங்கள் மற்றும் சாத்தியமான ஆபத்துகளை எடுத்துக்காட்டுகிறது. மேம்பட்ட தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் தரவு சார்ந்த நுண்ணறிவுகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், இந்த அறிக்கை ஆபத்தான பொருள் போக்குவரத்திற்கான பாதுகாப்பு மற்றும் தயார்நிலையை மேம்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது, பாதுகாப்பான மற்றும் திறமையான பயணத்தை உறுதி செய்கிறது.

எக்செல் அறிக்கையைப் பதிவிறக்கவும்

HTML வரைபடத்தைப் பதிவிறக்கவும்