
DMZC 标准波形:

尖峰脉冲为使用了不良的衰减电路,导致 AC 线上 220V 峰值产生谐振,导致尖峰脉冲干扰,叠加到信号上。 视衰减电路及 AC 环境,这种尖峰脉冲干扰有强有弱,甚至没有。



DMZC 整体参考波形图 (辅过零波形片段数量视不同的情况会有 6 个或 8 个)



辅过零波形局部放大图(过零位置大致在每一片段波形的中心,间隔 10ms)