


Vincent Kammerer
12 Allée des Mimosas
56340 Carnac
07 81 68 34 79
vincent@kammerer.nz

Affaissement maison - 12 Allée des Mimosas à Carnac

Ce document est une description de l'affaissement des fondations de la maison et de la terrasse, ainsi que des fissures qui sont apparues ces dernières années.

La maison a été construite dans les années 1960. Elle est située à environ une centaine de mètres des plages de Ti-bihan et Saint Colomban à Carnac.




Vue de la maison depuis la rue



La maison est construite sur un vide sanitaire qui dépasse du sol de 20 à 30 centimètres.



Vue de la terrasse depuis l'arrière de la maison. On remarque que les extrémités de la terrasse n'ont pas bougé depuis sa construction, alors que toute la partie centrale s'est affaissée



Vue de près d'un endroit où la terrasse s'est affaissée. Il y a environ 4 centimètres de différence avec le niveau d'origine.




Il y a maintenant des cavités entre la terrasse et la maison, par lesquelles l'eau de pluie doit s'écouler.




Autre cavité. Nous n'avons pas réussi à évaluer leur profondeur à l'œil nu.




Des fissures sont apparues sur la barre de béton qui supporte la maison et sert de marche vers la terrasse.



Vu de l'intérieur de la maison (à environ un mètre de la terrasse). Une fissure s'est développée sur le carrelage ces dernières années.



Plan original de la maison



Agrandissement de la coupe BB

