RECUPERAÇÃO DE NASCENTES

FICHA DO PRODUTOR

CS Consultoria Ambiental
Green Business

ALAYRTON RODRIGUES DE LIMA


IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

CS Consultoria Ambiental
Green Business

EMPRESA:	CS Consultoria de Soluções Ambientais	**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**	Charles dos Santos
CNPJ:	12.231.639/0001-67	**PROFISSÃO:**	Engenheiro Ambiental e Agrônomo
CONTATO:	(43) 3356-9221	**CREA-PR**	148641/D
ENDEREÇO:	Rua Raja Gabaglia, 360 - Quebec	**TELEFONE:**	(43) 3356-9221
MUNICÍPIO/UF:	Londrina/PR	**CELULAR:**	(43) 99636-4826
SITE:	www.csconsultoriaambiental.com.br	**EMAIL:**	charles.santos@csconsultoriaambiental.com.br
TÉCNICO (A):	Beatriz Campos	**TÉCNICO (A):**	Igor Campos Holtz Leme
ATUAÇÃO:	Gestora Ambiental	**ATUAÇÃO:**	Engenharia Ambiental
EMAIL:	tecnico@csconsultoriaambiental.com.br	**EMAIL:**	tecnico1@csconsultoriaambiental.com.br
CONTATO	(43) 9 9980-0501	**CONTATO**	(43) 9 9980-0501
TÉCNICO (A):	Luciana Filadelfo de Jesus	**TÉCNICO (A):**	Rogério Gusmão Junior
ATUAÇÃO:	Engenheira Ambiental	**ATUAÇÃO:**	Geógrafo
EMAIL:	tecnico1@csconsultoriaambiental.com.br	**EMAIL:**	tecnico2@csconsultoriaambiental.com.br
CONTATO	(43) 9 9980-0501	**CONTATO:**	(43) 9 9867-1855


INFORMAÇÕES GERAIS – PROPRIEDADE 1	
ENDEREÇO:	Lat: 23º23’37,57” Long: 52º01’59,57”
PROPRIETÁRIO:	ALAYRTON RODRIGUES DE LIMA
NÚMERO DO CAR:	PR-4115200-E56B86F6541E4FC38D9EE76F98F65AC7
ÁREA TOTAL DECLARADO CAR:	16,94 ha
MÓDULOS FISCAIS:	1,21
RL (DECLARADA NO CAR):	-
REMANESCENTE DE VEGETAÇÃO NATIVA (DECLARADA NO CAR):	3,90 ha
ÁREA CONSOLIDADA (DECLARADA NO CAR):	12,64 ha
ÁREA DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA (DECLARADA NO CAR):	-
VEGETAÇÃO NATIVA – APP NASCENTE:	☒ - PRESERVADA ☐ - PARCIAL ☐ - NÃO PRESERVADA

LOCALIZAÇÃO




INFORMAÇÕES GERAIS – PROPRIEDADE 2	
ENDEREÇO:	Lat: 23°23'18,9" S Long: 52°01'22,82" O
PROPRIETÁRIO:	ALAYRTON RODRIGUES DE LIMA
NÚMERO DO CAR:	PR-4115200-9399751E04694A31B76BE5A602169EF9
ÁREA TOTAL DECLARADO CAR:	2,09 ha
MÓDULOS FISCAIS:	0,15
RL (DECLARADA NO CAR):	-
REMANESCENTE DE VEGETAÇÃO NATIVA (DECLARADA NO CAR):	-
ÁREA CONSOLIDADA (DECLARADA NO CAR):	1,96 ha
ÁREA DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA (DECLARADA NO CAR):	-
VEGETAÇÃO NATIVA – APP NASCENTE:	☐ - PRESERVADA ☐ - PARCIAL ☒ - NÃO PRESERVADA

LOCALIZAÇÃO



INFORMAÇÕES GERAIS – PROPRIEDADE 3	
ENDEREÇO:	Lat: 23°23'20.82"S Long: 52° 2'7.63"O
PROPRIETÁRIO:	ALAYRTON RODRIGUES DE LIMA
NÚMERO DO CAR:	PR-4115200-66C04530FC64450D948646BF49C54CF8
ÁREA TOTAL DECLARADO CAR:	14,53 ha
MÓDULOS FISCAIS:	1,04
RL (DECLARADA NO CAR):	-
REMANESCENTE DE VEGETAÇÃO NATIVA (DECLARADA NO CAR):	1,75 ha
ÁREA CONSOLIDADA (DECLARADA NO CAR):	12,73 ha
ÁREA DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA (DECLARADA NO CAR):	-
VEGETAÇÃO NATIVA – APP NASCENTE:	☒ - PRESERVADA ☐ - PARCIAL ☐ - NÃO PRESERVADA

LOCALIZAÇÃO



DIAGNÓSTICO

Propriedade 1

Coordenadas: Latitude 23º23’37,57” S, Longitude 52º01’59,57” O

Foram avaliadas duas nascentes. Uma apresentou condições adequadas para a implementação do Programa de Conservação de Nascentes com o método solo-cimento. A outra nascente não era apta devido à presença de muitas raízes no entorno, o que poderia comprometer a estrutura de proteção. A Área de Preservação Permanente (APP) está preservada e respeita a faixa de largura exigida pela legislação ambiental.

Propriedade 2

Coordenadas: Latitude 23º23’18,9” S, Longitude 52º01’22,82” O

Foram vistoriadas três nascentes, sendo uma considerada apta para a aplicação do método solo-cimento no Programa de Conservação de Nascentes. As demais não apresentavam localização favorável à execução do método. A Área de Preservação Permanente (APP) não está preservada e não atende à faixa de largura mínima exigida para nascentes e hidrografia, conforme a legislação vigente.

Propriedade 3

Coordenadas: Latitude: 23°23'18,9" S, Longitude: 52°01'22,82" O


Foram vistoriadas três nascentes, sendo as três considerada aptas para a aplicação do método solo-cimento no Programa de Conservação de Nascentes. A Área de Preservação Permanente (APP) está preservada e atende à faixa de largura mínima exigida para nascentes e hidrografia, conforme a legislação vigente.

FOTOS

Nascente Alayryon Rodrigues 1



Nascente Alayryon Rodrigues 2



Nascente Alayryon Rodrigues 3



Nascente Alayryon Rodrigues 4



Nascente Alayryon Rodrigues 5



Nascente Alayryon Rodrigues 6



Nascente Alayryon Rodrigues 7



Nascente Alayryon Rodrigues 8



Nascente Alayryon Rodrigues 9



EXECUÇÃO

Foram identificadas duas nascentes aptas a serem recuperadas pelo método solo/cimento e para isso serão utilizados os seguintes materiais:

CONCLUSÃO

Primeiramente foram visitadas 3 propriedades das quais totalizam 8 nascentes, destas oito foram aplicados método solo cimento em 6 nascentes. Na Propriedade 1, a conformidade da APP e a viabilidade de uma nascente para o método solo-cimento indicam um cenário favorável à conservação. Já na Propriedade 2, a ausência de preservação da APP e a inadequação locacional de duas nascentes dificultam a aplicação do método, destacando a necessidade de ações corretivas para adequação ambiental. A propriedade 3 também tem condições favoráveis e conformes com APP. A execução da nascente apta, mesmo com a inexistente integridade de APP, promove a proteção e conservação da nascente em questão.