RECUPERAÇÃO DE NASCENTES

FICHA DO PRODUTOR

CS Consultoria Ambiental
Green Business


ANTONIO MARCOS CASAROTTO

IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

EMPRESA:	CS Consultoria de Soluções Ambientais	**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**	Charles dos Santos
CNPJ:	12.231.639/0001-67	**PROFISSÃO:**	Engenheiro Ambiental e Agrônomo
CONTATO:	(43) 3356-9221	**CREA-PR**	148641/D
ENDEREÇO:	Rua Raja Gabaglia, 360 - Quebec	**TELEFONE:**	(43) 3356-9221
MUNICÍPIO/UF:	Londrina/PR	**CELULAR:**	(43) 99636-4826
SITE:	www.csconsultoriaambiental.com.br	**EMAIL:**	charles.santos@csconsultoriaambiental.com.br
TÉCNICO (A):	Beatriz Campos	**TÉCNICO (A):**	Igor Campos Holtz Leme
ATUAÇÃO:	Gestora Ambiental	**ATUAÇÃO:**	Engenharia Ambiental
EMAIL:	tecnico@csconsultoriaambiental.com.br	**EMAIL:**	tecnico1@csconsultoriaambiental.com.br
CONTATO	(43) 9 9980-0501	**CONTATO**	(43) 9 9980-0501
TÉCNICO (A):	Luciana Filadelfo de Jesus	**TÉCNICO (A):**	Rogério Gusmão Junior
ATUAÇÃO:	Engenheira Ambiental	**ATUAÇÃO:**	Geógrafo
EMAIL:	tecnico1@csconsultoriaambiental.com.br	**EMAIL:**	tecnico2@csconsultoriaambiental.com.br
CONTATO	(43) 9 9980-0501	**CONTATO:**	(43) 9 9867-1855
TÉCNICO (A):	João Pedro Cristofolo Pessoa		
ATUAÇÃO:	Engenheiro Ambiental e de Segurança do Trabalho		
CREA SP:	5070886427/D		
EMAIL:	Tecnico3@csconsultoriaambiental.com.br		
CONTATO	(43) 9 9980-0501		

INFORMAÇÕES GERAIS	
ENDEREÇO:	Maringá - PR
PROPRIETÁRIO:	ANTONIO MARCOS CASAROTTO
NÚMERO DO CAR:	PR-4115200-6CD01D7A2DF04616A695528CC9AB5A6E
ÁREA TOTAL DECLARADO CAR:	13,31 ha
MÓDULOS FISCAIS:	0,95
RL (DECLARADA NO CAR):	0,02 ha
REMANESCENTE DE VEGETAÇÃO NATIVA (DECLARADA NO CAR):	-
ÁREA CONSOLIDADA (DECLARADA NO CAR):	12,76 ha
ÁREA DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA (DECLARADA NO CAR):	-
VEGETAÇÃO NATIVA – APP NASCENTE:	☐ - PRESERVADA ☒ - PARCIAL ☐ - NÃO PRESERVADA

LOCALIZAÇÃO



DIAGNÓSTICO

Em 08/05/2025, foi realizada uma visita técnica em Maringá, PR, para avaliar duas nascentes. A nascente 1, localizada nas coordenadas -23.377716, -52.074576, é caracterizada como difusa e apresenta princípios de assoreamento, devido à sua posição em uma área de drenagem do terreno. Já a nascente 2, situada nas coordenadas -23.377168, -52.074294, exibe pouco fluxo de água, não se encontra em barranco e possui grande quantidade de raízes no entorno. A Área de Preservação Permanente (APP) está preservada, mas atende apenas parcialmente à faixa de largura exigida pela legislação.

FOTOS

Nascente Casarotto 1





Nascente Casarotto 2



CONCLUSÃO

Conclui-se que o método solo-cimento não é adequado para a conservação dessas nascentes, devido às características específicas de cada uma, como o assoreamento inicial na nascente 1 e a presença de raízes extensas na nascente 2, que demandam técnicas alternativas de manejo e recuperação para garantir sua preservação.