RECUPERAÇÃO DE NASCENTES

FICHA DO PRODUTOR

CS Consultoria Ambiental
Green Business

ANTÔNIO NAVARRO SANCHES


PITANGUEIRAS - PR

IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

CS Consultoria Ambiental
Green Business

EMPRESA RESPONSÁVEL:	CS Consultoria de Soluções Ambientais	**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**	Charles dos Santos
CNPJ:	12.231.639/0001-67	**PROFISSÃO:**	Engenheiro Ambiental
CONTATO:	(43) 3356-9221	**CREA-PR**	148641/D
ENDEREÇO:	Rua Raja Gabaglia, 360 - Quebec	**TELEFONE FIXO:**	(43) 3356-9221
MUNICÍPIO/UF:	Londrina/PR	**CELULAR:**	(43) 99636-4826
SITE:	www.csconsultoriaambiental.com.br	**EMAIL:**	charles.santos@csconsultoriaambiental.com.br
TÉCNICO (A):	Wellington Vinícius Batista	**TÉCNICO (A):**	Victor Calabrio Cianca
ATUAÇÃO:	Engenheiro Ambiental e Sanitarista	**ATUAÇÃO:**	Geógrafo
EMAIL:	tecnico3@csconsultoriaambiental.com.br	**EMAIL:**	tecnico2@csconsultoriaambiental.com.br
CONTATO	(43) 99867-1855	**CONTATO**	(43) 98860-0029

INFORMAÇÕES GERAIS	
PROPRIEDADE:	NÃO IDENTIFICADO
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:	-23,247588 -51,606523
MUNICÍPIO:	PITANGUEIRAS - PR
PROPRIETÁRIO:	ANTÔNIO NAVARRO SANCHES
NÚMERO DO CAR:	PR-4119657-83BD70884F394B829603887F85F5401E
ÁREA TOTAL DECLARADO CAR:	36,32 ha
MÓDULOS FISCAIS:	3,03
RL (DECLARADA NO CAR):	0,00 ha
ÁREA TOTAL DE REMANESCENTES DE VEGETAÇÃO NATIVADECLARADO CAR:	4,35 ha
ÁREA CONSOLIDADA(DECLARADA NO CAR):	31,78 ha
ÁREA DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA:	0,16 ha
VEGETAÇÃO NATIVA – APP NA SCENTE:	☒ - PRESERVADA ☐ - PARCIAL ☐ - NÃO PRESERVADA





Legenda

- Área do Imovel
- APP
- Nascente
- Hidrografia

ANTÔNIO NAVARRO SANCHES
APP E NASCENTES
PITANGUEIRAS - PR

ORIGEM DAS COORDENADAS
COORDENADAS PLANAS EM SISTEMA UTM

SISTEMA DE COORDENADAS
EQUADOR E MERIDIANO CENTRAL: 51
DATUM HORIZONTAL: SIRGAS 2000

Projeto
Engº Charles dos Santos | CREA-PR148641/D

Data
Janeiro/2025

CS Consultoria Ambiental
Green Business
CS - CONSULTORIA DE SOLUÇÕES AMBIENTAIS
CNPJ: 12.231.639/0002-49
Rua Raja Gebaglia, 360 - Quebec
CEP: 86060-090
Londrina - Paraná

DIAGNÓSTICO INICIAL

Durante visita in loco, realizada no dia 08/01/2025 com acompanhamento do Marcos (filho do Antônio) foram identificadas duas nascentes na propriedade, essas possuem potencial para a realização da conservação solo/cimento de imediato, considerando que ambas possuem uma boa vazão e são de interesse do proprietário a realização da proteção de ambas. Umas das nascentes fica numa região mais alta e a mesma forma um reservatório com a água que nasce, sendo favorecida pelo relevo. A mesma é encaminhada para uma roda d'água através de uma tubulação e é responsável por impulsionar o sistema.

A outra nascente origina-se de um ponto mais baixo e mais próximo da roda d'água, que é encaminhado para a bomba que puxa essa água e leva até uma região mais elevada da propriedade armazenando-a em uma caixa d'água de 15000 L.

Abaixo, seguem as fotos das constatações feitas in loco.

Nascente Antônio Navarro 1









PROPOSTA

Foram identificadas duas nascentes na propriedade, as duas poderão ser recuperadas pelo método solo/cimento e para isso serão utilizados os seguintes materiais:

- Cimento, com a quantidade variando conforme o tamanho da nascente e o tipo do solo no local;
- 1 m³ de pedras rachão;
- 1,2 m de cano PVC 100 mm com duas (2) tampas;
- 1,2 m de cano PVC 3/4";
- 3,6 m de cano PVC 50 mm;
- 100 cm² de tela de mosquito.

CONCLUSÃO

Diante disso, é imprescindível realizar um planejamento mais detalhado para garantir a eficiência na execução dos trabalhos. Portanto, segue para aprovação e posteriores andamentos.