RECUPERAÇÃO DE NASCENTES

FICHA DO PRODUTOR

CS Consultoria Ambiental
Green Business

ERGIO MESSIAS DOS SANTOS

PITANGUEIRAS - PR

IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

CS Consultoria Ambiental
Green Business

EMPRESA RESPONSÁVEL:	CS Consultoria de Soluções Ambientais	**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**	Charles dos Santos
CNPJ:	12.231.639/0001-67	**PROFISSÃO:**	Engenheiro Ambiental
CONTATO:	(43) 3356-9221	**CREA-PR**	148641/D
ENDEREÇO:	Rua Raja Gabaglia, 360 - Quebec	**TELEFONE FIXO:**	(43) 3356-9221
MUNICÍPIO/UF:	Londrina/PR	**CELULAR:**	(43) 99636-4826
SITE:	www.csconsultoriaambiental.com.br	**EMAIL:**	charles.santos@csconsultoriaambiental.com.br
TÉCNICO (A):	Wellington Vinícius Batista	**TÉCNICO (A):**	Victor Calabrio Cianca
ATUAÇÃO:	Engenheiro Ambiental e Sanitarista	**ATUAÇÃO:**	Geógrafo
EMAIL:	tecnico3@csconsultoriaambiental.com.br	**EMAIL:**	tecnico2@csconsultoriaambiental.com.br
CONTATO	(43) 99867-1855	**CONTATO**	(43) 98860-0029

INFORMAÇÕES GERAIS	
PROPRIEDADE:	NÃO IDENTIFICADO
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:	-23,269862 -51,599019
MUNICÍPIO:	PITANGUEIRAS - PR
PROPRIETÁRIO:	ERGIO MESSIAS DOS SANTOS
NÚMERO DO CAR:	PR-4119657-F39E47F725B64C66A172176C90736EE3
ÁREA TOTAL DECLARADO CAR:	21,93 ha
MÓDULOS FISCAIS:	1,83
RL (DECLARADA NO CAR):	0,00 ha
ÁREA TOTAL DE REMANESCENTES DE VEGETAÇÃO NATIVADECLARADO CAR:	0,40 ha
ÁREA CONSOLIDADA(DECLARADA NO CAR):	21,53 ha
ÁREA DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA:	0,00 ha
VEGETAÇÃO NATIVA – APP NA SCENTE:	☐ - PRESERVADA ☒ - PARCIAL ☐ - NÃO PRESERVADA





Legenda

- Propriedade
- APP
- Hidrografia
- Nascente

ERGIO MESSIAS DOS SANTOS
APP E NASCENTES
PITANGUEIRAS - PR

ORIGEM DAS COORDENADAS
COORDENADAS PLANAS EM SISTEMA UTM

SISTEMA DE COORDENADAS
EQUADOR E MERIDIANO CENTRAL: 51
DATUM HORIZONTAL: SIRGAS 2000

Projeto
Engº Charles dos Santos | CREA-PR148641/D

Data
Janeiro/2025

CS Consultoria Ambiental
Green Business
CS - CONSULTORIA DE SOLUÇÕES AMBIENTAIS
CNPJ: 12.231.639/0002-49
Rua Raja Gabaglia, 360 - Quebec
CEP: 86060-090
Londrina - Paraná


DIAGNÓSTICO INICIAL

Durante visita in loco, realizada no dia 08/01/2025 com acompanhamento do Ergio, foram identificadas duas nascentes na propriedade, uma dentro de uma estrutura de concreto e outra exatamente ao lado da estrutura, porém, apenas uma demonstrou aptidão para desenvolvimento do projeto. A nascente selecionada brota da parede da calha do curso hídrico e a mesma desemboca no córrego, que possui uma vazão bem baixa. Diante dessa situação, por a nascente estar na parede da calha do curso hídrico, requer uma atenção maior, para que em casos de cheia venha afetar a obra da conservação. Originando assim, a idéia de desassorear essa região do corpo hídrico limpando o canal de drenagem e melhorando a regularidade da passagem da água.

Já a nascente que nasce dentro da estrutura de concreto não possibilita fazer a conservação, justamente por conta da estrutura reter a água e empoçar todo o fluxo. Necessitando assim de destruir essa estrutura para entender o comportamento da nascente.

Abaixo, seguem as fotos das constatações feitas in loco.

Nascente Ergio Messias 1





PROPOSTA

Foi identificada uma nascente na propriedade apta a ser recuperada pelo método solo/cimento e para isso serão utilizados os seguintes materiais:

- Cimento, com a quantidade variando conforme o tamanho da nascente e o tipo do solo no local;
- 0,6 m³ de pedras rachão;
- 60 cm de cano PVC 100 mm com duas (2) tampas;
- 60 cm de cano PVC 3/4";
- 1,8 m de cano PVC 50 mm;
- 50 cm² de tela de mosquito.

CONCLUSÃO

Diante disso, é imprescindível realizar um planejamento mais detalhado para garantir a eficiência na execução dos trabalhos. Portanto, segue para aprovação e posteriores andamentos.