RECUPERAÇÃO DE NASCENTES

FICHA DO PRODUTOR

CS Consultoria Ambiental
Green Business


EVALDO ALFREDO BARTMANN

IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

EMPRESA:	CS Consultoria de Soluções Ambientais	**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**	Charles dos Santos
CNPJ:	12.231.639/0001-67	**PROFISSÃO:**	Engenheiro Ambiental e Agrônomo
CONTATO:	(43) 3356-9221	**CREA-PR**	148641/D
ENDEREÇO:	Rua Raja Gabaglia, 360 - Quebec	**TELEFONE:**	(43) 3356-9221
MUNICÍPIO/UF:	Londrina/PR	**CELULAR:**	(43) 99636-4826
SITE:	www.csconsultoriaambiental.com.br	**EMAIL:**	charles.santos@csconsultoriaambiental.com.br
TÉCNICO (A):	Beatriz Campos	**TÉCNICO (A):**	Igor Campos Holtz Leme
ATUAÇÃO:	Gestora Ambiental	**ATUAÇÃO:**	Engenharia Ambiental
EMAIL:	tecnico@csconsultoriaambiental.com.br	**EMAIL:**	tecnico1@csconsultoriaambiental.com.br
CONTATO	(43) 9 9980-0501	**CONTATO**	(43) 9 9980-0501
TÉCNICO (A):	Luciana Filadelfo de Jesus	**TÉCNICO (A):**	Rogério Gusmão Junior
ATUAÇÃO:	Engenheira Ambiental	**ATUAÇÃO:**	Geógrafo
EMAIL:	tecnico1@csconsultoriaambiental.com.br	**EMAIL:**	tecnico2@csconsultoriaambiental.com.br
CONTATO	(43) 9 9980-0501	**CONTATO:**	(43) 9 9867-1855
TÉCNICO (A):	João Pedro Cristofolo Pessoa		
ATUAÇÃO:	Engenheiro Ambiental e de Segurança do Trabalho		
CREA SP:	5070886427/D		
EMAIL:	Tecnico3@csconsultoriaambiental.com.br		
CONTATO	(43) 9 9980-0501		

INFORMAÇÕES GERAIS	
ENDEREÇO:	Lat: 23°24'15,1" S Long: 51°50'46,72" O
PROPRIETÁRIO:	EVALDO ALFREDO BARTMANN
NÚMERO DO CAR:	PR-4115200-CA9CEC17EBFB4A10AEB50C839BF922BB
ÁREA TOTAL DECLARADO CAR:	24,34 ha
MÓDULOS FISCAIS:	1,74
RL (DECLARADA NO CAR):	2,98 ha
REMANESCENTE DE VEGETAÇÃO NATIVA (DECLARADA NO CAR):	2,98 ha
ÁREA CONSOLIDADA (DECLARADA NO CAR):	21,36 ha
ÁREA DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA (DECLARADA NO CAR):	-
VEGETAÇÃO NATIVA – APP NASCENTE:	☐ - PRESERVADA ☒ - PARCIAL ☐ - NÃO PRESERVADA

LOCALIZAÇÃO



DIAGNÓSTICO

A visita foi realizada no dia 03/07/2025, em Maringá, na propriedade do Sr. Evaldo Alfredo Bartmann, e, no local, foram identificadas duas nascentes.

As nascentes apresentam um fluxo de água consistente e estável, contribuindo diretamente para uma área de banhado localizada a jusante, o que destaca sua relevância ecológica para a manutenção do equilíbrio hídrico e da biodiversidade local. Com a verificação técnica foi possível avaliar cada uma delas e constatar que uma das nascentes está apta para receber a metodologia de conservação tipo solo-cimento.

FOTOS

Nascente Evaldo 1





Nascente Evaldo 2 - Método solo-cimento



PROPOSTA

Foi identificada uma nascente na propriedade apta a ser recuperada pelo método solo-cimento e para isso serão utilizados os seguintes materiais:

- ½ saco de cimento;

- 0,1 m³ de pedras rachão;

- 30 cm de cano PVC 100 mm com duas (2) tampas;

- 30 cm de cano PVC 3/4";

- 30 cm de cano PVC 50 mm;

- 50 cm² de tela de mosquito.

CONCLUSÃO

Após avaliação técnica detalhada do local, aprovação da equipe responsável e consentimento do filho do proprietário rural, a implementação do método solo-cimento foi realizada com sucesso em uma das nascentes da propriedade em Maringá, Paraná, no dia 03 de julho de 2025. A execução foi concluída no mesmo dia, garantindo a proteção da nascente e a preservação do recurso hídrico.