RECUPERAÇÃO DE NASCENTES

FICHA DO PRODUTOR

CS Consultoria Ambiental
Green Business

FREDERICO CAMARGO ANCHIETA


ASTORGA - PR

IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

EMPRESA RESPONSÁVEL:	CS Consultoria de Soluções Ambientais	**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**	Charles dos Santos
CNPJ:	12.231.639/0001-67	**PROFISSÃO:**	Engenheiro Ambiental
CONTATO:	(43) 3356-9221	**CREA-PR**	148641/D
ENDEREÇO:	Rua Raja Gabaglia, 360 - Quebec	**TELEFONE FIXO:**	(43) 3356-9221
MUNICÍPIO/UF:	Londrina/PR	**CELULAR:**	(43) 99636-4826
SITE:	www.csconsultoriaambiental.com.br	**EMAIL:**	charles.santos@csconsultoriaambiental.com.br
TÉCNICO (A):	Wellington Vinícius Batista	**TÉCNICO (A):**	Victor Calabrio Cianca
ATUAÇÃO:	Engenheiro Ambiental e Sanitarista	**ATUAÇÃO:**	Geógrafo
EMAIL:	tecnico3@csconsultoriaambiental.com.br	**EMAIL:**	tecnico2@csconsultoriaambiental.com.br
CONTATO	(43) 99867-1855	**CONTATO**	(43) 98860-0029

CS Consultoria Ambiental
Green Business

INFORMAÇÕES GERAIS	
PROPRIEDADE:	FAZENDA CAMARGO ANCHIETA
COORDENADAS GEOGRÁFICAS:	-23.283740°, -51.663760°
MUNICÍPIO:	ASTORGA - PR
PROPRIETÁRIO:	FREDERICO CAMARGO ANCHIETA
NÚMERO DO CAR:	PR-4102109-0CE1573F1ECF44BC8FAED42E662D6045
ÁREA TOTAL DECLARADO CAR:	717,3210 ha
MÓDULOS FISCAIS:	44,8326
RL (DECLARADA NO CAR):	142,65 ha
ÁREA TOTAL DE REMANESCENTES DE VEGETAÇÃO NATIVADECLARADO CAR:	106,93 ha
ÁREA CONSOLIDADA(DECLARADA NO CAR):	610,23 ha
ÁREA DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA:	-
VEGETAÇÃO NATIVA – APP NA SCENTE:	☐ - PRESERVADA ☒ - PARCIAL ☐ - NÃO PRESERVADA



Legenda

- Nascente
- Area_do_Imovel
- APP
- Nascente a ser recup.
- Hidrografia

FREDERICO CAMARGO ANCHIETA
APP E NASCENTES
ASTORGA - PR

ORIGEM DAS COORDENADAS
COORDENADAS PLANAS EM SISTEMA UTM

SISTEMA DE COORDENADAS
EQUADOR E MERIDIANO CENTRAL: 51
DATUM HORIZONTAL: SIRGAS 2000

Projeto
Engº Charles dos Santos | CREA-PR148641/D

Data
Janeiro/2024

CS Consultoria Ambiental
Green Business
CS - CONSULTORIA DE SOLUÇÕES AMBIENTAIS
CNPJ: 12.231.639/0002-48
Rua Raja Gabaglia, 360 - Quebec
CEP: 86060-090
Londrina - Paraná

DIAGNÓSTICO INICIAL

Foram identificadas mais de uma nascente na propriedade do Frederico que possuem potencial para a realização da conservação solo/cimento de imediato, considerando que uma delas possui uma vazão boa e a água nasce de um ponto na parede do canal o que favorece para a colocação das pedras filtrantes. A outra nascente origina-se de pontos difusos de água, dos quais três foram identificados, obras desse tipo necessitam de maior atenção, a água que brota de pontos não identificados pode acabar sedendo a barragem de contenção e desestabilizando a proteção, isso também indica a necessidade de uma obra de maior porte, exigindo mais material do que o habitual. Abaixo, seguem as fotos da constatação dos pontos, durante visita in loco.





PROPOSTA

Foram identificadas duas nascentes na propriedade, as duas poderão ser recuperadas pelo método solo/cimento e para isso serão utilizados os seguintes materiais:

- Cimento, com a quantidade variando conforme o tamanho da nascente e o tipo do solo no local;

- 1,5 m³ de pedras rachão;

- 1,2 m de cano PVC 100 mm com duas (2) tampas;

- 1,2 m de cano PVC 3/4";

- 3,6 m de cano PVC 50 mm;

- 100 cm² de tela de mosquito.

CONCLUSÃO

Diante disso, é imprescindível realizar um planejamento mais detalhado para garantir a eficiência na execução dos trabalhos. Portanto, segue para aprovação e posteriores andamentos.