RECUPERAÇÃO DE NASCENTES

FICHA DO PRODUTOR

CS Consultoria Ambiental
Green Business


GUSTAVO GALVANI DE LIMA

IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

EMPRESA:	CS Consultoria de Soluções Ambientais	**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**	Charles dos Santos
CNPJ:	12.231.639/0001-67	**PROFISSÃO:**	Engenheiro Ambiental e Agrônomo
CONTATO:	(43) 3356-9221	**CREA-PR**	148641/D
ENDEREÇO:	Rua Raja Gabaglia, 360 - Quebec	**TELEFONE FIXO:**	(43) 3356-9221
MUNICÍPIO/UF:	Londrina/PR	**CELULAR:**	(43) 99636-4826
SITE:	www.csconsultoriaambiental.com.br	**EMAIL:**	charles.santos@csconsultoriaambiental.com.br
TÉCNICO (A):	Beatriz Campos	**TÉCNICO (A):**	Igor Campos Holtz Leme
ATUAÇÃO:	Gestora Ambiental	**ATUAÇÃO:**	Engenharia Ambiental
EMAIL:	tecnico@csconsultoriaambiental.com.br	**EMAIL:**	tecnico1@csconsultoriaambiental.com.br
CONTATO	(43) 9 9980-0501	**CONTATO**	(43) 9 9980-0501
TÉCNICO (A):	Luciana Filadelfo de Jesus	**TÉCNICO (A):**	João Pedro Cristofolo Pessoa
ATUAÇÃO:	Engenheira Ambiental	**ATUAÇÃO:**	Engenheiro Ambiental e de Segurança do Trabalho
EMAIL:	tecnico1@csconsultoriaambiental.com.br	**CREA SP:**	5070886427/D
CONTATO	(43) 9 9980-0501	**EMAIL:**	Tecnico3@csconsultoriaambiental.com.br
		CONTATO	(43) 9 9980-0501

INFORMAÇÕES GERAIS	
ENDEREÇO:	Lat: 23°23'31,31" S Long: 52°03'09,05" O Maringá - PR
PROPRIETÁRIO:	GUSTAVO GALVANI DE LIMA
NÚMERO DO CAR:	PR-4115200-8727BD79B1254D70B2A4E45B7AA276D2
ÁREA TOTAL DECLARADO CAR:	41,14 ha
MÓDULOS FISCAIS:	2,94
RL (DECLARADA NO CAR):	-
REMANESCENTE DE VEGETAÇÃO NATIVA (DECLARADA NO CAR):	5,07 ha
ÁREA CONSOLIDADA (DECLARADA NO CAR):	35,77 ha
ÁREA DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA (DECLARADA NO CAR):	-
VEGETAÇÃO NATIVA – APP NASCENTE:	☒ - PRESERVADA ☐ - PARCIAL ☐ - NÃO PRESERVADA

LOCALIZAÇÃO




DIAGNÓSTICO

Em 24/04/2025, a visita técnica avaliou a nascente (-23.392800, -52.054527) em Maringá, PR. A nascente ocorre em barranco, de forma difusa e diretamente na rocha, com APP preservada e faixa de largura conforme a legislação.

FOTOS

Nascente Gustavo Galvani 1





CONCLUSÃO

A nascente não é viável para recuperação com o método solo-cimento devido à sua natureza difusa e à presença de rocha. A APP preservada assegura a proteção ambiental da área.