# RECUPERAÇÃO DE NASCENTES

FICHA DO PRODUTOR

CS Consultoria Ambiental
Green Business

**HORTA COMUNITÁRIA**

**GREVÍLEAS**


**IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **EMPRESA:** | CS Consultoria de Soluções Ambientais | **RESPONSÁVEL TÉCNICO:** | Charles dos Santos |
| **CNPJ:** | 12.231.639/0001-67 | **PROFISSÃO:** | Engenheiro Ambiental e Agrônomo |
| **CONTATO:** | (43) 3356-9221 | **CREA-PR** | 148641/D |
| **ENDEREÇO:** | Rua Raja Gabaglia, 360 - Quebec | **TELEFONE:** | (43) 3356-9221 |
| **MUNICÍPIO/UF:** | Londrina/PR | **CELULAR:** | (43) 99636-4826 |
| **SITE:** | www.csconsultoriaambiental.com.br | **EMAIL:** | charles.santos@csconsultoriaambiental.com.br |
| | | | |
| **TÉCNICO (A):** | Beatriz Campos | **TÉCNICO (A):** | Igor Campos Holtz Leme |
| **ATUAÇÃO:** | Gestora Ambiental | **ATUAÇÃO:** | Engenharia Ambiental |
| **EMAIL:** | tecnico@csconsultoriaambiental.com.br | **EMAIL:** | tecnico1@csconsultoriaambiental.com.br |
| **CONTATO** | (43) 9 9980-0501 | **CONTATO** | (43) 9 9980-0501 |
| | | | |
| **TÉCNICO (A):** | Luciana Filadelfo de Jesus | **TÉCNICO (A):** | Rogério Gusmão Junior |
| **ATUAÇÃO:** | Engenheira Ambiental | **ATUAÇÃO:** | Geógrafo |
| **EMAIL:** | tecnico1@csconsultoriaambiental.com.br | **EMAIL:** | tecnico2@csconsultoriaambiental.com.br |
| **CONTATO** | (43) 9 9980-0501 | **CONTATO:** | (43) 9 9867-1855 |
| | | | |
| **TÉCNICO (A):** | | | |
| **ATUAÇÃO:** | | | |
| **CREA SP:** | | | |
| **EMAIL:** | | | |
| **CONTATO** | | | |

| INFORMAÇÕES GERAIS | |
|---|---|
| ENDEREÇO: | Lat: 23°22'27.37"S<br>Long: 51°55'49.77"O |
| PROPRIETÁRIO: | HORTA COMUNITÁRIA GREVÍLEAS |
| NÚMERO DO CAR: | LOTE URBANO |
| ÁREA TOTAL DECLARADO CAR: | - |
| MÓDULOS FISCAIS: | - |
| RL (DECLARADA NO CAR): | - |
| REMANESCENTE DE VEGETAÇÃO NATIVA (DECLARADA NO CAR): | - |
| ÁREA CONSOLIDADA (DECLARADA NO CAR): | - |
| ÁREA DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA (DECLARADA NO CAR): | - |
| VEGETAÇÃO NATIVA – APP NASCENTE: | ☒ - PRESERVADA<br>☐ - PARCIAL<br>☐ - NÃO PRESERVADA |

## LOCALIZAÇÃO

**Figura 1 – MAPA DE SITUAÇÃO**



## DIAGNÓSTICO


No dia 18 de setembro de 2025, foi realizada uma visita técnica à nascente situada nas coordenadas geográficas Latitude: 23°22'27.37"S, Longitude: 51°55'49.77"O, com o objetivo de avaliar suas condições e verificar a viabilidade de implementação do Programa de Conservação de Nascentes pelo método solo-cimento. Durante a vistoria da propriedade da HORTA COMUNITÁRIA GREVÍLEAS, constatou-se que se trata de um 7 NASCENTES, sendo que 6 delas foi utilizado o método solo-cimento para proteção da mesma. A Área de Preservação Permanente (APP) ao redor da nascente foi avaliada como preservada, apresentando uma boa conservação de vegetação nativa ao entorno da nascente

Foram coletadas amostras de água para realização de **análises microbiológicas e químicas**, com o objetivo de determinar a qualidade da água **(ANEXOS)**.

## FOTOS

**Nascente Horta Grevíleas 1 – Método solo-cimento (dia 1)**









## CONCLUSÃO

A visita técnica realizada em 18/09/2025 permitiu constatar que a propriedade da Horta Comunitária Grevíleas apresenta boas condições de conservação ambiental. Das sete nascentes identificadas, seis já se encontram protegidas pelo método solo-cimento, demonstrando ações efetivas de manejo e preservação. A Área de Preservação Permanente (APP) está bem conservada, com vegetação nativa no entorno, garantindo proteção hídrica e ambiental. Conclui-se que há viabilidade para a implementação do Programa de Conservação de Nascentes também na nascente remanescente, potencializando a proteção e a sustentabilidade do recurso hídrico local.

# RECUPERAÇÃO DE NASCENTES

FICHA DO PRODUTOR

CS Consultoria Ambiental
Green Business

**HORTA COMUNITÁRIA**

**GREVÍLEAS**


**IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **EMPRESA:** | CS Consultoria de Soluções Ambientais | **RESPONSÁVEL TÉCNICO:** | Charles dos Santos |
| **CNPJ:** | 12.231.639/0001-67 | **PROFISSÃO:** | Engenheiro Ambiental e Agrônomo |
| **CONTATO:** | (43) 3356-9221 | **CREA-PR** | 148641/D |
| **ENDEREÇO:** | Rua Raja Gabaglia, 360 - Quebec | **TELEFONE:** | (43) 3356-9221 |
| **MUNICÍPIO/UF:** | Londrina/PR | **CELULAR:** | (43) 99636-4826 |
| **SITE:** | www.csconsultoriaambiental.com.br | **EMAIL:** | charles.santos@csconsultoriaambiental.com.br |
| | | | |
| **TÉCNICO (A):** | Beatriz Campos | **TÉCNICO (A):** | Igor Campos Holtz Leme |
| **ATUAÇÃO:** | Gestora Ambiental | **ATUAÇÃO:** | Engenharia Ambiental |
| **EMAIL:** | tecnico@csconsultoriaambiental.com.br | **EMAIL:** | tecnico1@csconsultoriaambiental.com.br |
| **CONTATO** | (43) 9 9980-0501 | **CONTATO** | (43) 9 9980-0501 |
| | | | |
| **TÉCNICO (A):** | Luciana Filadelfo de Jesus | **TÉCNICO (A):** | Rogério Gusmão Junior |
| **ATUAÇÃO:** | Engenheira Ambiental | **ATUAÇÃO:** | Geógrafo |
| **EMAIL:** | tecnico1@csconsultoriaambiental.com.br | **EMAIL:** | tecnico2@csconsultoriaambiental.com.br |
| **CONTATO** | (43) 9 9980-0501 | **CONTATO:** | (43) 9 9867-1855 |
| | | | |
| **TÉCNICO (A):** | | | |
| **ATUAÇÃO:** | | | |
| **CREA SP:** | | | |
| **EMAIL:** | | | |
| **CONTATO** | | | |

| INFORMAÇÕES GERAIS | |
|---|---|
| ENDEREÇO: | Lat: 23°22'27.37"S<br>Long: 51°55'49.77"O |
| PROPRIETÁRIO: | HORTA COMUNITÁRIA GREVÍLEAS |
| NÚMERO DO CAR: | LOTE URBANO |
| ÁREA TOTAL DECLARADO CAR: | - |
| MÓDULOS FISCAIS: | - |
| RL (DECLARADA NO CAR): | - |
| REMANESCENTE DE VEGETAÇÃO NATIVA (DECLARADA NO CAR): | - |
| ÁREA CONSOLIDADA (DECLARADA NO CAR): | - |
| ÁREA DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA (DECLARADA NO CAR): | - |
| VEGETAÇÃO NATIVA – APP NASCENTE: | ☒ - PRESERVADA<br>☐ - PARCIAL<br>☐ - NÃO PRESERVADA |

## LOCALIZAÇÃO

**Figura 2 – MAPA DE SITUAÇÃO**



## DIAGNÓSTICO


No dia 18 de setembro de 2025, foi realizada uma visita técnica à nascente situada nas coordenadas geográficas Latitude: 23°22'27.37"S, Longitude: 51°55'49.77"O, com o objetivo de avaliar suas condições e verificar a viabilidade de implementação do Programa de Conservação de Nascentes pelo método solo-cimento. Durante a vistoria da propriedade da HORTA COMUNITÁRIA GREVÍLEAS, constatou-se que se trata de um 7 NASCENTES, sendo que 6 delas foi utilizado o método solo-cimento para proteção da mesma. A Área de Preservação Permanente (APP) ao redor da nascente foi avaliada como preservada, apresentando uma boa conservação de vegetação nativa ao entorno da nascente

Foram coletadas amostras de água para realização de **análises microbiológicas e químicas**, com o objetivo de determinar a qualidade da água **(ANEXOS).**

## FOTOS

**Nascente Horta Grevíleas 2 – Método solo-cimento**







## CONCLUSÃO

A visita técnica realizada em 18/09/2025 permitiu constatar que a propriedade da Horta Comunitária Grevíleas apresenta boas condições de conservação ambiental. Das sete nascentes identificadas, seis já se encontram protegidas pelo método solo-cimento, demonstrando ações efetivas de manejo e preservação. A Área de Preservação Permanente (APP) está bem conservada, com vegetação nativa no entorno, garantindo proteção hídrica e ambiental. Conclui-se que há viabilidade para a implementação do Programa de Conservação de Nascentes também na nascente remanescente, potencializando a proteção e a sustentabilidade do recurso hídrico local.