RECUPERAÇÃO DE NASCENTES

FICHA DO PRODUTOR

CS Consultoria Ambiental
Green Business


LEONOR GALUCH

IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

EMPRESA:	CS Consultoria de Soluções Ambientais	**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**	Charles dos Santos
CNPJ:	12.231.639/0001-67	**PROFISSÃO:**	Engenheiro Ambiental e Agrônomo
CONTATO:	(43) 3356-9221	**CREA-PR**	148641/D
ENDEREÇO:	Rua Raja Gabaglia, 360 - Quebec	**TELEFONE FIXO:**	(43) 3356-9221
MUNICÍPIO/UF:	Londrina/PR	**CELULAR:**	(43) 99636-4826
SITE:	www.csconsultoriaambiental.com.br	**EMAIL:**	charles.santos@csconsultoriaambiental.com.br
TÉCNICO (A):	Beatriz Campos	**TÉCNICO (A):**	Igor Campos Holtz Leme
ATUAÇÃO:	Gestora Ambiental	**ATUAÇÃO:**	Engenharia Ambiental
EMAIL:	tecnico@csconsultoriaambiental.com.br	**EMAIL:**	tecnico1@csconsultoriaambiental.com.br
CONTATO	(43) 9 9980-0501	**CONTATO**	(43) 9 9980-0501
TÉCNICO (A):	Luciana Filadelfo de Jesus	**TÉCNICO (A):**	João Pedro Cristofolo Pessoa
ATUAÇÃO:	Engenheira Ambiental	**ATUAÇÃO:**	Engenheiro Ambiental e de Segurança do Trabalho
EMAIL:	tecnico1@csconsultoriaambiental.com.br	**CREA SP:**	5070886427/D
CONTATO	(43) 9 9980-0501	**EMAIL:**	Tecnico3@csconsultoriaambiental.com.br
		CONTATO	(43) 9 9980-0501

INFORMAÇÕES GERAIS	
ENDEREÇO:	Lat.: 23°22'40,01" S Long.: 52°04'10,89" O Maringá - PR
PROPRIETÁRIO:	Leonor Galuch
NÚMERO DO CAR:	PR-4115200-6E0AF97C31B44B9DB35C50E92605C006
ÁREA TOTAL DECLARADO CAR:	14,19 ha
MÓDULOS FISCAIS:	1,01
RL (DECLARADA NO CAR):	-
REMANESCENTE DE VEGETAÇÃO NATIVA (DECLARADA NO CAR):	0,36
ÁREA CONSOLIDADA (DECLARADA NO CAR):	-
ÁREA DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA (DECLARADA NO CAR):	-
VEGETAÇÃO NATIVA – APP NASCENTE:	☒ - PRESERVADA ☐ - PARCIAL ☐ - NÃO PRESERVADA

LOCALIZAÇÃO



DIAGNÓSTICO

Em 08/05/2025, a visita técnica avaliou a nascente (-23.376944, -52.074216) em Maringá, PR. A nascente apresenta vazão elevada, com posição favorável ao método solo-cimento, apesar de não estar em barranco. A APP é preservada, com boa arborização e faixa de largura adequada à legislação.

FOTOS

Nascente Leonor Galuch 1



PROPOSTA

Foi identificada uma nascente na propriedade apta a ser recuperada pelo método solo/cimento e para isso serão utilizados os seguintes materiais:

- ½ saco de cimento;
- 0,1 m³ de pedras rachão;
- 60 cm de cano PVC 100 mm com duas (2) tampas;
- 60 cm de cano PVC 3/4";
- 1,8 m de cano PVC 50 mm;
- 50 cm² de tela de mosquito.

CONCLUSÃO

A nascente é apta para recuperação com o método solo-cimento e intervenção protegerá a nascente, preservará a alta vazão e manterá a integridade da APP, contribuindo para a sustentabilidade hídrica e ambiental da propriedade.