RECUPERAÇÃO DE NASCENTES

FICHA DO PRODUTOR

CS Consultoria Ambiental
Green Business


Luiz Carlos Balan

IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

EMPRESA:	CS Consultoria de Soluções Ambientais	**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**	Charles dos Santos
CNPJ:	12.231.639/0001-67	**PROFISSÃO:**	Engenheiro Ambiental e Agrônomo
CONTATO:	(43) 3356-9221	**CREA-PR**	148641/D
ENDEREÇO:	Rua Raja Gabaglia, 360 - Quebec	**TELEFONE:**	(43) 3356-9221
MUNICÍPIO/UF:	Londrina/PR	**CELULAR:**	(43) 99636-4826
SITE:	www.csconsultoriaambiental.com.br	**EMAIL:**	charles.santos@csconsultoriaambiental.com.br
TÉCNICO (A):	Beatriz Campos	**TÉCNICO (A):**	Igor Campos Holtz Leme
ATUAÇÃO:	Gestora Ambiental	**ATUAÇÃO:**	Engenharia Ambiental
EMAIL:	tecnico@csconsultoriaambiental.com.br	**EMAIL:**	tecnico1@csconsultoriaambiental.com.br
CONTATO	(43) 9 9980-0501	**CONTATO**	(43) 9 9980-0501
TÉCNICO (A):	Luciana Filadelfo de Jesus	**TÉCNICO (A):**	João Pedro Cristofolo Pessoa
ATUAÇÃO:	Engenheira Ambiental	**ATUAÇÃO:**	Engenheiro Ambiental e de Segurança do Trabalho
EMAIL:	tecnico1@csconsultoriaambiental.com.br	**CREA SP:**	5070886427/D
CONTATO	(43) 9 9980-0501	**EMAIL:**	Tecnico3@csconsultoriaambiental.com.br
		CONTATO	(43) 9 9980-0501

INFORMAÇÕES GERAIS	
ENDEREÇO:	Lat: 23°21'40,28" S Long: 52°02'08,07" O Maringá - PR
PROPRIETÁRIO:	LUIS CARLOS BALAN
NÚMERO DO CAR:	PR-4115200-A584E8615E9C4148B511DD2425F4BE46
ÁREA TOTAL DECLARADO CAR:	21,14 ha
MÓDULOS FISCAIS:	1,51
RL (DECLARADA NO CAR):	-
REMANESCENTE DE VEGETAÇÃO NATIVA (DECLARADA NO CAR):	4,06 ha
ÁREA CONSOLIDADA (DECLARADA NO CAR):	17,03 ha
ÁREA DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA (DECLARADA NO CAR):	-
VEGETAÇÃO NATIVA – APP NASCENTE:	☒ - PRESERVADA ☐ - PARCIAL ☐ - NÃO PRESERVADA

LOCALIZAÇÃO



DIAGNÓSTICO

Em 08/04/2025, a visita técnica avaliou duas nascentes na propriedade. A nascente 1 (-23.363829, -52.032456) é difusa, sem formação em barranco, com fluxo disperso e presença de muitas raízes na área. A nascente 2 (-23.363019, -52.031443) possui proteção pré-existente, com estrutura funcional e fluxo hídrico estável.


FOTOS

Nascente Luis Carlos Balan 1





Nascente Luis Carlos Balan 2





CONCLUSÃO

A nascente 1 não atende aos critérios para recuperação com solo-cimento devido à sua natureza difusa. A nascente 2, já protegida, contribui para a conservação hídrica e preservação da APP na propriedade.