RECUPERAÇÃO DE NASCENTES

FIXA DO PRODUTOR

CS Consultoria Ambiental
Green Business


NAZARENO MARÓSTICA

IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

EMPRESA:	CS Consultoria de Soluções Ambientais	**RESPONSÁVEL TÉCNICO:**	Charles dos Santos
CNPJ:	12.231.639/0001-67	**PROFISSÃO:**	Engenheiro Ambiental e Agrônomo
CONTATO:	(43) 3356-9221	**CREA-PR**	148641/D
ENDEREÇO:	Rua Raja Gabaglia, 360 - Quebec	**TELEFONE:**	(43) 3356-9221
MUNICÍPIO/UF:	Londrina/PR	**CELULAR:**	(43) 99636-4826
SITE:	www.csconsultoriaambiental.com.br	**EMAIL:**	charles.santos@csconsultoriaambiental.com.br
TÉCNICO (A):	Beatriz Campos	**TÉCNICO (A):**	Igor Campos Holtz Leme
ATUAÇÃO:	Gestora Ambiental	**ATUAÇÃO:**	Engenharia Ambiental
EMAIL:	tecnico@csconsultoriaambiental.com.br	**EMAIL:**	tecnico1@csconsultoriaambiental.com.br
CONTATO	(43) 9 9980-0501	**CONTATO**	(43) 9 9980-0501
TÉCNICO (A):	Luciana Filadelfo de Jesus	**TÉCNICO (A):**	Rogério Gusmão Junior
ATUAÇÃO:	Engenheira Ambiental	**ATUAÇÃO:**	Geógrafo
EMAIL:	tecnico1@csconsultoriaambiental.com.br	**EMAIL:**	tecnico2@csconsultoriaambiental.com.br
CONTATO	(43) 9 9980-0501	**CONTATO:**	(43) 9 9867-1855
TÉCNICO (A):	João Pedro Cristofolo Pessoa		
ATUAÇÃO:	Engenheiro Ambiental e de Segurança do Trabalho		
CREA SP:	5070886427/D		
EMAIL:	Tecnico3@csconsultoriaambiental.com.br		
CONTATO	(43) 9 9980-0501		

INFORMAÇÕES GERAIS	
ENDEREÇO:	Lat: 23°32'08,88" S Long: 52°15'27,38" O
PROPRIETÁRIO:	Nazareno Maróstica
NÚMERO DO CAR:	PR-4117404-1377D074B0514D28A37CC78CB0737697
ÁREA TOTAL DECLARADO CAR:	121,00 ha
MÓDULOS FISCAIS:	7,56
RL (DECLARADA NO CAR):	2,21 ha
REMANESCENTE DE VEGETAÇÃO NATIVA (DECLARADA NO CAR):	6,11 ha
ÁREA CONSOLIDADA (DECLARADA NO CAR):	114,84 ha
ÁREA DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA (DECLARADA NO CAR):	-
VEGETAÇÃO NATIVA – APP NASCENTE:	☐ - PRESERVADA ☒ - PARCIAL ☐ - NÃO PRESERVADA

LOCALIZAÇÃO



DIAGNÓSTICO

Durante a visita técnica realizada no dia 14 de agosto de 2025 à propriedade localizada em Ourizona, Paraná, nas coordenadas -23.53617980753135, -52.24341690852537, foi avaliado o estado de conservação de duas nascentes no âmbito do Programa de Conservação de Nascentes da Cocamar. As nascentes, localizadas nas coordenadas -23.541024, -52.250455 (Nascente 1) e -23.542520, -52.250449 (Nascente 2), apresentam condições não críticas, mas requerem intervenções para garantir sua preservação a longo prazo. Ambas foram consideradas aptas para a aplicação do método solo-cimento, visando a estabilização do solo e a proteção dos recursos hídricos. A Área de Preservação Permanente (APP) associada às nascentes encontra-se parcialmente conservada, com sinais de intervenção antrópica e necessidade de ações para restauração da vegetação nativa

FOTOS

Nascente Nazareno Maróstica 1





Nascente Nazareno Maróstica 2





PROPOSTA

Foram identificadas duas nascentes na propriedade aptas a serem recuperadas pelo método solo/cimento e para isso serão utilizados os seguintes materiais:

- ½ saco de cimento;

- 0,1 m³ de pedras rachão;

- 15 cm de cano PVC 100 mm com duas (2) tampas;

- 15 cm de cano PVC 3/4";

- 15 cm de cano PVC 50 mm;

- 50 cm² de tela de mosquito.

CONCLUSÃO

A avaliação técnica confirmou a viabilidade de implementação do método solo-cimento nas nascentes 1 e 2, ao qual foi efetivado a aplicação com o objetivo de mitigar riscos de erosão e assegurar a qualidade da água. A condição parcialmente conservada da APP indica a necessidade de medidas complementares, como o reflorestamento com espécies nativas e o controle de atividades degradantes, para fortalecer a proteção ambiental da área. Recomenda-se o monitoramento contínuo das nascentes intervencionadas e a elaboração de um plano de recuperação da APP, alinhado aos objetivos do Programa de Conservação de Nascentes da Cocamar, para promover a sustentabilidade hídrica e a resiliência ecológica do ecossistema local.