

Threat Analysis Report

รายงานวิเคราะห์ไฟล์ Wallpaper แฝงมัลแวร์ที่ถูก
แพร่กระจายผ่าน Steam Workshop Community

21/06/2026

TLP:CLEAR





สารบัญ

สารบัญ	2
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร	3
การวิเคราะห์เชิงเทคนิค	4
Tactics, Techniques, and Procedures (MITRE ATT&CK)	6
Indicators of Compromise (IoCs)	7
แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และรับมือ	9
อ้างอิง (References)	10



บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานฉบับนี้เป็นการวิเคราะห์แคมเปญการแพร่กระจายมัลแวร์ขโมยข้อมูลผู้ใช้ที่ถูกแฝงมากับไฟล์ภาพหน้าจอประเภท Application Wallpaper ซึ่งตรวจพบตั้งแต่ช่วงปลายปี 2025 โดยผู้ไม่ประสงค์ดีได้แพร่กระจายผ่าน Workshop Community ของโปรแกรมปรับแต่งภาพหน้าจอชื่อดังอย่าง Wallpaper Engine โดยเป้าหมายของผู้ไม่ประสงค์ดีได้มุ่งเป้าไปที่ข้อมูลบัญชี Steam ของเหยื่อ รวมไปถึงอาจจะขยายผลไปยังการดำเนินการอื่น ๆ บนเครื่อง เช่น การใช้เครื่องของเหยื่อในการขูดเหรียญคริปโต หรือการเข้ารหัสเครื่องของเหยื่อด้วยแรนซัมแวร์ (Ransomware)

Wallpaper Engine เป็นโปรแกรมสำหรับปรับแต่งภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่รองรับระบบปฏิบัติการ Windows และ Android โดยเป็นโปรแกรมที่วางขายบนแพลตฟอร์ม Steam และได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก มีผู้ใช้งานรายวันประมาณ 1 แสนคน โดยภาพหน้าจอในโปรแกรมนี้ผู้ใช้งานสามารถที่จะออกแบบ สร้างภาพหน้าจอ และแชร์ให้ชุมชนของโปรแกรมได้หลากหลายรูปแบบ เช่น MP4, WebM, วิดีโอแบบอื่น ๆ, ภาพหน้าจอแบบที่ตอบโต้ได้ โดยสร้างและแก้ไขได้ผ่านตัวโปรแกรมโดยตรง และแบบสุดท้ายคือ Application wallpaper ที่ผู้สร้างสามารถพัฒนาโปรแกรมสำหรับใช้งานกับภาพหน้านั้น ๆ ได้ เช่น การทำภาพหน้าจอที่เป็นเกม ปฏิทิน โปรแกรมตรวจสอบระบบ หรือวิดเจ็ตที่ติดตามการใช้งาน CPU หรือ GPU

การที่ผู้ใช้งานสามารถที่จะสร้างโปรแกรมเล็ก ๆ ในรูปแบบของภาพหน้าจอและแชร์ให้แก่ผู้ที่สนใจในชุมชนนั้นกลายเป็นจุดที่ดึงดูดผู้ไม่ประสงค์ดีในการเผยแพร่มัลแวร์เพื่อขโมยข้อมูลของผู้ที่ดาวน์โหลดภาพหน้าจอ



การวิเคราะห์เชิงเทคนิค

สาเหตุของการโจมตี


เนื่องจาก Wallpaper Engine รองรับ Wallpaper ประเภท "Application" ซึ่งเป็น Standalone program ที่สามารถรันบน Windows ได้และ Steam Workshop ซึ่งทำหน้าที่เป็น hosting platform ให้ community ของโปรแกรมหรือเกมนั้น ๆ ใช้สำหรับ upload/download โดยไม่ได้มีการสแกนหรือตรวจสอบไฟล์ต่าง ๆ ที่ผู้ใช้อัปโหลด

เป้าหมายและผลกระทบของการโจมตี

จากเหตุการณ์ที่พบการเผยแพร่ระบุว่าเป้าหมายของผู้ไม่ประสงค์ดีนั้นคือเซสชันของบัญชี Steam ของเหยื่อ แต่ด้วยการแฝงไฟล์อะไรก็ได้มากับภาพหน้าจอ นั้นจึงพบภาพหน้าจออื่น ๆ ซึ่งมาพร้อมกับมัลแวร์แฝงอื่น ๆ เช่น โปรแกรมขุดคริปโตและโปรแกรมโหลดบอทเน็ต โดยเหยื่อส่วนมากอยู่ในประเทศจีน รัสเซีย และสิงคโปร์

ลำดับการโจมตี Attack Flow

- 1. Initial access:** เมื่อผู้ใช้งานเลือกภาพหน้าจอที่ต้องการจาก Steam Workshop ดาวน์โหลดและเรียกใช้งานภาพหน้านั้น ๆ ตัวโปรแกรมแฝงจะเริ่มการทำงานตัวเองทันที
- 2. Execution:** เมื่อตัวภาพหน้าจอที่ติดตั้งเริ่มทำงาน จะทำการสร้างไฟล์ Backdoor ที่ชื่อว่า Synaptics.exe ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะส่วนหนึ่งของมัลแวร์ที่ชื่อ DarkKomet ไว้ที่ C:\ProgramData\Synaptics\ และในเวลาเดียวกันไฟล์ ._cache_GAME1.exe จะเรียกใช้งานเกมตัวจริงซึ่งเป็นภาพหน้าจอ
- 3. Modified DLL:** ._cache_GAME1.exe นั้นทำหน้าที่สองอย่างพร้อมกัน ในขณะที่รันเกมก็จะดำเนินการติดตั้งไลบรารีระบบเวอร์ชันที่ปรับแต่งชื่อ AggregatorHost.dll พร้อมกับมัลแวร์อยู่ภายใน ไลบรารีที่ถูกดัดแปลงนี้มีเป้าหมายหลักคือ ค้นหาโปรแกรม Steam บนคอมพิวเตอร์และค้นหาข้อมูลประจำตัวบัญชีของเหยื่อ
- 4. Data exfiltration and C2:** ไฟล์ AggregatorHost.dll ที่เป็นอันตรายจะส่งข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งหมดไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่ควบคุมโดยผู้ไม่หวังดีเมื่อควบคุมเซสชันของเหยื่อได้แล้ว ผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถใช้บัญชีของเหยื่อเพื่ออัปโหลดวอลเปเปอร์ที่เป็นอันตรายเพิ่มเติมไปยัง Steam Workshop ได้อีกด้วย



[ภาพที่ 1 แผนภาพลำดับการโจมตี]

```

lpMem = &address_data;
data = parsing("SDL_app", "Steam");
if ( lpMem != &address_data )
    break;
copy_data = data;
if ( data )
{
    while ( 1 )
    {
        lpMem = "steam.exe";
        steam_process_log = process_log(&lpMem, 0, 1);
        if ( lpMem )
            heap_free(lpMem);
        copy_steam_data = steam_process_log;
        if ( !steam_process_log )
        {
            lpMem = "steamchina.exe";
            steam_process_log = process_log(&lpMem, 0, 1);
            if ( lpMem )
                heap_free(lpMem);
            copy_steam_data = steam_process_log;
        }
    }
    if ( copy_steam_data > 0 )

```

[ภาพที่ 2 ซอร์สโค้ดของมัลแวร์ที่ดำเนินการค้นหาโปรแกรม Steam]



Tactics, Techniques, and Procedures (MITRE ATT&CK)

MITRE ATT&CK คือฐานความรู้ที่รวบรวมและจัดหมวดหมู่กลยุทธ์และเทคนิคต่างๆ ที่ผู้ไม่ประสงค์ดีใช้ในการโจมตีทางไซเบอร์ โดยอ้างอิงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เพื่อให้ฝ่ายป้องกันสามารถเข้าใจและรับมือกับภัยคุกคามได้ดียิ่งขึ้น

Tactic	Technique ID	Technique Name
Initial Access	T1195.002	Supply Chain Compromise: Compromise Software Supply Chain
Execution	T1204.002	User Execution: Malicious File
	T1059	Command and Scripting Interpreter
Defense Evasion	T1574.002	Hijack Execution Flow: DLL Side-Loading
	T1036.005	Masquerading: Match Legitimate Name or Location
Credential Access	T1539	Steal Web Session Cookie
Collection	T1005	Data from Local System
Command and Control	T1071.001	Application Layer Protocol: Web Protocols
Exfiltration	T1041	Exfiltration Over C2 Channel



Indicators of Compromise (IoCs)

Indicators of Compromise (IoCs) คือ ร่องรอยหรือหลักฐานทางดิจิทัลที่บ่งชี้ว่าระบบหรือเครือข่ายอาจถูกบุกรุกโดยผู้ไม่หวังดีซึ่งทาง สกมช. ได้มีการแบ่งปันข้อมูล IoCs ผ่านทางแพลตฟอร์ม MISIP (Malware Information Sharing Platform) เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เรียบร้อยแล้ว โดยมีร่องรอยที่สามารถตรวจสอบได้ดังนี้

ร่องรอยที่สามารถตรวจสอบได้:

IOC	Type
95856f2ce428c728d9781d3296558068	File Hash MD5
af080780cca2acd1d082ce01e7cc346a	File Hash MD5
c133c3dd9f7d6934598025047df41abf	File Hash MD5
d1693bbff456ae8fa3360446706df6da	File Hash MD5
8c2cc585ad8a13a72a704c0fda0c9854	File Hash MD5
b9fa763a53da3eea742d0f3c845a8c09	File Hash MD5
ded08ae5df7f1b12e5fdb767dbbed0b1	File Hash MD5
20965254e29104986e11939decd39549	File Hash MD5
18dedc0009f0927cba6425c84cce9883	File Hash MD5
0f4f01c6d495abb37403072dd017ce8d	File Hash MD5
5620f01284329f561b1839a36be55355	File Hash MD5
fe1f6485013cd5e6d5cf718049b0b8d6	File Hash MD5
hxxp://202.144.192[.]29	C2 Server URL
hxxp://202.144.192[.]29/audit.php	C2 Server URL
hxxp://202.144.192[.]29/download2/The mes2.zip	C2 Server URL
hxxp://120.48.156[.]17	C2 Server URL
hxxp://120.48.156[.]17/ey.php?ka=user1 &id	C2 Server URL
hxxp://brightly[.]to	C2 Server URL
hxxp://brightly[.]to/download2/Themes2 .zip	C2 Server URL



hxxps://www.dropbox[.]com/s/zhp1b06i mehwylq/Synaptics.rar?dl=1	C2 Server URL
hxxps://docs.google[.]com/uc?id=0BxsM XGfPIZfSVzUyaHFYVkJxeFk&export=dow nload	C2 Server URL



แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และรับมือ

การเฝ้าระวัง (Monitoring)


- ตรวจสอบขนาดของไฟล์ภาพหน้าจอประเภท Application ที่มีขนาดไฟล์ผิดปกติกว่าไฟล์ภาพหน้าจออื่น ๆ
- เฝ้าระวังไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาซึ่งมี Archive ที่มีรหัสผ่านอยู่ใน Package หรือมี Password ฝังอยู่ใน Archive name / JSON config
- ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของไฟล์ภายในระบบอย่างเช่น AggregatorHost.dll ที่ถูกแก้ไขหรือติดตั้งใหม่
- เฝ้าระวัง Network Connection ออกไปยัง IP ที่ไม่คุ้น โดยเฉพาะหลังจากติดตั้งภาพหน้าจอใหม่

การป้องกัน (Prevention)

- ระวังหรือไม่ดาวน์โหลดภาพหน้าจอจากผู้สร้างที่ดูไม่น่าเชื่อถือ มียอดดาวน์โหลดหรือรีวิวที่น้อย
- สแกนไฟล์ภาพหน้าจอที่ดาวน์โหลดมาทุกครั้ง ก่อนเรียกใช้งาน
- เปิดใช้งานระบบ MFA สำหรับบัญชีต่าง ๆ เพื่อป้องกันการถูกขโมยบัญชี
- ติดตั้ง/เปิดใช้งานระบบป้องกันมัลแวร์ต่าง ๆ บนเครื่อง

การรับมือ (Response)

- แยกอุปกรณ์ที่ติดเชื้อ: หากตรวจพบการบุกรุก ให้รีบตัดการเชื่อมต่อเครื่องที่มีการบุกรุกนั้นออกจากเครือข่ายเพื่อป้องกันการส่งข้อมูลไปหาผู้ไม่ประสงค์ดี
- ตรวจสอบกิจกรรม: ตรวจสอบว่าเซสชันของ Steam นั้นถูกขโมยไปแล้วหรือไม่ ผ่านการตรวจสอบกิจกรรมล่าสุดบน Steam
- ดำเนินการลบมัลแวร์: ลบไฟล์ภาพหน้าจอที่ติดเชื้อและไฟล์ที่ถูกสร้างโดยมัลแวร์ พร้อมทั้งดำเนินการสแกนหาไวรัสบนเครื่องแบบ Full scan, เปลี่ยน Steam password และ Email password
- ฟื้นฟูระบบ: Restore ไฟล์ระบบที่ถูกแก้ไขจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ



อ้างอิง (References)

1. securelist's blog "Dozens of malicious wallpapers found on Steam Workshop: gamers' accounts at risk"
<https://securelist.com/dozens-of-malicious-wallpapers-found-on-steam-workshop/120186/>
2. Kaspersky's Press Release "Kaspersky discovered a malware campaign targeting Steam users through infected wallpaper"
<https://www.kaspersky.com/about/press-releases/kaspersky-discovered-a-malware-campaign-targeting-steam-users-through-infected-wallpaper>



แบบประเมินรายงานข่าวกรองไซเบอร์

<https://dg.th/nsexlfob5>

จัดทำโดย

ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูลภัยคุกคามทางไซเบอร์ สำนักประสานงาน

ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

โทร: 02 114 3531 อีเมล: cti_misp@ncsa.or.th