Threat Analysis Report

รายงานวิเคราะห์ Ransomware และกลุ่มผู้ไม่หวังดี Black Basta

03/11/2025

TLP:CLEAR

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
๑๒๐ ชั้น ๗ อาคารซี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ อีเมล saraban@ncsa.or.th

สารบัญ

สารบัญ 2
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 3
Threat Actor Profile 4
การวิเคราะห์เชิงเทคนิค 5
Technique Tactics and Procedures (MITRE ATT&CK) 7
Indicator of Compromise (IOCs) 8
แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และรับมือ 17
อ้างอิง (References) 18

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานฉบับนี้เป็นการวิเคราะห์**มัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware)** และ**กลุ่มผู้ไม่หวังดี**ที่ใช้ชื่อกลุ่มว่า **"Black Basta"** ซึ่งคาดว่ามีความเกี่ยวข้องกับรัสเซีย โดยรายงานนี้ได้วิเคราะห์จากหลายเหตุการณ์การโจมตี รวมไปถึงเหตุการณ์ที่นำไปสู่การถูกฟ้องร้องและการถูกปรับของเหยื่อ

Black Basta คือกลุ่มผู้ไม่หวังดีที่ทำการโจมตีโดยมีจุดประสงค์หลักคือการขโมยข้อมูลและเรียกค่าไถ่ นอกจากนี้ในขั้นตอนต่าง ๆ ของการโจมตียังมีการใช้เทคนิคที่หลากหลาย เช่น การเข้าถึงจากการทำ Spear Phishing/Spam Phishing, การใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ระบบ, การใช้เครื่องมืออย่าง QakBot, RClone และ Cobalt strike โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเอกชนและหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ

มัลแวร์ **Black Basta Ransomware** เป็น Ransomware-as-a-Service (RaaS) ซึ่งหมายความว่ามีการเปิดให้กลุ่มพันธมิตรอื่นสามารถนำไปใช้ได้ โดยไม่ได้จำกัดเพียงกลุ่มเดียว จุดเด่นของ Black Basta คือรูปแบบการโจมตีแบบ Double Extortion ซึ่งจะขโมยข้อมูลของเหยื่อก่อนแล้วจึงเข้ารหัสข้อมูลเพื่อเรียกค่าไถ่อีกครั้งหนึ่ง

Threat Actor Profile

Black Basta Ransomware เป็นกลุ่มที่มีลักษณะแบบ Ransomware As A Services และมีความเชื่อมโยงกับรัสเซียได้ถูกพบเมื่อเดือนเมษายน 2022 ซึ่งได้มีการกำหนดเป้าหมายไปยังอุตสาหกรรมเอกชนและหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญมากกว่า 500 แห่ง รวมถึงองค์กรด้านการดูแลสุขภาพในอเมริกาเหนือ ยุโรป และออสเตรเลีย จากรายงานของ Elliptic ได้วิเคราะห์ว่า Black Basta ได้รับเงินค่าไถ่อย่างน้อย 107 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ต้นปี 2022 จากเหยื่อมากกว่า 90 ราย ซึ่งได้รับการจ่ายค่าไถ่ที่มากที่สุดที่ได้รับคือ 9 ล้านดอลลาร์ และค่าไถ่อย่างน้อย 18 รายการเกินกว่า 1 ล้านดอลลาร์ ค่าไถ่โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 1.2 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเหยื่อส่วนใหญ่อยู่ในภาคการผลิต วิศวกรรม และการก่อสร้าง และภาคการค้าปลีก โดยเหยื่อ 61.9% อยู่ในสหรัฐอเมริกา, 15.8% ในเยอรมนี และ 5.9% ในแคนาดา

กลุ่มที่ใช้งาน Black Basta ได้ใช้เทคนิคในการเข้าถึงเบื้องต้นทั่วไป เช่น การทำฟิชชิ่งและการใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ต่าง ๆ จากนั้นจึงใช้รูปแบบเรียกค่าไถ่สองครั้ง (double-extortion model) ทั้งการเข้ารหัสระบบและการขโมยข้อมูลของเหยื่อ โดยทั่วไปแล้ว ผู้ไม่หวังดีจะไม่ได้ทำการทิ้ง Ransom Note แบบปกติเอาไว้แต่จะบันทึกจะให้รหัสเฉพาะไว้และให้เหยื่อติดต่อกับกลุ่มแรนซัมแวร์ผ่าน URL .onion (เข้าถึงได้ผ่าน Tor Browser) ซึ่งบันทึกค่าไถ่จะให้เวลาเหยื่อ 10 ถึง 12 วันในการจ่ายค่าไถ่ก่อนที่จะเผยแพร่ข้อมูลของเหยื่อบนเว็บไซต์ TOR ของ Black Basta ที่ชื่อ Basta News

การวิเคราะห์เชิงเทคนิค

Attack Flow

1. **Initial Access:** ในขั้นของการเข้าถึงนั้นทางกลุ่ม Black Basta ได้มีเทคนิคหลากหลาย อาทิ เช่น การทำ Spear Phishing, การใช้ QakBot, การเข้าถึงผ่านการใช้ช่องโหว่ เช่น CVE-2024-1709, การใช้งาน Valid Credential ที่เกิดการรั่วไหล, การส่งอีเมลสแปม ฟิชชิ่งเป็นจำนวนมาก รวมถึงทั้งการปลอมเป็นฝ่ายไอทีและหลอกล่อให้เหยื่อโหลดโปรแกรม ประเภท remote access เพื่อให้ผู้ไม่หวังดีเข้าถึงเครื่องเหยื่อ
2. **Discovery and Execution:** กลุ่มผู้ไม่หวังดีมักที่จะใช้งานเครื่องมืออย่างเช่น SoftPerfect สำหรับการทำ Network Scanning (netscan.exe) และมีการพบว่าในหลายเหตุการณ์ ผู้ไม่หวังดีได้ใช้ไฟล์ที่ถูกตั้งชื่อให้ดูเหมือนไม่อันตรายอย่างเช่น Intel หรือ Dell ซึ่งมักถูกวาง ไว้ในไดร์ฟ C:\
3. **Privilege Escalation:** กลุ่มผู้ไม่หวังดีจะใช้เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล Credential ของเหยื่ออย่างเช่น Mimikatz สำหรับนำไปยกระดับสิทธิ์ นอกจากนี้ยังพบว่ามีการใช้ ประโยชน์จากช่องโหว่ ZeroLogon, NoPac และ PrintNightmare เพื่อยกระดับสิทธิ์ใน Local และ Windows Active Domian
4. **Lateral Movement:** กลุ่มผู้ไม่หวังดีมักจะใช้เครื่องมืออย่างเช่น BITSAdmin และ PsExec ควบคู่ไปกับ Remote Desktop Protocol สำหรับการทำ Lateral movement ในบางครั้ง ก็พบเครื่องมืออย่างเช่น Splashtop, Screen Connect และ Cobalt Strike beacon สำหรับช่วยในการทำ Remote access และ Lateral movement
5. **Exfiltration and Encryption:** ในขั้นตอนของการขโมยข้อมูลนั้น ผู้ไม่หวังดีจะใช้ เครื่องมืออย่าง RClone สำหรับช่วยในการขโมยข้อมูลก่อนที่จะเริ่มทำการเข้ารหัสข้อมูล ของเหยื่อ นักวิจิยด้านความมั่นคงไซเบอร์ได้ระบุว่า กลุ่มผู้ใช้ Black Basta นั้นได้ใช้งาน PowerShell เพื่อทำการปิดการใช้งานโปรแกรมความปลอดภัยต่าง ๆ หรือในบางครั้งก็ได้ใช้ เครื่องมือที่เรียกว่า BlackStab สำหรับการปิดการใช้งาน Endpoint Detection and Response (EDR) หลังจากที่ปิดการใช้งานโปรแกรมป้องกันแล้ว ผู้ไม่หวังดีจะเริ่มการเข้ารหัส ข้อมูลเหยื่อด้วยอัลกอรึทึม ChaCha20 ที่มีคีย์สาธารณะ (Public Key) แบบ RSA-4096 โดยเมื่อข้อมูลถูกเข้ารหัสไฟล์จะมีนามสกุล .basta หรือนามสกุลแบบสุ่ม จากนั้นสร้างไฟล์ Readme.txt เอาไว้ พร้อมทั้งใช้เครื่องมือ vssadmin.exe ในการลบ volume shadow copies เพื่อป้องกันการกู้คืนระบบ



[แผนภาพการโจมตีจากเหตุการณ์จริงในปี 2023]

Technique Tactics and Procedures

(MITRE ATT&CK)

MITRE ATT&CK คือฐานความรู้ที่รวบรวมและจัดหมวดหมู่กลยุทธ์และเทคนิคต่างๆ ที่ผู้ไม่หวังดีใช้ในการโจมตีทางไซเบอร์ โดยอ้างอิงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง เพื่อให้ฝ่ายป้องกันสามารถเข้าใจและรับมือกับภัยคุกคามได้ดียิ่งขึ้น

Tactic	Technique ID	Technique Name
Initial Access	T1566	Phishing
	T1566.004	Phishing: Spearphishing Voice
	T1190	Exploit Public-Facing Application
Privilege Escalation	T1068	Exploitation for Privilege Escalation
Defense Evasion	T1036	Masquerading
	T1562.001	Impair Defenses: Disable or Modify Tools
Execution	T1204	User Execution
	T1059.001	Command and Scripting Interpreter: PowerShell
Impact	T1490	Inhibit System Recovery
	T1486	Data Encrypted for Impact

Indicator of Compromise (IOCs)

Indicators of Compromise (IOCs) คือ ร่องรอยหรือหลักฐานทางดิจิทัลที่บ่งชี้ว่าระบบหรือเครือข่ายอาจถูกบุกรุกโดยผู้ไม่หวังดี ซึ่งทาง สกมช. ได้มีการแบ่งปันข้อมูล IOCs เหล่านี้ผ่านทางแพลตฟอร์ม MISP (Malware Information Sharing Platform) เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เรียบร้อยแล้ว โดยมีร่องรอยที่สามารถตรวจสอบได้ดังนี้

ร่องรอยที่สามารถตรวจสอบได้:

IP Address

45.63.1.88

144.202.42.216

144.202.38.240

185.244.216.102

179.60.149.5

170.130.165.73

45.11.181.44

66.42.118.54

79.132.130.211

104.255.220.21

65.181.111.9

213.108.22.46

94.228.169.123

178.236.247.73

149.248.76.130

23.81.246.14

192.52.166.141

Domain

databasebb.top

bastad5huzwkepdixedg2gekg7jk22ato24zyllp6lnjx7wdtyctgvyd.onion

aazsbsgya565vlu2c6bzy6yfiebkcbtvvcytvolt33s77xypi7nypxyd.onion

stniiomyjliimcgkvdszvgen3eaaoz55hreqqx6o77yvmpwt7gklffqd.onion

orders44vz5yl7y6xajzxsdo2n6niaqu73ty4tx6ncwqnc752yzae4ad.onion

bestflowers247.online

matrixtcFJHPDblmt2rg.network

matrix.bestflowers247.online

betterbossing.com

appconfigdev.com

cloudnetrecovery.com

itechnetworkbd.com

techservconsult.com

thefetchapi.com

docu-duplicator.com

posetoposeschool.com

blazingradiancesolar.com

Moereng.com

Exckicks.com

SHA-1

a996ccd0d58125bf299e89f4c03ff37afdab33fc

ff57cda4829978d8b6f7f1f31356f291b37acaa6

fde1579fe21407b14c803ce472d39dece44fa640

f70a68cb9c9548e644b14fa7f6af0e86cd3720ed

f607fe3750a01bf778c72f67feedeabac50e39e1

f5ef789c9faa54e39fdf5392eb072f6f39fd6cab

f562348d01bde3e3d4af3ebdf6cd74121222ad3e

f30fe1945291dd09770a0886c0f984e0d7e44850

f269ddffa7a741c879d712d7009a112402aaa0b2

f0edb016733e67cda8d0bdf60ed036c90dc5dc4d

ec1408f8cfb118ab3f0a2c8ffe411f5bf2f94091

ebc0863d9b5296ba6f923eb784872c4b2ae26a36

e6868b55afbc3279ae4cd81ae9a9528ac2063b99

e5ba4839853c118e20fd59ec99216d64548accc3

e46a78ef1ac84a0a5ff81fec20c1c4bb1a882eab

dfd3cb8070999ddc09e87d1603bbdc0bb79c34f5

df1c7a2b6e79b4739b35dfae7f6294d26365fe28

ded15a2c5b75b8ff1256e35c0d6f270f9bc0ec3e

de355b70f27a6d6a899daf17a5fa98b7ad6a4f4f

db497b95c79e41212577db0ba06777b62db209ff

dad124d9700e973dd9a7f654fe03783b43264cd8

d9e452495d6d90465a3bbec3cad5ec921242e21e

d6a29e373bb094cdc5ff9d403f5791024ca559bb

d442065cd24ee151b2890b214ae09d1dc76c5011

d32e44f7e04a8c84e7159ed020dcf26b6e51416e

ce043b1a6906a69aa1a82bfbbedda53fb86205d1

cb41d4512b2ecedda63b2c273e5af15a8dd90da1

cb2ca7306b8df952a4135b1f3c0b29b82a85a065

c6497099760d5badb5b2bf800bf8d502b486f36d

c5dbae856d81bb1c1df14160db219158e3a045a1

c4b7d00b14abb3b7c98cdcd50e95332959909784

c420f58eb9822a8550b37ec33175b0e88d18ab44

c3742b6251c5ac1769767c550a8a89b156898375

bcc5f688ffbde19923c90a61e12f1bc4d8094f5b

ba1a39bcedd7ddc7f069e96e220035d5c4844d32

b95c516bce5ff142acbe27db112d2e7e07fce3f8

b77875ba47716cc7f05ec86c02467b486c222563

b2cc8f434e6fb012dbdae89d7c8b1d8ea95a7ad3

b075ae2ecd30f9716911c707e2dbdcc261c9735e

afec262477d24c9bd40fa3aad3a8a2fa4900e4bd

abc6420dab7630472cb1d6e0a2619f19e007962f

ab72e3c2c6b7ee7c6d075a120d8a867091158478

aa644941c54bf7e76ff20ba6fc208c176ed865a0

aa54013aeb502b4a936331deb76a6411f1f1ade7

aa4bf9c81235757291517154d9884b57eaa3bd4b

a839f034fca187c7f7ab9a68c9b24a45e7a3ea40

a6699abff7b82cd1d25ec704ee2258a671816b00

a61bfc3b133116463d6a8fc43e0f0d3e781589ee

a3c0d50d743a0b6aeff4db45e8ca2c1c708156d5

a3a791a550bc6cedaf8d9f654137b5ff6fa562e7

a23f991ebffff8e534e65495793618310457eed0

9e24c4e231b93142419ac20e58dd71388f7d8ab7

9d7da836b2374f95ea647bf1c33fa26d279ffd5c

9bcb241f07654ecefaf58aca39e44fa0790c4668

9aa3e3b4374693f6ae972494b9589b5b97fe39c5

9a2255123befedc1932f22feed1cc26e245f158a

988fc0d23e6e30c2c46ccec9bbff50b7453b8ba9

97efc80a2e771a20fe00d67d7883323a446c38dc

97e360b73616b8a4acf253eb5979958c65e96e76

96b24cfafc899c611fbf10cd71c2ea164d494498

96171852a5f058519de4c5f26057da4a09a36ce8

95d4b880698accfff08734644600c93f2a104c74

959da0fb174a8e4db238d08a3f5076a2f43c0f25

9468012acf6df7a0e593f41e0da8123f541277df

919c33adb648ce13ee8bd7c11bffbfd836936c00

9084f80c81c320dc696b0e134c34778ff21ef5e0

8ec6dd9509451e038c883b8ddf8f43706b93f901

8e98f5ffeebbf4c2101a2d1f80d3b2f5b2a2b779

8d7ce314adb046f98f1d0abfb8e951884de183da

8af8c027cb0f56b6775115383f4d5bdf010a6352

892f2bd2f7582a6a8a98bc5e8c3876f6ec7a5af0

88ae66f949e2ee06890f4ded031cb5bb1db36c10

84e388acc4c32e2e0aa754902bb0931cbd4cc4ee

829401a6d4061bd41dc07a56005f80a05c46a732

80a973c3da41c6479cc9d7036090adc1264c02a4

7b076fecb16a343cb488d034a2807b9e264616f0

7af4b47c19a433a77c8060e928853464433cd3d6

79ce29609ca633f7ab3fd9cecf147a8ba58ba6a8

78b8c5e115da2838db31f7313eee0fb3b02f3f91

78227f3a159478bd377add728d206675aa3963a6

77e869d2cdb86aea090f14a444e0d1ee39e5cd68

76053ee8c572b2cae49843ff6450fe2b75f0e4ec

717901e4fdbe9a3e69aacec943e3fef9f6fe880e

6fe84c129f76d309032e26aba3c33ba0b64172e8

6f63cfd1239b97fa6e51bda2cbfeb75d7ef8c558

6dacf7e2b65ed65fc5fb132c9fdc483620a29806

6ce0a97038ee51dc579409eb33c3e370f200c047

6acfbb3c2ea50fd90c2d4f75e2f3ac7f6564487e

69e837896d501bd8dc2bc9043421cdd2f75478a9

68bee72acfd5371b1122490bd072228ceb672cef

67aacef9422498071ed7395fdd2cd0538e2c9fee

66aff0c5f1bd49cbf08a427b4764ca6e9ef5785e

66303b6eae62c18556d18012d5e7dead0c7c7b3a

62f8788e8fac62d0faf75c5debdf8375f272609e

613caff760da9b0f5d2f948bf2cd1d6f046cd005

6072dffc994f5ab22a4b7320d9caba21b137b34b

5f080d7290fdf743e1392991124b722a7c6921ff

5e75c057e25c43d0cf003088abc1c3468f917867

5da94b438de46224200d89510121e2ef0f637015

5d430461fa3aabc094e3db9e91b69f703b9e94cb

5a59f2ef0e4b7adbc0780748063d5cee64f8a1a6

57d2f9cc6f11cdffde757fac79fe398192364c17

5788c6ce7f3a9a28e55b137a51b761bd6c4fc40c

56af94995d5336302c86fc492afd3969c4eb33c8

5658a84dbc703aac52e4df4c9912572b322cd62a

54d3d706d65e3d529cf81eadacbbd5b8de4cb43a

54cee4272bbd4bdd774214f76143331f374201ed

4db627cff2af5de1f7ceec1ad1125a4a9dcefdab

4da6fef533b37a12ed1e357df66802de29c1ab5c

4d74de5d8a269eb22bdc2ab3563d7fd4f819d1a9

4b03914c7cbb4bc61e6097846e3cc49bad153140

4975bcdee32d06a04701f578d0a38d7ed7614ed3

44409df06ee5d7a95c18a4823f52e10fa75afaa5

41c37321b305f05c38c61e7423216e4b42f9a4bf

40122f34140303cef9883d73ba69e53ccf39d6c0

3f4ad39c829f9ee919a6304faf439000686f93e2

3dd1b9f3dc6fc02af5919453d22d635c251998a9

3c92dc7f262b8261e25580397038b1704d8c3309

3758f502cdfda460b72b74ecd39c9e509955df6e

3699d1e8d42e18cd40c81daf683fe9feb32e7331

3676e7009f6860667d6aa43810a8161b218dc15d

35c3e82d8c15b8a95aaca126779b61b16a703690

357419f9f553b44d84f05f8426f7123305fc7535

327847bcece765728abb142b482bafdc5442cc58

2eda4e6246f9dcb28b7886d9731a478d818884d7

2d3bc2856c015914f2856331a0315298f3c34b0c

2d0e694de0833b228722228ef7520d553db35ff5

2be1be4d8781d29c9fa49720408769d14864b087

2bbc7301056a3479106c53e0f131cfda6836bd23

2b7aec03db17f9a274bc4a18a8e1f07d5cbe9ff1

2a232f2522da3fe7089d46a634741d29826520cf

29fcae649c1421dccd0bdf253869257d633052ee

29aef3c31e2371e1572b54a10c66b2ecd5d4dc02

289f9fba2266eb0479899f30c54e1f8bff3e3467

287f1058a3272acf3075777ef523d1d9a93b34a3

287dca5b16df751bfb0bcf0c33a01bb384fc7ca5

286c1ad277a337938d6b962d036969eeafe449e6

26ab576a0abf7085ecf6321a311a7b3088ee48ae

23e0ca5808d3d3c3e4d9a3b5a9c012488d0abb28

21d92fb5aa818f9e4c4f17287630c17e47c3cb23

2055f2597dc75bb7ad444ad5a307360d372569e0

1e2e8860d5f7a73f921f6bc4e4247bcc2ed2afa3

1b159fbbb46b796af684b9aa012abac5efbfa64d

12b3b7b9ff68d1cb406f41cb352e8b82a01a7689

125f0459d0ad317da34e2d3301ae460844183fe5

0dd27a3e30b3cbacf337c6ac0e460bded7162415

0daae99f60eb00b2353a5e5194b3d3c01f9bf176

0caff508627beadb48a3c662f0f476e03c085604

0bb88b80294f3f13570b3b1f074b14a9cc7fa260

0a6e4a9bc84ae988f2a3d2d41816cf29dff5f46d

06e0c9440ccd755c2613ace21447841f0fbb4e2e

แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน และรับมือ

การเฝ้าระวัง (Monitoring)

- ติดตามการแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิด: ให้ความสำคัญกับการแจ้งเตือนจากระบบความปลอดภัยต่าง ๆ การเข้าใช้งานจากเวลาหรือสถานที่ที่ผิดปกติ หรือการย้ายไฟล์จำนวนมากพร้อมกัน
- ติดตามการใช้งานเครื่องมือ Remote Access: เช่น RDP หรือ AnyDesk ที่ไม่ได้รับอนุญาต เพราะกลุ่มผู้ไม่หวังดีมักใช้ช่องทางเหล่านี้แพร่กระจายภายในเครือข่าย

การป้องกัน (Prevention)

- อัปเดตแพตช์โดยด่วน: ดำเนินการติดตั้งแพตช์ความปลอดภัยล่าสุดของระบบต่าง ๆ เพื่อเป็นการปิดช่องโหว่ที่เป็นที่รู้จัก
- จำกัดสิทธิ์ผู้ใช้และผู้ดูแลระบบ: พิจารณาให้ใช้หลักการ Least Privilege เพื่อจำกัดความสามารถของผู้ดูแลและผู้ใช้งานทั่วไป และลดผลกระทบหากบัญชีถูกยึดครอง
- ใช้การยืนยันตัวตนหลายขั้นตอน (MFA): พิจารณาบังคับใช้การยืนยันตัวตนหลายขั้นตอนโดยเฉพาะสำหรับ VPN และ Remote Access ทั้งหมด
- สำรองข้อมูลให้ปลอดภัยและทดสอบการกู้คืนจริง: เก็บ backup ไว้นอกระบบหลัก (offline หรือ immutable) และจัดให้มีการซ้อมกู้คืนเป็นประจำ
- เสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านไซเบอร์: จัดการฝึกอบรมพนักงานให้รู้จัก phishing และไฟล์แนบอันตราย

การรับมือ (Response)

- แยกอุปกรณ์ที่ติดเชื้อ: หากตรวจพบการบุกรุก ให้รีบตัดการเชื่อมต่อเครื่องที่มีการบุกรุกนั้นออกจากเครือข่ายเพื่อป้องกันการแพร่กระจาย
- เก็บหลักฐานทางดิจิทัล: รักษาสภาพของเครื่องที่ติดเชื้อไว้เพื่อการวิเคราะห์หาสาเหตุและสืบสวน (Digital Forensics)
- กู้คืนระบบ: กู้คืนระบบจาก Backup ที่ปลอดภัยหลังจากได้รับการยืนยันว่าได้ทำการอัปเดตความปลอดภัยและแก้ไขช่องโหว่ต่าง ๆ พร้อมทั้งรีเซ็ตรหัสของบัญชีที่ถูกใช้ในการโจมตีเรียบร้อยแล้ว
- รายงานเหตุการณ์: แจ้งเหตุการณ์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในองค์กรและหน่วยงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

อ้างอิง (References)

1. CISA's Cybersecurity Advisory "#StopRansomware: Black Basta"
   https://www.cisa.gov/news-events/cybersecurity-advisories/aa24-131a
2. BushidoToken Threat Intel blog "Lessons from the BlackBasta Ransomware Attack on Capita"
   https://blog.bushidotoken.net/2025/10/lessons-from-blackbasta-ransomware.html
3. SentinelOne Article "Black Basta Ransomware: In-Depth Analysis, Detection, and Mitigation"
   https://www.sentinelone.com/anthology/black-basta/

แบบประเมินรายงานข่าวกรองไซเบอร์

https://dg.th/nsexlfob51

จัดทำโดย

ฤทธิ์นภา ประเสริฐศรี

ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูลภัยคุกคามทางไซเบอร์ สำนักประสานงาน
ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
โทร: 02 114 3531 อีเมล: cti_misp@ncsa.or.th