


01 天然裂缝指示属性与井轨迹叠合

泸201H5

O3w参考层位：MCANT属性与提取骨架




平面叠合采用现有坐标及去带号假设，投影基准仍待确认。参考层位解释线不等于已验证的天然裂缝。

02 天然裂缝指示属性与井轨迹叠合

泸203H153

全时窗正属性均值投影：1500—4500 ms




平面叠合采用现有坐标及去带号假设，投影基准仍待确认。全时窗投影叠加了不同深度响应，仅用于空间概览；不能据此判断与射孔段连通。

03 天然裂缝指示属性与井轨迹叠合

泸203H64 / 66 / 76


全时窗正属性均值投影：2600—4100 ms



04 天然裂缝指示属性与井轨迹叠合

泸203H6 / 8 / 9 / 10 / 11 / 泸208H1 / 2

全时窗正属性均值投影：1500—4500 ms




平面叠合采用现有坐标及去带号假设，投影基准仍待确认。全时窗投影叠加了不同深度响应，仅用于空间概览；不能据此判断与射孔段连通。

05 天然裂缝指示属性与井轨迹叠合

泸203H91 / 泸206H8

全时窗正属性均值投影：2500—4500 ms



范围内展示 11 口井
共 3 个平台

- 泸203H153 2口井
- 泸203H91 4口井
- 泸206H8 5口井

井名：L=泸，Y=阳
虚线及*：轨迹一致性待核查
不同颜色区分平台
未将井深当作地震时间
浅灰空区：没有对应地震道
色阶上限采用本数据组P99
本图不是目标层位裂缝图


缺坐标或有效轨迹：0口
目录所列但位于范围外：0口
逐井原因见配套CSV清单

平面叠合采用现有坐标及去带号假设，投影基准仍待确认。全时窗投影叠加了不同深度响应，仅用于空间概览；不能据此判断与射孔段连通。

06 天然裂缝指示属性与井轨迹叠合

阳101H23 / 31 / 32 / 33 / 34 / 35 / 37 / 43

全时窗正属性均值投影：1500—5000 ms




平面叠合采用现有坐标及去带号假设，投影基准仍待确认。全时窗投影叠加了不同深度响应，仅用于空间概览；不能据此判断与射孔段连通。

07 天然裂缝指示属性与井轨迹叠合

阳101H51 / 75

全时窗正属性均值投影：2000—4500 ms



平面叠合采用现有坐标及去带号假设，投影基准仍待确认。全时窗投影叠加了不同深度响应，仅用于空间概览；不能据此判断与射孔段连通。