# 02 · Caso AGC_015 y control fijado AGC_124 · fallo compartido


CASO AGC_015 · Chignahuapan · contorno A
Atlas Esri local; fecha de imagen no documentada




CONTROL AGC_124 · Chignahuapan · contorno A
Atlas Esri local; fecha de imagen no documentada




Geometría en metros · celda 30_34 · fracción 1.0000





Geometría en metros · celda 30_34 · fracción 1.0000





Planet: 88 válidas · hueco 20 d · final no





Planet: 86 válidas · hueco 20 d · final no




Sentinel-2: 31 válidas · hueco 20 d · final no




Sentinel-2: 34 válidas · hueco 20 d · final no




Rendimiento: 2.64 t/ha · área declarada 1.97 ha
MAE A 1.852 · sesgo A +1.852 · MAE B 1.726
B: 5/5 registros municipales; respaldos separados en tablas
Ancho rectángulo: 126.0 m · nube/píxeles válidos: sin máscara original
Cobertura elevación 1.000 / pendiente 1.000
Clima mínimo 2025 hasta oct: 1.000 · celdas 1
Vecinas etiquetadas <20 m: 0 (sólo auditoría)
Nota atlas: Entre un camino y una barranca; dos tonos dentro.

Rendimiento: 5.05 t/ha · área declarada 1.96 ha
MAE A 0.610 · sesgo A -0.610 · MAE B 0.684
B: 5/5 registros municipales; respaldos separados en tablas
Ancho rectángulo: 167.5 m · nube/píxeles válidos: sin máscara original
Cobertura elevación 1.000 / pendiente 1.000
Clima mínimo 2025 hasta oct: 1.000 · celdas 1
Vecinas etiquetadas <20 m: 1 (sólo auditoría)
Nota atlas: Forma irregular que sigue la orilla del monte.

Mismos ejes NDVI en 20 parcelas. Sombra naranja = mayor hueco interno; líneas punteadas = rasgos observables T06.
No equivalen a siembra/cosecha. Curvas conectadas entre capturas; ningún dato posterior entra en el resumen.
El control es el mejor disponible según fase0, no una equivalencia causal ni un caso elegido por su error.