



Bild 1

Straßensituation Altenderner Straße
-Blick in Richtung Osten-



Bild 2

Straßensituation Altenderner Straße
-Blick in Richtung Westen-





Bild 3

Straßensituation Piepenbrink
-Blick in Richtung Süden-



Bild 4

Straßenansicht (von der Altenderner Straße aus gesehen)
-Nordwestansicht-



Bild 5

Straßenansicht (von der Straße Piepenbrink aus gesehen)



Bild 6

Rückansicht (von der Straße Piepenbrink aus gesehen)



Bild 7
Garagen



Bild 8
Aufstellort des Gasreglerschranks (seitlich der Garagen)



Bild 9

Altenderner Straße 92 a, separater Hauseingang zu ETW Nr. 6
und Außenstellplätze (u.a. Stellplatz SN 1)



Bild 10

Altenderner Straße 92
-Hauseingang Hauptgebäude-



Bild 11

Separater Hauseingang zu ETW Nr. 3



Bild 12

Hauptgebäude, Treppenhaus
-Erdgeschoss-

Bild 13

Hauptgebäude, Kellergeschoss
-Kellertreppe-



Bild 14

Hauptgebäude, Kellergeschoss
-Waschraum-



Bild 15

Hauptgebäude, Kellergeschoss
-Trocknen-



Bild 16

Hauptgebäude, Kellergeschoss
-Kellerflur (u.a. mit Gaszähler)-



Bild 17

Hauptgebäude, Treppenhaus
-1. Obergeschoss-




Bild 18

Hauptgebäude, Dachgeschoss
Wohnungstür ETW Nr. 6 (links)

Hinweis: Eine Innenbesichtigung der Wohnung war nicht möglich



Fotos von Mängeln/Schäden

Bild 19

Fassadensockel z.T. mit starken Putzschäden/Putzabplatzung



Bild 20

Erker mit Putzschäden/Putzrissen

Bild 21

Hauptgebäude, Erdgeschoss (Gemeinschaftsraum „Kinderwagen“)
-Feuchtigkeitsschäden/Putzabplatzungen im Deckenbereich-



Bild 22

Hauptgebäude, Kellergeschoss (Waschraum)
-Feuchtigkeitsschäden im Außenwandbereich-

