

Dipl.-Ing. Burkhard Dreßel

Bauingenieur

Von der Industrie- und Handelskammer für Augsburg und Schwaben öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken

Pfalzstraße 15 86343 Königsbrunn Tel.: 08231/3044022

E-Mail ibdressel.bd@web.de

www.ib-dressel.de

Gutachten zur Ermittlung des Verkehrswertes

für den Wertermittlungstichtag **17. Dezember 2025** für das Objekt:

Bebautes Grundstück

der Gemarkung Riedlingen FINr. 2096/57

Einfamilienhaus und Garagen

Josef-Hermann-Straße 5

86609 Donauwörth

erstattet für:

Amtsgericht Nördlingen

**- Abteilung für Immobilienvollstreckung -
gerichtliches Aktenzeichen 2 K 57/25**

1. Fertigung

INHALTSVERZEICHNIS

Dieses Gutachten umfaßt dreißig Seiten und zwölf Anlagen.

1.	Allgemeine Angaben	Seite 3
2.	Bewertung	Seite 4
3.	Vorbemerkung	Seite 5
4.	Grundstücksbeschreibung	Seite 7
5.	Bebauung	Seite 10
6.	Wertermittlungsverfahren	Seite 10
7.	Vergleichswerte und Marktsituation	Seite 20
8.	Bodenwert	Seite 21
9.	Sachwert	Seite 24
10.	Verkehrswert	Seite 29
Anlage 1	Landkartenausschnitt	
Anlage 2	Ortsplan	
Anlage 3	Lageplan	
Anlage 4	Auszug aus dem Bebauungsplan	
Anlage 5	Wohnhaus - Grundriß Keller	
Anlage 6	Wohnhaus und Garage- Grundriß Erdgeschoß	
Anlage 7	Wohnhaus - Grundriß Dachgeschoß	
Anlage 8	Wohnhaus - Gebäudeschnitt	
Anlage 9	Garage - Schnitt	
Anlage 10	Fertigarage - Grundriß und Schnitt	
Anlage 11	Berechnung der Bruttogrundfläche	
Anlage 12	Fotoanlage	

1. ALLGEMEINE ANGABEN

Auftrag:

Verkehrswertermittlung im Zwangsversteigerungsverfahren zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft.

Auftraggeber:

Amtsgericht Nördlingen, Abteilung für Immobilienvollstreckung, Tändelmarkt 5, 86720 Nördlingen Az. 2 K 57/25.

Objektbeschreibung:

Art des Objektes: Bebautes Grundstück mit Einfamilienwohnhaus und Garagen

Ort des Objektes: 86609 Donauwörth
Josef-Hermann-Straße 5

Ortsbesichtigung/Wertermittlungstichtag:

Eine Ortsbesichtigung wurde am 17.12.2025 zusammen mit der Antragstellerin, ihrem Ehemann sowie dem Antragsgegner durchgeführt. Wertermittlungstichtag ist der Tag des Ortstermins, der 17. Dezember 2025.

Grundstücksbeschreibung:

lt. Grundbuchauszug

Amtsgericht Nördlingen, Gemarkung Riedlingen

Grundbuchband 25 Blatt 1201

Bestandsverzeichnis

Lfd.Nr der Grundst.	Bisherige Lfd.Nr.d. Grundst.	Grundstück	Wirtschaftsart und Lage	Größe
3	1	2096/57	Riedlingen, Josef-Hermann-Straße 5, Wohnhaus Nebengebäude, Hofraum, Garten	960 m ²

II. Abteilung

Lfd.Nr. der- Eintra- gungen	Lfd.Nr. der betroffenen Grundstücke im Bestands- verzeichnis	Lasten und Beschränkungen
1,2		gestrichen
3	1	Die Zwangsversteigerung zum Zweck der Aufhebung der Gemeinschaft ist angeordnet; (Amtsgericht Nördlingen, AZ: 2 K 57/25); eingetragen am 05.11.2025.

2. BEWERTUNG

Grundstück FINr. 2096/57

Der Verkehrswert beträgt zum Bewertungsstichtag 17. Dezember 2025

400.000,-- Euro

i. W. - vierhunderttausend Euro -

Miet- oder Pachtverhältnisse, Gewerbebetrieb, Zubehör

Das Grundstück, das Wohnhaus und die westliche Einzelgarage werden durch die Miteigentümer selbst genutzt und stehen leer. Die östliche Doppelgarage ist vermietet. Nach Angabe besteht sonst kein Miet- oder Pachtverhältnis. Ein Gewerbebetrieb, Maschinen und nicht bewertete Betriebseinrichtungen sind nicht vorhanden.

3. VORBEMERKUNG

Für die Erstattung des Gutachtens wurden neben der einschlägigen Fachliteratur folgende Unterlagen verwendet:

1. Gerichtlicher Auftrag vom 25.11.2025
Amtsgericht Nördlingen, Abteilung für Immobilienvollstreckung, Aktenzeichen 2 K 57/25
2. - Genehmigter Bauplan Nr. 1480/74 Neubau eines Wohnhauses mit Garage
- Genehmigter Bauplan zur Erstellung einer Eigner-Doppelgarage von 1994
- Wohnflächenzusammenstellung
- Bescheinigung über das Ergebnis der Überprüfung und Messung an der Feuerungsanlage von 2018
- von der Antragstellerin zugeschickt -
3. - Energiesparcheck vom 12.06.2006
- Mietvertrag der Doppelgarage vom 26.7.2020
- vom Antragsgegner zugeschickt -
4. Grundbuchauszug, Fertigung vom 27.11.2025
- beim Grundbuchamt Nördlingen eingeholt -

5. Genehmigter Bauplan Nr. 1480/74 Neubau eines Wohnhauses mit Garage mit Baubeschreibung und Wohnflächenberechnung von 1974
- bei der Stadtverwaltung Donauwörth eingeholt -
6. Lageplan aus dem Geoinformationsportal der Bayer. Vermessungsverwaltung
7. Die Auskünfte der Stadtverwaltung Donauwörth und des Landratsamtes Donau-Ries, Geschäftsstelle Gutachterausschuß

Anmerkung:

Die Gebäude und die zugehörigen Außenanlagen wurden nach dem äußerlich erkennbaren Eindruck, den Angaben in den genehmigten Bauplänen sowie nach den Angaben beim Ortstermin beurteilt. Untersuchungen über Art und Güte der verwendeten Materialien sowie die Funktionsfähigkeit der haustechnischen und sonstigen Anlagen wurden nicht vorgenommen. Bei der Baubeschreibung werden nur die wesentlichen Bauteile beschrieben. Die Einrichtungen wie Küche und Mobiliar werden bei der Wertermittlung nicht berücksichtigt. Der Antragsgegner stimmte einer Veröffentlichung von Innenaufnahmen im Wohnhaus nicht zu.

Bei der nachfolgenden Bewertung werden ortsübliche Grundverhältnisse unterstellt. Bodenuntersuchungen wurden nicht vorgenommen. Altlasten wurden beim Ortstermin sowie von der Stadtverwaltung Donauwörth nicht benannt, Freiheit von Bodenkontaminationen wird daher angenommen.

Eine Gewähr für die Richtigkeit dieser Angaben, bzw. auch darüber, daß keine evtl. versteckten Mängel vorhanden sind, kann nicht übernommen werden. Dies gilt auch für die übergebenen bzw. eingeholten Pläne als Grundlage zur Berechnung der Bruttogrundfläche und der Wohn- und Nutzfläche.

Ein örtliches Nachmaß hat nicht stattgefunden. Weiterhin besteht keine Kenntnis über die Einhaltung allgemeiner bauaufsichtlicher Vorgaben hinsichtlich Brand-, Wärme- und Schallschutzanforderungen.

Bei festgestellten Mängeln und Schäden bzw. notwendigen Restarbeiten werden die Kosten für ihre Beseitigung und die Herstellung bzw. Wiederherstellung des Gebrauchszustandes nach Erfahrungswerten geschätzt und in der für das zu bewertende Objekt vom Grundstücksmarkt berücksichtigten Höhe in Ansatz gebracht. Zur besonderen Feststellung von Mängeln und Schäden an den Gebäuden ist eine spezielle Schadensbegutachtung erforderlich, die im Rahmen dieses Gutachtens nicht erstellt werden kann.

Wertbeeinflussende Eintragungen in Abt. II des Grundbuchblattes bestehen nicht.

Die Verwendung des Gutachtens ist auf das vorliegende Zwangsversteigerungsverfahren beschränkt.

4. GRUNDSTÜCKSBESCHREIBUNG

Örtliche Lage und planungsrechtliche Situation:

Das zu bewertende Grundstück FINr. 2096/57 liegt im Nordwesten der ca. 19.000 Einwohner zählenden Kreisstadt Donauwörth im schwäbischen Landkreis Donau-Ries im Stadtteil Riedlingen in einem Gebiet, für das der Bebauungsplan Nr. 100.011 Donauwörth - Nordöstlich der Neudegger Siedlung aus dem Jahr 1974 verbindlich ist und der dieses Gebiet als Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO ausweist, in ruhiger Wohnlage direkt an der Josef-Hermann-Straße. Planungsrechtlich ist das Grund-

stück gemäß § 30 BauGB „Zulässigkeit von Vorhaben im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes“ zu beurteilen.

Umliegend befinden sich hauptsächlich Wohngrundstücke mit Ein- oder Zweifamilienhausbebauung.

Einkaufsmöglichkeiten, staatliche, kulturelle und soziale Einrichtungen, Schulen aller Bildungsebenen, Kindergärten, Ärzte und Apotheken sowie ein Krankenhaus sind zum Teil zu Fuß in Donauwörth gut erreichbar.

Von Donauwörth aus bestehen Busverbindungen in die umliegenden Gemeinden sowie ein Bahnanschluß vom Bahnhof Donauwörth aus. Die überregionale Verkehrsanbindung für den Straßenverkehr ist über die Bundesstraßen B 2, B 16 und B 25 gegeben.

Erschließung:

Die Grundstückerschließung des Grundstücks FINr. 2096/57 erfolgt nördlich von der Josef-Hermann-Straße aus.

Die Josef-Hermann-Straße ist eine voll ausgebaute, öffentliche, asphaltierte Straße mit zwei Bürgersteigen in einem verkehrsberuhigtem Gebiet mit einer Gebietsgeschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h.

Das zu bewertende Grundstück FINr. 2096/57 hat Strom-, Wasser-, Kanal-, Gas- und Telefonanschluß am öffentlichen Versorgungsnetz.

Erschließungszustand:

Das Grundstück FINr. 2096/57 ist nach Auskunft der Stadtverwaltung Donauwörth im Sinne der §§ 127 ff. BauGB erschlossen und die Erschließungskosten und Erschließungsbeiträge sind für die vorhandene Wohn- bzw. Nutzfläche für die bisherige Erschließung abgegolten.

Grundstücksbeschaffenheit:

Das Grundstück FINr. 2096/57 hat einen weitgehend regelmäßigen, annähernd trapezförmigen Zuschnitt. Die Grundstücksoberfläche ist im Wesentlichen eben. Die Grundstücksabmessungen betragen ungefähr 25 m in Südost-Nordwest-Richtung und etwa 31 bis 42 m in Nordost-Südwest-Richtung. Die Straßenfront hat an der Josef-Hermann-Straße eine Länge von ungefähr 28 m.

Tragfähiger Baugrund mit für diesen Bereich normalen Grundwasserverhältnissen wird angenommen.

Nutzung:

Das Grundstück FINr. 2096/57 ist mit einem Einfamilienwohnhaus und einem Garagegebäude sowie einer Doppelgarage unter Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes wegen Überschreitung der Baugrenze bebaut. Die nichtüberbaute Grundstücksfläche wird als Zufahrts- und Gartenfläche genutzt.

5. BEBAUUNG

1. Wohnhaus

Bauart:

Von der Konzeption her freistehendes, voll unterkellertes Einfamilienwohnhaus der Bauart I + D in Massivbauweise mit ausgebautem Dachgeschoß mit Satteldach und 35 cm hohem Kniestock. Grundfläche lt. genehmigtem Bauplan ca. 11,50 m x 11 m, Traufhöhe etwa 3,60 m und Firsthöhe ca. 6,80 m.

Raumaufteilung im Keller mit Vorraum, Heizungsraum, Waschküche und vier Kellerräumen, im Erdgeschoß mit Windfang, Diele, WC, Bad, Küche, Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer und Wintergarten, im Dachgeschoß mit Flur, Bad, drei Zimmern und Loggia sowie im Dachspitz mit dem nichtausgebauten Dachraum.

Baujahr:

Das Baujahr ist nach den vorhandenen Unterlagen 1975. Nach Angabe wurde im Jahr 1998 der Wintergarten errichtet.

Anmerkung:

Für den Wintergarten ist keine Baugenehmigung vorhanden. Für die Wertermittlung wird davon ausgegangen, daß der Wintergarten genehmigungsfähig ist und es keine Rückbauverpflichtung seitens der Baugenehmigungsbehörden gibt.

Rohbau/Ausbau:

Vermutlich Fundamente und Kelleraußenwände aus Beton. Aufgehendes Ziegelmauerwerk, Außenwände $d = 30 \text{ cm}$ und im Erdgeschoß zwischen Wohn- und Eßzimmer Holzwand. Außenputz. Keller- und Geschoßdecke aus Stahlbeton sowie Decke über dem Dachgeschoß als Holzbalkendecke ausgebildet. Keller- und Geschoßtreppe aus Stahlbeton mit Natursteinbelag. Satteldach aus Holz, Dachneigung ca. 28° , mit Pfanneneneindeckung. Hauseingangstür und Kelleraußentür aus Aluminium mit Glaseinsatz. Im Keller Holz- oder Metalltüren und in den Wohnräumen Holztüren in Holzzargen sowie im Erdgeschoß zwischen Wohn- und Eßzimmer und zwischen Eßzimmer und Küche Holzschiebetüren. Im Keller und in den Wohnräumen Aluminiumfenster mit Isolierverglasung, im Bereich der Geschoßtreppe Glasbausteine sowie im Dachgeschoß zwei Dachflächenfenster aus Holz. Fensterbänke aus Naturstein. Kunststoffrolläden. Die Beheizung und die Warmwasserversorgung erfolgt mittels einer Gaszentralheizung, Fabrikat Junkers cerapur ZSBR 7-25, Baujahr 1999, und separatem Warmwasserspeicher, genauer Inhalt nicht bekannt. Konvektorheizkörper, auch der Keller ist teilweise beheizbar.

Bodenbeläge im Keller mit Natursteinbelag oder Bodenfliesen und in den Wohngeschossen mit Natursteinbelag, Bodenfliesen, Kunststoffboden oder Teppichboden. Die Wände sind im Keller verputzt und gestrichen, in der Waschküche und den Sanitärräumen größtenteils gefliest, Küche mit Fliesenspiegel, sonst sind die Wände verputzt und gestrichen oder tapeziert und die Decken sind im Keller teilweise mit Styroporplatten verkleidet und in den Wohngeschossen verputzt und gestrichen oder mit Holz bzw. Paneelen verkleidet. Tresor im Keller unterhalb des Treppenpodestes. WC im Erdgeschoß mit Stand-WC mit Druckspüler und Handwaschbecken, Bad im Erdgeschoß mit Sechseck-Wanne, Dusche und Waschtisch, Bad im Dachgeschoß mit Dusche, Stand-WC mit Druckspüler und Waschtisch. Loggia mit Bodenfliesenbelag und Holzgeländer auf Metallpfosten. Metallscherentreppe zum Dachspitz. Dachspitz mit Spanplattenbelag.

Besondere Bauteile:

Vierstufiges Eingangstreppenpodest aus Beton mit Natursteinbelag und Überdachung zwischen Wohnhaus und Garage. Loggia. Unbeheizter Wintergarten, Baujahr nach Angabe ca. 1987, Abmessungen ca. 7 m x 3,80 m, mit Bodenfliesenbelag, Fenster und Fenstertürelemente aus Aluminium, Außenjalousien, Pultdach aus Holz mit Glas-eindeckung, westlich mit dreistufiger und östlich mit vierstufiger Treppe, schadhaft. Kelleraußentreppe aus Beton mit Bodenfliesenbelag.

Nutzung:

Einfamilienwohnhaus, nach Angabe seit 2017 leerstehend.

Nach den Planeintragungen im genehmigten Bauplan von 1975 beträgt die reine Wohnfläche (ohne Wintergartenfläche) im Erdgeschoß 93,18 m², im Dachgeschoß einschließlich des hälftigen Anteils der Loggia 50,025 m² sowie eines 3%-igen Putz-abzuges als Gesamtwohnfläche insgesamt dann rd. 139 m².

Wegen Einteilung und Größen siehe Anlagen.

Energetische Qualität/Energieausweis:

Nach dem Energiespar-Check vom 12.06.2006 beträgt der Primärenergiebedarf des Gebäudes 283 kWh/(m² x a).

Beurteilung des Gebäudes / Bauzustand:

Das nach Angabe seit 2017 leerstehende Gebäude befindet sich in einem dem Baujahr entsprechendem Zustand und Ausstattungsgrad. Ein Verdacht auf Hauschwamm besteht nicht. An äußerlich zu erkennenden Mängeln oder Schäden mit dringendem Instandsetzungsbedarf wurden bei der Besichtigung festgestellt:

- im Heizungsraum leichte Putz- und Feuchtigkeitsschäden,
- Rißbildung am Außenputz sowie an der Loggia abgetreppter Mauerwerksriß mit bis 2 mm Rißbreite an der Südwanne,
- an der Loggia im nordwestlichen Bereich Setzung des Bodenfliesenbelages,
- Vertikalriß zwischen am südwestlichen Gebäudeeck zwischen Wohnhaus und südlicher Wand des Durchgangs zwischen Wohnhaus und Garage.

Für die Beseitigung dieser offensichtlichen Mängel bzw. Schäden wird ein Aufwand von am Wertermittlungstichtag ca. 15.000,-- € geschätzt (ein genauer Aufwand läßt sich nur durch eine detaillierte Schadensbegutachtung mit teilweise zerstörenden Untersuchungen und einer Sanierungsempfehlung mit Kostenschätzung präzisieren).

Gesamtnutzungsdauer/Restnutzungsdauer:

Nach der vorherrschenden Meinung in der Fachliteratur beträgt die durchschnittlich zu erwartende Gesamtnutzungsdauer, dem Zeitraum zwischen Erstellung und grundlegender Modernisierung bzw. zwei grundlegenden Modernisierungen der baulichen Anlagen, für diese Art von Gebäuden ca. 60-80 Jahre. Aufgrund der Bauweise, der Ausstattung, der Nutzung und des augenscheinlichen Bauzustandes verbunden mit einigen, in der Vergangenheit durchgeführten Modernisierungen wie z.B. Heizungserneuerung usw., ist nach sachverständiger Einschätzung von einer Gesamtnutzungsdauer von 80 Jahren auszugehen. Bei einem Baualter am Wertermittlungstichtag 50 Jahren und einer zu erwartenden Gesamtnutzungsdauer von 80 Jahren beträgt die Restnutzungsdauer somit rd. 30 Jahre.

2. Westliche Garage

Bauart:

Eingeschossiges Garagengebäude in Massivbauweise mit Flachdach, Grundabmessungen ca. 8,10 m x 6 m, Höhe ca. 3,20 m. Raumaufteilung mit Garage und Geräte-
raum.

Baujahr:

Baujahr wie Wohnhaus.

Rohbau/Ausbau:

Fundamente aus Beton. Aufgehendes Ziegelmauerwerk. Flachdach einschließlich ca. 2,25 m breiter Überdachung des Wohnhauseingangs und der Kelleraußentreppe aus Beton mit Kiesschüttung sowie 2,25 m breite Überdachung. Außenputz, Attikaverkleidung aus Holz. Innenputz, im Nordosteck Fliesenspiegel. Bodenbelag mit Estrichboden. Metallschwenktor, elektrisch bedienbar. Stromanschluß. Wasseranschluß. Metalltür. Kunststoffenster.

Nutzung:

Kfz-Garage, Abstellraum.

Wegen Größe und Einteilung siehe Anlagen.

Beurteilung des Gebäudes / Bauzustand:

Das Gebäude befindet sich in einem dem Baujahr entsprechendem Zustand und Ausstattungsgrad. An äußerlich zu erkennenden Mängeln oder Schäden mit dringendem Instandsetzungsbedarf wurden bei der Besichtigung festgestellt:

- diverse Putz- und Feuchtigkeitsschäden an Wänden und Decke am Innenputz vermutlich durch Undichtigkeiten am Dach sowie Rißbildung an den Innenwandecken und den Wand-Decken-Verbindungen.

Gesamtnutzungsdauer/Restnutzungsdauer:

Nach der vorherrschenden Meinung in der Fachliteratur beträgt die durchschnittlich zu erwartende Gesamtnutzungsdauer für diese Art von Gebäuden ca. 60 Jahre und somit prinzipiell bei einem Baualter am Wertermittlungstichtag von 50 Jahren einer Restnutzungsdauer von rd. 10 Jahren. Die Garage am Wohnhaus hat aufgrund der vorhandenen Bauschäden ihre technische und wirtschaftliche Gesamtnutzungsdauer annähernd erreicht. Das Gebäude kann zwar noch genutzt werden, aber es sind umfangreiche Sanierungsmaßnahmen notwendig. Für die Garage werden daher als Restnutzungsdauer 0 Jahre angesetzt.

3. DoppelgarageBauart:

Zwei aneinadergebaute Fertiggaragengebäude, System Eigner, mit Flachdach, Grundfläche jeweils ca. 6 m x 3 m, Höhe ca. 2,50 m. Raumaufteilung mit zwei Garagen mit offener Zwischenwand.

Baujahr:

Das Baujahr ist nach den vorhandenen Unterlagen etwa 1994.

Rohbau/Ausbau:

Fundamente aus Beton. Baukörper aus Stahlbeton. Flachdach mit Dachhaut aus Bitumenpappe und Kiesschüttung. Außenputz. Innenputz. Bodenbelag mit Estrichboden. Metalltür. Kunststoffenster. Jeweils ein Metallschwenktor, in der westlichen Garage elektrisch bedienbar.

Nutzung:

Kfz-Garage. seit 2020 unbefristet vermietet. Monatliche Miete 100,-- €.

Wegen Größe und Einteilung siehe Anlagen.

Beurteilung des Gebäudes / Bauzustand:

Das Gebäude befindet sich in einem für das Baualter guten Zustand. Äußerlich zu erkennende Mängel oder Schäden mit dringendem Instandsetzungsbedarf wurden bei der Besichtigung neben einem zu erneuernden äußeren Schutzanstrich nicht festgestellt.

Gesamtnutzungsdauer/Restnutzungsdauer:

Nach der vorherrschenden Meinung in der Fachliteratur beträgt die durchschnittlich zu erwartende Gesamtnutzungsdauer für diese Art von Gebäuden ca. 60 Jahre. Bei einem Baualter am Wertermittlungstichtag etwa 31 Jahren und einer zu erwartenden

Gesamtnutzungsdauer von 60 Jahren beträgt die Restnutzungsdauer somit rd. 29 Jahre.

Außenanlagen

Einfriedung nördlich mit Holzzaun auf Betonsockel und sonst mit Maschendrahtzaun. Wohnhauszugang mit Waschbetonplattenbelag. Metalltür. Metalltor mit Holzverkleidung. Garagenzufahrten mit Betonverbundsteinbelag. Durchgang zwischen Wohnhaus und Garage südlich mit verputzter Mauer mit Holztür und nördlich mit Holzwand und Holztür sowie Überdachung der Garage. Mülltonnestandhaus aus Beton. Die nichtüberbaute Grundstücksfläche wird als Rasen- und Gartenfläche genutzt.

6. WERTERMITTLUNGSVERFAHREN

Wertermittlungsverfahren

Für die Ermittlung des Verkehrswertes von Grundstücken nach dem Kapitel 3 Teil 1 des Baugesetzbuches (BauGB) ist die Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV2021) sowie die Legaldefinition maßgebend.

In § 6 Abs. 1 ImmoWertV2021 sind geeignete Wertermittlungsverfahren das Vergleichswertverfahren einschließlich des Verfahrens zur Bodenwertermittlung, das Sachwertverfahren und das Ertragswertverfahren sowie weiterhin das Verfahren zur Bodenwertermittlung und der Ermittlung des Wertes von Rechten und Belastungen sowie von Erbbaurechten und Erbbaurechtsgrundstücken.

1. Das Verfahren zur Bodenwertermittlung

Das Verfahren zur Bodenwertermittlung (§§ 40 bis 43 ImmoWertV2021) beschreibt die Ermittlung des Bodenwertes im unbebauten Zustand und ist vorrangig im Ver-

gleichswertverfahren (§§ 24 bis 26 ImmoWertV2021) zu ermitteln. Anstelle von Vergleichspreisen können auch geeignete Bodenrichtwerte (§ 196 Abs. 1 BauGB) herangezogen werden. Bodenrichtwerte sind durchschnittliche Lagewerte, die für einzelne Gebiete, für die annähernd gleiche Nutzungs- und Wertverhältnisse gelten, aus Kaufpreisen abgeleitet werden.

2. Das Vergleichswertverfahren

Das Vergleichswertverfahren (§§ 24 bis 26 ImmoWertV2021) ist vor allem bei der Bewertung unbebauter Grundstücke sowie bei der Bewertung von Wohnungseigentum anzuwenden. Bei diesem Verfahren werden zum Vergleich nur solche Kaufpreise herangezogen, die hinsichtlich der ihren Wert beeinflussenden Merkmale (z. B. Zustand von Grund und Boden, Art und Maß der baulichen Nutzung, wertbeeinflussende Rechte, Lagemerkmale) hinreichend übereinstimmen, d. h. vergleichbar sind.

Weichen die wertbeeinflussenden Merkmale bei den Vergleichspreisen von denjenigen des Bewertungsobjektes ab, so ist dies durch Umrechnungsfaktoren oder Indexreihen zu berücksichtigen.

3. Das Sachwertverfahren

Bei der Anwendung des Sachwertverfahrens (§§ 35 bis 38 ImmoWertV2021) für bebaute Grundstücke ist der Herstellungswert der baulichen Anlagen unter Berücksichtigung der Alterswertminderung als vorläufiger Sachwert zu ermitteln.

Die Ermittlung des Bodenwertes erfolgt in der Regel gemäß §§ 40 bis 43.

Bodenwert und Wert der baulichen Anlagen ergeben den Sachwert des Bewertungsobjektes. Eine Marktanpassung erfolgt mittels Sachwertfaktoren.

4. Das Ertragswertverfahren

Bei der Anwendung des Ertragswertverfahrens (§§ 27 bis 34 ImmoWertV2021) für bebaute Grundstücke liegt die Überlegung zugrunde, daß der Wert von Mietobjekten in einem bestimmten Verhältnis zum erzielbaren Reinertrag steht. Der Reinertrag ergibt sich aus dem Rohertrag abzüglich der Bewirtschaftungskosten. Der Reinertrag ist um eine angemessene Bodenverzinsung zu mindern. Der verbleibende Betrag ist dann mit einem Barwertfaktor gemäß § 34 zu kapitalisieren.

Bildung des Verkehrswertes

Je nach Bewertungsobjekt sind alternativ die drei vorgenannten Verfahren zur Ermittlung des Verkehrswertes heranzuziehen, wobei auch mehrere dieser Verfahren parallel zur Wertermittlung verwendet werden können. Der so ermittelte Wert ist nicht ohne weiteres dem Verkehrswert des Grundstücks gleichzusetzen. Er bildet erst einen Ausgangswert, vorläufiger Wert, der noch mit den objektspezifischen Grundstücksmerkmalen unter der Berücksichtigung von Baumängeln und Bauschäden sowie wirtschaftlicher Überalterung, der Marktlage, der am Wertermittlungstichtag herrschenden Situation am Grundstücksmarkt, insbesondere dem Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage, in Einklang gebracht werden muß (§ 6 Abs. 4 ImmoWertV2021). Die hier nach erforderlichen Zu- oder Abschläge sind so zu bemessen, daß der Verkehrswert dem Preis entspricht, der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr für das Bewertungsobjekt zu erzielen wäre (§ 194 BauGB).

Verfahrensapplication in diesem Gutachten:

Der Qualitätsstichtag (§ 2 Abs. 5 ImmoWertV2021) und der Wertermittlungstichtag (§ 2 Abs. 4 ImmoWertV2021) sind identisch. Die Wertermittlung des Grundstücks erfolgt im Sachwertverfahren, da sich der Verkehrswert für bebaute Wohngrundstücke mit Einfamilienhäusern ortsüblich und gemäß Wertermittlungsliteratur am Sachwert orientiert.

7. VERGLEICHSWERTE UND MARKTSITUATION

Vergleichswerte, bebaut:

In der Kaufpreissammlung des Gutachterausschusses des Landkreises Donau-Ries konnten ab dem Jahr 2024 im Stadtteil Riedlingen bei Verkaufsfällen bebauten Grundstücken mit freistehenden Einfamilienhäusern (Baujahresbereich 1955 bis 1995) fünf Verkaufsfälle (Bratschstraße, Lorenz-Hübner-Straße, Tannenbergsstraße und Wiegenfeldstraße) festgestellt, die in der nachfolgenden Tabelle aufgelistet sind:

Nr.	Verkauf	Baujahr Wohnhaus	Wohn- fläche [m ²]	Grundst.- größe [m ²]	Kaufpreis / Kaufpreis [€]	Kaufpreis / Wohnfläche [€/m ²]
1	04 / 2024	1962	125	662	320.000	2.560
2	06 / 2024	1955	150	1.713	395.000	2.633
3	02 / 2025	1971	134	562	305.000	2.276
4	05 / 2025	1978	132	862	427.000	3.235
5	05 / 2025	1976	127	766	436.500	3.437
					Σ	14.141
Durchschnitt		14.141 / 5			=	2.828

Diese Verkaufsfälle sind aufgrund ihrer geringen Anzahl sowie der Spezifität von bebauten Einfamilienhausgrundstücken ein Anhaltspunkt für die Wertermittlung, können aber für eine Wertermittlung im Vergleichswertverfahren nicht herangezogen werden. Die Verkaufsfälle haben größtenteils geringere Wohnflächen und größtenteils kleinere Grundstücksflächen und die Wohnhäuser sind teilweise älter als beim zu bewertenden Grundstück.

Marktsituation:

Am Wertermittlungstichtag bestand am örtlichen Grundstücksmarkt eine Nachfrage nach bebauten Wohngrundstücken -Einfamilienwohnhäuser - in der vorliegenden Form. Das Angebot ist gering und die Nachfrage ebenfalls.

Ergänzende Hinweise zu den Auswirkungen der derzeitigen wirtschafts- und weltpolitischen Situation:

Bezüglich der derzeitigen Situation in der nationalen und internationalen Wirtschaftspolitik sowie weiterer internationaler Konfliktherde können die Folgen für den Immobilienmarkt derzeit in keiner Weise zuverlässig eingeschätzt werden. So ist hier mit teils gravierenden Einschnitten in der Wirtschaftstätigkeit und weiterhin mit Unsicherheiten in Bezug auf die konjunkturelle Entwicklung sowie besonders der Zinsentwicklung am Grundstücksmarkt zu rechnen. Der Sachverständige kann deshalb keine Haftung für Wertungen übernehmen, die sich evtl. bereits in kurzer Zeit durch nicht vorhersehbare Ereignisse als überholt darstellen können. Für das Marktsegment der Standardimmobilien, zu dem das Einfamilienhausanwesen gehört, ist allerdings nach derzeitigem Erkenntnisstand zum Wertermittlungstichtag von weitgehend geringfügigen Auswirkungen auf das Marktverhalten auszugehen. Die weitere Entwicklung insbesondere auf dem Arbeitsmarkt ist jedoch abzuwarten, welche bei ungünstigem Verlauf negative Auswirkungen auf die Nachfrage nach Immobilien und somit entsprechende Folgen für die Preisbildung haben kann.

8. BODENWERT

Bodenrichtwert:

Nach den Ermittlungen des Gutachterausschusses des Landkreises Donau-Ries ist für Wohnbauflächen in diesem Bereich von Donauwörth (Zone 17061002) zum Stand

01.01.2024 ein Bodenrichtwert von 204,-- €/m² für erschlossene, unbebaute Wohnbauflächen festgelegt.

Vergleichswerte, unbebaut:

Im vorliegenden Bewertungsfall lagen nach dem Stichtag für die Ermittlung des Bodenrichtwertes zum Stand 01.01.2024 keine Vergleichskaufpreise von unbebauten Grundstücken für eine Bebauung mit einem freistehenden Ein- oder Zweifamilienhaus vor.

Wertermittlung:

Ausgangsbasis für die Bodenwertermittlung ist der vom Gutachterausschuß des Landkreises Donau-Ries festgelegte Bodenrichtwert zum Stand 01.01.2024 für unbebaute, erschließungsbeitragsfreie Wohnbauflächen in diesem Bereich von Donauwörth.

Nach Auskunft des Gutachterausschusses liegen ab dem Jahr 2024 bisher keine weiteren Verkaufsfälle von unbebauten Grundstücken für eine Ein- oder Zweifamilienhausbebauung mit einem freistehenden Gebäude in diesem Bereich von Donauwörth vor. Somit kann hier keine Tendenz für die weitere Entwicklung der Bodenwerte getroffen werden, daher wird hier als zeitlich angepaßter Bodenrichtwert der vom Gutachterausschuß festgesetzte Bodenrichtwert für unbebaute, erschließungsbeitragsfreie Wohnbauflächen zum Stand 01.01.2024 angenommen.

Der Gutachterausschuß hat für Donauwörth konkret keine Grundstücksgröße für ein Bodenrichtwertgrundstück sowie keine Umrechnungskoeffizienten für gleichartige Grundstücke mit unterschiedlicher Grundstücksgröße definiert.

Das zu bewertende Grundstück FINr. 2096/57 mit einer Fläche von 960 m² befindet sich im Bereich der durchschnittlichen Größe der Mehrzahl der Baugrundstücke für eine Wohnbebauung mit einem freistehenden Wohnhaus in Donauwörth, die erfahrungsgemäß bei etwa 600 bis 1.000 m² liegt. Aus diesem Grund wird eine Anglei-

chung des Bodenrichtwertes an die vorhandene Grundstücksfläche als nicht notwendig erachtet.

Für das zu bewertende, bebaute Grundstück FINr. 2096/57 ist der zeitlich angepaßte Bodenrichtwert für unbebaute, erschließungsbeitragsfreie Wohnbauflächen in diesem Bereich von Donauwörth mit 204,-- €/m² Grundstücksfläche unter Beachtung der örtlichen Lage, der Größe und der Grundstücksgestalt sowie der vorhandenen Bebauung und Nutzung angemessen.

Wertfeststellung:

Der Bodenwert wird entsprechend der Grundstückslage, der Grundstücksbeschaffenheit, der Grundstücksgröße und der vorhandenen Bebauung und Nutzung für das Grundstück FINr. 2096/57 mit 204,-- Euro/m² Grundstücksfläche einschließlich der vorhandenen Erschließungsanlagen, als am Wertermittlungstichtag angemessen und erzielbar festgestellt.

Fl.Nr.	Größe [m ²]	Wert [Euro/m ²]	Bodenwert [Euro]	Nutzung
2096/57	960	204,--	195.840,--	baureifes Land - Wohnbaufläche

In diesem Bodenwert sind die Kosten für Vermessung, Auflassung, Baufreimachung und bisherige Erschließung enthalten.

9. SACHWERT

Nach dem Indexverfahren, Indexverfahren NHK (Normalherstellungskosten) 2010 sowie eigenen Erfahrungswerten

Das Wohnhaus entspricht in seiner Bauart etwa NHK-Gebäude-Typ 1.01, freistehend, mittlerer Standard, Baujahr 1975.

Freistehendes Ein-/Zweifamilienwohnhaus

Keller-/Erdgeschoß/Obergeschoß/Dachgeschoß nicht ausgebaut

Gebäudeart 1.01

Gebäudestandard

		1	2	3	4	5
Kostenkennwert	€/m ²	655	725	835	1.005	1.260
einschließlich Mehrwertsteuer und Baunebenkosten in Höhe von 17 %						

Ausstattungsmerkmal	Standardeinstufung					Wägungs- anteil	Standard- gewichtung	anteilige NHK gewichtet
	1	2	3	4	5			
Außenwände	0,5	0,5				0,23	0,35	158,70
Dach		1				0,15	0,30	108,75
Fenster und Außentüren		1				0,11	0,22	79,75
Innenwände und Innentüren		0,5	0,5			0,11	0,28	85,80
Deckenkonstruktion und Treppen			1			0,11	0,33	91,85
Fußböden		0,5	0,5			0,05	0,13	39,00
Sanitäreinrichtungen				1		0,09	0,36	90,45
Heizung			1			0,09	0,27	75,15
Sonstige technische Ausstattung			1			0,06	0,18	50,10
					Σ	1,00		
					gewogener Standard		2,42	
					gewogene NHK			779,55 €/m ²
					gerundet			780,00 €/m ²

Bei einem Baualter von 50 Jahren am Wertermittlungstichtag und einer zu erwartenden Gesamtnutzungsdauer von rd. 80 Jahren beträgt die Restnutzungsdauer somit ca. 30 Jahre.

Die Garage am Wohnhaus hat ihre technische und wirtschaftliche Gesamtnutzungsdauer aufgrund der vorhandenen umfangreichen Schäden annähernd erreicht. Für die Garage werden als Restnutzungsdauer 0 Jahre ohne Berücksichtigung von Abriß- und Freilegungskosten und auch keine Mängel- und Schadensbeseitigungskosten und somit als Zeitwert 0,-- € angesetzt.

Die Doppelgarage entspricht in ihrer Bauart etwa NHK-Gebäude-Typ 14.1, Standardstufe 3 Baujahr 1994.

Gebäude	Brutto- grund- fläche [m ²]	Wert grund- fläche [€/m ²]	Herstell- kosten [Euro]	Alter [Jahre]	Gesamt- nutzungs- dauer [Jahre]	Wert- mind. [%]	Herstellkosten alterswertgem [Euro]
Wohnhaus	363	780,-	283.140,-	50	80	62,5	106.178,--
Garage							0,--
Doppelgarage	36	245,-	8.820,-	31	60	51,7	4.260,--
Gesamt Index 100							110.438,--

Besondere Bauteile:

Die besonderen Bauteile des Wohnhauses werden ausgehend von in der Wertermittlungsliteratur zum Stand 2010 veröffentlichten allgemeinen Herstellkosten unter Berücksichtigung des Baualters sowie des an den Wertermittlungstichtag angepaßten Baudindex zum Basisjahr 2010 mit einem pauschalen Zeitwert von rd. 26.500,-- € (Eingangstreppepodest und Überdachung 3.000,-- €, Loggia 1.500,-- €, Wintergarten und Zugangstreppe 20.000,-- €, Kelleraußentreppe 2.000,-- €) angesetzt.

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (BoG):

Als besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale sind beim Grundstück FINr. 2096/57 zu berücksichtigen:

1. Baumängel bzw. Bauschäden:

Die Aufwendungen für die Beseitigung von Baumängeln bzw. Bauschäden am Wohnhaus liegen in geschätzter Höhe von ca. 15.000,-- € .


Baupreisindex:

Der letzte, vom Statistischen Bundesamt veröffentlichte Bauindex für Wohngebäude umgerechnet auf Basisjahr 2010 beträgt zum Stand November 2025 190,7.

Marktanpassung:

Die Marktanpassung des vorläufigen Sachwertes erfolgt mittels Sachwertfaktoren.

Der Gutachterausschuß des Landkreises Donau-Ries hat im letztveröffentlichten Immobilien- und Grundstücksmarkbericht 2022/23 Sachwertfaktoren für einen Bereich des vorläufigen Sachwertes in einer Spanne von 100.000 bis 700.000 € und Sachwertfaktoren in einer Spanne von 0,85 bis 1,44 festgestellt, siehe auch nachfolgende Grafik und Tabelle.



vorläufiger Sachwert in €	SWF	vorläufiger Sachwert in €	SWF
100000	1,44	400000	1,02
130000	1,36	430000	1,00
160000	1,29	460000	0,98
190000	1,24	490000	0,96
220000	1,20	520000	0,94
250000	1,16	550000	0,92
280000	1,13	580000	0,91
310000	1,10	610000	0,89
340000	1,07	640000	0,88
370000	1,04	670000	0,86
		700000	0,85

Für den Wertermittlungstichtag hat der Gutachterausschuß des Landkreises Donau-Ries bisher keine aktuellen Sachwertfaktoren ermittelt und kann auch keine Tendenz angeben, daher wird für die Wertermittlung von den Sachwertfaktoren des Grundstücksmarktberichtes ausgegangen.

Somit ergibt sich nach dieser Tabelle eine Umrechnung mittels Koeffizienten durch lineare Interpolation für den vorläufigen Sachwert (VSW) von 443.475,-- € mit

VSW bei 430.000,-- = 1,0 und

VSW bei 460.000,-- = 0,98

ein Marktanpassungsfaktor VSW bei 443.475,-- € von rd. 0,99.

Auf dem Grundstück ist eine schadhafte Garage vorhanden, die perspektivisch erneuert werden muß. Weiterhin ist am Wohnhaus in den beim Ortstermin ein Reparaturstau insbesondere in Hinblick auf den mehrjährigen Leerstand in größerem Umfang vorhanden. Durch den dadurch eingeschränkten Käufer- und Nutzerkreis ist hier ein Abschlag vom ermittelten Marktanpassungsfaktor VSW in Höhe von 0,05 angemessen und ergibt einen Gesamtmarktanpassungsfaktor VSW von 0,94.

Baupreisindex zum Wertermittlungsstichtag

November 2025 für Wohngebäude

190,70

110.438,-- € x 1,907

210.605,-- €

Pauschaler Zeitwert besondere Bauteile

26.500,-- €

Außenanlagen FINrn. 2096/57, pausch. 5 % von 210.605,-- €

10.530,-- €

Sachwert der baulichen Anlagen

247.635,-- €

Bodenwert

195.840,-- €

vorläufiger Sachwert

443.475,-- €

Sachwertfaktor

0,94

Marktanpassung mit Sachwertfaktor = 443.475 € x 0,94

marktangepaßter vorläufiger Sachwert

416.867,-- €

Besondere, objektspezifische Grundstücksmerkmale

./.. Mängel- und Schadensbeseitigung

-15.000,-- €

Sachwert

401.867,-- €

gerundet

400.000,-- €

=====

Der marktangepaßte Sachwert von rd. 417.000,-- € ohne Berücksichtigung der besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale beträgt bei rd. 139 m² Wohnfläche einem Vergleichsfaktor als Gebädefaktor, der sich aus der Relation des Kaufpreises/Verkehrswertes bzw. im vorliegenden Fall des marktangepaßten Sachwertes zur Wohnfläche einschließlich der für diese Grundstücksart typischen Kfz.-Stellplätze und Nebengebäude ergibt, zu 417.000,-- € / 139 m² Wohnfläche rd. 3.000,-- €/m² und bestätigt weitgehend die Vergleichsverkaufsfälle in Pkt. 7.

10. VERKEHRSWERT

Nach der Legaldefinition in § 194 Baugesetzbuch wird der Verkehrswert durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstandes der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.

Für die Verkehrswertermittlung des Grundstücks FINr. 2096/57 wird der Sachwert unter Berücksichtigung der örtlichen Lage, der Vergleichswerte, des ermittelten Gebädefaktors und der am Wertermittlungstichtag herrschenden Situation am Grundstücksmarkt herangezogen.

Grundstück FINr. 2096/57

Der angemessene Verkehrswert wird unter Berücksichtigung aller wertbestimmenden Merkmale zum Bewertungsstichtag 17. Dezember 2025 festgestellt mit

400.000,-- Euro


=====

i. W. - vierhunderttausend Euro -

Königsbrunn, den 05. Februar 2026



LANDKARTENAUSSCHNITT



ORTSPLAN



LAGEPLAN




Dipl.-Ing. Burkhard Dreßel Pfalzstraße 15 86343 Königsbrunn Tel.: 08231/3044022

Von der Industrie- und Handelskammer für Augsburg und Schwaben öffentlich bestellt und vereidigter Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken

Anlage 4 zum Gutachten K 57/25 vom 05.02.2026


AUSZUG AUS DEM BEBAUUNGSPLAN




Von der Industrie- und Handelskammer für Augsburg und Schwaben öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken

Anlage 5 zum Gutachten K 57/25 vom 05.02.2026


WOHNHAUS - GRUNDRISS KELLER



WOHNHAUS UND GARAGE - GRUNDRISS ERDGESCHOSS




WOHNHAUS - GRUNDRISS DACHGESCHOSS




Von der Industrie- und Handelskammer für Augsburg und Schwaben öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken

Anlage 8 zum Gutachten K 57/25 vom 05.02.2026


WOHNHAUS - GEBÄUDESCHNITT



GARAGE - SCHNITT



FERTIGGARAGE - GRUNDRISS UND SCHNITT



BERECHNUNG DER BRUTTOGRUNDFLÄCHE NACH DIN 277

Wohnhaus

KG	11,49 x	10,99 -	6,835 x	1,135 =	118,517 m ²
EG	11,49 x	10,99 -	6,835 x	1,135 =	118,517 m ²
DG	11,49 x	10,99		=	126,275 m ²

Bruttogrundfläche BGF

363,310 m²

d. s. rd. 363 m²

Garage

8,115 x 3,99 = 32,379 m²

Bruttogrundfläche BGF

d. s. rd. 32 m²

Doppelgarage

6,00 x 6,00 = 36,00 m²

Bruttogrundfläche BGF

d. s. rd. 36 m²

Dipl.-Ing. Burkhard Dreßel Pfalzstraße 15 86343 Königsbrunn Tel.: 08231/3044022

Von der Industrie- und Handelskammer für Augsburg und Schwaben öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken

Anlage 12 Blatt 1 zum Gutachten 2 K 57/25 vom 05.02.2026



Grundstück FINr. 2096/57 Josef-Hermann-Straße 5



Nordseite des Wohnhauses

Dipl.-Ing. Burkhard Dreßel Pfalzstraße 15 86343 Königsbrunn Tel.: 08231/3044022

Von der Industrie- und Handelskammer für Augsburg und Schwaben öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken

Anlage 12 Blatt 2 zum Gutachten 2 K 57/25 vom 05.02.2026



Ostgiebel des Wohnhauses



Wintergarten

Dipl.-Ing. Burkhard Dreßel Pfalzstraße 15 86343 Königsbrunn Tel.: 08231/3044022

Von der Industrie- und Handelskammer für Augsburg und Schwaben öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken

Anlage 12 Blatt 3 zum Gutachten 2 K 57/25 vom 05.02.2026



Südseite des Wohnhauses



Hauseingang



Hauseingang



Kelleraußentreppe

Schadhafter südlicher Zugang
zum Wintergarten



An der Loggia an der Südwanne
abgetrepter Mauerwerksriß



Abgetreppter Mauerwerksriß



Setzung des Bodenfliesenbelages am der Loggia

Dipl.-Ing. Burkhard Dreßel Pfalzstraße 15 86343 Königsbrunn Tel.: 08231/3044022

Von der Industrie- und Handelskammer für Augsburg und Schwaben öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken

Anlage 12 Blatt 7 zum Gutachten 2 K 57/25 vom 05.02.2026



Südseite der Garage



Vertikaler Ansatzriß zwischen Wohnhaus und Garage

Dipl.-Ing. Burkhard Dreßel Pfalzstraße 15 86343 Königsbrunn Tel.: 08231/3044022

Von der Industrie- und Handelskammer für Augsburg und Schwaben öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken

Anlage 12 Blatt 8 zum Gutachten 2 K 57/25 vom 05.02.2026



Garage



Putz- und Feuchtigkeitsschäden in der Garage

Putz- und Feuchtigkeitsschäden
in der Garage



Putz- und Feuchtigkeitsschäden
im Geräteraum

Dipl.-Ing. Burkhard Dreßel Pfalzstraße 15 86343 Königsbrunn Tel.: 08231/3044022

Von der Industrie- und Handelskammer für Augsburg und Schwaben öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken

Anlage 12 Blatt 10 zum Gutachten 2 K 57/25 vom 05.02.2026



Südseite der Doppelgarage



Doppelgarage



Stark verfärbte westliche Außenwand der Doppelgarage



Doppelgarage

Dipl.-Ing. Burkhard Dreßel Pfalzstraße 15 86343 Königsbrunn Tel.: 08231/3044022

Von der Industrie- und Handelskammer für Augsburg und Schwaben öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken

Anlage 12 Blatt 12 zum Gutachten 2 K 57/25 vom 05.02.2026



Doppelgarage



Südlicher Grundstücksbereich