### CONSTAT D'ETAT DES LIEUX SORTANT

Date: 17/01/2023 à 10h50

**Technicien: Loïck LE NEINDRE** 



# **KELETA**

Tél: 01 76 21 25 70

Bailleur / Mandataires

**AURA IMMOBILIER** 44 Rue de Paris 93260 LES LILAS

Proprietaires:

M\_DAVID\_1



### Informations sur le bien

Type du biens

Appartement - T4

42, RUE DE PARIS

Etage: 7

Lot: asc droite

Parking: oui D56

Surface: 88m<sup>2</sup>

Adresse :

93260 LES LILAS

Locataire(s) Sortant(s)

Nom:

Monsieur David Cassuto

Email:

sm@solferino.fr

Date d'entrée :

17/01/2023

Nom et adresse du destinataire de la

restitution du dépôt de garantie :

22 place du général Catroux, 7017 Paris, chez Sarah MERGUI.



### Equipements Extérieurs

Nom Equipement	Etat d'usure	Fonctionnement	Observation / Dégradation
Serrure boites aux lettres	Bon état	Fonctionne	
Boites aux lettres	Bon état	Fonctionne	
Sonnette	Etat moyen	Fonctionne	Boîtier mal fixé
Parking D56			Non trouvé



Réalisé le 17/01/2023 à 10h50

Paraphes locataire(s)/Mandataire

1/31





# **Equipements Intérieurs**

Nom Equipement Avertisseur de fumée -Détecteur autonome Etat d'usure

Fonctionnement

Observation / Dégradation

Absent




## Production d'eau chaude

Nom Equipement Cumulus Etat d'usure Etat moyen Fonctionnement Fonctionne

Observation / Dégradation Prise de puissance non fixée







# Chauffage





# Relevés des compteurs électriques

Type Relevé	N° Série	KW	Fonctionnement	Observation / Dégradation
Electricité / heures pleines	X	9134	Fonctionne	.Compteur dans partie commune étage, Celui du bas
Electricité / heures creuses		4957		
Prm	22554269135816			











### Relevés des compteurs eau et/ou gaz

Type Relevé	N° Série	M3	Fonctionnement	Observation / Dégradation
Eau froide	X	18	Fonctionne	Trappe cuisine
Eau froide 2		79	Fonctionne	Trappe WC









Type Clé	Nombre Observation / Dégradation	
Porte palière	3 A	
Accès parking	1 B	
Bip émétteur	1 C	
Vigik	3 D	
Codes ascenseur	120B	

Nombre de clés remises ce jour : 8

### COMPOSITION DU BIEN



Hall d'entrée







Install. éléctriques	Nombre	Nature	Etat d'usure	Fonctionnemen	t Observation / Dégradation
Plafonnier (Ampoule + Douille)	1	Abat-jour absent	Bon état	Fonctionne	
Interrupteur	2		Etat moyen	Fonctionne	1 sans cache
Prise de courant	4		Etat moyen	Fonctionne	3 sans cache

Equipement(s)	Couleu	r Nature	Etat d'usure Fonction	nnement Observation / Dégradation
Mur accès	Gris	Peinture	Etat moyen	Quelques éclats et traces
Mur gauche	Gris	Peinture	Etat moyen	Éclats nombreux, traces
Mur face	Gris	Peinture	Etat moyen	Quelques éclats et traces
Mur droit	Gris	Peinture	Etat moyen	4 trous rebouchés, ec'zts et traces
Sol		Carrelage	Usage avancé	Tâches de rouille, rayures dues à la porte palière, usure globale, sale.
Plafond	Blanc	Peinture	Etat moyen	Traces, amorces d'écaillements





Plinthes	Carrelage	Etat moyen		Tâches de peinture, usées
Porte palière	Renforcée 3 points	Etat moyen	Fonctionne	Traces, difficile
Porte palière: encadrement		Bon état		
Porte palière: poignée		Bon état		
Serrure		Bon état	Fonctionne	
Placard	1 porte en bois	Dégradé	Fonctionne	Ensemble des ours très usés, très nombreux trous rebouchés visibles et eclats. Sol gen stratifié gonflé, usé et sale. Poignée de porte absente, éclairage fonctionnel et grille de ventilation absente.
Placard 2	2 portes coulissantes	Usage avance		Intérieur très usé, sol tâché et sale












































Chambre 1









Install. éléctriques	Nombre	Nature	Etat d'usure	Fonctionnemen	t Observation / Dégradation
Plafonnier (Ampoule + Douille)	1	3 points	Etat moyen	Fonctionne	1 ampoule fonctionnelle
Prise de courant	4		Etat moyen	Fonctionne	1 sans cache
Interrupteur	1		Bon état	Fonctionne	
Prise téléphonique	1		Bon état	Non vérifiable	Non fixée

Equipement(s)	Couleur	r Nature	Etat d'usure	Fonctionnement	Observation / Dégradation
Mur accès	Blanc	Peinture	Bon état		Quelques traces sur l'ensemble des murs
Mur gauche	Blanc	Peinture	Bon état		
Mur face	Blanc	Peinture	Bon état		
Mur droit	Blanc	Peinture	Bon état		
Sol		Parquet flottant	Etat moyen		Légers gonflements interlames, barre de seuil absente
Plafond	Blanc	Peinture	Bon état		




Plinthes	Blanc	Bois peint	Bon état		Sauf légèrement gonflé sous fenêtres
Porte	Blanc	Bois peint	Dégradé	Fonctionne	Charnière du bas cassée
Poignée de porte			Bon état	Fonctionne	
Serrure			Bon état	Non vérifiable	
Fenêtres		PVC, Double vitrage, 2 vantaux, Oscillobattant	Etat moyen	Fonctionne	Sales, traces noires
Volets		PVC	Etat moyen	Fonctionne	
Ventilation		Grille PVC sur cadre fenêtre	Bon état		
















Séjour






Install. éléctriques	Nombre	Nature	Etat d'usure	Fonctionnemen	t Observation / Dégradation
Plafonnier (Ampoule + Douille)	1		Bon état	Fonctionne	
Prise de courant	5		Etat moyen	Fonctionne	Jeu fixation
Interrupteur	1		Bon état	Fonctionne	
Prise téléphonique	1	Ethernet	Bon état	Non vérifiable	
Prise TV	1		Bon état	Non vérifiable	Non fixée
Boîtier fibre optique			Bon état	Non vérifiable	


Equipement(s)	Couleu	r Nature	Etat d'usure	Fonctionnement Observation / Dégradation
Mur accès	Gris	Peinture	Etat moyen	Traces
Mur gauche	Blanc	Peinture	Etat moyen	Traces
Mur face	Blanc	Pointure	Etat moyen	Traces, noircit
Mur droit	Blanc	Peinture	Bon état	
Sol		Carrelage	Dégrade	Gros éclats, traces de mobilier
Plafond	Blanc	Peinture	Etat moyen	Traces sur l'ensemble




Débord de peinture mur Plinthes Carrelage Etat moyen droit, traces En bois, Vitrée, 2 1 baguette en bois arrachée, Porte Dégradé Fonctionne ventails traces, poignée absente. Grille PVC sur Ventilation Bon état cadre fenêtre PVC, Double Cadre noircit, sale. Jeu poignée important. Porte-fenêtre Etat moyen vitrage, 1 vantail Lot d'étagères Traces et éclats Etat moyen
































Balcon







Réalisé le 17/01/2023 à 10h50







Equipement(s)	Couleur Nature	Etat d'usure	Fonctionnement	Observation / Dégradation
Mur accès	Peinture	Etat moyen		Sale, blanchi, eclzts angle saillant
Mur gauche	Peinture	Etat moyen		Noircit, sale, nombreuses traces
Mur droit	Peinture	Etat moyen		Noircit, traces
Sol	Béton	Dégradé		Tâches blanches prononcées, très sale, usé.
Rambardes	Métallique	Dégrade		Fissures multiples dans le verre, très sales et usées
Plafond		Etat moven		















Niveau 1 Cuisine



13/31



Install. éléctriques	Nombre	Nature	Etat d'usure	Fonctionnement	t Observation / Dégradation
Plafonnier (Ampoule + Douille)	2		Etat moyen	Fonctionne	Sales.
Prise de courant	8		Etat moyen	Fonctionne	Sales. 1 boîtier fissuré.
Interrupteur	1		Bon état	Fonctionne	
Néon	1		Bon état	Fonctionne	

Equipement(s)	Couleur	r Nature	Etat d'usure	Fonctionnement	Observation / Dégradation
Mur accès	Blanc	Peinture	Dégradé		Ecaillements, Éclats angles saillants, sale. 1 trou chevillé.
Mur gauche		Peinture	Etat moyen		Sale, écaillements, Éclats angles saillants, traces
Mur face		Peinture	Etat moyen		Sale, noircit
Mur droit		Peinture	Etat moyen		Sale, nombreuses coulures
Sol		Carrelage	Usage avance		Nombreux éclats sur l'ensemble
Plafond	Blanc	Peinture	Dégradé		Écaillé, sale, traces sur l'ensemble
Plinthes		Carrelage	Etat moyen		Sales
Porte	Blanc	Bois peint	Etat moyen	Fonctionne	Sale
Poignée de porte			Etat moyen	Fonctionne	Sale, usée, mal fixée
		PVC, Double			
Fenêtres		vitrage, 2 vantaux	Bon état	Fonctionne	Sales
Ventilation		VMC	Etat moyen	Fonctionne	Sale, adhésif
Evier		En inox, 2 bacs et 1 égouttoir	Etat moyen		Sale, auréoles
Robinet		mitigeur	Bon état	Fonctionne	
Meuble sous évier		Mélaminé	Etat moyen	Fonctionne	Tâché et gonflé
Siphon		En plastique	Bon état	Fonctionne	
Joint silicone			Bon état		
Crédence		PVC	Etat moyen		1 décollement, sale
			-		



Plaque de cuisson	Vitro céramique, Électrique 3 plaques	Dégradé	Fonctionne	1 plaque avec usure importante
Hotte		Hors-service	Ne fonctionne pas	Très sale
Rangement Haut	Melaminé	Dégradé	Fonctionne	1 porte absente, usure sur l'ensemble, gonflements, sale et abîmé proche plaques.
Rangement bas	Laqué 11 tiroirs	Etat moyen	Fonctionne	Jeu dans 1 tiroir, façade tiroir four absente, sale. 1 poignée cassée.
Plan de travail	Stratifié	Etat moyen		Marques prononcées,. Sale.
Four		Dégradé		Dépôt de graisse brûlée important, 1 grille. Éclairage hs.








































































Couloir







Install. éléctriques	Nombre	Nature	Etat d'usure	e Fonctionnement Observation / Dégradation
Plafonnier (Ampoule + Douille)	1		Bon état	Fonctionne
Interrupteur	1		Bon état	Fonctionne
Prise de courant	1		Bon état	Fonctionne

Equipement(s)	Couleu	r Nature	Etat d'usure Fonct	ionnement Observation / Dégradation
Mur accès	Gris	Peinture	Etat moyen	1 trou rebouché, 1 eclzt et 1clou. Angle saillant frotté.
Mur face	Gris	Peinture	Etat moyen	1 trou rebouché, traces
Mur droit	Gris	Peinture	Bon état	
Sol		Carrelage	Usage avancé	Sale, fissures, usure générale.
Plafond	Blanc	Peinture	Bon état	
Plinthes		Carrelage	Etat moyen	Débords de peinture



Porte(s) coulissante(s)

Etat moyen

Fonctionne

2 portes tordues et non fixées, très usé, 1 étagère non fixée.

Porte


Bois peint, Vitrée Dégradé

Fonctionne


2 carreaux absents, traces de peinture. Ne ferme pas. Sale.

















WC






Install. éléctriques	Nombre	Nature	Etat d'usure	e Fonctionnement Observation / Dégradation
Plafonnier (Ampoule + Douille)	1		Bon état	Fonctionne
Interrupteur	1		Bon état	Fonctionne

Equipement(s)	Couleur	r Nature	Etat d'usure	Fonctionnement	Observation / Dégradation
Mur accès		Faîence	Bon état		
Mur gauche	1	Faîence	Bon état		
Mur face		Faîence	Bon état		
Mur droit		Faîence	Bon état		
Sol		Carrelage	Etat moyen		Sale, joint ciment défraîchi
Plafond	Blanc	Peinture	Bon état		
Plinthes		Carrelage	Bon état		
Porte	Blanc	Bois peint	Etat moyen	Fonctionne	
Poignée de porte			Dégradé	Fonctionne	1 poignée absente, jeu fixation



Commune	Dantan	E1-1	P 1'	7
Serrure	Bouton	Etat moyen	Fonctionne	Jeu
Ventilation	VMC	Bon état	Fonctionne	
Cuvette	Porcelaine	Etat moyen	Fonctionne	Tartre fond cuvette
Réservoir	PVC	Bon état	Fonctionne	
Abattant	Double	Bon état	Fonctionne	
Chasse d'eau		Bon état	Fonctionne	
WC robinet d'arrêt		Bon état		













Chambre 2







Install. éléctriques	Nombre	Nature	Etat d'usure	Fonctionnement	Observation / Dégradation
Plafonnier (Ampoule + Douille)	1		Etat moyen	Fonctionne	Jeu fixation
Prise de courant	4		Etat moyen	Fonctionne	
Interrupteur	1		Bon état	Fonctionne	


Equipement(s)	Couleur	Nature	Etat d'usure	Fonctionnement	Observation / Dégradation
Mur accès	Blanc	Peinture	Etat moyen		Traces
Mur gauche	Blanc	Peinture	Etat moyen		Traces
Mur face	Blanc	Peinture	Bon état		
Mur droit	Blanc	Peinture	Etat moyen		Amorces d'écaillements
Sol		Parquet stratifié	Etat moyen		Légers gonflements interlames, usure présente
Plafond	Blanc	Peinture	Bon état		
Plinthes		Bois	Etat moyen		Peintes grossièrement
Porte	Blanc	Bois peint	Etat moyen	Fonctionne	Ne ferme pas





Poignée de porte Serrure		Bon état Bon état	Non vérifiable Non vérifiable	
Fenêtres	PVC, Double vitrage, 2 vantaux	Dégradé	Fonctionne	Poignée absente, très sales, baguette extérieure mal fixée
Volets	PVC	Etat moyen	Fonctionne	
Ventilation	Grille PVC sur cadre fenêtre	Etat moyen		Sale


























Chambre 2







Install. éléctriques	Nombre	Nature	Etat d'usure Fonctionnement Observation / Dégradation			
Plafonnier (Ampoule + Douille)	1		Bon état	Fonctionne		
Prise de courant	3		Etat moyen	Fonctionne	1 non fixée	
Interrupteur	1		Bon état	Fonctionne		
Prise téléphonique	1		Etat moyen	Non vérifiable	Non fixée	


Equipement(s)	Couleu	r Nature	Etat d'usure	Fonctionnement	Observation / Dégradation
Mur accès	Blanc	Peinture	Bon état		
Mur gauche	Blanc	Peinture	Etat moyen		Nombreux trous rebouchés
Mur face	Blanc	Peinture	Etat moyen		1 trou chevillé
Mur droit	Blanc	Peinture	Etat moyen		2 trous rebouchés
Sol		Parquet stratifié	Dégradé		Gonflements importants, 1 espace interlames, Éclats, traces de peinture, sale.
Plafond	Blanc	Peinture	Bon état		





Plinthes		Bois peint	Etat moyen		Peinture bleue grossièrement réalisée, quart de rond absent en partie
Porte	Blanc	Bois peint	Etat moyen	Fonctionne	Trotte au sol
Poignée de porte			Bon état	Fonctionne	Jeu
Serrure			Bon état	Non vérifiable	
Fenêtres		PVC, Double vitrage, 2 vantaux, Oscillobattant	Etat moyen	Fonctionne	Sales, jeu poignées
Volets		PVC	Hors-service	Ne fonctionne pas	
Ventilation		Grille PVC sur cadre fenêtre	Bon état		
Placard		Porte(s) coulissante(s)	Dégradé	Fonctionne	2 portes absentes, moquette tachée















Salle de Bain






Install. éléctriques	Nombre	Nature	Etat d'usure	Fonctionnement	Observation / Dégradation
Plafonnier (Ampoule + Douille)	1		Bon état	Fonctionne	
Spot	4		Etat moyen	Non vérifiable	1 cassé
Interrupteur	1		Bon état	Fonctionne	
Prise de courant	1		Bon état	Non vérifiable	

Equipement(s)	Couleur Nature	Etat d'usure	Fonctionnement	Observation / Dégradation
Mur accès	Peinture, Faîence	Etat moyen		Peinture usée
Mur gauche	Peinture, Faîence	Etat moyen		Marques importantes sur partie bois
Mur face	Peinture, Faîence	Etat moyen		Gonflé sous miroir
Mur droit	Peinture, Faïence	Dégradé		Peinture abimée, trace d'infiltration
Sol	Carrelage	Etat moyen		
Plafond	Peinture	Dégradé		Trace d'infiltration angle DA.



Plinthes		Carrelage	Bon état		
Porte	Blanc	Bois peint	Etat moyen	Fonctionne	Ne s'enclenche pas
Poignée de porte			Bon état	Fonctionne	
Serrure			Bon état	Non vérifiable	
Ventilation		VMC	Etat moyen	Fonctionne	Très sale, grille non fixée
Baignoire			Etat moyen		2 éclats, évaluation oxydée
Baignoire: tablier		Moquette	Dégradé		Décollée en majorité
Joint baignoire			Dégradé		Moisi
Robinet baignoire		mélangeur	Dégradé	Fonctionne	Fuite robinet de gauche sur tuyauterie
Douchette + Flexible			Bon état	Fonctionne	
Bonde baignoire		à commande directe par levier	Hors-service	Ne fonctionne pas	
Lavabo		2 Simple	Bon état	Fonctionne	
Bonde lavabo					Bouchons absents
Robinet lavabo		2 mitigeur	Etat moyen	Fonctionne	Chrome usé
Meuble sous lavabo		Mélaminé	Dégradé	Fonctionne	Très gonflé, affaissé.
Siphon		2 En plastique	Dégradé	Fonctionne	Les deux fuient.
Miroir		Rectangulaire	Bon état		
1 miroir sur porte			Dégradé		Fendu







































LLN



Etat de propreté générale:

mauvais

#### INFORMATION SOCIÉTÉ

KELETA SAS 115 rue de Montreuil 75011 PARIS

RCS PARIS 852 085 851

Tél : 01 76 21 25 70 contact@keleta.fr

#### INFORMATIONS SUR LE DÉROULEMENT DE L'ETAT DES LIEUX

- L'état des lieux est dressé contradictoirement entre les soussignés
- L'état des lieux est effectué par pièce et dans le sens des aiguilles d'une montre

#### LÉGENDE ÉTAT GÉNÉRAL

NEUF: État neuf, parfait, jamais habité ou entièrement refait.

BON ETAT : Etat satisfaisant, mais pouvant porter des traces d'usures et de vieillissement.

ETAT MOYEN : Portant des traces d'usures et de vieillissement. Dans un état d'usage normal, hormis éventuelles dégradations mentionnées dans la colonne "observation".

USAGE AVANCE : État laissant apparaître un vieillissement prononcé, pouvant nécessiter une remise en état. DÉGRADÉ : Défauts d'entretien apparents ou détériorations apparentes, nécessitant une remise en état locative.

### Etat des lieux d'entrée

Les soussignés reconnaissent exactes les constatations sur l'état du logement, sous réserve du bon fonctionnement des canalisations, appareils et installations sanitaires, électriques et du chauffage qui n'a pu être vérifié ce jour, toute défectuosité dans le fonctionnement de ceux-ci devra être signalée dans le délai maximum de dix jours, et pendant le premier mois de la période de chauffe en ce qui concerne les éléments de chauffage. Lors de la première période de chauffe, le locataire dispose d'un mois pour indiquer au bailleur les éventuels dysfonctionnements des éléments de chauffage. Les co-signataires reconnaissent avoir reçu chacun un exemplaire du présent état des lieux et s'accordent pour y faire référence lors du départ du locataire.

#### Etat des lieux de sortie

Le locataire prend à sa charge les réparations locatives telles que définies à l'article 1er du décret 87-712 du 26 août 1987 (travaux d'entretien courant, menues réparations []). Le locataire est tenu de rendre le bien propre et nettoyé. Il est également tenu de s'assurer et de signaler au bailleur tout dommage, dès qu'il le constate. Si par négligence du propriétaire aucun état des lieux n'est dressé au début de la location, le locataire sera également présumé avoir reçu le logement en bon état.



Réalisé le 17/01/2023 à 10h50

LLN

29/31

Légende de l'état de propreté générale :

Très bon : Logement rendu propre dans son ensemble.

Bon: Etat de propreté du logement satisfaisant, hormis éventuels oublis de nettoyage mentionnés dans la colonne "observation".

Moyen : Le logement nécessite un nettoyage courant ou partiel avant remise en location.

Mauvais : Le logement nécessite un nettoyage complet et/ou intensif, avant remise en location.

Sous réserve de paiement des loyers jusqu'au terme du bail.

Sous réserve du bon fonctionnement des canalisations, appareils et installations sanitaires, électriques et du chauffage qui n'a pu être vérifié ce jour.

Le présent état des lieux établi contradictoirement entre les parties qui le reconnaissent exact, fait partie intégrante du contrat de location dont il ne peut être dissocié.



PRESENT DOCUMENT TRANSMIS PRESENT DOCUMENT TRANSMIS PRESENT DOCUMENT ET ACCEPTE AU LOCATAIRE **SORTANT** 

ET ACCEPTE POUR LE PROPRIETAIRE OU SON **MANDATAIRE** 

TRANSMIS ET ACCEPTE AU LOCATAIRE ENTRANT

NOM ET PRENOM SIGNATURE Monsieur David Cassuto

**SIGNATURE** 

NOM ET PRENOM SIGNATURE







# Identité - Carte d'identité, Passeport, Etc...

#### Documents d'identité

Pièce d'identité





